القطن

﴿ الباب الرابع ﴾

﴿ فى الغراء وما يتعلق به ﴾

لحام

واعلم انه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما مر لان الفضة ترسب معدنية على الزجاج سواء كان سخنا ام باردا وتسخين الزجاج انما هو لاسراع العمل

واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصح دائما لاسيما اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة اوكان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقللنا اخرى وهكذا بلغنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل · خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قمحة من نيترات الفضة المار الذكر وذوبه فى درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحلول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى وبعد رج الزجاجة جيدا اضف عليها ٣٠ درهما ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النقى فى ٧٢ نقطة ماء مقطر ثم نقط من هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضع كل نقطتين وحدهما وترج القنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ورشح بعد ذلك السائل فيكون مهيئا للاستعمال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستو تماما (والا فلا يثبت السائل على سطحه) بعد ان يكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماء مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمتد عليه الماء ويغطيه بتمامه (هذا اذا كان نظيفا والا فينظف) وارق الماء المقطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحلول الذى هيأته فيمتد عليه ويغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت ولصقت بالزجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا وبعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم ارق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماء بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحف ومن الآفات التى من شأنها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه فى باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش الكوپال اضف اليه من السيرقون فيكون لونه احمر

وقد علمت ايها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تكتفى بمحلول واحد والمثنى بكمية الفضة ذاتها تكسو سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان

اناء ها اكثر بالنسبة الى ما هو هناك وفى هذا المحلول الاخير لا يبقى راسب طرطرات الفضة كما فى ذلك ولان العملية تصح دائما اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب متقنا

واعلم ان كل ٣٢ درهما من محلول نيترات الفضة المعد كما سبق يكفي لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكلما زاد وضع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الى معدنها ابطأ وبالعكس

واذا كانت كمية حمض الطرطير اكثر من اللازم يسرع الفعل ولكن لا تكون النتيجة جيدة بل تكون المرآة مغطاة بهالات سود عديدة وغير متساوية اللون فتنبه

ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليس هو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصير صالحا للعمل وطريقة تنقيته هي ان تأخذ بلورات هذا الحمض نظيفة وتذوبها فى اقل ما يمكن من الماء المقطر ثم ترشح المذوب فى الورق النشاش وتضعه فى وعاء صيني فى مكان محجوب عن الغبار وتتركه هناك الى ان يتبلور اعلمه من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغوبة

وتوجد طرق اخرى غير التي ذكرناها لتفضيض الزجاج ولقد امتحناها جميعها بدون ان تصح بالعمل وربما يريد البعض ان يعرفوا ما هي تلك نقدمها للقارئ بدون ان نضمن نجاحها فليمتحن

يؤخذ من نيترات الفضة المصهور المعروف بحجر جهنم ٢٠ قمحة وتحل فى ١٠ نقط من سائل النشادر اتقي ثم يذوب ٤ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرنفل فى ٦ دراهم سبيرتو ويضاف هذا المذوب الى مذوب نيترات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول الفضة الى معدنية وتلتصق بالزجاجة فيغسل سطحها ويترك لينشف فيصب عليه فرنيش انتهى

او خذ من نيترات الفضة المذكور ٣٠ قمحة وذوبها فى ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم اضف الى المذوب ٤٥ نقطة من السبيرتو و ٤٥ نقطة ماء مستقطر ثم رشح المزيج واضف اليه ايضا ٦ دراهم ماء مقطر و ٦ دراهم سبيرتو مذابا بها ٧

قمحات ٠

قمحات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

دوب ١٨ قمحة من نيترات الفضة فى درهمين ماء ثم اضف ١٠ نقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التى بها السائل فى حمام ماريا (اى ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماء وضع داخله القنينة التى بها المحلول الفضى) الى ان يسخن السائل جدا واتركه ورشحه بالورق وبينما ان تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المراد تفضيضه ثم ركزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه مايغطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قمحة طرطرات الصودا فى كل ٤ دراهم ماء مقطر

وبعدما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما مر فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نيترات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأتمّ العملية كما مر قبل هذا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى تذهيب الزجاج ﴾

لتذهيب الزجاج العمليات التى لتفضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفى التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتى ذوب ٤٠ قمحة كلورور الذهب فى ٣٢ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اليه ٣٢ قمحة من حمض الليمون التى مدونة فى ثقلها ٤ او ٥ مرات ماء مستقطر و١٥ نقطة من سائل النشادر التى وبعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما مر فى باب التفضيض

واعلم انه لا يصح ان تعد هذا المحلول الا عندما تريد استعماله

﴿ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حواشي اقداح الشرب أو حلاها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب الكهرباء او راتنج الكوپال بشغله زيت كتان ... ثم يحل هذا المذوب في كمية مناسبة من زيت التربنتينا ليمكن دهن الزجاج به بدون ان يسيل - وادهن به بعد ذلك من الزجاج حيث تريد ان تلصق به ذهبا وبعد ٢٤ ساعة ثم ضع القدح المدهون في فرن حار قليلا الى ان يصير بحرارة تؤذي اليد فاخرجه بعد ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يختصر من أو با) فيلصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكاره) بين المصقلة والذهب

واذا اتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصيني اما اذا كان الفرنيش غير حسن التركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالغسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضلون الطريقة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه (قد تكلمنا عن كيفية سحقه في باب التلبيس) ويسحق مع قليل من بورات الصودا وقليل جدا من الماء الصمغ ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة ويدهن به من الزجاج ما حيث يراد تذهيبه ويترك الى ان ينشف المعجون ثم يوجد الزجاج ويوضع في فرن محمى فيحترق الصمغ وبورات الصودا تستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بالزجاج فتخرج حينئذ القطعة وتصقل كما سبق اولا

وهذه الواسطة عينها يذهبون الخزف الصيني ولكون هذا الاخير لا يلين ولا يلتوي اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل للزجاج فيكون لصق الذهب عليه اسهل واسلم عاقبة

ومن المعلوم انه اذا عوض عن الذهب بورق الفضة واتمت العملية ذاتها تلتصق الفضة كما لو كان ذهبا

واذ تكلمنا في هذا الباب عن طرائق اصطناع المرايا يلزمنا ان نتكلم فيه ايضا عن طريقة لصق الذهب بالخشب وذلك لان اغلب المرايا تحوط ببراويز مذهبة

ويسر القارئ ان يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان يخص العملية فتخرج من تحت يده كاملة وما الكمال الا لله وحده عز وجل

﴿ مشورات ﴾

﴿ فى كيفية لصق الذهب على الخشب ﴾

للصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت والثانية بواسطة الغراء ولاجل الايضاح نتكلم عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فى تذهيب الخشب بواسطة الزيت ﴾

بعد ان يصنع البرواز عند النجار كما تقتضيه الصناعة وعندما يراد ان يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متواليه بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كربونات الرصاص ليصير قوام حبر (دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية) فبهذه الدهنات الثلاث تتشرب الخشب وتسد مسامه . وعندما تنشف الخشب يطلى بمركب معد بمزج السيرقون فى زيت كتان مغلى مضاف اليه قليل من زيت التربنتينا (وما تلك الاضافة الا لتصير الطلاء سريع النشف) ويترك ١٤ ساعة فينشف وتصير مهيئا للصق به الذهب . وكيفية لصق الذهب هى ان تأخذ قطعة من ورق الذهب الرقيق المخصوص لهذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة من قطعة جلد ناعم مسمره على لوحة ومحشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكوره خذ سكينا (كالتى تستعملها الاورع على المائدة) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التى على المخدة ولكن عندك فرشة صغيرة ذات شعر طويل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد وبعد ان ترطب رأس هذه الفرشة قليلا بماء بارد مس بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها حد ثم كذا من قطع واكبسها بها فتلصق بالطبقة الزيتية التى تحتها وهكذا الى ان تذهب كل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم وتصقله بعد ذلك بمصقله من عقيق او فولاذ معرضا ورقة رقيقة بين الذهب والمصقلة

واذا وجب لون الذهب مكمدا بعد الفصل فان قرصه عا مخن واسعد بها فمو الى لامعه

وبعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهذه الطريقة لا يكون بلامعة الذهب المعهود ولذلك يفضلون الطريقة الآتية

﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الغراء ﴾

يوجد حلو الحواجات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكلهما ويغلى بما ان ان يصير الماء جزءا موام (كالشراب) فيصفى ويطلى به الخشب المراد تذهيبه ويترك ليجف ثم يطلى ٨ او ١ مرات بالة ادواته مضافا اليه كمية من الجص الناعم او كلس المعول على شرط ان يترك الطلاء ليشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعندما يجف الدهنة الاخيرة يصلى فروها نعرا ارجى دوامامن الاول صفه انه كه من تراب الجرمل وقبل ان يجف تماما يلصق عليها ورق الذهب كما ذكرنا قبل هذا ويترك ليشف جيدا فيصقل الذهب بصقله نشم

ويصلب احيانا ان يكون بالزوار المذهب محلات لامعة ومحلات اخرى كاشفة فذلك يتم صقل الزوار جميعه كما تقدم ثم بامرار فرشة ناعمة مغطوطة بمحلول غروي على المحلات الذا اد ان يكون لونها ناصعا فهذه الطالة مكون لون الزوار جميلا بالجملة ولكن المحلات السابعة يكون سريعة العطب لانه اذا انقطعت بعضها ما على الذهب المدهون بالغرا يدبع فيحرس من ذلك

واذا اكمد لون الذهب الملصوق بهذا الامر به عمج به شبه مبلولة بالسبيرتو ورب الربابا فيرجع اليه لونه المعهود

﴿ واسطة لتذهيب حواف الكتب ﴾

يوجد الكتاب الذا يراد تذهيب حوافه قبل تجليده وبكبس بمكبس المجلدثم يقص الورق بكون مساويا تماما ثم يوجد مزيج مركب من ٤ اجزاء تراب حرمل وجزء سكر نبات وبعض الصفار بكمية ما لتصيرا ذوى قوام خثر ثم يصفيه ويدهن المحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعندما يجف اصقله بصقله نشم ثم

وطبه بالمعجنة ملونه ببياض البيض ثم حد فتيله من قطن محينة مروسة وامرر رأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذي رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بالطف بصقله بشرط ان تضع قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

﴿ لصق الذهب على الجلد ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يلزم اولا ان يرش على المحل المراد تذهيبه من مسحوق القمرية او من مسحوق المصطكي الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التي يلزم ان تكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ورق الذهب على المحل الذي رششته من الراتنج ويوخذ الرسم المحمى ويضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتنج الذي تحت الذهب ويلتئم والتنج حينئذ يحرقه فالذهب الزائد يتساقط ولا يبقى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعملت

﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب في ٣ اجزاء ماء مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريري او على العاج وعرض الرسم لغاز الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدني ويلتصق بما تحته التصاقا تاما حتى انه لا يزول منه بالغسل بل يبقى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسوم عليه بمحلول كلورور الذهب كما تقدم الذكر لبخار الهيدروجين المفسفر يكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما مر لبخار الحمض الكبريتوس تحول الذهب وظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غطست نسيج حريري في الايثير فصفوريك وتركت الايثير يتطاير عنه (يلزم في ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخار كالدخان) ثم غطسته في محلول كلورور الذهب يتحول حالا الذهب ويغطي النسيج

﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كلورور الذهب فى ايثر كبريتيك وغط بهذا المذوب قطعة فولاذ نظيفة (كموسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثر يتطاير عنها فتجدها قد اكتست غشاء ذهبيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اردت تكون النتيجة واحدة

واعلم انه بهذه الواسطة تصنع الكتابة التى نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات الفضة درهما وذوبه فى ٣ دراهم ماء مقطر ثم ارسم بهذا المذوب على نسيج حريرى وقبل ان ينشف الرسم عرضه لبخار الهيدروجين المفصفر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة بالنسيج

والنتيجة ذاتها تحصل بغط النسيج فى الايثر المفصفر ثم فى محلول نيترات الفضة

﴿ فى تفضيض العاج ﴾

خذ قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محلول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لونها واخرجها عند ذلك وضعها فى كباية زجاج واغمرها بماء مستقطر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامقا واخرجها عند ذلك من الماء ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد ناعم فتأخذ الفضة لامعيتها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خذ قطعة الفولاذ وسخنها قليلا ثم افرك سطحها بقطعة شمع ابيض بنوع انه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها اذ ذاك بقلم نتر ما تريد ان ترسمه بنوع ان رأس القلم يزيل الشمع ويمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطعة الفولاذ فى خل قوى ورش على الرسم من مسحوق ثانى كلورور الزئبق (السليمانى) ورطب ما رششته

عمل ايضا وبعد مضى ٥ دقائق اعمل القطعة على العادة وعرضها للنار حفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفورا كما لو استعملت قلم النقر لحفره

ولا يخفى ما فى معرفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجميع ان الفولاذ قاس للغاية ويقتضى لحفره تعب ووقت

﴿ فى تلوين الرخام وما شاكله ﴾

لقد امتحنت فى ايطاليا العمليات الآتيه لتلوين الرخام وهاك نتيجة تلك الامتحانات

﴿ ١ ﴾ محلول نيترات الفضة اذا صب على الرخام نفذ فيه جدا ويصير لون الفضة اذ ذاك احمر قاتما

﴿ ٢ ﴾ محلول نيترات الذهب يخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول الفضة ويكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا مائلا الى الاحمرار

﴿ ٣ ﴾ محلول خلات النحاس يخرق الرخام على عمق خطين ويكون لونه اخضر فاتحا

﴿ ٤ ﴾ محلول دم الاخوين ومحلول رب الراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه باحمر والثانى باصفر

ولكى يصير المحلولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جدا يلزم ان يكون الرخام مصقولا جدا ثم ان ذلك المحلول يصير يذاب دم الاخوين او رب الراوند فى السبيرتو سخنا ويرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقيل ان نقيع جميع الاخشاب الملونة فى السبيرتو التى يخرق الرخام وتلونه . واذا نقعنا الدودة فى السبيرتو واضفنا الى مجموعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يلون هذا بلون ارجوانى جميل والى ما ذكرناه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشمع الابيض ممزوجا مع مواد ملونه ومذوبا مثال ذلك اذا اخذنا من خلات النحاس ناعما جدا واضفناه مع الشمع الابيض ثم صببناه سخنا على الرخام وتركناه لمبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على عمق ٨ خطوط من سطحه

هذا وعلى من يعاطى صناعة الزجاج ان يتحص ما ذكرناه لهذه الغاية اذ شرحناها بدون ان نمحصها

﴿ في حفر الزجاج ﴾

عندما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع دائب او بعربش ما ثم يرسم عليه بحيث ان رأس العلم المستعمل لذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمه بعجون رخو مركب من فلوورور الكلسوم مسحوقا وحمض الكبريتيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنه العربش او الشمع فتنظره محفورا حسبما رسمت

ومن المستحسن ان تغطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنفا برقعة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلوريك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عندما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيت الترمنتينا صرفا او مذابا به قليل من الكافور ثم تؤخذ آلة تسمى عند النجارين القوس والمقدح (او المثقب) ويثقب بها المحل المراد ٠ وبهذا السائل يسهل ثقب الزجاج اما في معامل اوروبا فيفضلون المزيج الآتي

٣٠ درهم زيت ترمنتينا
٤١ « اوكسلات البوتاسا
٢ « ثوم مقشور

امزج اوكسلات البوتاسا بالزيت المذكور ثم اضف الثوم مرضوضا واترك المزيج ٨ ايام في زجاجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيئا للعمل وطريقة استعماله هي ان تضع منه على المحل المراد ثقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فتم ثقب الزجاجة بسهولة

﴿ فى عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤	درهم	فصفور
٢	«	كلورات البوتاس
٧	«	صمغ عربى
٢	«	غراء
٢	«	سيرقون
٤	«	رمل ابيض

ذوب اولا الصمغ فى كمية ماء ليكون بقوام خثر ثم ضعه فى قنينة وضع معه الفصفور (١) وضع القنينة فى حمام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجزأ الفصفور تماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلورات البوتاس فى هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متفرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

﴿ فى عمل قش النفط (الشخاطات) ﴾

اعلم ان التركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقعة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلتهب عندما يحك على جسم خشن ولكن منهم من يحذف من التركيب كلورات البوتاس و يعوض عنه بنيترات البوتاسا فيلتهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات البوتاس فخوفا من تفرقع هذين الجسمين عند مزجهما

و بعد تحضير المعجون يؤخذ من العيدان الرفيعة ويغمس طرف منها فى مذوب الكبريت العمودى على النار ثم تغط فى المعجون الفصفورى وتترك لتنشف فتوضع

(١) اعلم ان الفصفور جسم يلتهب اذا تعرض للهواء الكروى ولو برهة وجيزة ولذلك يحفظونه مغمورا بماء فاحذر منه

فى علب ويدهن اسفل العلبة واعلاها بعنوب الغراء مشددا برمل ودقاق تحت عليه قشة النفط عندما يراد اشعالهـا

ويعطى غالبا رؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بغطها فى سائل تحت خلات الرصاص ثم بتعريضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا للفرقع الذى يخشى حدوثه عند مزج كلورات البوتاس والفصفور قد يعوض عن الاول بثانى اكسيد الرصاص او نيترات البوتاس او بمزيج مركب من هذين الصنفين

وقد يختلف تركيب المعجون ذاته حسب اختلاف رطوبة البلدان التى يستحضر فيها ، فى انكلتره حيث البلاد رطبة يضعون فى المعجون كمية من كلورات البوتاس اكثر من كمية الفصفور اما فى الماليا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهد العلماء ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن هذا الجسم السريع الالتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغاية

﴿ تركيب اول ﴾

٧٥	درهم	كلورات البوتاس
٣٥	«	ثانى اوكسيد الرصاص او المنغنيز
٣٥	«	كبريتور الانتيمون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تمزج بمذوب الغراء لتصير بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها فى الكبريت مذوبا على النار

﴿ تركيب ثانى ﴾

١٠	درهم	غراء
٠٣	«	كلورات البوتاس
درهم وربع		ثانى كرومات البوتاس
نصف درهم		كبريتور الانتيمون الذهبى

٣ دراهم

٣ دراهم زجاج مسحوق

اسحق الاجزاء كلا وحده واجر العملية السابقة

﴿ تركيب ثالث ﴾

٢٦ « كلورات البوتاس

٢٥ « ثانى اكسيد الرصاص او المنغنيز

٢٠ « ثانى كرومات البوتاس

٢٠ « كبريتور الانتيمون والبوتاس

٢٠ « سيانور الرصاص

٠٤ « زجاج مسحوق

٠٥ « صمغ عربى

اسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد تغميس رؤوس القضبان بالكبريت نطلى بهذا المعجون وتنشف

﴿ تركيب رابع ﴾

٥٢ درهم كلورات البوتاس

٣٦ « هيبو كبريتيت الرصاص

٠٨ « صمغ عربى

اجر عليه العملية السابقة • وللمعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى اسفل العلبة بمركب مخصوص لحك عليه عند ما يراد اشعالها فالتركيبين الاولين يطلى اسفل العلبة بالمزيج الآتى

٦ درهم كلورات البوتاس

١ « سيرقون

١ « سادج

١ « ماشفير (اى الكتل الشبيهة بالزجاج التى تكون فى كور الحداد)

غراء كمية كافية

تعجن سوية

وللتركيبن الاخيرين يطلى اسفل الملف بالمزيج الآتي

٥	درهم	ثاني اكسيد المنيز
٢٠	»	كربتور الانتيمون
٠٣	»	ثاني كرومات البوتاس
٠٢	»	زجاج مسحوق
٠٣	»	غراء

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء في كمية ماء مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئاً للعمل

انتهى باب المرايا ويليه باب الزين



الباب الثامن

﴿ فى المِينَ وما يتعلق بها ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى اصطناع المينا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجعله ابهج وارونق للنظر . فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيد الرصاص وهى قد تكون اما شفافة اى التى يخرقها النور كالزجاج واما مظلمة اى التى لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاء واما ملونة بلون ما كالازرق والاخضر والاصفر وما شاكل ذلك

واعلم ان الاجزاء التى تتركب منها المينا ايةً كانت لا تختلف بل يضاف اليها او يعوض عن احد الاجزاء المركبة منها بجزء آخر وذلك لجعلها مظلمة او ملونة بلون مطلوب . فنتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذ هى الركن الاصلى لهذه الحرفة ونقدم للقارئ جملة تراكيب تختلف بها مقادير الاجزاء المركبة للمينا وليكن معلوما ان هذه التراكيب ذاتها تكون المِينَ المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت اليها اجزاء ستذكر ان شاء الله فى وقتها

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى تراكيب المينا الشفافة ﴾

﴿ تركيب اول ﴾

٣	دراهم	سليكون
٣	»	ثانى اكسيد الرصاص
درهمان وربع		نيترات البوتاس

﴿ تركيب ثان ﴾

٣	درهم	سليكون
٤	«	ثاني اكسيد الرصاص
٢	«	نيترات البوتاسا
١	«	بورات الصودا

﴿ تركيب ثالث ﴾

٥	درهم	سليكون
٥	«	ثاني اكسيد الرصاص
١	«	نيترات البوتاسا
١	«	بورات الصودا

﴿ تركيب رابع ﴾

١٠	درهم	سليكون
١٥	«	ثاني اكسيد الرصاص
٠٤	«	نيترات البوتاسا
٠١	«	بورات الصودا

﴿ تركيب خامس ﴾

٣	درهم	سليكون
٦	«	ثاني اكسيد الرصاص
١	«	بورات الصودا

فهذه التراكيب الخمسة هي ركن الميناء اية كانت وكما سبق القول ان كلا منها يكون مينا شفافة واذا اريد عمل مينا معتمة (اي بيضاء كمينا الساعة) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد التراكيب التي ذكرها اكسيد القصدير والرصاص او فصفات الكلس غير ان الاول اجود واكثر استعمالا

واعلم ان اكسيد القصدير لا يصاغ وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الاكسدين يباع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التى ستذكر فى بوتقة على نار قوية وكلما تكونت قشرة على وجه المذوب تقشر وتحفظ ماتها الاكسيد المطلوب . وعندما تتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتقة ويترك على الدرمده لتتم تأكسده ثم يصب فى وعاء فيه ماء وتحرك هنا اى من المعادن بدون تأكسد تام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينئذ اخراج الاكسيد وتركه

وان كمية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اخلاق المينا اما كمية القصدير اللازم لعمل مينا شفافة مينا مطلية بيضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا الشفافة المحروزة اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

﴿ نومرو ١ ﴾			﴿ نومرو ٢ ﴾		
٣	ونصف درهم	رصاص	٥	درهم	رصاص
١	درهم	قصدير	١	«	قصدير

﴿ نومرو ٣ ﴾			﴿ نومرو ٤ ﴾		
٦	درهم	رصاص	٧	درهم	رصاص
١	«	قصدير	١	«	قصدير

أكسد كلا من هذه النمر كما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعندما يراد تحضير مينا مطلية بيضاء نعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة فى تركيب المينا الشفافة بالكمية التى ستذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى تراكيب للمينا المطلة البيضاء ﴾

﴿ تركيب اول ﴾

٣ درهم سليكون
٤ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ١
درهمان ونصف نيترات البوتاسا

﴿ تركيب ثان ﴾

٣ درهم سليكون
٥ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٢
٢ « نيترات البوتاسا
١ « بورات الصودا

﴿ تركيب ثالث ﴾

٣ درهم سليكون
٦ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣
١ « نيترات البوتاسا
١ « بورات الصودا

﴿ تركيب رابع ﴾

١٠ درهم سليكون
١٨ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣
٠٤ « نيترات البوتاسا
٠١ « بورات الصودا

﴿ تركيب خامس ﴾

٣ درهم سليكون
٧ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤
١ « بورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هى الآتية اسحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيدا وضع المزيج فى بوتقة مغطاة داخل كور كالمستعمل عند صباب النحاس وقو النار كثيرا واترك البوتقة داخل النار الى ان تراه مائعا وعندما تكشف البوتقة صبه فى وعاء فيه ماء ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بالماء وهكذا اربع مرات متوالية واخيرا نشفه واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الى وقت الاستعمال واذ عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وها هى

﴿ مينا زرقاء ﴾
١٠ جزء مينا شفافة اولا
من ١ الى ٢ « اكسيد الكوبلت

﴿ مينا خضراء ﴾
٦ جزء مينا شفافة اولا
من ١ الى ٢ « ثانى اكسيد النحاس

﴿ مينا بنفسجية ﴾
٣٠ جزء مينا شفافة اولا
من ١ الى ٢ « اول اكسيد المنغنيز

﴿ مينا صفراء ﴾
٦ جزء مينا شفافة اولا
من ١ الى ٢ « كلورور الفضة

﴿ مينا حمراء ارجوانية ﴾
١٢ جزء مينا شفافة اولا
من ١ الى ٢ « اكسيد الذهب

﴿ مينا سوداء ﴾
١٥ جزء مينا شفافة
من ١ الى ٣ « اكسيد النحاس
من ١ الى ٣ « اكسيد الكوبلت
من ١ الى ٣ « اكسيد المنغنيز

يماع كل من هذه التراكيب فى بوتقة مغطاة ثم يسحق بعد ذلك جيدا ويحفظ الى حين الاستعمال

تحدث احيانا ان الينا الحمراء تفقد هذا اللون عند اصقها بالمعدن وتصير بنفسجية قلمنع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجد بالامتحان ان لونها احمر قاني يضاف اليها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في كيفية لصق المينا بالمعدن ﴾

للمعدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهي ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يغلى في مذوب كربونات البوتاسا ويغسل بعد ذلك جيدا بماء واذا كان المعدن من السافل الواطي العيار فمن الضرورة ان يغلى قبل لصق المينا به في المزيج الآتي الى ان يتطاير الماء عن الاملاح تماما وهذه صفة المزيج

٤٠	درهم	نيترات البوتاسا
٢٥	«	كبريتات الالومين والبوتاسا
٣٥	«	كلورور الصوديوم


تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كمية ماء كافية لذوبانها فقط

والقصد من غليان الذهب السافل العيار في هذا المذوب هو لكي يتعرى سطحه من النحاس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

ثم تأخذ من مسحوق المينا التي تريد ان تلصقها بالمعدن وتضعها في هاون من اليشم وترطبها بماء وتسحقها ايضا على هذه الحالة لتصير بغاية ما يمكن من النعومة ثم ضع المسحوق في وعاء زجاج وضع فوقه قليل ماء لغمره فقط فيكون مهيأ للعمل


خذ من المسحوق المحضر كما مر على رأس ملوق من حديد ومده على سطح المعدن المهيأ له مدا متساويا واضغط بعد ذلك بالملوق على المسحوق فيسيل منه الماء الزائد ثم خذ خرقة قديمة لطيفة وكبسه بها فتمتص ما بقي فيه من

الماء وضع عند ذلك لقطعة على لوح من تنك ذى ثقوب كالمصفاة (شكل ٢٩)



٢٩

وضع هذا الاخير فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى الكور حيث يميع و يلتصق بالمعدن
اذا كان مرادك عمل ميا شفافة فلا تضع من المسحوق على سطح المعدن سوى طبقة رقيقة وبالعكس اذا كان مرادك عمل ميا معطاء
وقبلما نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق الميا على سطح المعدن يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فنقول
ان الكور (شكل ٣٠) مركب من ثلاث قطع الاولى وهى قاعدة الكور



٣٠

مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل
والقطعة الثانية هى غطاء الكور بهيئة قبة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكثر وفى جنب هذا الغطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بعد ذلك
والقطعة الثالثة كناية عن علبة من فخار ذات فتحة فى جانبها فتوضع هذه

الملة داخل الكور فوق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان قصتها تدار لباب الكور . ثم يغطى الكور بغطائه وتسد جميع فتحاته فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل الكور هي ان تضعها على لوح التنك المار ذكره وتقرب هذا الى باب الكور وتتركه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخله الى الكور رويدا رويدا ليحمى بالتتابع ثم تدخل اللوح داخل الملة الموضوعة داخل الكور وتتركه برهة ثم تديره بالملقط بلطف لتكون الحرارة عليه متساوية وعندما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فوق القطعة المعدنية فاعرف انه ماع والتصق بما تحته فبعد حالا يذوب ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير خارج الملة فتتركه هناك برهة ثم ابعده من هناك بالتدريج الى ان يصير قرب باب الكور فدعه ليبرد رويدا رويدا لئلا اذا اخرج دفعة واحدة يخشى من تشقيق المينا وخصوصا اذا كان محل اجراء العملية يدخل فيه الهواء منه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عندما يميع المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتاوى فاحذر لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة الزجاجية عليها غير كاف فيمكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

وبعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضي مساواته وتمليده فلغاية الاول تم تبرده ببرد ناعم او بان يوضع عليه شيء من المسادح سلولا ماءثم تفركه برفادة قصدير الى ان يستوى تماما

وللوغ الغاية الثانية اي لتلميع المينا تؤخذ من اكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برفادة قصدير لينة ليصير لامعا نوعا ثم

(١) يستحضر اكسيد القصدير لهذه الغاية بوضع قصدير في بوتقة على النار وكلما تأكسد منه شيء تؤخذ ويوضع في الماء ثم ينشف ويسحق ناعما جدا

يعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الابيض اللين مداوما الفرك به الى ان تصير لامعية الميناء بالدرجة المرغوبة

واعلم انه لا يقتضى استعمال الكور اذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى ان توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم او لوحة وينفخ عليها بالبورى الى ان تميع • وانه اذا كانت القطعة المراد لصق المينا عليها مطرومة من احدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجى بل قبل انتهاء العملية يذوب اللحام وربما تتعطل القطعة من اجراء ذلك فمن الضرورة ان يطلى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من مسحوق الفخار بالماء او من مسحوق الجص بالسائل المذكور ويطلى بها محل اللحام فيكون كحاجز بينه وبين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المعدن يبقى سطحه تحتها متلألئا جميلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمتزج اكسيدها مع المسحوق الزجاجى فيغير لونه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون مرغوب • فلذلك كلما كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر نجاحا

واذا كان سطح القطعة المراد لصق المينا عليها واسعا ورقيقا يلزم ضرورة ان تلبس بالمينا على وجهيها والا فتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقفا القطعة ارق من القشرة العليا ولزيادة الايضاح انظر ميناء الساعات الداخلية

وليكن معلوما ان القطعة المراد لصق المينا بها يلزم ان تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هذه الغاية تغلى فى سائل البوتاسا الذى ذكرناه فى باب التلبيس وبعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهيأة للعمل

﴿ الفصل السادس ﴾
﴿ في الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بالمعدن نرشدك الآن الى الطريقة التي يتم بها الرسم عليها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها وبعد مساواة سطحها وتليينه يغسل بماء نقي ثم يؤخذ من المينا الملونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من اليشم وتهرس الى آخر درجة من النعومة وتضاف اليها حينئذ كمية من زيت اللاوندا المختمر بالهواء (١) وتسحق معه جدا الى ان يصير المسحوق بقوام الشراب الخاثر فيرفع من الهاون ويحفظ في علبة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعمال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لها العملة ذاتها وتحفظ في علب الى حين العمل

وبعد تحضير الالوان كما مر ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمستعملة للتصوير باليد وعندما ترسم باللون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم باللون الثاني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على لوح التنك ذي الثقوب المار ذكره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا اعمل بعد ان ترسم باللون الثاني . وبعد تميم الرسم شعل النار داخل الكور كما سبق القول عن ذلك وضع القطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركها هناك ليذوب ما رسمت به ويلصق بالمينا وذلك يعرف عندما تنظر ان الرسم صار لامعا . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا الى ان تصير بباب الكور فاتركها هناك

---

(١) كيفية تخمير زيت اللاوندا هي ان تضع منه نقيا على صحن وتغطي الصحن بقطعة من الشاش الهندي وتتركه معرضا هكذا للهواء والنور مدة . ويعرف ان الزيت صار خثرا حسب المطلوب عندما يصير بقوام زيت الزيتون .

لتبرد لئلا اذا اخرجتها دفعة واحدة ينشق الرسم والمينا الملصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل منه الهوا فتتم لهذا جميعه

تحدث عالما ان الرسم يحتاج الى اصلاح بعد اخراج القطعة من الكور فلذلك عندما تبرد ضع ايضا من اللون اللازم في المحل المحتاج اليه وارجعها الى الكور ثانيه واتركها الى ان يجمع ما اضفته و يلتصق بما تحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانيه بعض عيوب محتاجه الى الاصلاح فقدر العامل ان يصلحها ويعيدها الى الكور هكذا على اربع مرات متواليه

ولا يصح وضع القطعه في الكور اكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفى ما في ذلك من الضرر

هذا ولا يخفى ان الرسم على المينا من الاعمال الدقيقة المثمرة النتيجة وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يتسلح بالصبر الجميل وان لا يفتر عزمه عند حدوث ما يطرأ عليه من عدم النجاح وليذكر دائما المثل الدارج القائل في العجلة الندامه وفي التأني السلامة

قد قلنا عندما تكلمنا عن تركيب المينا الملونه ان اللون الاحمر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا اللمسه وتقول الآن انه اذا عوض عن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحما فاتحا او غامقا حسب مقدار الاكسيد الموضوع ، وانه اذا مزجت المينا الملونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفه تحصل من ذلك الوان مركبه ولاجل الايضاح انظر ما ذكرناه عن الالوان المركبه في باب صباغ الاقمشة

انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون



﴿ الباب التاسع ﴾

﴿ القسم الاول ﴾

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون ﴾

الصابون مركب يحصل من مزج اجسام دهنية كالزيت والشحم بمحلول قلويات كاوية كمحلول الصودا والبوتاسا . وهو على نوعين اما جامد وهو ما كانت قاعدته الصودا واما رخو وهو ما كانت قاعدته البوتاسا وسنتكلم عن كل منهما على حدة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا ﴾

ان الصابون الحاصل من اتحاد الصودا مع زيت الزيتون هو النوع الوحيد المستعمل في هذه البلاد ولكون الاغلب لا يعلمون حقيقة الاجزاء والمقادير المركب منها يقتضى ان نرشدهم الى المقادير الحقيقية التي يقدرون ان يطبخوا بها صابونا في اي وقت كان

لقد علم بالامتحان انه يلزم لكل خمسين اقة زيت زيتون خمسة واربعون اقة من الصودا الجيدة وان لكل ثلاث اقات من الصودا يلزم اقة كلس لتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصود المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك في ذيل هذا الكتاب) وبعد ذلك تسحق الصودا ثم تؤخذ كمية الكلس اللازمة ولتكن قطعا وتوضع برهة في محل رطب للهواء او يرش عليها قليل من الماء وتترك قليلا فتنشق تلك الحجارة ثم تصير

مسحوقا ناعما (يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ) فيخلط جيدا مع مسحوق
الصودا بالمقادير المقررة آنفا ويوضع المزيج فى اوعية من خشب او فى بركة
(يسميها اهل هذه الحرفة حوضا) مبنية فى محل مرتفع مصنوع لها ميزاب اذا
فتح يصب فى جرن مكلس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة
قراريط بماء محض ويحرك داخل الماء ويترك منقوعا هكذا اثنتى عشرة ساعة ثم تنزع
سدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذى تحته فهذا السائل هو
المحلول القوى يحفظ وحده . ثم تصب فوق ما بقى فى الحوض كمية من الماء المحض
قدر الكمية الاولى وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب ويحفظ الماء النازل على حدة
وهو المحلول الثانى . اجر العملية عينها على الثفل الباقى فى الحوض واحفظ الماء
الذى يرشح منه فهو المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من
حيث الملح القلوى المذاب فى كل منها

واعلم ان الثفل الذى يبقى فى الحوض لايفقد جميع خاصته القلوية بالعمليات الثلاث
المار ذكرها فمن المستحسن ان توضع فوقه كمية ماء ويترك مدة ثم يؤخذ الماء ويحفظ
ليستعمل عوضا عن الماء المحض عندما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد . و ما يبقى
بعد ذلك يستعمل فى اوربا لاخصاب الاراضى الزراعية . وبعد تحضير الماء القلوى
كما سبق القول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية وتمزج سوية ثم
توضع فى خلقين (١) بنوع ان السائل يملأ ثلثها تقريبا وتوقد النار تحت
الخلقين وعندما يقرب الماء القلوى الى الغليان يضاف فوقه الزيت بالمقدار
المقرر سابقا ولا يمكث الزيت قليلا حتى يتحد مع الصودا المذابة بالماء
ويصير كالمستحلب ثم تخفف النار تحت الخلقين ثم يأخذ العامل فى ان يضيف
كل برهة ويحرك الى الخلقين من المحلول الخفيف الثالث معتنيا بان يرش
السائل رشا ليكون المزج اتم واسرع فيكون ما فى الخلقين متساوى القوام
اعنى انه لا يكون من الزيت عائما ولا من المحلول القلوى بدون اتحاد فى قعر

---

(١) يلزم ان تكون الخلاقين المستعملة لطبخ الصابون ضيقة من اسفل واسعة
من اعلى وانها حنفية فى اسفلها وان تكون مركبة فوق النار بنوع انها
لاتحمى سوى من اسفلها

الحلقين واذا لاحظ العامل انه بقى زيت عائم فليضف من المحلول الاول القلوى مايكفى لاتحاد الزيت العائم اما اذا كان المحلول كثيرا فى قعر الحلقين فتضاف من الزيت كية مساعدا بالتحريك ليصير الاتحاد تاما ٠ والعلامات التى بها يعرف ان الماء القلوى كثير على الزيت هى سيولة المزيج وشفافه ومن الاسباب التى تجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام فى الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح فى الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعندما يحدث مانع كهذا اى انه اذا لم يتحد الزيت مع السائل مهما زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال ويصير المزيج جامدا متساوى القوام (هذا يتم بعد ١٨ او ٢٠ ساعة من وضع المزيج على النار) فيضاف عليه حينئذ من المحلول الثالث الخفيف مذابا به ٢٥ درهما من ملح الطعام لكل اقة من الزيت المستعمل (يحرك جيدا عند اضافة السائل الذاب به الملح) وتسحب النار من تحت الحلقين ويترك المزيج ٤ ساعات ثم تفتح الحنفية التى فى اسفل الحلقين فيسيل منها الماء الذى فرخ عن الزيت بواسطة ملح الطعام فيلق ثم رجع النار الى تحت الحلقين واضف الى هذه من محلول الصودا الخفيف المذاب به من ملح الطعام واغل المزيج اغلاء لطيفا مع الاعتناء بان تنزل عن حوافى الحلقين الصابون الجامد الذى لصق بها ـ هكذا يكتسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار ثانية ودع المزيج يرتاح برهة ثم اسحب عنه الماء بفتح الحنفية ورجع بعد ذلك النار واضف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم اسحب عنه الماء ايضا كما سبق القول وجدد اضافة المحلول القوى مساعدا بالتحريك مع الاحتراس بان تكون النار كافية لغلى المزيج غليا لطيفا فقط فيأخذ حينئذ قوام الصابون فى ان يشتد اكثر وكرر سحب الماء من الحنفية واضافة السائل القوى على اربع مرات متوالية وعندما تتكون على وجه الصابون طبقة يلزم العامل ان يحرك المزيج ليخلطها به ٠ وقد يحدث ان بخار الماء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منه كمية خارج الحلقين فليحترس العامل من ان يصيبه الصابون المتطاير لئلا يؤذيه

ويعرف ان الصابون قد نضج اى انه صار بالقوام المطلوب عندما تظهر به

العلامات

العلامات الآتية وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفسج تقريبا وتفقد رائحة الزيت المخصوصة به وعندما لا يدوم يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضغط بينهما باردا بل ينفصل منهما كقشر بدون ان تترك عليهما رطوبة

واعلم ان المدة اللازمة لطبخ الصابون تختلف بحسب اختلاف الكمية المراد طبخها فكلما كانت الكمية كثير يلزم لطبخها وقت اطول وبالعكس

وعندما تعرف بالعلامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطلوب اتركه ايضا يغلى من ٨ الى ١٠ ساعات هذا فى الشتاء اما فى الصيف فمن ١٠ الى ١٥ ساعة ثم اسحب النار من تحت الحلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الحنفية فيسيل منها الماء الذى بقى بدون انحلال

والصابون المطبوخ بهذه الطريقة يكون لونه مزرقا واحيانا مسودا وهذا اللون ناتج عن وجود كمية قليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاسحب الى عندما يصير بدرجة الاستواء الى سبق القول عنها من ماء العادة كما كادة ليصير بقوام اللبن الرائب فاترك تحت الحلقين نارا خفيفة وبعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الملون الصابون الى قعر الحلقين ثم اروده بمصفاة ومنها صبه فى دلو ومن هناك الى المسطح حيث يجمد عندما يبرد فيقطع ألواحا بالكبر المطلوب

وقد يستغنى عن هذه العملية الاخيرة اى عن امداد الصابون بماء العادة اذا استعملت الصودا نقية جدا

قلنا انه عندما يفقد الزيت رائحته المخصوصة ويصير بقوام خثر يكون قد صار ناضجا كافيا فيترك فى الحلقين الى ان يبرد قليلا فينفصل منه الماء الذى بقى متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الحلقين بمصفاة كما ذكرنا ومنها يصب فى دلو ومنه فى صفائح من خشب قوية والاحسن فى غرفة تسمى المسطح ارضها مفروشة بكلس مجبول على علو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكلس رواز من خشب لئلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكلما وضع شئ من الصابون فى المسطح يأخذ العامل فى ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو ويترك هكذا يومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه

من ثلاثة الى اربعة ايام لان حرارة القنات ترخي الصابون ولسبب ذلك يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة اطول في الصيف مما هي في الشتاء فاعلم ذلك

وعندما ييبس الصابون في المبسط يسطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح وبعد ان يطبع اسمه او اسم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم توخذ الالواح وتصفّ على بعضها لتصير على هيئة اعمدة هرمية الشكل في محل للهواء وتترك هكذا الى ان تيبس وهكذا تنتهي العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر اللون يفضل على الصابون الابيض ولا نعلم حقيقة سبب هذا التفضيل وبعد الامتحان وجد ان اصفرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صانعي الصابون في هذه البلاد يحلون الصابون اي انهم يمدونه بماء عند انتهاء طبخه يرسب الحديد الى قعر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مصفر الا بطريق الصدفة مع انهم لو اخرجوه من الخلقين حد نضجه بدون ان يضيفوا اليه ماء ويصبّوه ويقطعوه لجاري العادة لاصفر ظاهره بعد يباسه ويبقى داخله رماديا حسب المرغوب

واعلم انه اذا اريد اعطاء اللون الاصفر للصابون فالطريقة الآتية

قبلما يصير الصابون في الخلقين بالقوام المرغوب تماما يضاف اليه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد في المحلول القلوي الخفيف بنسبة درهمين من كبريتات الحديد لكل اقة من الزيت

وعندما يصير بدرجة النضج اللازمة يبسط في المبسط ويقطع الواحا فيصفر ظاهرها عندما تيبس لان كبريتات الحديد الممزوج بها يأخذ من اكسجين الهواء ويتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بلون رمادي مشوبا بازرق قليل

واعلم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يكون دائما اصلب من الصابون الابيض لان كمية الماء به هي اقل مما هي في هذا

واذ تكلمنا الى الآن عن كيفية اصطناع الصابون في المعامل الكبيرة يلزمنا ان نرشد القارئ الى طريقة سهلة يقدر بها ان يصنع ما يلزمه من الصابون بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما في ذلك من التوفير

طريقة

﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون فى البيوت ﴾

اذا اريد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درهما من تحت كربونات الصودا نقيا و ٥٠ درهما من الكلس حيا وبعد سحق الصودا واطفاء الكلس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضع المزيج فى وعاء من فخار او من خشب ذى ثقب على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام وبعد سد الثقب يغمر المسحوق بماء على علو ٣ قراريط من سطحه وبعد تحريكه يترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثقب الوعاء فيسيل منها الماء القلوى رائقا لانه تصفى بمروره على قطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل على حدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما بقى فى الوعاء كالمرة الاولى .بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقعر ويوضع على النار وداخله الاقة والنصف زيتا واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيج مع الاعتناء بان يضاف اليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما التحريك بقطعة من خشب وعند ما يستعمل المحلول الثالث جميعه يضاف من المحلول الثانى الى ان يفرغ جميعه ايضا فيضاف من المحلول الاول وعندما يشاهد ان المزيج صار بعضه خثرا غير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليه قدر ٣٥ درهما من مسحوق ملح الطعام حالا يلتصق الجامد منه بعضه ببعض وينفصل عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصف ساعة ثم ينزل القدر عن النار ويترك ليبرد قليلا ثم يرفع منه الجامد بمصفاة ويهرق الماء المالح وبعد تنظيف القدر وترجيع الصابون اليه ووضعه على النار يوضع داخله قدر مائتى درهم من ماء العادة وعندما يقرب للغليان يزاد عليه بالتدريج ما بقى من المحلول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدر عن النار ثانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى القدر ثم يعاد فوق النار وداخله الصابون واقة من ماء العادة

وبعد ان يغلى ثلث ساعة يرفع من القدر ويبسط فى محل مرشوش عليه كلس مطفأ منخول ويترك مبسوطا خمس عشرة ساعة، ثم يقطع ألواحا

واذا وزن الصابون الحاصل من هذه العملية بعد تقطيعه يكون وزنه ثلاث اقات فيوضع فى محل ناشف الى ان يفقد سدس وزنه لطيار الماء عنه، ويصير حينئذ صلبا كالصابون التجارى المعهود

﴿ فى تحويل زيت اللوز الى صابون ﴾

ان استعمال الصابون الحاصل من طبخ زيت اللوز مع السوائل القلوية محصور فى الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الا لنادر فى الزيت المذكور . فعلى من اراد ان يتعاطى طبخه ان يأخذ زيت لوز جيد حلو الطعم ولكن تحت كربونات الصودا المراد استعماله نقيا فنذاب الصودا فى ماء مع مثل ثلث وزنها من الكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا يترك ثلاث ساعات ثم يرشح بورق لترشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١ جزءا ومن زيت اللوز ٢٥ جزءا ويوضعان فى قدر على نار خفيفة للغاية وعند ما يصير المطبوخ بقوام خثر يصب فى قوالب ويترك فيها الى ان ييبس

واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن تركيبه وطبخه يكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة وطعم حلو وكلما ازمن يتصلب حتى انه يصير قابلا للسحق والنخل اذا قطع قطعا صغيرة وجفف فى محل حار

﴿ فى اصطناع سائل يقوم مقام الصابون ﴾

يؤخذ رماد للخشب صلبة محروقة حديثا ويضاف اليه مثل ثلث وزنه كلسا مسحوقا مطفأ حديثا ويغمر بماء وينقع مدة ثم يصفى الماء عنه ويحفظ ليستعمل عند اللزوم . وعند ما يراد استعمال صابون يؤخذ من الماء المحضر كما سبق ثلاثون جزءا ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجهما وتحريكهما يصير السائل ابيض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لو كان من الصابون الجيد . فيوضع منه اذ ذاك كمية فى وعاء واضف اليه من الماء المحض كمية قليلة او كثيرة حسبما يراد به

الدرّ المكنون في الصنائع والفنون


تأليف

المعلم الماهر الحاذق الخواجه جرجس
طنوس عون اللبناني

﴿ الطبعة الثانية ﴾

طبع برخصة نظارة المعارف الجليلة
تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طبع في مطبعة الجوائب
قسطنطينية
سنه
١٣٠١



كتاب

الدر المكنون فى الصنائع والفنون

المقدمة

(كما باصله)

الحمد لله الذى خلق الانسان باتقن صنعة وعلمه اصول الصناعه * فكانت له فى معيشته من اروج البضاعه * والذى ميز بالذكاء المفلحين من القاصرين * وجعل العالمين قدوة للمتعلمين * اما بعد فلما كانت الصنائع فى بلادنا كاسدة السوق * وكان شوق الشوق لها غير مشق بآمال غير المشوق * ورأيت ان فقدها من بين ابناء المشرق مما يفقدهم ارباحا كثيره * فتظهر بلادهم بالنسبة الى غيرها من البلاد المتمدنة بمنزلة غير مرضيه * لكونها تفتقر اليها فى اكثر مهماتها ولوازمها * فتخسر من اموالها قسما تقدر ان توفره اذا اعملت بعض عزائمها * وكانت المؤلفات الصناعية فى العربية قليلة الوجود * فكان بذلك لنا ذكر غير محمود * فاذ كان ذلك ورأيت من الضرورة ايجاد لازم كان مفقودا * واقامة ركن للصناعة كان مهدودا * استعنت بالله على تأليف هذا الكتاب الكبير النفع مع صغر حجمه * لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغنى اللبيب عن سواه عند استعمال فهمه * فانى قد ضمنته ما قل وجل من اصول الصنائع الجليله * باسلوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله * قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العزيز * الذين طالما كانوا فى احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز * والذى يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع والجليلة الوضع * وانى اسأل الله ان يجعله خالصا لوجهه الكريم * وينفع به مطالعيه نفعا ينالون به ما يرغبون من تقدم ثروتهم ونجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحيم *

الباب الاول

فى اللبس وما يتعلق به

ديباجة

فى الكلام عن اللبس

ينقسم هذا الفن الى قسمين الاول الطلى البسيط المعروف بالطلى والثانى اللبس الغلافى ومع كون هذين القسمين متشابهين فى الظاهر يختلفان بحسب حقيقتهما • فالاول منهما اى الطلى يتم بالالة الكيماوية والثانى بالتحليل الكيماوى المسبب عن القوة المكتشفة حديثا وهى القوة الكهربائية ومما انه قد شاع استعمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الغلافى فى معمل واحد وان الاستحضارات التى تستخدم لكلا الفرعين هى تقريبا من نوع واحد وان النتيجة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى ان نتكلم عن كل واحد منهما على حدة فنقول وبالله التوفيق

اما الطلى فهو ان نكسى سطح القطعة المراد طليها بغشاء يحصل بتألف اجزاء كيماوية مع ظاهر المعدن المراد طليه ملتصقة به ويكون هذا الغشاء اذ ذاك فى غاية الرقة حتى انه لا يلبث الا مدة يسيرة ثم يزول

واما التلبيس الغلافى فهو ان نكسى سطح معدن سهل التأكسد كالنحاس والحديد بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المعدن من التأكسد بحجزه اياه عن مماسة الهواء الكروى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون ابهج للنظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقا تاما وثابتة الى مدة طويلة كما يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تحبيس البوتيا الخ • واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

وبهذه العملية نقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها مماثلا له بكل دقائقه مماثلة تامة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب ارادتنا ثم ننزعها عنه • ونقدر ايضا ان نحفظ من العطب

شخصا اوزهرة او ثمرة اوحشرة او ما شاكل ذلك يلبس كل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم انه قبل الشروع فى العمل يجب بكل اعتناء تنظيف القطعة المراد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها ويسبب انفصاله عنها بنوع غير قابل الاصلاح • ولذلك قد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب وبعد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافية لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركباته

القسم الاول

﴿ فى التنحيس ﴾

الفصل الاول

﴿ فى تنظيف المعادن المعدة للتلبيس ﴾

﴿ فى تنظيف النحاس ومركباته ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون يحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ لتنظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذى يحتمل النار اذا كان قطعة واحدة يتم بوضعها فوق نار هادئة الى ان تصير حمراء مكمدة • واذا كان قطعا متعددة كالمذكورة آنفا يتم احماؤها بوضعها فى آلة كمحمصة البن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الغريبة والدهنية • واما النحاس الذى لا يحتمل النار فينظف بغليانه مقدار خمس دقائق فى احد السائلين الآتيين

السائل

(السائل الاول) مركب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من البوتاسا الكاوية

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

(السائل الثانى) مركب من الاجزاء الآتية

٢٥ جزءا من تحت كربونات البوتاسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

❁ الطريقة الثانية ❁ هى ان تضع القطعة او القطع المحماة على ما مر فى السائل الآتى وهى حامية

١٠ اجزاء من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداء التى علتها من الاحماء فى النار (وهى ثانى اكسيد النحاس) فيصير لونها احمر معتما (وهو اول اكسيد النحاس) واما اذا لم تحم فى النار لكن دهقت فى سائل البوتاسا فيجب غسلها بالماء قبل وضعها فى السائل المار ذكره ها

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بعركها برمل ناعم او فرشة نحاسية

❁ الطريقة الثالثة ❁ هى ان تغسل القطعة بالماء بعد تحضيرها على ما مر فى الطريقة الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها فى المزيج الآتى وتخرجها حالا وهذا المزيج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزء من الحامض النيتريك الثقيل (بالكيل)

١٠٠ جزء من الحامض الكبريتيك الثقيل (بالكيل)

١٠٠ جزء من ملح الطعام (تقريبا)

وطريقة مزجها هى ان تضع الحامض النيتريك فى اناء زجاجى ثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجى ثم تضيف اليهما الملح فيتصاعد اذ ذاك بخار يضر بالصحة اذا استنشق مدة طويلة ولذلك يلزم تحضير ذلك فى الفلا قبل استعماله بمدة ٢٤ ساعة

﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هى ان تصقل القطعة بعد اخراجها من هذا المزيج فى الحال صقلا جيدا لتصير لامعة وتصلح ان توضع فى مغطس التلبيس • ولكى يتم التصاقها بالمعدن المراد تلبيسها له الاحسن ان تغطس فى المزيج الآتى

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

٢٠ « من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ « من نيترات ثانى اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط نحاسى • فتبقيها فى هذا المزيج مقدار خمس ثوان الى عشر ثم تخرجها وتغسلها بالماء بدون ان تمس باليد ثم تعلقها فى مغطس التلبيس

﴿ فى تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احماء القطعة فى النار ووضعها فى سائل الحامض الكبريتيك المار ذكره ويزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية ثم تغطس فى المزيج الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

﴿ فى تنظيف التوتيا ﴾

طريقة ذلك هى ان تغطس القطعة فى سائل البوتاسا المذكور آنفا وتبقيها مقدار دقيقة ثم تغسلها بماء وتغطسها بعض دقائق فى سائل الحامض الكبريتيك ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فبماء بارد وتحركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فعل الحام يسود فيجب ان تنظف جيدا ثم تغطس بالمحلول الزئبقى وتعلق فى مغطس التلبيس

﴿ فى تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هذان المعدنان ينظفان بامرارهما فى سائل البوتاسا وفركهما بمسحوق الخفان ووضعهما قليلا فى المزيج الآتى

١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكلوريك

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

ولكن لا يكفى ذلك لتنظيف هذين المعدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلبيسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المغطس النحاسى الذى سيأتى ذكره ان شاء الله

﴿ فى تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هى ان تغلى القطعة منهما فى سائل البوتاسا ثم تحركها بمسحوق الخفان الناعم ثم تضعها مقدار خمس ثوان فى المزيج الآتى

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادى

٣٠٠ « « من الحامض الهيدروكلوريك (او مائة من الحامض الكبريتيك)

ثم تغسلها حالا بماء بارد وتأخذها الى المغطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تحميص ولكن فى مغطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تحميص

لقد استنتج مما ذكر ان التحميص يكون كنفقة لتنظيف جملة معادن وكوسيط بينها وبين المعادن الثمينة التى تلبسها . وسنتكلم عن المغاطس المختلفة اللازمة لكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكلم عن الآلة الكهربائية التى هى الفاعل الاصلى لذلك

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى البطاريات ﴾

البطارية هى الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين يصدر احدهما من احد طرفى الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثانى ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط المعدنى المؤدى كلا من السائلين فى احد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلبى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين


اللذين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة • واذا غطست وأسى الوصلين فى سائل ما بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكهربائى

فالقطعة المراد تلبيسها تعلق دائما برأس الموصل السلبى المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثانى اى الايجابى فينتهى غالبا برق او شريط من البلاتين او يعلق فيه رق من نفس المعدن المحلول فى المغطس بلاتين

وانواع البطاريات المستعملة للتلبيس كثيرة جدا • واجود آلة لهذه العملية هى التى مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفروضة وبكلفة قليلة

وبعد امتحانات كثيرة وجد ان بطارية بُنْسن وبطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكونهما تعيان الشروط المرغوبة

اما بطارية بنسن فهى مركبة من اناء زجاجى او فخارى مدهون (شكل ١)



ومن اسطوانة توتيا مجمرة فى اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٢) ومن اناء صينى ذى مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كربون الفحم الحجرى المعروف بالكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفى الهيئة ومن شريطين او خيطين من نحاس اصفر (والاحسن ان يكون احمر) يغطيان الا طرفى كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بشمع او خلاف ذلك مما لا يوصل الكهرباء • وطول كل منهما حسب الارادة

واما

واما بطارية «كروف» فلا تختلف عن بطارية «بنسن» الا بشئ واحد وهو استعمال رقاقة بلاتين عوضا عن الكوك للقطب الايجابى . ونظرا لارتفاع قيمة البلاتين افضل بطاريه بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

﴿ فى كيفية تحضير بطارية بنسن ﴾

هى ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الاناء الزجاجى من المزيج الآتى

١٢ جزءا من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ « من الماء الاعتيادى

﴿ ثانيا ﴾ ان تضع داخل الاناء الزجاجى اسطوانة التوتيا ملغمة (١)

﴿ ثالثا ﴾ ان تضع ضمن الاسطوانة الاناء ذا المسام

﴿ رابعا ﴾ ان تملأ الاناء ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثقيل

﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك فى الاناء ذى المسام داخل الحامض النيتريك (٢)


﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرضين شريطا موصلا فى كل من القطبين فتصير البطارية حاضرة

واذا اردت تحضير البطاريات كثيرة فركب كلا منهما على حدة وصل القطب السلبى اى الشريطة المسمرة بالتوتيا بالقطب الايجابى اى الكوك الموجود

(١) سنتكلم عن كيفية تلغم التوتيا فى فصل على حدة

(٢) يلاحظ ان تكون مساحة سطح الحامض النيتريك فى الاناء الصينى مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذى يكون فى الاناء الخارجى . واذا كانت مساحة الحامض النيتريك اعلى قليلا فلا بأس من ذلك

في البطاريه الى بلد وهلم جرا فتصير الآلة هيئة (شكل ٥) فيبقى



٥

قضبان مضافان الواحد من جهه وهو السلبي والآخر من جهه اخرى وهو الايجابي فيربط في كل منها موصل كما مر

فالتحضير المذكور يمكن البطاريه ان تشتغل من اربعه ايام الى جمعة . على انه من الضروره ان تضاف اليها كل عشرين ساعه قليل من مزيج الحامض الكبريتيك في الاناء الخارجي وقليل من الحامض النتريك في الآنية التي فيها عند كان قد تصاعد منهما في تلك المده

واما بعد مضي الاربعه ايام فيرتق السوائل وتعوض عنها بسوائل جديده ولا تبقى اجزاء البطاريه مركبه وهي داخل الحوامض اذا كان لا يراد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعه منها وتغسل بالماء وان توضع الحوامض في آنية معده لها ذات سدادات

ويجب دائمًا ان تكون البراغي واطراف الشريط الموصله في غاية النظافه . ويستحسن وضع الآلة وقت تشغلها في محل مرتفع معد لها لتسهيل على الذي تشغلها ملاحظتها بدون ازعاج

ويجب ان يحترس من ان حوامض الطارية تصل الى المغطس بواسطة الشرط الموصلة فوضع المغطس فى محل مرتفع ايضا

ويجب ان توضع الطارية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار المصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا ينبغى ان تكون الآلة فى محل فيه معادن ملسة او معدة للتلبيس لان البخار المصاعد يؤذيها ولذلك اتفقوا على وضع الطارية فى مخدع منفرد والمغطس فى مخدع يليه ويثقب الحائط الحاجز بين المخدعين ويرسل الموصلان من الطارية الى المغطس مارين فى الثقب

يحدث احيانا ان الطارية لا تفرز مجرى كهربائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى الشرائط المسعرة بالتوتيا فى الطارية الواحدة يكون ماسة اسطوانة التوتيا فى الطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانع

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهربائى منحدرا من القطب او لا ٠ ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس رأس الكوك الطالق من الجهة الواحدة راس الموصل المربوط فى التوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا تظهر لك باتحادهما شرارة والا فلا ٠ او ان تمس طرف الشريط السلبى بقطعة من الفولاد كالمبرد مثلا وتحك الاتحاد على المبرد فاذا كان السير جيدا تظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع وتزيله

ويحدث ايضا ان بطارية مشعلة من يومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة ٠ ويكون ذلك اما لعدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسبما ذكر واما لاتساع مسام الاناء الصينى فيمص اذ ذاك من محلول التوتيا الذى يكون فى الاناء الخارجى و كسو سطح قطعة الكوك قشرة بيضاء فتمنع العمل فلاصلاح هذه العلة يغير ذلك الاناء وتمسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان التلبيس هو كيفية تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح ان

تكتسب معادن الثمن · فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مغاطسه (١) فنقول

﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في التحبيس الاحمر بالتغطيس ﴾

التحبيس الاحمر يتم تارة بالتغطيس البسيط وتارة بالكهربائية · فالطريقة الاولى لا تصلح الا لتحبيس الحديد وهي لا تكسوه الا غشاء رقيقا جدا وقليل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له · فالمغطس الاوفق لتحبيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من مزج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٢ من كبريتات النحاس
درهم ٣٢ من الحامض الكبريتيك الثقيل
اقة ٤ الى ٨ من الماء الاعتيادي

فبعد تنظيف الحديد كما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسى غشاء احمر لامعا معتدل الالتصاق · ولكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعلو سطحه غشاء نحاسي عديم الالتصاق حتى ان ادنى احتكاك يزيله · في اوربا حيث يحبسون بهذه الطريقة كميات وافرة من شريط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرقاصة يسحبون الشريط في حديدة السحب المستعملة عند الصائغ فينضغط النحاس على الحديد المغشى به ويعود فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المحبس صفيحة فتنضغط بين محدلتي مكبس فيعود النحاس ويصير كذلك اشد التصاقا

﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في التحبيس الاحمر الغلفاني ﴾

ان هذا التحبيس يتم بطريقتين مختلفتين : اما بتحليل ملح نحاسي بسيط ككبريتات النحاس مثلا وهذه الطريقة موافقة لتحبيس المعادن التي لا تضر بها الحوامض ·

(١) المغطس هو السائل المحلول فيه معدن بقصد تلبيسه على سطح معدن آخر

واما بتحليل ملح نحاسى مركب مع قاعدة ثانية كسيانور البوتاسا والنحاس وهذه مناسبة لاى معدن كان

فالطريقة الاولى تعد من جملة عمليات نتكلم عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . ونتكلم الآن عن الثانية الجيدة لتنحيس كل من المعادن اذ تكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والتصاقها حسب المرغوب . فن بعد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتى هو اصح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاء الآتية

درهم	٦٤	من خلات النحاس
«	٦٤	من تحت كربونات الصودا
«	٦٤	من ثانى كبريتيت الصودا
«	٦٤	من سيانور البوتاسا النقى
اقة	٨	من الماء الاعتيادى

وكيفية تركيبه هى ان تضع خلات النحاس فى اناء ليس فيه مسام كالزجاج والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماء المعين للمغطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كربونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخضر فاتحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وثانى كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكمدا ثم نصب فوقه باقى الماء وسيانور البوتاسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فيروق ويصير بلا لون كالماء . واما اذا ذابت الاملاح وبقى السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنقاوة المرغوبة فيضاف عليه كمية كافية منه حتى يروق المغطس تماما

ومما انه يلزم لهذا المغطس مجرى كهربائى وافر يقتضى تعداد البطاريات . وبعد تنظيف القطعة المراد تنحيسها وتعليقها فى الموصل السلبى خذ رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطعة المراد تلبيسها وعلقها فى الموصل الايجابى وغطس الاثنين معا فى المغطس ويجب اذ ذاك ان يكون بعد رقاقة

النحاس عن القطعة المراد تحسيها مقدار شبر او لكثر او اقل قليلا (١) والاحسن ان تكون القطعة المذكورة فى مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بمقدار خمسة قراريط وتحت سطح السائل بمقدار خمسة او ثمانية قراريط • فبعد تغطيس القطعة كما سبق تكسى برهة وجيزة غشاء نحاسيا فتترك الى ان تلبس قشرة بأحسن المطلوب

وللتحسين تحريك المغطس حينا بعد حين بقضيب من زجاج او خشب • واعلم انه يتعسر جدا وجدان سيانور البوتاسا بالنقاوة المرغوبة لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمغطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور التى اذ يقوم مقامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة • فالمغطس المستغنى عن نقاوة السيانور يتألف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ :

درهم ١٥٠ من كربنت الصودا
« ١٥٠ من سيانور البوتاسا
« ١٤٠ من خلات النحاس
« ١١٠ من سائل النشادر
اقة ٢٠ من الماء الاعتيادى

وكيفية تحضيره هى ان تحل الجوامد ما عدا خلات النحاس فى ثمانى عشرة اقة من الماء ثم تحل خلات النحاس فى الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل النشادر ثم تمزج الجميع سوية وتحرك فيروق المزيج ويصير كالماء وان لم يرق اضف عليه كية من سيانور البوتاسا حتى يروق

﴿ صفة مغطس لتحسين القصدير والحديد المصبوب والتوتيا ﴾


درهم ١٠٠ من ثانى كربنيت الصودا
« ١٦٥ من سيانور البوتاسا
« ١١٠ من خلات النحاس

(١) كلما كانت رقاقة النحاس فى الايجابى قريبة للقطعة التى فى السلبى تزيد قوة المجرى ويسرع التحليل

درهم ٦٥ من سائل النشادر
اقة ٢٠ من الماء الاعتيادى

وكيفية تحضيره كالاول · والاحسن ان يكون هذان المطسان فاترين عند استعمالهما

قدجرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المطس فى اناء من زجاج او فخار مدهون او خشب محكم الضبط كالبرميل ويمد على فوهته قضبان من نحاس احمر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط ارفع منها مربوط بالوصل السلبى · فتربط القطع المراد تلبيسها بخيطان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير القطع المربوطة بها فى داخل المغطس · ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبى القضبان الاولى ويوصلان بخيط نحاسى رفيع مربوط بالوصل الايجابى ولا يصح ان يمس القضيبان القضبان الاولى السلبية · وبعد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكتسى القطع قشرة نحاسية متساوية · هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها · (شكل ٦)




٦

واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فانها توضع بعد تنظيفها فى سلة وتربط قطعة منها بشريط رفيع ويربط الشريط فى علاقة السلة ومن هنالك بالوصل السلبى فتتم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التى لم تربط لانها تكون بينها فتمسها · ولا يلزم لهذه العملية سوى رقاقة واحدة نحاسية بشرط ان تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع ·

ومن اللزوم تحريك القطع التي في السلة على الدوام لكي تلبس المكشوفة منها والمغطاة قبل التحريك لبسا متساويا في الجميع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذوبانها في المغطس عن كية النحاس المحللة بالقوة الكهربائية والتي تلبسها القطعة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احيانا ان هذا التعويض لا يكفي لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتقر اذ ذاك المغطس الى نحاس ويبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كية من خلات النحاس ومثلها من سيانور البوتاسا . واذا تكررت الاضافة هذه عدة مرات يضاف الى المغطس كية من الماء

واذا علق في القطب الايجابي رقاقة اكثر مساحة من القطعة المعلقة في القطب السلبي . او اذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمنا طويلا بدون ان تعلق بازائها قطعة للتلبيس يذوب منها كية تعيق العمل ويتلون المغطس بلون اخضر او ازرق فيضاف عليه في مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء او بيضاء فتمنع ذوبانها وتقلل فعل المجرى حينئذ فيضاف على المغطس كية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما مر الى ان يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال . واذا صدق الامر ووضع منه بعدم الانتباه كية اكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق . والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قليلة ولاحظ بالتدقيق التغييرات التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يبقي مغطسه بحالة مرضية

واذا لزم تفضيض القطعة بعد تنحيسها تخرج من مغطس النحاس وتمر حالا بدون ابطاء في مزيج نيترات ثاني اكسيد الزئبق وتغسل بماء بارد بدون ان تمس وتعلق في مغطس الفضة

الفصل الخامس

﴿ فى التنحيس الاصفر ﴾

ان التنحيس الاصفر هو كثير الاستعمال فى اوربا ويفضلونه على التنحيس الاحمر . فكل ما نراه من البراغى والشناكل والزرد والشريط والثريات والقناديل النحاسية هو كله من حديد مصبوب او توتيا مغطى كل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن او من النحاس الاصفر الخالص

اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المغطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتنحيس الاحمر ولا فرق ايضا بينهما فى تركيب البطاريات ووضع القطع فى المغطس وانما الفرق الوحيد بينهما هو كيفية تركيب المغاطس (١)

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المغطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدون استثناء ويتركب من الاجزاء الآتية

درهم ٣٢ من كربونات النحاس (المحضر حديثا)
« ٣٢ من كربونات التوتيا («)
« ٦٤ من تحت كربونات الصودا
« ٦٤ من كبريتيت الصودا
« ٧٥ من سيانور البوتاسا (نقيا بقدر الامكان)
« نصف من حامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيض)
اقة ٨ من الماء الاعتيادى

وينبغى استحضار كربونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا ثمانية واربعين درهما ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الجميع فى اقتى ماء وذوب مائة وثمانية وعشرين درهما من تحت كربونات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحلولين وحركهما فيتكون راسب اخضر وهو كربونات النحاس والتوتيا المطلوب . فاتركه بضع ساعات ليرسب تماما ثم صب عنه السائل واضف عليه سبع اقات ماء ثم اضف كبريتيت الصودا

(١) النحاس الاصفر هو مزيج النحاس الاحمر والتوتيا بمقادير مختلفة

وكربونات الصودا المذكورين آنفا . ثم سخن اقة الماء الباقية تتمة الثمانى اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لونه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستعمال

واما القصد من وضع الحامض الزرنيخوس فى هذا المغطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها ابيض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فيما بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابى يجب ان تكون من النحاس الاصفر

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محلول كربونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيانور البوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استعماله مدة طويلة

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التى تلزم اضافتها على هذا المغطس فعلى العامل الحاذق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اىّ ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل . ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئا يجرب باضافة كربونات نحاس وتوتيا بدون سيانور . واذا كان لون الراسب ترابيا معتما وخصوصا اذا كان لون المغطس ازرق او اخضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون ويصطلح الحال . واذا كان لون الراسب مكمدا وغير منساو يضاف اليه قليل من الحامض الزرنيخوس محلولا بسيانور البوتاس . واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مشربا باخضرار يضاف اليه كربونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور . ثم اذا تكررت هذه الاضافات مرارا عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المغطس كمية ماء كافية ليصطلح

ومن بعد تلبيس القطعة اذا كانت غير معدة للتذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا فى التحميس الاحمر

المقسم

القسم الثانى
فى الذهب

الفصل الاول
فى انواع الذهيب

الذهب يتم بعملة انواع بالفرك والغطس والرش والقوة الكهربائية
اما الذهيب بالفرك فيتم بان يأخذ مزيج الاجزاء الآتية

جزء من الذهب حسب المطلوب
« ٣ من هدروكلورات النشادر
« ٤ من الحامض النيتريك
« نصف من نترات البوتاس

وتصنعه فى ابدق وتحميه بان فالحامض النيتريك تصنع كلورهيدرات النشادر والحامض الهيدروكلوريك المنفرد تتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدروكلوريك المعروف بماء الملكة • فهذا يحل الذهب وبدونه فى ذاب الذهب ارفع الابدق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ فى انا زجاجى وخذ خرقا من كتان نظيفة وضعها فوق المزيج الواحدة فوق الاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جميع السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة فواحدة وانقها قليلا فوق الاناء حتى يقطر ما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم • ثم خذ كل قطعة منها ومدها على قضيب زجاج او خشب وأمسها من فوق نار هادئة فلا بد ان تلتهب لوجود ملح البارود الذى وضع فى المزيج لهذه الغاية وضعها اذ ذاك على زجاجة لتحترق تماما ثم اجمع رمادها والسحقه حتى ينعم وضعه فى جلده ولفها فى ورق ملوله واتركها على هذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكى يكون كله مرطبا فيصير حاضرا للاستعمال

ويكفى ان أخذ قليلا من هذا الرماد وتضعه على زجاجة وبعده بكمية كافية من الماء وتفرك به قطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعد ذلك بالمصقلة

واذا اريد ان يكون لون الذهب محمرا يوضع مع الذهب فى الربع قليل من النحاس الاحمر النقى


واما التذهيب بالغطس فهو يستعمل كثيرا عند الصاغة فى اوروبا لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله · واحسن مغطس لذلك هو ما ركب من الاجزاء الآتية ﴿ اولا ﴾

اقة	٨	من ماء مقطر (او ماء المطر)
درهم	٢٦٥	من بيروفصفات الصودا (١)

فصنع سبع اقات من الماء فى اناء صينى او فخارى مدهون على نار هادئة وقبل ان تسخن ضع بيروفصفات الصودا فيه واتركه الى ان يذوب ثم ارفعه عن النار ورشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم	٣	من الذهب النقى
«	٨	من الحامض الهيدروكلوريك النقى
«	٥	من الحامض النتريك النقى

وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخار كثيف وبعد بضع دقائق يذوب الذهب ويبقى سائل اصفر مشرب بحمرة · ثم ضع فوق النار وقاية من حديد وفوقها رملا من السلك مثقوبا وركز قعر الانبيق فوقه حتى يحمى قعره فقط (شكل ٧) واترك ذلك على هذه الحالة الى ان يتصاعد جميع



٧

(١) طريقة استحضار بيروفصفات الصودا هى ان تحمى فى بوتقة فصفات الصودا المتبلورة الى ان تصير فى اللون الاحمر المشرب بياضا

الحامض

الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحلول صار فى الدرجة المرغوبة ويبقى حينئذ فى الانبيق سائل احمر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن النار ويوضع على دائرة قش حتى يبرد ويجمد المحلول (ويحترس من ان ينشف المحلول كثيرا على النار فان ذلك غيرمناسب لهذا المغطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيترو هيدروكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا ويحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اوق الماء الباقية فيذوب واضف الذائب بالتدريج محركا اياه الى محلول برو فصفات الصودا واغسل الانبيق بما بقى من الماء لئلا يبقى فيه شئ من الذهب ثم اضف جميع ذلك على المغطس

وبعد تنظيف القطعة على ما ذكرنا فى باب التحبس وربطها بشريط من نحاس اصفر وامرارها فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق وغسلها بالماء توضع فى هذا المغطس وهو قريب للغليان فى برهة وجيزة تكتسى غشاء ذهبيا فترفع وتغسل بماء وتنشف

ولا يجوز ان يفرط بهذا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ ويعمل خلافه وعند التذهيب تمر القطعة فيه وهو قريب للغليان وتوضع فى المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة فى الاول ثم فى الثانى ثم فى الثالث الجديد . ومن المعلوم انه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى اولا والاول يهرق . فبهذه الواسطة لا يفقد شئ من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاء رقيقا جدا . فاذا اريد ان تلبس قشرة ذات سمك مطلوب تؤخذ عند اخراجها من المغطس وتغسل وتغطس فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطلوب لانه عند تغطيس القطعة فى السائل الزئبقى تكتسى غشاء زئبقيا وبوضعها فى المغطس يذوب هذا الغشاء ويحل محله الذهب

وقلنا ان هذا المغطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا اريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروميك عيار ٨

واعلم انه يقتضى تحريك هذا المغطس دائما وهو على النار سواء كان لتذهيب النحاس ام الفضة

﴿ صنعة مغطس ثان للتذهيب بالتغطيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من ثانى كربونات البوتاسا
« ١٦٠ من البوتاسا الكاوية
« ٣٠ من سيانور البوتاسا
« ٣ من كلورور الذهب
اقة ٨ من الماء الاعتيادى

وطريقة استحضاره هى ان تحل الجوامد ما عدا كلورور الذهب فى سبع اقات من الماء . وتذوب الكلورور فى الاقة الباقية ثم تضيفه على المحلول الاول . وبعد ذلك ضع المغطس على النار حتى يكاد يغلى وغطس فيه القطعة المراد تذهيبها فتتذهب حالا

واعلم انه كما قل الذهب فى هذا المغطس لكثرة استعماله يضاف عليه درهم ونصف من كلورور الذهب وذلك على خمس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الخمس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعماله الى وقت غير محدود ويفضل هذا المغطس على السابق لكونه يذهب بكمية متساوية من الذهب اكثر من الاول باربع مرات ويستغنى به عن استعمال نيترات ثانى اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكلية فى اوربا لسبب المضرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس الغلفانى . وبما انه كثير الاستعمال فى بلادنا نقول :

انه يجب الاعتناء الكلى عند استعمال هذه الطريقة بان تجرى العملية تحت مدخنة

جيدة

جيدة الحجب والضغط او في الخلاء ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضرر وبالاكثر من مس الزئبق لانه يخل مسام الجلد فيفسد الدم . وكيفية استحضاره هي ان نضع في بوتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي ونضعها فوق النار ونحميها الى درجة ١٠٠ تقريبا ونضيف بعد ذلك خمسة دراهم من الذهب ونحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم نخرج البوتقة من النار ونصب المزيج في ماء بارد ونحفظه الى وقت الاستعمال . ثم نأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة ونغمرها في ماء الفضة ونخرجها حالا ونغسلها بماء ثم نضعها في اناء فخاري ونرشها بمحلول خفيف جدا من نترات ثاني اكسيد الزئبق ثم نهز الاناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا (ونعرف ذلك من اللون الابيض الذي يغشاها) ثم نضع بعد ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق ونهز الاناء ثانية فيمتد حالا على سطح القطع امتدادا متساويا . وبعد ذلك نملأ الاناء ماء باردا ونهزه قليلا ونتركه خمس دقائق ثم نهرق الماء وننقل القطع الى مصفاة نحاسية عميقة ثقوبها كثيرة وضيقة ويكون لها ذراع طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم نضع المصفاة على نار فحم خشب دون لهب ونحرك دائما القطع لتكون الحرارة عليها جميعها متساوية . وهكذا يتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها بمحلول نترات ثاني اكسيد الزئبق ثم ضع عليها كمية معينة من المزيج الذهبي ومده بفرشة ثم اغسلها بماء وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما مر وامسحها في الحامض الكبريتيك المضعف (٤ الى ١٠٠ ماء) واغسلها ونشفها

واما الذهب بالقوة الكهربائية وهو الذهب الغلفاني فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

ويسمى احيانا من الطارئات لعملية هذا الذهب اذ لوحظ ان اتصال معدنين مختلفين خصوصا في وسط سائل حامضي او ملحي يكفي لتهييج الكهربائية فلذلك

يتم التذهيب الغلفاني كما غطس بمحلول ملح ذهبي مناسب جسم مولد مجرى كهربائيا سلبيا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول انه يكفي احيانا ربط القطعة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها في مغطس معدن للتلبيس الغلفاني لكي يتم التذهيب كما لو كانت معلقة ببطارية

وبما انا وصما هذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفاني يتم اذا كان المغطس سخنا او باردا غير انه يختار المغطس البارد لتذهيب القطع الكبيرة الحجم · واما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مرارا عديدة وجدنا انه بكمية ذهب متساوية يتم التلبيس على الطريقتين المذكورتين على حد سوى غير ان التلبيس على السخن يعطي لامعية اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقاً بما تحته · ولنتكلم اولا عن المغاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مغطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم	١٠٠	من سيانور البوتاسا
«	٣٠	من الذهب
«	١٥٠	من النشادر (سائل)
اقة	٨	من الماء الاعتيادي

وكيفية استحضار هذا المغطس هي ان تضع في انبيق من زجاج سبعين درهما من الحامض الهيدروكلوريك النقي واربعين من الحامض النيتريك النقي والذهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب · وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض ويبقى في قعر الانبيق سائل بقوام الشراب ذو لون احمر مشرب بسواد · ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كلورور الذهب المتكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب احمر فترشح هذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقي في القمع مرارا متعددة · فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذي لا يصح تجفيفه لانه يتفرقع بسهوله وربما يحصل من تفرقعه اضرار بليغة ·

ثم

ثم تدوب السيانور فى الماء المذكور آنفا وتضف اوكسيد الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه
ويغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل . وعند ما يفتقر هذا المغطس الى ذهب حضر اوكسيد الذهب على ما مر وبعد غسله جيدا ضعه فى كمية كافية من الماء (كل درهم من الاوكسيد عائة درهم من الماء) واضف اليه بتأن من سيانور البوتاسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امزجه بالمغطس

﴿ مغطس ثان ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

اقة	٨	من الماء الاعتيادى
درهم	١٢٥	من سيانور البوتاسا
»	٣٠	من الذهب النقى

وطريقة استحضاره هى ان تحضر كلورور الذهب على ما مر قبل هذا ولما يبرد تذوبه فى اقة ونصف من الماء . ثم تدوب سيانور البوتاسا فى ما بقى من الماء وتمزج الفريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هذا المغطس نصف ساعة قبل استعماله يصير اجود للتلبيس واذا افتقر الى الذهب يضاف اليه كمية كافية من محلول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سيانور البوتاسا)
وانت بالخيار فى ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير ان التلبيس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مغطس ثالث ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية (وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد)

درهم	٦٤	من السيانور الاصفر للبوتاسا والحديد
»	٥٠	من كربونات البوتاسا (اوكربونات الصودا)
»	١٠	من كلورور النشادر
»	٠٣	من الذهب
اقة	٠٨	من الماء الاعتيادى

ولكى تستحضر ذلك ضع الاملاح فى الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن

النار واتركها حتى يرسب ما يكون من كربونات الحديد · ثم رشح السائل الى تخرج هذا الراسب · ثم حضر كلورور الذهب كما مر اى ذوب الذهب فى الحامض النيترو هدروكلوريك وحمه على النار واتركه حتى يبرد · ثم دوبه فى قليل من الماء وامزجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعمال
وفى جميع هذه المغاطس المتقدمة المستعملة على البارد يعلق رقاقة ذهب فى الموصل الايجابى تجاه القطعة المراد تلبيسها لتعويض بدوبانها عن الذهب الراسب من اصل المغطس ولكن لا يكفى هذا العوض احيانا فيضاف الى المغطس عند الضرورة كمية من كلورور الذهب محلولا مع سيانور البوتاسا
واذا رأيت لون الذهب الراسب رماديا يلزم ان ترفع القطعة وتنظفها بالفرشة النحاسية ورجعها الى المغطس
واذا وضعت فى المغطس ذهبا اكثر من اللازم يصير الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه يضاف قليل من السيانور
واما اذا وضعت من السيانور زيادة فيبطئ الرسوب ويصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان يذهب القطعة بعدما اكسدها اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب
واذ لا يمكن وضع رقاقة ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها يلاحظ الطاريات فيقللها او يكثرها حسب اقرار المجرى الذى تعرزه
اذا كان المجرى الكهربائى كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود محمرا واذا كان قليلا يلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط · فلذلك من الواجب ان يدار القطع فى المغطس مرارا متعددة
واما اذا كان المجرى الكهربائى موافقا للمغطس فعند وضع القطعة يعلوها غشاء اصفر ويبقى بهذا اللون الى منتهى العملة
ويحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان القطعة التى تذهبت عند تغطيسها تفقد الذهب بعد مدة فهذا ينتج كما قلنا اما عن كثرة السيانور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الكهربائى فيصلح كل بضده
واذا لم تكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبى الجيد فعند اخراجها

من المعطس تغسل وتغطس بمحلول أبيترات ثاني أكسيد الزئبق وتحمى على النار فيتصاعد الزئبق ويتمع بالفرشة النحاسية او تغطس في حامض كبريتيك ثقيل وتحمى حتى يتصاعد منها بخار ابيض كثيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠ الى ١٠٠) او يعمل معجون من بورات الصودا وماء وتطلى به سطح القطعة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ في محلول الحامض الكبريتيك

قلنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى النار يكون اكثر لامعة واشد التصاقا من الذي يكون على البارد . ونقول الآن ان المعاطس المناسبة لهذه العملة كثيرة جدا وقد اخترنا منها احودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالتفصيل

﴿ معطس اول للمذهيب على النار ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية

درهم	١٥٠	من فصفات الصودا
«	٠٤٠	من ثاني كبريتات الصودا
«	٠٠٢	من سيانور البوتاسا النقي (او ٥ اذا كان قليل القاوة)
«	٠٠٣	من الذهب
اقة	٠٠٨	من ماء المطر

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر من فخار مدهونة ست اقات من الماء مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيهما بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح تماما ثم تنزل القدر عن النار وتتركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كلورور على ما سبق . وحين يجمد تذوبه في اقة من الماء المذكور وتذوب ثاني كبريتيت الصودا وسيانور البوتاسا في الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتعكر المزيج ويصير بلون اصفر مخضر فدون ابطاء اضف ثاني كبريتيت الصودا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا ويصير صالحا للاستعمال

فهذا المعطس يلبس الحديد والفولاذ دهبا بدون ان يتحاسا اولا . واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تذهب فيه

اقول • وتحبيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود مما لو بقيا بدونه

واذا اريد تلبيس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبي وربط بالقطب الايجابي خيط بلاتين ويغطس كلاهما معا في المغطس الذي يكون حينئذ على النار وتكون سخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ (اى قبل الغليان) ويبقى بهذه الحرارة الى انتهاء العملية • ويجب تحريك القطع في هذا المغطس

واما اذا كانت القطعة كبيرة فتوضع كما قلنا تجاه خيط البلاتين ويستغنى عن التحريك

ويتم التلبيس في هذا المغطس بسرعة فان بعض دقائق تكفى لان تلبس القطعة قشرة كافية • وبواسطة خيط البلاتين نقدر ان نجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا او غامقا او محمرا قليلا • فان غطس كثيرا احمرّ اللون والا اصفرّ

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المغاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليها ما به تكثيره بل تغطس فيها القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذي ربما بقي فيها ثم تغطس في مغطس جديد

﴿ مغطس ثان على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم	٥٠	من سيانور البوتاسا والحديد
«	١٦	من كربونات البوتاسا النقى
«	٠٦	من هيدروكلورات النشادر
«	٠٣	من الذهب
اقة	٠٤	من الماء الاعتيادى

فركب اولا كلورور الذهب كما مر واتركه حتى يبرد ويجمد ثم حله بمائتى درهم ماء • وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف عليها محلول الذهب محركا بالتدريج • ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذى يتصاعد • فيصير حاضرا للاستعمال كالمغطس الذى ذكره قبل هذا

﴿ مغطس ثالث على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٦ من سيانور البوتاسا النقى
« ٠٣ من الذهب النقى
« ١٠٠٠ر١ من الماء الاعتيادى

فركب كلورور الذهب كما مر وذوبه بكامل الماء واضف السيانور ويصفو لون المزيج حالا • ويفضل هذا المغطس على ما سواه لسهولة تركيبه • ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه للتلبيس تعرى من الذهب الذى اكتسته من جهة للبسه من جهة اخرى • وقد يكون سطح الذهب الملبس محمرا من جهة فى اسفل القطعة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفرا فاذا حدث هكذا تعلى المغطس فيصلح الحال

واعلم انه فى جميع مغاطس التلبيس باردة كانت ام سخنة يقدر العامل ان يقلل كمية الماء اذا اراد ولكن وجدنا بالامتحان ان المغاطس الممدة بماء كثير تلبس دائما معدنا ابهج رونقا واشد التصاقا وان كانت بطيئة السير

وقلما يستعملون رقاقة معدن من نوع المعدن المحاول فى المغطس عند التلبيس على النار • فيعوض عنها اما بخيط او رقاقة بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلا عن انها تبقى دائما كما هى ان يضعف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة الوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصفر فاقعا او كثيرا فيصير اصفر غامقا او تماما فيكون احمر • والعامل الحاذق يكتفى بالملاحظات المار ذكرها

هذا وبما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او ابيض احمر او ورديا قصدنا قبل ان ننهى الكلام على التذهيب الغلفانى ان نتكلم عن الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فنقول :

﴿ الفصل الثانى ﴾
﴿ فى تلوين الذهب ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخضر او الابيض

فهى ان تضيف على احد المغاطس السابق ذكرها كية معلومة من محلول سيانور البوتاسا والفضة اومحلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصفر مائلا الى البياض بحسب كية الفضة التى تضاف

واما طريقة تلوينه بالاحمر فهى ان تضيف كية من مغطس النحاس الكهربائى المذكور سابقا الى احد المغاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخرى وهى ان تدهنه بعجون مركب من خلات النحاس وملح مارطير وملح الطعام وتحميه ثم تطفئه فى محلول الحامض الكبريتيك وتمحه بفرشة (والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كية من الشمع الاصفر وسنتكلم عن تركيبه فى ذيل هذا الكتاب)

واما اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا الممارسة . وبعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة احسن ما يكون وهى ان تذهب القطعة اولا فى احد المغاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية (بشرط ان يكون المجرى الكهربائى قويا جدا) فى مغطس مركب مما يأتى

جزء ١ من مغطس فضى جديد
« ٢٥ من مغطس ذهبى على السخن جديد
« ١٥ من مغطس نحاسى احمر جديد

فان لم تصح العملية اول مرة تضع القطعة خمس ثوان فى مزيج ٢٥ جزءا من حامض كبريتيك وجزء واحد من حامض نتريك فيزول ما كان قد غشيها من الفضة والنحاس ويعود الذهب الى وجهه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى بعينها فتصح

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى تذهيب آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير انه لا يجب ان تذهب رأسا . بل يقتضى تعصيصها اولا تعصيصا مبرغلا (وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحبب الذهب بخلاف غيرها) وقبل الشروع فى هذه العملية يلزم تحضير المقطع

لتصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول البوتاسا الكاوية ثم تغسل



٨

بماء بارد صاف (اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض (اى خال من الراتنج والمواد الدهنية) وبعد ذلك ضع القطع على لوح فلين متساو فى مراكز محفورة فيه لها وثبتها بدبابيس ذات طبقات مبسطة (شكل ٨) ثم امسحها حالا بفرشة شعرية خالية من الاجسام الدهنية اذ تلتها بمسحوق الخفاف بشرط ان يكون فى غاية النعومة مبلولا بماء. ويقتضى ان يكون دورة الفرشة على القطعة دحروية على سطح واحد. ثم اغسلها بماء صاف حتى لا يبقى عليها ولا على لوح الفلين ادنى اثر للخفاف. ثم امرر القطع وهى على لوح الفلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة	٨	من الماء الاعتيادى
نقطة	٤٠	من نترات ثانى اكسيد الزئبق
درهم	واحد وثلث	من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالا واغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المرغل. والتفضيض هذا يتم باحد انواع المسحوق الآتية :

﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتى :

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة (١)
« ٣٣٢ من كلورور الصوديوم التى يسحق الى آخر درجة من النعومة
« ١٠٠ من ثانى طرطرات البوتاسا التى يسحق الى آخر درجة من النعومة

﴿ المسحوق الثانى ﴾ وهو :

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر
« ١٣٢ من كلورور الصوديوم ناعما
« ٠٥٠ من ثانى طرطرات البوتاسا

﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة
« ٣٣٢ من كلورور الصوديوم
« ٠٣٢ من ثانى طرطرات البوتاسا

وانما اعطينا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر . لانه كلما كان كلورور الصوديوم كثيرا تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انعم واصغر كلما اكثرت من ثانى طرطرات البوتاسا

ومن الضرورة ان تكون الاجزاء المذكورة فى غاية النقاوة . اما ثانى طرطرات البوتاسا فهو نقى غالبا واما كلورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استعماله (٢)


واما كيفية تحضير كل من انواع المسحوق المارة فهى ان تضع الاجزاء فى محمصة من الفضة او الصينى وتركبها على نار هادئة ثم تحركهـا مدة طويلة حتى تمتزج امتزاجا تاما

(١) ذوب خمسة عشر درهما من نيترات الفضة فى تسع اقات من الماء المقطر وضع فى الذوب رقاقا نظيفة من النحاس الاحمر النقى ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاناء فى محل مظلم واتركه مدة ٢٤ ساعة محركا اياه كل خمس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم اغســل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لئلا يتحلل

(٢) تتم تنقية كلورور الصوديوم بان يحمى فى محمصة من الصينى محركا بملعقة فضة او قضيب زجاجى .

ثم تأخذ

ثم تأخذ كمية كافية من هذا المزيج وتعجنهـا بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هذا المعجون على راس ملوق وتمده على سطح القطع التى على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتاخذ باليمنى فرشة ذات شعر كثيف (شكل ٩) وتديرها على القطع دورة الرحى على منهج واحد بدون ان تميل بها



٩

بدك مديرا فى اثناء ذلك لوح الفلين باعتـدال دورة رحوية على منهج ادارة الفرشة وانت تريد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما مر . فانه كلما كثرت زيادة المسحوق المذكور على القطع تكبر الحبيبات . ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تغسل القطع بماء وتمسحها بفرشة معدة لذلك وهى مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جـدا كالشعر . واعلم انه يجب احماء الفرشة المذكورة قبل استعمالها لتليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العـادة بان تستعمل لذلك اولا فرشة محماة نصف احمـاء (اى قاسية قليلا) لكشف الحبيبات . ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللامعية . ثم فرشة لينة جدا لمحو الخطوط التى ربما تكون قد حدثت باستعمال الفرشة القاسية

وبعد ان تتم هذه العملية (اى المسح بالفرشة) باتقان ترى بالمكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع منتصفة على كل سطح القطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استعمالها بمغلى اصول السوس او سـاق الصـابوناريا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يزيد سطح القطعة لمعانا

واذا وجد فى آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبـا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

درهم ٢٠ من الشمع الاصفر
« ٣٣ من القلفونة
« ١٣ من الشمع الاحمر (المستعمل للختم)
« ١٠ من اول اكسيد الحديد ناعما (وهو الاحمر الانكليزي)

وطريقة مزج هذه الاجزاء هي ان تذوب الشمع الاحمر والقلفونة في اناء صيني على حرارة خفيفة وتصب عليهما الشمع الاصفر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تصب اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الاناء عن النار مداوما التحريك حتى يبرد المزيج ويجمد

فأحم القطعة التي بها فولاذ وخذ قليلا من هذا المزيج وضعه على الفولاذ فيبد ويغطيه . او احم خيطا نحاسا وخذ في رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ المكسوه عشاء بعد من عملية التطعيم والتذهيب

وبعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها في زيت زيتون سخن او في زيت النفط فاترا ، دون امتشاء الشمع فتغسل القطعة حينئذ بماء الصابون سخنا ثم تغسل بالماء الاعتيادي وتمسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض

واذا تذهب الفولاذ الموجود في القطعة بالصدفة تحكه بقطعة خشب لدنة ملوثة بمسحوق الاحمر الانكليزي او بمسحوق الفحم فيزول الذهب عنه وبعد تحضير القطعة على ما ذكر تذهب تذهيبا خفيفا في احد المغاطس الذهبية البارده المار ذكرها . وبعد الامتحان وجدنا انه يناسب تذهيبها اكثر في المغطس المركب من المقادير الآتي شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملي رقاق صغيرة درهم وثلث ومن بعد احمائها لتعرى من الاجسام الدهنية توضع في انبيق ويوضع فوقها مزيج مركب من درهمين من الحامض النيتريك النقي واربعة دراهم من الحامض الهيدروكلوريك النقي ويحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض ويبقى في الانبيق سائل احمر معتم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار ويترك حتى يبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المقطر فيذوب . وحينئذ صب المذوب في اناء زجاجي واضف عليه ١٥٠ درهما ماء ثم اضف من سائل النشادر النقي كمية كافية حتى

بطل الرسوب · ثم اترك الاناء حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود · ثم ارق الماء منه، وصب الراسب في ورق الترشيح على قمع من زجاج واغسله بماء مقطر لتزول رائحة النشادر تماما ثم حد ورقة الترشيح وما فيها وضعها في اناء زجاجي غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطرا واربعة دراهم من سيانور البوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيج ثم رشحه ثانية أخرج الورقة التي وضعتها اولا واذ يتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا للتذهيب تحت سلطة مجرى كهربائى مناسب لحرم القطع المذهبة

وبعد ذلك حد القطع من على لوح الفلين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي · ومما انه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربائى كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دانيال عوض بطارية بنس · وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير انه عوض الكوك يوضع في الاناء الصيني قضيب او رقاقة نحاس احمر ويوضع فوقها اى داخل الاناء محلول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض الكبريتيك · واما باقي العملية فكما ذكرنا آنفا · والاحسن ان يعلق عوض رقاقة الذهب في القطب الايجابي خيط بلاتين

وبعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تغسل بماء وتمسح بالفرشة النحاسية اللينة المحماة كثيرا كأمر ملاقة بمغلى اصول السوس او الصابونارية وذلك بعد ان تكون قد ركبتها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

﴿ القسم الثالث ﴾
﴿ في التفضيض ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ في الكلام من التفضيض ﴾

اعلم انه قبل اختراع العمليات الكهربائية كان هذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشابهها وهي :

اولا يعمل رقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطح كل منهما ويطفأ بمحلول مشبع من نيترات الفضة وتسحب الرقاقتان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا بجسم واحد فيقص حينئذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيئة المطلوبة فتظهر من احد وجهيها كالفضة الخالصة

هذا ولا يخفى ما فى هذه العملية من الثقلة (اولا) لاختفاء النحاس على اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النحاس الاحمر الذى هو اعلى قيمة واقل رتبة من مركباته (ثالثا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقوقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لاتمام ذلك يرقق رقوقة الفضة فى المحلات النافرة فتكون اذ ذاك مغطاة بقشرة اقل سمكا من المسطحة التى تبقى بسمكها الاصلى ولكون المحلات النافرة اكثر تعرضا للمس والحك تعرى من القشرة الفضية وتبقى الغارقة مفضضة . وبالعكس يحصل فى التفضيض الغلفانى فان المحلات النافرة تكتسى قشرة اسمك من قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا امر كثير الاهمية

وبما اننا ذكرنا شيئا مما كان يستعمل قبل اكتشاف التفضيض الغلفانى يحسن ان نتكلم قليلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتغطيس البسيط فنقول :

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى التفضيض بالفرك ﴾

عملية ذلك هى ان تأخذ الاجزاء الآتية :

درهم	٦٦	من نيترات الفضة الابيض المصبوب (اوكلورور الفضة)
«	١٠٠	من ثانى اكسلات البوتاسا
«	١٠٠	من ثانى طرطرات البوتاسا
«	١٤٢	من كلورور الصوديوم
«	٠٢٧	من كلورور الامونيوم
«	٠٤٠	من الماء الاعتيادى

او

او مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة
« ٦٦ من ثاني طرطرات البوتاسا
« ١٠٠ من كلورور الصوديوم
من الماء الاعتيادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون

وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضف اليها الماء وتحفظ هذا المزيج في زجاجة صفراء او زرقاء لتحجبه عن النور لانه يفسده ، وعند لزوم استعماله يحل منه كمية في الماء الاعتيادي حتى يصير بقوام الشراب ، ثم يؤخذ منه بفرشة صغيرة من شعر ويدهن به النحاس بعد تطبيقه جيدا او القطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة الكهربا، بشرط ان يكون قشرة التذهيب الكهربائي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحال الفضة على الغشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى ان ينشف والاولى ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع ، فتتم الالفة الكيماوية وبحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح القطعة ورديا او احمر واللون الاحمر يدل على انه ذاب من نحاس القطعة كمية وان جرمه تحول الى هيئة معدنية فضية ورسب على القطعة فتغسل القطعة اذ ذاك بكمية وافرة من الماء فيظهر لون فضي حاحل ، ويزداد بياضا ولامعية اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتك او في محلول سيانور البوتاسا وهو احسن وتصقل بالمصقلة اذا لزم الامر ، واذا اريد ان تكسى القطعة غشاء اكثر ثباتا يكرر وضع المعجون مرة او مرتين على ما مر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في التفضيض بالتغطيس البسيط ﴾

هذه العملية تتم في مغطس على السخن ومغطس على البارد ، اما المغطس على السخن فكيفية تركيبه هي ان تضع في قدر من فخار مدهونة سبع اقات ماء

مذوبا فيه مائة وخمسون درهما من سيانور البوتاسا • ثم تضع فى اناء زجاجى اوقة ماء مذوبا فيه خمسون درهما من نيترات الفضة المعروبة وصب هذا الذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تمطس القطع المراد تفضيضها فى هـذا المطس وهو يغلى وتخرجها حالا فتكون لابسة غشاء ابيض لامعا رقيقا جدا • واما اذا تركت فى المغطس بعض دقائق فيكون لون الغشاء معتما واقل لامعية

واعلم انه يجب تتميم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المغطس كما مر بدون ابطاء بين عملية وعملية غاسلا اياها بعد كل عملية غسلا جيدا • ولا يقتضى تغطيس هذه القطع فى سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق لان مضرته هنا اكثر من منفعته

وكثيرون من الملبسين يستعملون الطـاروة التلبيس فى هذا المغطس فيطلق عليه والحالة هذه اسم غلفانى

واما المغطس على البـارد فهو اجود من جميع المغاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر التصاقا بما تحته ويكون لونه جيلا لامعا غير قابل التغير كالذى يحدث فى مغاطس اخرى فان الفضة به ترسب خالصة نقية • وكلما طالت مدة ابقاء القطعة فى هذا المغطس تكون القشرة اسمك وذلك بالتحليل الكيماوى المسبب من الاجزاء التى يتركب منها

وكيفية استحضاره هى ان تملأ من ثانى كبريتيت الصودا السائل (سنتكلم عنه فى ذيل هذا الكتاب) ثلاثة ارباع اناء زجاجى او فخارى مدهون • ثم تضيف اليه محركا بالتدريج محلول نيترات الفضة فى ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصير ذوبان الراسب المتكون بطيئا جدا • فيصير هذا المغطس السهل التركيب مهيأ للاستعمال

فبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر او الاصفر كما مر وامرارها فى محلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق تمطس فيه فتكسى فى الحال غشاء ابيض لامعا يزداد سمكا كلما طالت مدة التغطيس وكلما افتقر هذا المغطس الى فضة بكثرة استعماله يضاف عليه من محلول نيترات الفضة كما مر

ولما يصير فى درجة لا يعود يكفى ثانى كبريتيت الصودا فيها ان يذوب محلول نيترات الفضة يضاف اليه من الكبريتيت المذكور شئ فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المغطس فى الاناء الزجاجى يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية تزال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبقى لتعمل نيترات الفضة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى التفضيض الغلفانى ﴾

ربما يكون القارئ قد صار متشوقا للوصول الى شرح هذه العملية الاكثر اهمية واستعمالا مما سواها فقد آن ان نبين له باوضح عبارة كيفيتها فنقول :

انه بهذه العملية يتم تلبيس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشماعدين والملاعق والظروف وما شاكل ذلك

وبواسطتها نحفظ صحتنا من مضرات النحاس ونرى قاعاتنا وذلك باثمان ابخس جدا من اثمان هذه الاوانى لو كانت من فضة خالصة مع ان منظر النوعين واحد . فنقدم الآن للقارئ بدون ان نلتفت الى المغاطس التى يزعم البعض او الكل انها اكثر مناسبة من غيرها صفة مغطسين مجربين مرارا ومستعملين فى اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآتية

اقة	٢٠	من الماء الاعتيادى
درهم	٣٢٠	من سيانور البوتاسا نقيا بقدر الامكان
«	٠٨٠	من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هى ان تضع فى الماء صينى الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخمسين درهما من الحامض النيتريك التى ثم تضع الاناء على وقاف فوق نار هادئة فتذوب الفضة ويتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيرا لانه مضر . ولما يبطل تصاعد هذا البخار يبقى فى الاناء سائل مخضر او مسمر او بلا لون بحسب كمية النحاس الموجودة فى الفضة المستعملة فيترك على

هذه الحالة الى ان ينشف ويذوب ثانية ويصير بقوام الشمع السائل • ثم تنزله عن النار وتحرك الاناء الصيني حتى يمتد ما فيه على اطرافه ويجمد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة المصبوب (المعروف بحجر جهنم) ويكون يساضه كثيرا اوقليلا بحسب نقاوة الفضة • ثم تذوب هذا النيترات فى الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحركه حتى يذوب ايضا فيصفو لونه • ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس الثاني الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كلورور الفضة هى ان تحضر النيترات كما سبق وتذوبه فى كمية ماء وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت تحركه محلولا مشبعا من كلورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب تماما وترشحه بعد ذلك بورق وتغسل مرارا عديدة كلورور الفضة الباقى ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضعه اخيرا فى الاناء المعد للمغطس مع الماء وسيانور البوتاسا وتحركه حتى يذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستعمال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء ولكن الافضل استعمالهما على البارد

فاذا استعمل احدهما على السخن يجب ان القطع المدلاة بالموصل السلبى تكون دائمة الحركة وان يربط فى الايجابى خيط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه فى المغطس •

واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا فى مغطس التحميس ويترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى المغاطس المستعملة على السخن باحاطة القطع المراد تلبيسها برقاقة توتيا وربط كل قطعة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تغطيس القطعة فى المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينما يفتقر المغطس الى فضة لكثرة استعماله يضاف عليه كمية مناسبة من نيترات او كلورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلم ان الماء الذى يكون فى المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استعمال البطارية فعلاها غشاء فضى فاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية الفضة قليلة • وحينئذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المحمصة على قصد التفضيض لان السيانور يحل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك • فيضاف على المغطس شئ من النيترات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التى توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بان يكون على السخن او على البارد • فان كان على السخن لا يناسب الاناء الا اذا كان صينيا اوفخاريا مدهونا او حديديا ملبسا داخله بغشاء زجاجى (اى مينا) واذا كان على البارد يوضع فى صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسماة كوتابرخا او فى صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبى المعدة لتعليق القطع المراد تلبيسها والقضيبين المتصلين بالايجابى المعدين لربط الرقاق الفضية التى تعوض بذوبانها عن الفضة الراسبة من اصل المحلول الفضى الذى يكون فى المغطس كما ذكرنا فى باب التحميس • وليحترس من ان القطع الملبسة والرقاق الايجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا جسيما فيجب ان تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متساويا وتكون القضبان النحاسية مركزة على برواز الخشب كما ذكرنا • ولاجل راحة الفكر يجب ان يطلى داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج القطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلى قشرة اسمك من القشرة التى تلبسها الجهة العليا لان السائل فى الجهة السفلى يكون مشبعا من الاملاح اكثر من اشباعه فى العليا • ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا • فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خمس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهربائى •

ولا يمسك منه ان مس اسو بة ثلاثين درهما بعد ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الاستعمال وجدنا انه كلما كان الرسوب بطيئاً تكون الفضة اشد التصاقاً واقوم رونقا والعكس بالعكس

وبعد تنظيف القطع واصرارها بمحلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق كما مر ترابط وتغطس في المغطس وما تكتسى قشرة رقيقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسية وترجع الى المغطس


ويخصص بعد مسحها بالفرشة ان تغسل بالسبيرتو لان مس اليد لها يجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق · وبما ان المغاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من المستعملة ينبغى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كمية منه الى الجديد وان لم يوجد فاضف الى المغطس الجديد قبل استعماله كمية من سائل النشادر (١ الى ١٠٠٠) او اتركه بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد منه · وقد علمنا ان القطع المفضضة تصفر بعد تلميعها فلمنع هذا الاصفرار غطس القطع فى المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلبى وبدون وضع الموصل الايجابى فى المغطس

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من ان يسر الموسرون الذين لا يعرفون بماذا يقضون اوقاتهم او الذين يريدون امتحان هذا الفن الجليل بهذه الايضاحات التى سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن حقيقة الكلفة كافية لتتميم المرغوب · وهذه صفتها :
يؤخذ اناء من زجاج او صينى او فخارى مدهون بالعمق والاتساع المطلوبين ويملأ ثلاثة ارباعه من المغطس الفضى المار ذكره · ثم يوضع داخل المغطس اناء صينى ذو مسام ويملأ ثلاثة ارباعه من محلول مركب من مائة جزء

ماء وعشرة من سيانور البوتاسا اومن عشرة من ملح الطعام ومائة ماء ويوضع



١٠


داخل المحلول اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا ويوضع على فوهة الاناء الخارجى قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضيبين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها فى محلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق كما مر فتتم العملية اذ ذاك كما لو استعملنا الطارية المنفردة

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ طريقة نعرف بها كثافة الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هى ان تأتى بميزان كميزان الصيدلى (وهو ما كان عموده وكفاه من نحاس)

(شكل ١١) وتنزع احدى كفتيه • ثم تأخذ القطع المراد تلبيسها وتعلق كل واحدة منها بخيط نحاسى وتعلق الجمع بقضيب من نحاس ايضا وتربط



١١

طرفى القضيب بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التى انتزعتها • ثم تغطسها بالمغطس وتغطس ايضا رقاقات الفضة المعلقة بالقطب الايجابى وتصل عمود الميزان بالموصل السلبى • ثم تضع فى الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علق مكان الكفة المنتزعة فاذا توازى الثقل ضع فى نفس الكفة عيارا يوازى ثقل الفضة التى تريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة الميزان فيكون الراسب بالوزن المطلوب تماما • (فيحث الملبسين واصحاب النعمة على استعمال هذه الطريقة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التى يستعملها البعض وهى ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها فى المغطس يشيلها ويزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطلوب فان زاد يحط عمله ولن نقص يعيدها الى المغطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة)

واعلم انا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى القطب الايجابى تقدر ان تعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب • غير انه اذا استعملنا ذلك يجب ان تكون القطع المراد تلبيسها معلقة فى دائرة من نحاس لا فى قضيب فتغطس اسطوانة الفضة

داخل الحلقة لتكون على بعد متساو من كل قطعة

ومن اللزوم انه عند انتصاف العملية تشال القطع وربط الخيط فى غير المحل الذى كان مربوطا فيه لكى يلبس ذلك المحل كما لبس غيره من القطعة

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فى ملاحظات كلية الافادة ﴾

﴿ الاول ﴾ اذا اسودت رقاقة الفضة المعلقة بالقطب الايجابى فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيانور البوتاسا وتكون الفضة اذ ذاك شديدة الالتصاق بما تحتها لكن يكون السير بطيئاً والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة . فيلزم اضافة قليل من سيانور البوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا ابيضت الرقاقة الايجابية فذلك دليل على ان الفضة قليلة والسيانور كثير فيكون الرسوب سريعا لكن قليل الالتصاق ويكون ذوب الرقاقة فى المغطس اكثر من اللازم فتتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات او كاورور الفضة الى المغطس الى ان يصير ذوبان الكاورور بطيئاً او متعسرا

﴿ الثالثة ﴾ اذا بقيت الرقاقة الايجابية باون رمادى فذلك دليل على ان المجرى بالمقدار المطلوب فتتم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ عند انتهاء العملية يجب ان تؤخذ القطعة الملبسة وتغسل بماء بارد ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المخفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصقل بالمصقلة

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فى انتزاع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

قد يحدث ان التفضيض لا يكون حسنا بان تكون الفضة غير ملتصقة التصاقا تاما او تقشر عن القطعة بعد صقلها فتلزم اذ ذاك ان تعرى تلك القطعة من تلك الفضة ولذلك طريقتان الواحدة على السخن والاخرى على البارد فالتى على البارد تتم بواسطة المزيج الآتى وهو

اقة ٥ من الحامض الكبريتيك المركز

درهم ٢٠٠ من الحامض النيتريك المركز

فصع المزيج في اناء من زجاج وعلق القطعة المراد تعريتها بخيطان نحاسية وغطسها فيه وأبقها المدة التي يقتضيها سمك القشرة المراد تذويبها · قال من خواص هذا المزيج ان يحل الفضة من النحاس ومركباته خصوصا · وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس · فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشفة

ومن الضرورة ان يسد الاناء الحاوي هذا المزيج سدا محكما (بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعماله لئلا تحلله رطوبة الهواء فيفسد

ويحترس من ان تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى ويجب ان تكون معلقة تعليقا عموديا

وعندما يضعف فعل المزيج نضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار اليها · وهذه الواسطة اسلم من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة · فلذلك تستعمل الطريقة الثانية · وهي ان تأخذ قدرا من حديد ملسا داخلها سنا وتملأها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جدا وبعد ذلك اضف عليها قبضة او قبضتين من نيترات البوتاسا المسحوق جدا ثم خذ القطعة المراد تعريتها علقط من النحاس الاحمر وغطسها في هذا المزيج الذي يحل الفضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حسي · وحين يضعف فعل المزيج تضاف اليه مقدار من نيترات البوتاسا كما مر

وهاتان الطريقتان لا تتسان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر اذ ذاك الى عملية مكاسكة (اي ازال القشرة بالمقشة) او الى تعليق القطعة في المغطس الفضي معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي وتغطس رأس الموصل السلبي في المغطس بدون ان يعلق به شيء

وعندما يصير لون احد الامزجة السابقة ونصير احضر يلزم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضف على المزيج بمقداره ماء حس

مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محلول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور . فخذ الراسب حينئذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التى سنذكر ان شاء الله

﴿ الفصل التاسع ﴾
﴿ فى انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يعريان من القشرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المراد تعريتها بالموصل الايجابى وربط خيط بلاتين رأس الموصل السلبى وتغطيسهما معا فى المحلول الآتى

درهم ٤٠	من سيانور البوتاسا	مزجا
درهم ٤٠٠	من الماء الاعتيادى	

فبهذا التماكس يذوب الذهب الراسب على الفولاذ والحديد . فيبقى جزء منه مذوبا فى السائل على هيئة سيانور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط البلاتين . فبهذا الخيط الذى يكون حينئذ مربوطا بالسلبى يربط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتعرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان الغشاء الذهبى المغطى الفولاذ او الحديد كثير الرقة يستغنى عن البطارية لتعريته لان وضعه فى المحلول السابق يكفى غير انه يلزم لذلك مدة اطول مما لو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركباته تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريتهما يفضلون الطريقة الآتية

﴿ تعرية الفضة ﴾ احم قطعة الفضة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء مزرقة ثم اطفئها فى مزيج مركب من عشرين درهما من الحامض الكبريتيك ومائة من الماء فيتنزع الذهب ويرسب فى قعر الاناء ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتعرى القطعة من الذهب تماما . واما اذا كانت القطعة صغيرة رديئة فتتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تعريه النحاس ﴾ يعرى النحاس ومركباته اذا كانت القطع صغيرة مذهبة تذهيبا خفيفا بتغطيسها في المزيج الآتي

جزء	١٠	من الحامض الكبريتيك المركز (بالكيل)
«	٠١	من الحامض النيتريك المركز («)
«	٠٢	من الحامض الهيدروكلوريك («)

فالحامض النيتر وهيدروكلوريك (ماء الملكة) الذي يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض الكبريتيك الممزوج معه يقي النحاس من الذوبان • وعندما يضعف فعل هذا المزيج يضاف اليه حامض نيتريك وحامض هيدروكلوريك بالمقادير المذكورة

وقد يعوض عن الحامض الهيدروكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك بملح البارود اذا تعسر وجودهما • غير انه يجب ان توضع هذه الاملاح مسحوقة وان يحرك المزيج لذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالما هو مركزا ما لم يمتزج بماء ولو قليلا • فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه المزيج سدا محكما لئلا تدخله الرطوبة الكروية فلا تعود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل لنزع الذهب عن القطعة اذا اريد حفظها • فان لم تكن لازمة يمكن ان توضع في الحامض النيتريك التي لكي يذوب النحاس والفضة المركبة معهما ويبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح الذوب او يرسب في قعر الاناء • فيمكن حينئذ لاخراجه مزج المذوب بماء مقطر وترشيحه بالورق فيبقى الذهب على الورق • وسنتكلم عن الطريقة لارجاع المعادن المذوبة الى طبيعتها الاولى

ملحق

﴿ في اخراج المعادن من المعاطس والرماد ﴾

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للقارئ كيفية اخراج المعادن التي تبقى في المعاطس التي لا تعود نافعة لسبب من الاسباب •

وذلك

وتلك نافل كلمه فنوفر سلمه حسارة مامع حر لى فنعول ﴿ في احراج الذهب ﴾ ان جمع السوائل المحلول فيها ذهب الا التي فيها سانور البوتاسا يخرج منها الذهب فرحها بمقدار كاف من الحامض الكبريتك او الهيدروكلوريك ا كون كثيرة الحوصه ثم بامدادها بماء كثير . ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد لون اسود او احمر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يعكر المزيج باضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالتشريح على ورقة ويجفف ويوضع على النار داخل بوتقة حديد ه مضافا اليه ثقله من ملح البارود وبورات الصودا وكربونات البوتاسا ثم يوضع في بوتقة على النار ويحمى الى درجة ابيضاض الفلل ويقوى النار الى درجة شديدة ويترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم رفعها عن النار وبعد ان يبرد يجد فيها زرا من الذهب الخالص تماما

هذا اذا كان يراد ترجيعه الى اصله والا فيغسل الراسب على الورقة مرارا عديدة بما محمض قليلا بالحامض الكبريتك لتعريته من كبريتات الحديد ويذوبه اذ ذاك بالحامض النتروهيدروكلوريك ويجمعه فيكون قد تحول الى كلورور الذهب واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سانور البوتاسا فاجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السائل في قدر من حديد وتضعها على نار قوية لتصاعد الماء تماما ثم أخذ ما بقي فيها وتجعله في بوتقة حامية كما مر مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة ثم انزل البوتقة عن النار واتركها حتى يبرد فتجد زر ذهب احمر اذا استعملت ملح البارود واخضر اذا استعملت بورات الصودا وهذا اللون غير مضر لمساواة الذهب فتجعله كلورور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالسيانات مذوبة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل . فيكفي ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلوريك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور . فتعمل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوج القاعدة (كطرطرات البوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة في المطاس المار ذكرها) فتحمض بالحامض الكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود ويتحد مع القاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فتحول الى كلورور اذا اضيف اليه مقدار من محلول كلورور الصوديوم او من الحامض الهيدروكلوريك

واما السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع انها مركبة من قاعدة مزدوجة (اى سيانور الفضة والبوتاسا) فلذلك يجفف السائل على النار كما ذكرنا ذلك في تحويل الذهب ويوضع الحاصل منه في بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كربونات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا في قعر البوتقة

واذا اريد تحويل كلورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكلورور بعد غسله في اناء حديدى نظيف ويغمر بماء ثم يترك هكذا من ٢٥ الى ٣٠ ساعة وبما ان مؤالفة الكلور للحديد هى اكثر منها للفضة لذلك يتحد معه فيكون كلورور الحديد وترسب الفضة اذ ذاك بغاية النقاوة فتغسل بماء فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالها . وبما ان هذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآتية

وهى ان نضع الكلورور بعد غسله جيدا في اناء من فخار مع مثله او ثلاثة امثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجميع بماء محمض كثيرا بالحامض الكبريتيك فاكسجين الماء يؤكسد التوتيا فيكون مع الحامض الكبريتيك كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكلور فيكون الحامض الهيدروكلوريك وهو كثير الذوبان ايضا . فتفلت الفضة اذ ذاك من الكلور وترسب . فاغسلها جيدا مرارا متعددة واحمها على النار اذا اردت ان تسكبها وبما ان التوتيا لا توجد نقية حسب اللزوم لهذه العملية قلما تستعمل ايضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الآتية

وهى ان يخلط الكلورور بعد غسله جيدا باربعة امثال ثقله من كربونات الصودا محروقة وبنصف ثقله من مسحوق الفحم ويعجن بقليل من الماء ويوضع على صفيحة

من سلك الذهب ثم اجمع بوتقة الى درجة الساص العلل وضع فيها المحقف ودو النار واتركها مدة ثم ازلها واذا بردت تجد فيها الفضة مفدسة

﴿ استخراج النحاس ﴾ انه في المعامل التي يكثر فيها الغمس يستخرجون النحاس من كل السوائل التي حل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ رمل ويملأ داخله سلة ملآنة مسامير وقطعا حديد دقيقة عديدة ثم يملأ من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذي يرسب في وسط الرمل بها حدا فيصنع منه ثاني اكسيد النحاس بتكليسه على النار مع مماسة الهواء الكروي

واعلم انه لا بد ان يبقى آثار للمعادن في اشياء لا يمكن جمعها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق وورق الترشيح وما شاكل ذلك ففي المعامل يؤخذ كل ذلك ويحرق ثم يسحق رماده ويحل وتصافى اليه كمية وافرة من الزئبق فيلتقط المعادن الموجودة في الرماد فيغسل الملغم ويوضع في مغرفة من الحديد المصبوب ويحمى فيصاعد الزئبق على هيئة بخار ويبقى المعادن في المغرفة

ولا يخفى ان هذه المعادن يكون مزيجا اما من فضة وذهب او من فضة ونحاس فلفصل الفضة عن الذهب ضع السبيكة في اناء زجاجي واضف اليها مقدارا من الحامض النيتريك الذي فانه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بماء مقطر ويماع ويصير سبيكة واحدة

ولفصل الفضة عن النحاس ضع السبيكة في اناء من حديد مصنوع واضف اليها مقدارا من الحامض الكبريتيك ومحمها فالحامض يتحد مع النحاس فيكون كبريتات النحاس القابل الذوبان ومع الفضة فيكون كبريتات الفضة غير القابل الذوبان فيرسب وبعد غسلها يماع

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

الى هنا انتهى الكلام عن تلبيس المعادن على المعادن . فنشرع الآن في الكلام عن تلبيس المعادن على الاجسام الجامدة بالاجمال من خزف وزجاج ونباتات وحلاوتها

القسم الرابع
في تحميس الجمادات

الفصل الاول
في الكلام عن ذلك

ان من اعتاد على التلبيس بالطرق التي ذكرناها سابقاً يهون عليه جداً عمل ما سنذكره لان تركيب المغاطس هنا اسهل للتحضير اذ يستغنى بها عن استعمال اجزاء قابلة التلف والمجرى الكهربائي كثيرا كان او قليلا لا يسبب اضرارا كلية كما في المغاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه من التأكسد واما هنه فهي لكساء جسم قشرة سميكة اذا فصلت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة

فاذا اخذنا فرنكا مثلا ولبسناه باحدى الطرق الآتي الكلام عليها وفصلنا القشرة عنه نكون قد اخذنا صورة الفرنك بكل دقائقه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقاً في القشرة والعكس بالعكس

واذا اخذنا شخصا من الجص مثلا او من الخشب او الشمع او ثمرة وحضرنا ذلك كما سنذكر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذاك شخص او ثمرة من النحاس الخالص ظاهرا ويبقى داخله ذلك الجسم الملبس الذي يمكن اخراجه بعمل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي ولذلك يسهل ان نحتفظ الى ما شاء الله اجساماً من طبعها الفساد والعطب بمدة معلومة كثمرة او زهرة او ثمرة وذلك بدون تغيير الهيئة الاصلية مطلقا

والمعدن الاكثر استعمالا لذلك هو النحاس الاحمر لانه يتحول بسهولة من املاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسد بسهولة كغيره ولكون تفضيضه وتذهيبه اسهل مما سواه

فالتحميس

فالتحبيس الذي تكلمنا عنه في اول الكتاب يتم تحليل املاح النحاس مركبة مع املاح اخرى ويكون ملتصقا بما تحته ٠ واما هذا فيتم تحلل ملح نحاسي بسيط (كبريتات النحاس) ولا يلتصق كالاول ٠ وهذا الفرع من الصناعة كثير الاستعمال جدا في اوربا لانه يوفر اتعابا ووقتا ثمينا ٠ ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتي

اولا أيريد ان يكسو سطح معدن موصل للكهرباء طبقة قشرة نحاسية تلتصق به او تنفصل عنه بعد انتهاء العملية لتكون معه تمثال متشابهان الواحدة نافرة وهي الاب والثانية عكسها وهي الام ٠ او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكهرباء طبقا ٠ فيلتزم ان يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لو كان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلمس راسا يجب ان يؤخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع ٠ ثم يحضر الشمع بحيث يصير موصلا للكهرباء فيرسب عليه النحاس ٠ فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التحبيس يتم في مغطس واحد سواء كان الجسم موصلا للكهرباء كالمعادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك ٠ وهذا المغطس سهل التركيب وهو كما يأتي

﴿ اولا ﴾ ضع في اناء لا يؤذيه الحامض الكبريتيك (من زجاج او فخار مدهون او صيني او كوتاربحا او رصاص) قدر ما تريد من الماء الاعتيادي واضف على الماء عشرة في المائة من الحامض الكبريتيك

(تنبيه) اذا وضع المغطس في اناء من زجاج او كوتاربحا تلزم اضافة الحامض بالتدريج مع التحريك والا تسرع الحامض الى قعر الاناء لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فينتج عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالي فيكسر الاناء اذا كان من زجاج ويذوبه اذا كان من الكوتاربحا

﴿ ثانيا ﴾ ذوب في هذا المزيج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضع من كبريتات النحاس في سله وعلقها على فوهة الاناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسي فيكون المغطس حاضرا للاستعمال ٠

والاحسن ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه يجب ان يبقى مشبعا من ملح النحاس المذكور

ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد لتركيب هذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النقاوة • فمنه ما هو على هيئة بلورات مزرقة اللون جيلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق • ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة بلورات مشعبة ببياض او مائلة الى الاخضرار ومنه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المصر وجوده جدا فى هذا المغطس • وسنتكلم ان شاء الله عن الوسائط الصحيحة والسهلة العمل لاستحضار هذا الملح بالنقاوة المرغوبة

ثم ان هذا المغطس لا يستعمل الا على البارد موضوعا فى الاناء المنوه عنه بالهيئة الموافقة للعامل • وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسعة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخا او بمادة راتنجية او مغطاة بصفيحة من رصاص مدهونة بعرنيش يكون حاجزا بين الرصاص والمغطس

ويستعمل لتحليل هذا المغطس الآن • اما بطارية منفردة او الآلة البسيطة التى تكلمنا عنها فى التفضيض • وهذا بيان كل منهما

الفصل الثانى

فى استعمال البطارية المنفردة

بعد وضع المغطس فى الاناء المعد له وتركيب البطارية كما مر يعلق بالموصل السلبى (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سيذكر اذا كان غير معدنى • ويعلق بالموصل الايجابى رقاقة من نحاس احمر ويغطسان فى المغطس الواحد منهما بازاء الآخر على مسافة واحدة • فيتم التلبيس ويقدر العامل ان يتبع العملية باخراج الجسم مدة فمدة

اذا كان الجسم من معدن لطيف يكتفى حالا بتغطيس . واما اذا كان غير موصل كفاية للكهربا (كالملاحين) فيبتدئ رسوب النحاس عند راس الموصل المعلق به ذلك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رويدا رويدا الى ان يلبس كل الجسم


ولو اخذنا رسم ايقونة مثلا على الشمع ودهنا الشمع بالملاحين وادخلنا فيه راس الموصل الذى لابتدأ النحاس ان يرسب على راس الموصل ويأخذ بالامتداد تدريجا الى ان يغطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس فى نقطة مركز الموصل اكثر مما هو فى غيرها . ومن مارس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكهربائى كثيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فالعكس لان الرسوب يتم بسرعة حينئذ ويكون النحاس الراسب متبرعلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسى غير متلاحم وادنى احتكاك يزيله من الجسم


﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى استعمال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك فى المعامل لكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحا من البطاريه . وهى مركبة من اناء فيه محلول كبريتات النحاس السائق (اى المعطس) ومن اناء صينى ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الاناء الصينى وفوقه ماء محمض بالحامض الكبريتيك (من ٥ الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح التوتيا فى الاناء الصينى مساوية لمساحة سطح الجسم . غير انه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اردنا تحبيس جسم كبير مثلا يلزمنا ان نضعه فى المعطس ونضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من التوتيا لكى نستوفى الشرط) قصدنا ان نشرح عن آلة اكثر موافقة من هذه وهى كما يأتى

يؤخذ صندوق من خشب مربع مبسط ويطلى داخله بالكوابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله اناء صيني ذو مسام على (شكل ١٢) ويملأ





١٣ ١٢

ثلاثة ارباعه من الحامض الكبريتيك المخفف كما تقدم ويزل ضمنه صفيحة من توتيا ميكة (شكل ١٣) يربط في اعلاها بواسطة برغي موصل نحاسي يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتي الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليعوض بذوبانه عن النحاس الذي يتحول • والعامل الحيار في ان يضع قضيبين من نحاس اصفر على وجهة الصندوق الواحد من جهة الاناء الصيني والثاني من الجهة المقابلة ويعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل القضيبان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا تجاه التوتيا لان الوجه المقابل للاناء الصيني يلبس وحده النحاس واما الوجه الثاني فيتحس قليلا او لا يتحس بالكلية • فاذا اريد تحيس جسم على كلا وجهيه يجب ان يوضع في المغطس بين اناءين من صيني في كل واحد منهما صفيحة توتيا متصلة بالاخرى

واعلم انه يستعمل آنية ذات مسام بهيئات مختلفة واجودها الصيني الذي قدمناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مع انه يجعلهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تخلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة مجرى كهربائي • ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الذي تصنع منه القلابين او بالكرتون او التسانة او جلد رقيق او الخام الذي تصنع منه قلوع المراكب وبعض انواع من الخشب • غير ان الصيني يفضل على الجميع لانه لا يؤذى بشيء من الحوامض فينفع استعماله الى مدة اطول

فاذا اردت ان تصنع حاجرا من الخام فحيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل الخياطة بالزفت ثم سمر اطرافه اعلاه على دائرة من خشب بمسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة . واذا كان من خشب فيجب ان يكون لوحا رقيقا ابيض اسفحيا وسمره بنحاس وأطل محل الالتحام بالزفت . غير انه مع كل سهولة استعمال هذه الآنية يختار الصينى عليها حيما

قلنا ان المجرى الكهربائى يتهيج بفعل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا ايضا ان الحامض المستعمل اعتياديا هو الحامض الكبريتيك المخفف ونقول الآن ان فعل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ ان نضيف اليه كمية جديدة على ما يأتى :

بعد تركيب الآلة كما مر تترك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف اليها شئ وبعد مضى هذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض الكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعاد كل عشر ساعات الى مضى اربعة او خمسة ايام . ثم تهرق السوائل ويعوض عنها بغيرها لان كبريتات اكسيد التوتيا بدون ذلك يتبلور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الاناء الصينى فيسد مسامه ويبطل العمل اذ يحجز الاتصالية ويحدث احيانا ان التوتيا لا تتأثر او تتأثر قليلا فى السائل الحامضى فيغشاها قشرة مسودة متسببة عن كثرة الرصاص فيها ويمتنع بذلك فعل الحامض فلا يهيج المجرى الكهربائى فانتبه . واذ يحدث ذلك غير التوتيا بانقى منها

وقد يفقر المغطس الى نحاس ويعرف ذلك عند ما رسب على القطعة بهيئة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض فى المغطس . وفى المغطس بالبطارية المفردة تعوض رقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كلما ترك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحموضة . وليس كذلك فى المغطس بالآلة البسيطة لانه كلما تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذى كان متحدا معها مفتقرا الى غيرها من مثلها وهذا كاف ليحمض المغطس اكثر من اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا

ولاصلاح ذلك اضف الى المغطس الحامضى كمية كافية من كربونات النحاس ليبطل الفوران فالحامض الكبريتيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك


وتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات النحاس . وبعد اضافة كربونات النحاس على ماص يلزم احاض المغطس قليلا ليكون موصلا للكهربائية

وبعد استعمال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجد انه محمض كثيرا بحيث لا يمكن ان تصلحه كية وافرة من كربونات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمغطس جديد

الفصل الرابع

في كيفية وضع القطع في المغاطس

يجب ان تكون القطع في المغطس معلقة تعليقا عموديا وان تكون الرقاقة الانحلالية (اذا وضعت رقاقة) تجاهها على بعد متساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة يجب ان تكون القطع بقرب متساو من الاناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الاقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حصى صغيرة او قطع من زجاج مستديرة كسدادات قناني او ما شاكلها . واذا



١٤

كانت القطعة معدنية يمكن ان تربط بالوصل من احدى زواياها وعند

تطليسها تكتسى حالا كساء متساويا ٠ واما اذا كانت غير معدنية فلزم ان يلت سطحها المراد تلبيسه بمسحوق معدنى لكى توصل الكهربائية ٠ وعوض ان تربط بجعل واحد كالمدنية يجب ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من النحاس الاصفر وتغرز فيها (شكل ١٤) و اذا كان لا يمكن ان تغرز فيها الخيطان فزرها بخيط نحاسى وصل الخيطان او الخيط بالموصل السلبى وغطها فترى ان النحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة فى القطعة ثم يمتد بالتدريج الى ان يغطى كل سطحها المعد له فعند ذلك انزع الخيطان منها الا خيطا واحدا تبقى معلقة به

و اذا اردت ان تلبس وجها واحدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بفرنيش او شمع اصفر مذوب

ويجب ان تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها المماسة للقطعة وللموصل

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فى تلبيس القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا ٠ فاذا غطست هذه المعادن فى محلول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربائى تحلل هذا الملح ويذوب جزء منها فيغشاها اذ ذاك راسب نحاسى عديم الالتصاق ٠ فيجب ان تكتسى هذه المعادن اولا قشرة نحاسية فى المغاطس النحاسية المركبة من املاح مزدوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى مغطس التنحيس المركب من كبريتات النحاس فهذا يزيدها سمكا بقدر الارادة وبمدة اقصر كثيرا من الاولى ٠ واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعد ان تنظف تنظيفا حسنا

واعلم ان النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه يغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى ان يكون اسمك من ورق الكتابة الاعتيادى ٠ وعند اخراج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فى التحبيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة تستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفصل القشرة عنها بعد تحبيسها و القشرة تكون سمك كاف

تقدم الكلام انه يلزم اولا تحبيس المعادن التى تحلل كبريتات النحاس فى المغاطس المركبة من ملح مزدوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق البلاجين وتمسح القطعة او تشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير مطور على سطحه ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التى تنفصل عنها معكوسة فاذا اردت ان تكون مثلها فحينئذ ادهن هذه القشرة بالبلاجين لكى تحبسها واذ يتم تحبيسها تفصل عنها القشرة الجديدة فتكون هى المقصود . ويمكننا ان نأخذ على هذا النسق نسخا كثيرة عن قشرة واحدة

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فى تحبيس الاجسام غير المعدنية ﴾

اذا كسونا الاجسام غير المعدنية نحاسا لا يكون ملتصقا بها بل يكون كغلف لها اذ تبقى داخله . فلذلك يمكننا ان نحبس الصينى والبلور والجبس والخشب والزهور والاثمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها اكثر صلابة ودواما . ولكن بما انها غير موصلة للكهربائية يقتضى ان نجعل لها واسطة تؤهلها لذلك وهى تمعدنها

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فى تمعدن غير المعدن ﴾

ذلك ان تدهن سطح الجسم المراد تلبيسه بمسحوق معدنى وينبغى ان يكون ناعما

جدا

حدا ليكسو طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تمير هيئتها على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها • وللذلك وسائط كثيرة ولكن اذا لا تفى كلها الشروط فسنتكلم عن الاكثر استعمالا وموافقة لذلك

﴿ الفصل التاسع ﴾
﴿ فى البلاطين ﴾

البلاطين هو اول مادة تحصل على ما سواها لانها توصل السائل الكهربائى وتمد على سطح الجسم امدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه النقش المطبوع وذلك اذا كانت نقية

والبلاطين الموجود فى المحلات التجارية قلما يكون نقيا كالمرغوب فيكون مخالطا امورا كالتراب والحديد وكبريتور الحديد • فيجب اذا قبل استعماله ان ينقى من كل هذه المواد • فلذلك يسحق ويحل فى محل حار ناعم جدا ثم يعجن بماء ويوضع فى اناء ويغمر بالحامض الهيدروكلوريك ويترك ٢٤ ساعة ثم يغسل بماء كثير مرارا متعددة ويجفف فى فرن معتدل الحرارة فيصير بالنعاوة المرغوبة • وهذه المادة حسنة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنه او دنيئة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلاطين ذهب او فضة ليصيرا اكثر ايصالا للمجرى الكهربائى • فالذهب يضاف اليه بالطريقة الآتية

ذوب عشر ين قمحة من كلورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من البلاطين التى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواء والنور فيتطاير الاثير تماما عدة بضع ساعات • حرك المسحوق الباقى بقضيب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستعمال

واما اضافة الفضة فيكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور فى ثمانين درهما من ماء مقطر وتعجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلاطين التى وتنشفه على النار داخل وعاء صينى ثم تصبه فى بوتقة معاطة وتحميها الى ان

تصير حمراء ثم ننزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم نأخذ ما فيها فنسحقه ونحله
عصل ناعم جدا ونحفظه للاستعمال

فكل من هذين النوعين من الملاحين يوصل الكهرباء كما لو كان معدنا خالصا
ومع انهما اعلى ثمنا من الملاحين البسيط هما اكثر استعمالا منه في اوربا

﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض احسام من المراد تحسيسها ذات مسام . فيجب سد هذه المسام قبل ان تدهن بالملاحين لئلا تدخل فيها المحاول فعطب الجسم . ومن هذه الاجسام كربونات الكلس (الرخام) وكبريتات الكلس (الجص) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماء فادهنها اذا عانه لا يحرقها الماء كالغريش او غطها في شمع مذوب اوشحم مع الاعتناء بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد تصير بهشها

اذا اخذنا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان يحمل على دائر هذا القالب خطا ورزه بخيط نحاسي دقيق ويترك لذلك الخيط طرفا طاطا ليمسك به وتهون عليها اداوته ثم نغط القالب في الشحم او الشمع المذوب وتتركه على النار برهة فترى فقاقيع صغيرة تطفو على سطح المذوب ثم تختفي . وهذه الفقاقيع هي الرطوبة والهواء اللذان يدفعهما الجسم المذوب ويأخذ محلهما في مسام الجبسين . وحين يبطل ظهور هذه الفقاقيع نخرج القالب ونمسكه عموديا فوق المذوب الى ان ننقطع ما فيه منه ولما يبرد فليلا نرش عليه من الملاحين ونتركه حتى يبرد تماما . ثم نأخذ فرشة كالتي تمسح بها الساعات ونلها بالملاحين ونفرك بها القالب فركا دائما الى ان نصير الملاحين في كل جهاته متساويا اسود لامعا . ويجب حسن هذا الفرك او عدمه يكون التحسيس مشابها للصورة تاما او لا

هذا يكون اذا كان القالب قليل التجويف مع اتساعها . واما اذا كان ذا تجاويف كثيرة عميقة بحيث لا تدركها الفرشة وخصوصا اذا كان الجسم المراد تحسيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفي الملاحين فتجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد تمدنه من الخشب او الصينى او ما شاكلهما فذوب جزءا واحدا من نيترات الفضة فى عشرين جزءا من ماء مقطر • واما اذا كان الجسم مما لا يبلله الماء كما اذا كان فيه مادة دهنية او راتنجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة فى عشرين من السبيرتو درجة ٣٦ وذلك فى هاون زجاجى نظيف ثم اربط ذلك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقلم شعر نظيف من هذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او لبخار الهيدروجين وحده او مكررا • والاوفق ان تعرض لبخار كبريتور الكربون مشبعا من الفصفور (١) • وذلك ان تضع الجسم فى علبة محكمة الضبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفورى واتركه هكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبريتور تماما • ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لتأكسد الفضة عليه • فيعلق بالموصل ويغطس فى المغطس

﴿ الفصل الحادى عشر ﴾

﴿ فى اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا انا اذا نحسنا جسما واردنا ان نأخذ نسخة نصنع عند القشرة التى لبسها والا فبقيها عليه وقلنا انا اذا فصلناها عنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الجسم فتكون ابا

فنقول الآن انه اذا اردنا ان نأخذ نسخة عن صورة محكمة قليلة الوجود وقابلة العطب فى المغطس فان عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لأخذ نسخة عن التى اخذت منها لانه تكون عكسها فيقتضى لذلك تضييع وقت ايضا • فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسية مشابهة تماما من اول مرة

---

(١) خذ زجاجة ذات فوهة واسعة وسدادة زجاجية محكمة الضبط واملأ نصفها من كبريتور الكربون واضف عليه قطعا ناشفة من الفصفور • فيذوب هذا حالا وكرر الاضافة الى ان يتعسر الذوبان واعلم ان هذا المزيج اذا جف يلتهب بسهولة فتنبه

واعلم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام . وسنذكر كلا منها بالتفصيل في ما يأتي

﴿ في عمل قوالب الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او يرش عليه بلساجين ويفرك ثم يرز بورق سميك او رقاقة رصاص حتى يكون كأنه في اسفل علبة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع في صحن ملآن رملا فانه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المرزز به الجسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كمية من الماء ويرش على الماء بالتدريج شيء من الجص المكلس حديثا مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماء به بقوام اللبن . فيترك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا ويستعمل حالا . وطريقة استعماله هي ان تمط به قلم شعر وتدهن الجسم باعتناء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليه الجبسين الى ان يصير بالسمك المطلوب وتتركه حتى يجمد ثم تنزع زنار الورق وتحك ما دخل بينه وبين الجسم من الجبسين وتفسخ القالب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروري لان الجبسين اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يعرض الهواء بينهما فيسبب بعض ثقوب في القالب

تقدم القول ان القوالب التي من شأنها امتصاص الماء يلزمها عملية لسد مسامها . فنقول الآن انه بما ان الجبسين فيه هذه الخاصية فلما يستعمل فقتصار عليه مواد ليست مثله بهذه الخاصية كالشمع ومعدن دارسي (اسم مخترعه) والجلاتين والكوتابرخا

﴿ في عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذ القالب عليه بالبلساجين ثم تزره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبلاجين ايضا . ثم تذوب شمعا اصفر وقبل ان يجمد تماما صبه فوق الجسم واتركه حتى يجمد ثم افسخه عنه

﴿ فى عمل قوالب من معدن دارسى ﴾

هذا المعدن يستعمل كثيرا مع انه لا يصح غالبا غير انه اذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يلزمه ان يدهن بشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل للكهرباء · وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآتية

جزء ٥ من رصاص نقى
« ٣ من قصدير
« ٨ من بزموت (اى مرقشيثا)

وكيفية مزجها هى ان تضعها فى بوتقة وتحميها على النار وكيفية اخذ القالب منه هى ان تضع الجسم فى قعر علبة تنك ثم تحمى المعدن على النار وتحركه وتنزع عن سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتتركه حتى يبرد فتفحصه فاذا هو من احسن ما نظن اذا حصل توفيق

﴿ فى عمل قوالب من الجلاتين ﴾

ولتعلم ان ما مضى من المواد يستعمل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجة لانها بعد ان تجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من التجويف فتنعطب · فاذا كان الجسم هكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او الكوتابرخا لان كلا منهما يدخل فى التجويف وعند اخراجه يتمدد نظرا للدونته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كما كان فى التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من الكوتابرخا ولكن بشرط ان لا يبقى فى المغطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماء فيرتخف ثم يذوب

وكيفية اخذ قالب منه هى ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها فى الماء البارد ٢٤ ساعة الى ان ترتخف فتريق الماء عنها ثم تضعها فى اناء داخل حمام ماريا (اناء داخل اناء كما يستعمل النجار لذوب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فتصبه اذ ذاك على الجسم بعد تزنيره بورق سميك ودهنه بالبلباجين وتتركه مدة ٣٠ ساعة ثم تفصل القالب عنه

قلنا ان الجلاتين يذوب اذا طالت اقامته فى المغطس · ولمنع ذلك قد استعمل

حمله وسائط واحسنها هي ان تذوب منه تسعين درهما في ثلاثمائة ماء مقطرا ونضف عليه درهما ونصفا من الحامض التيك ومثل ذلك من سكر النبات وتمزج هذه المواد مزجا جيدا ونصبها فوق الجسم المراد بالتورق وعندما تجف القالب يصنع عنه . واذا اردت عطني هذا القالب في محلول ثاني كرومات البوتاسا (١ كرومات الى ١٠٠ ماء) وعرضه لشعاع الشمس فيكون اكثر صلابة

﴿ في عمل قوالب من الكوتارخا ﴾

الكوتارخا هي صمغ راتنجي لين لاتذوب في الماء ولا في الحوامض المخففة . ومن خواصه ان يمع بالحرارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله . على ان الكوتارخا اول لدونه من الحلاتين ولذلك يصعب ان تؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العميقة . وطريقة اخذ قالبه هي ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بلماحين ثم تنزل فيها الجسم واضعا تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فوقه قطعة كوتارخا مساوية مساحة سطحها بعد ان توجه هذا السطح المراد صفطه على الجسم الى النار حتى يلين قليلا وتضع عليها رقاقة حديد ايضا تكون باتساع فوهة الاسطوانة تماما وتكبسها كبسا لطيفا في مكبس مزيدا الكبس كما بردت الكوتارخا الى ان تعرف انها ملأت كل تجاويف الجسم

وبما انه لا يوجد مكابس في كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقولبها لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلها يستغنى عن المكبس عا يأتي :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه في صينية نحاس او صحن فخار مرتفع الدائر بعد دهنه بالبلماحين ثم صب على سطحه كره (١) من الكوتارخا ثم تضع ذلك في فرن ذي حرارة كافية فتميع الكوتارخا (واحترس من ان تحترق) ولما ترى انها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما اخرج الجميع من الفرن واتركه حتى يبرد الا قليلا فتفتح عنه القالب

---

(١) المقصود من جعل الكوتارخا كره هو لكي تطرد الهواء امامها عندما تسيل على سطح الجسم

واذا كان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيئاً فشيئاً حتى تدخل في كل التجاويف وبعد ان تبرد تفصلها عنه

ويجب الانتباه قبل الفصل اي ان يجف دائر الجسم مما دخل بينه وبين الورق المحيط به وان يفصل القالب بتأنّ لئلا يعطب كل منهما

واعلم ان الكوتابرخا اذا ضغطت في المكبس تستعمل وحدها ولكن بالطريقتين الاخيرتين يجب ان يدخلها ما يلينها اكثر من لينها الاصلي كزيت الكتان وشحم الخنزير والشمع الاصفر وطريقة مزجها مع كل من هذه المواد هي ان تضع مما تريد ان تمزجه بها خمسين درهماً في قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتدريج ٢٠٠ درهم من الكوتابرخا قطعاً صغيرة وتحركهما بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعندما يرخف وتتصاعد منه بخار ابيض كثيف ازله عن النار وصبه في كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم الامتزاج ثم انقله الى رخامة واعجنه ايضاً واصنعه كرة او صفيحة كما تريد . ولكي يكون سطح الصفيحة متساوياً احدلها بمعدلة حديد حامية قليلاً . وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

﴿ ملحق ﴾

﴿ في تلغم التوتيا (١) ﴾

حسب وعدنا في باب التحميس قصدنا ان نبين كيفية تلغم التوتيا تتمة للفائدة فنقول

ان الطرق المستعملة لتلغم التوتيا كثيرة ﴿ منها ﴾ ان تغطس الاسطوانة في الحامض الهيدروكلوريك ثم تحمل في اناء فيه زئبق . غير ان هذه الطريقة قلما تستعمل

(١) اللغم هو مزيج من الزئبق ومعدن آخر . والقصد من تلغم التوتيا هو لكي يعسر ذوبانها في المحاول الحامضي ولكي تزيد البطارية فعلاً وخصوصاً لكي يعوض التلغم عن تفاوتها اذا لم تكن نقية .

اذ يلزمها كمية وافرة من الزئبق فضلا عن كونه لا يمتد على سطح الاسطوانة امتدادا متساويا واحيانا يتلف بالشريطة النحاسية المسمرة فى اعلاها فتصير معرضة للعطب ، ومنها ﴾ ان يوضع فى الزئبق ماء وحامض كبريتيك ثم حط به فرشة ويفرك بها سطح اسطوانة التوتيا الى ان يصير لامعا . وهذه العملية ايضا قليلة الاستعمال لانها لا تصح غالبا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا واحسن طريقة لتلغمها هى ان تذوب على النار ٦٥ درهما من الزئبق فى ٢٦٢ من الحامض الهيدروكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما ازل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠ درهم من الحامض الهيدروكلوريك . فطس اسطوانة التوتيا فى هذا السائل بعض ثوان فيكون تلغمها جيدا

﴿ القسم الخامس ﴾
﴿ فى اللحام والقرنيش ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى الكلام عن اللحام ﴾

سبق القول فى ما مضى انه يكفى ربط القطع المراد تلبيسها او تشكلها بقضيب نحاس ممتد على فوهة المغطس وان هذا القضيب يربط بالوصل والوصل يربط بواسطة برغى باحد قطبى البطارية فقد ه القارئ الآن الى ان محلات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية يجب ان تكون فى غاية النظافة واهمال نظافتها يرمى العامل غالبا فى ارتباك ويسبب له المتاعب وتضييع وقت ثمين فلمنع هذه الامور يستحسن ان تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . وبما ان لحام النحاس وخصوصا الاحمر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب ان تنظفه فى المحلول الآتى فيسهل لحامه

وطريقة اصطناع هذا المحلول هى ان تشبع الحامض الهيدروكلوريك بقطع توتيا وتضع ذلك على نار هادئة حتى يتصاعد الحامض واذ يصير بقوام الشراب

اتركه حتى يبرد • وكيفية استعماله هى ان تأخذ منه على ريشة وتدهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على مارف حديدة حامية • وليكن مزيج القصدير مركبا من جزء واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى انواع مختلفة للحام ﴾

﴿ لحام للسلاسل الفضية ﴾

جزء خُمس من مسحوق كبريتور الزرنيخ (طعم الفار)
« ١ من نحاس اصفر
« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة على النار ولما يميعان اضف اليهما كبريتور الزرنيخ

﴿ لحام آخر ﴾

جزء ١ من كبريتور الزرنيخ مسحوقا
« ١ من نحاس احمر
« ٤ من فضة خالصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يماعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها برادة

﴿ انواع لحام اعتيادية للصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على اربعة انواع ويسمونها من عيار ٨ و٦ و٤ و٣ فعيار ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضة الخالصة وجزء واحد من النحاس الاصفر • وعيار ٦ من ستة اجزاء فضة وجزء نحاسا اصفر • والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فنبه القارئ الى انه كلما كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميعا ولذلك يلزم

الصاغة ان يكون عندهم حلة لحامات اكثر او اقل سهولة للميع وهكذا لا يخشى ان يروا ما لحموه اولا يفك عند ما يريدون لحم شئ بقربه كما اذا لحموا الاول بعيار ٨ والثاني بعيار ٦ فتكون الحرارة اللازمة لاماعة عيار ٦ غير كافية لاماعة عيار ٨ وهلم جرا

﴿ لحام للذهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة
« ١ من النحاس الاحمر
« ٢ من الذهب

ضع الفضة والنحاس في بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة
« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة في بوتقة وامعها ثم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صغيرة واحذر من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لئلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضة الخالصة
« ٢٤ من النحاس الاصفر
« ٠٢ من مسحوق كبريتور الزرنيخ

امع هذه جميعها في بوتقة

﴿ آخر للفضة اجود ﴾

درهم ١٦ من الفضة الخالصة
« ٨ من النحاس الاصفر
« ٤ من مسحوق كبريتور الزرنيخ

امع هذه جميعها وصبها حالا

وطريقة اللحم هي ان تجعل مزيج المعادن صفيحة رقيقة وتقطعها رقاقا صغيرة تأخذ القطعة المراد لحمها وتضعها على قطعة فحم كبيرة او على لوح خشب (اذا

كانت

كانت صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لحمه بمحلول مشبع من بورات الصودا وتضع من رقاق اللحام ما يكفى وانفخها بالبورى الى ان تميع . ثم خذ القطعة الملحومة واغلها فى ماء محلول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة واذا كانت فضة احمها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاء من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محلول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد وامسحه بفرشة نحاسية مكررا العملية نفسها اذا لزم الامر حتى تبيض القطعة ابيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحلول مخفف من الحامض الكبريتيك (١٠ الى ١٠٠ ماء)

واما اذا كانت القطعة المراد لحمها كبيرة فضعها فى نار تكشفها من الجهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قويا ولما تحمر اكشف المحل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد . وهكذا

❖ تنبيه ❖ يلزم احيانا ربط احدى القطعتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

❖ الفصل الثالث ❖

❖ فى الكلام عن الفرنيش وانواعه ❖

قلنا انه يجب ان تكون الخيطان الموصلة مغطاة الا فى محل الاتصال بمادة غير موصلة للكهرباء . ونقول الآن ان الخيطان المربوطة بها القطع المدلاة فى المغطس يجب ايضا ان تكون مغطاة بمادة مثل تلك الا فى محل اتصالها بالقطع الملبسة والقضبان الممتدة على فوهة المغطس والا فيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذابا بالسبيرتو او الشمع

الاصفر مذوبا على النار . ولكن بما انه لا يمكن استعمالهما اذا كان المغطس سخنا نقدم للقارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منهما ما توافقه

﴿ صفة فرنيش من الحمر ﴾

يوخذ من الحمر كمية وتذوب فى زيت التربنتينا حتى يصير المحلول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صفة فرنيش الكوبال ﴾

يؤخذ مزيج الاجزاء الآتية :

درهم	١٥٠	من الكوبال
«	٠٣٠	من زيت الكتان مغلى
«	١٠٠	من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره هى ان تضع الكوبال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فضيف اليه زيت الكتان وحركهما حتى يمتزجا ثم نزلهما عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيج

﴿ صفة فرنيش من الحمر والمصطكى ﴾

جزء	٢	من مسحوق الحمر
«	١	من مسحوق المصطكى

ضعهما فى وعاء على نار هادئة الى ان يسيلا ويرغا ثم صب المزيج على رقاقة من نحاس ودعه يبرد وعندما تريد استعماله خذ منه كمية وحلها فى زيت تربنتينا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشراب وادهن به

وهذا الفرنيش الاخير يفضل على ما سواه لانه لا يتأثر فى اى مغطس كان ولو كان سخنا ولكن يشترط ان يكون منه على الحيطان قشرة سميكة فيقتضى ان تدهن به ثلاث مرات كما نشف عليها

وقد يطلب تفضيض كاس مثلا من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعندما يتم التفضيض انزع عنها الفرنيش بوضعها فى زيت التربنتينا سخنا ثم فى سبيرتو سخن ايضا او فى البنزين (وهو الاحسن) لانه يحل جميع المواد الدهنية والراتنجية بمدة يسيرة بدون ان يكون

سخنا وهو سريع التطاير . ويكفى احيانا فرك الفرنيش بفرشة نحاسية فيتفتت . وقيل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مر فى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتغطس فى المغطس الذهبى

ولا يخفى انا بهذه الواسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوان كالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثانية اخضر وفى الثالثة اصفر .

﴿ صفة طلاء ﴾

درهم	٣٢٠	من الكندر (وهو اللبان المستعمل علكا)
«	٠٨٠	من الكوتاپرخا قطعا صغيرة
«	٢٥٠	من مسحوق الخفان

سيّل الكوتاپرخا على نار واضف اليها الخفان وحركهما حتى يمتزجا ثم اضف الكندر وحرك الجميع الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدنى المعد لوضع المغطس النحاسى ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المغاطس التى يتخللها سيانور تحلل المعجون وتفسده ولذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المعدة للمغطس النحاسى البسيط

﴿ القسم السادس ﴾
﴿ فى عمليات مختلفة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى الحفر الغلفانى ﴾

رأينا انه فى المغاطس المستعملة للتلبيس يعلق بالقطب الايجابى رقاقة من نوع المعدن المراد رسوبه وان هذه الرقاقة تعوض بذوبانها عن المعدن الراسب فهذه الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا جبنا بفرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل الغير

المحجوب يذوب ويبقى ما تحت الفرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كثيرة غير ان الفرق بينها قليل

وأبسط طريقة لذلك هي ان تدهن صفيحة نحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس النحاسي وحين ينشف الفرنيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس النحاس ثم تصل الصفيحة بالقطب الايجابي من البطارية وتعلق مثلها في السلبي فتحفر المعلقة في الايجابي على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم ناورا فارسم على الصفيحة بالفرنيش ما تريد فيذوب ما حوله في المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر في المغطس المركب منه فالنحاس يحفر في مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب في مغطس الذهب والفضة في مغطس الفضة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة حفر الفولاذ والحديد والنحاس في مغطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفرنيش وارسم ما تريد كما مر ثم اربطها بالموصل الايجابي واغمس فقط راس الموصل السلبي بازائها في المزيج الآتي

درهم ١٦٠ من الحامض النيتريك

اقة ٠٠٨ من الماء الاعتيادي

ويكفي لهذه العملية سائل كهربائي خفيف فتكفي اذا بطارية واحدة ولتكن مدة التغطيس من ساعتين الى ست ساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كلما علمت ان الحفر في المحل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المطلوب وادهنه بالفرنيش ثم غطس القطعة وهكذا

غير انه اذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب ان يكون الموصلان خيطين من حديد دقيقين طول كل منهما ذراع وربع فقط

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى التذهيب الناشف ﴾

كلما كثرت الافادات يزداد العامل سرورا . نعم اننا تكلمنا عن التذهيب فى بابه قصدنا لاتمام الفائدة ان نتكلم هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كالذى نراه على الايقونات والشماعدين والساعات الموضوعة تحت بيت من زجاج وخلاف ذلك . وهذه كيفية العمل

بعد تنظيف القطعة كما مر فى باب التفضيض اذا كانت معدنا وبعد سد مسامها وتمعدنها اذا كانت غير معدن وتحبسها فى مغطس كبريتات النحاس تحبسا ناشفا خفيفا (تغطيسها فى مغطس النحاس يكون من ٤ الى ٦ ساعات حسب المطلوب) تزج فى ماء ثم تمر فى المزيج الآتى (وقد مر فى باب التنظيف (١)) :

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك (بالكيل)
« ١٠٠ من الحامض النيتريك («)
« ٠٠١ من كلورور الصوديوم (بالتقريب) ٠

وبعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك فى محلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق المار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلبى وتغطس فى المغطس الآتى :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا
« ٠٣٣ من ثانى كبريتيت الصودا
« ٠٠٦ من سيانور البوتاسا
« ٠٠٤ من ذهب محول الى كلورور
اقة ٠٠٩ من الماء المقطر

وكيفية استحضاره هى ان تذوب فصفات الصودا فى ثمانى اقات من الماء ثم

(١) يستغنى عن هذا المزيج اذا خرجت القطعة من مغطس النحاس ناشفة كالمرغوب واما اذا بقى على سطحها بعض حبيبات فلا غنى منه .

تضيف اليها ثاني كبريتيت الصودا وبعد ان تذوب كاورور الذهب والسيانور في الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم انه في هـذا المغطس لا تستعمل رقاقة ذهب للقطب الايجابي بل خيط بلاتين لانه يقتضي لذلك مجرى كهربائي كثير • في ابتداء العملية غطس ثلاثة ارباع خيط البلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب • ويكفي بهذا التذهيب ان تكسى القطعة غشاء رقيقا من الذهب لان النحاس تحته هو الذي يجعل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشـاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان امرار القطعة في المزيج الحامضي لم يكن كالواجب فمن الضرورة ان تخرج من المغطس وتغسل بمحاول مخفف من سيانور البوتاسا والماء ثم تغسل بماء وتمر في محاول نيترات ثاني اكسيد الزئبق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محلات من القطعة بعد اخراجها من المغطس الذهبي فاغسلها اولا بماء ثم ضع المصقلة بعلي بزر الكتان او اصول الخطمي واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لونها احمر

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في النيال ﴾

ان هذه العملية المسماة باسم مخترعها هي ان ترصع الفضة بنقش اسود كالعروق وحلاهما فذلك تزداد القطعة المرصعة بتلك المادة قيمة ورونقا وطريقة ذلك هي ان تضع في بوتقة عميقة الاجزاء الآتية

درهم ٢٥ من الكبريت

« ٦٤ من هيدروكلورات النشادر

ثم تضع البوتقة على النـار الى ان تميع هذه الاجزاء • ثم تأخذ بوتقة اخرى وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٥ من الفضة الخالصة
« ١٣ من النحاس الاحمر
« ٢٠ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هذه المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهو سائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والنحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج المزيج من البوتقة وتسحقه الى ان ينعم جيدا

فاذا تم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كية من المسحوق واعجنه بماء مذوب فيه شئ من هيدروكلورات النشادر واحشُ به الحفر المرسوم . ثم ضع القطعة على نار قوية لتسيل المزيج فيلتحم بالفضة داخل الحفر . ثم خذ من مسحوق الدقان او الاحمر الانكليزى (اى اكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود ويبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا

ويلون النحاس بهذا اللون الاسود بالطريقة الآتية :

ضع فى اناء زجاجى ثلاثمائة درهم من سائل النشادر واضف اليه اربعين درهما من كربونات النحاس وحركها فيذوب النحاس . وبعد تنظيف قطعة النحاس الاحمر على ما ذكرنا فى باب التحميس (بدون غطها بالزيبق) غطسها فى هذا المذوب واخرجها فتكون بلون اسود يزداد رونقه اذا صقلتها

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فى تلوين حديدة البندقية بلون جميل ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة فى كلورور الانتيمون السائل وافركها كثيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فى تلوينها بلون ازرق ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيدا ثم امسحها بخرقة مرطبة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة تنشف بالهواء ثم اطرحها فى رمل حام

موضوع فى وعاء مناسب لهذه الغاية • ثم قوّ النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب • ولما يكون ذلك ارفعها من الرمل وامسحها بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتي ذكره بعد هذه

﴿ فى تلوينها بالاسمر ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة مرطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريد ان يكون هذا اللون متسمعا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشمعها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الا فى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعند اخراجها من الرمل امسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صفة فرنيش للحديد والفولاذ (وخصوصا للاسلحة) ﴾

جزء ١٠ من المصطكى
« ١٥ من السندروس الابيض
« ٠٣ من الكافور
« ٠٥ من صمغ الدطم

ذوب هذه الاجزاء فى كية كافية من السبيرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة• وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يبقى ظاهرا كما لو كانت غير مدهونة به

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فى امزجة لتطبيق الذهب والفضة وتلوينها وتلميعها ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاحمر
« ١٦ من الكبريت المسحوق
« ٣٢ من كلورور الصوديوم

ذوب هذه الاملاح فى كية ماء واضف مقدار نصف الماء بولا واغل المزيج ثم غطس فيه القطعة المراد تليها وبعد ان تخرجها تراها كما تريد

﴿ مزيج آخر ﴾

درهم ٨ من كلورور الصوديوم
« ٨ من الطرطير الاحمر
« ٤ من الكبريت المسحوق
« ٤ من الشب المسحوق
« ٤ من كبريتور الزريخ المسحوق

اصف على الاملاح ماء وبولا كما ذكر واعله ثم غطس القطعة

وبما انه لا يستعمل فى التلبيس الا الذهب الرملى لذلك يكون لون القطع الذهبة دائما اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحمر . فنتكلم عن الاكثر استعمالا منها

﴿ مزيج لتلوين الذهب بالاحمر ﴾

درهم ١٠٠ من الشمع الاصفر
« ٠١٦ من الشب المكلس
« ٠١٦ من خلات النحاس
« ٠١٦ من ثالث اكسيد الحديد
« ٠١٦ من كربونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واصف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيج وبعد ما يبرد اجعله قضبانا . وبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع ويبطل تصاعد الدخان فامسحها حينئذ بالفرشة النحاسية واصقلها بالصقلة . ثم اغسلها فى المذوب الآتى :

درهم ١٤ من كربونات البوتاسا
« ١٦ من الكبريت
« ٣٢ من كلورور الصوديوم
« ٣٠٠ من الماء الاعتيادى

يستعمل هذا المزيج مغضا

﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ٣٣٣ من خلات النحاس
« ٣٣٣ من هيدروكلودات النشادر
« ٣٣٣ من ثالث اكسيد الحديد
« ٣٣٣ من كلورور الصوديوم

ضع الاملاح فى خل واغله على النار ثم غطس القطعة المراد تلوينها

﴿ مزيج آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت
« ١٠ من الثوم

اسحق الثوم والكبريت واغلهما فى بول ثم احم القطعة على النار وغطها فى هذا المزيج فيكون لونها محمرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية بلون اخضر ﴾

درهم ٣٢ من هيدروكلورات النشادر
« ٣٢ من خلات النحاس
« ١٢ من بترات البوتاسا
« ٠٤ من كبريتات التوتيا

اسحق الاملاح و دوبها فى الخل وضع فيها السلسلة واغلها على النار فتخضر

﴿ سائل يلون كل معدن بلون الذهب ﴾

من كبريت مسحوق } من كل منها اجزاء متساوية
من دم الاخوين مسحوقا }
من الماء حسب الارادة

اغل المزيج ساعتين وصفه بخرقة رفيعة ثم ضع القطعة فى قدر من فخار مدهونة واغمرها بهذا السائل ثم غط القدر جيدا واغل المزيج مدة فتخرج القطعة بلون ذهبي

واسطة

﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلورات النشادر في بول واغل فيه القطعة المراد تنظيفها وترجع لونها الاصلي فعد ان تغلي يتم المطلوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا الماء ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غريبة تعلو سطحه • فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان رفيعا بمحلول الصابون او بمحلول قلوي او بالسبيرتو واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان في تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوي لان هذه الاملاح تضر بلون الحرير المطرز بالذهب فيستعمل له السبيرتو فلا يؤثر شيئا بالحرير

﴿ في تنظيف الفضة ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات البوتاسا
« ١٠ من كلورور الصوديوم
« ١٠ من الشب
« ٦٠٠٠ من الماء الاعتيادي

فتُغلى الفضة في هذا المزيج فتنظف وتلمع

﴿ مزيج آخر ﴾

درهم ٣٠٠ من كربونات الكلس
« ١١٢ من عظام مكلسة
« ١٣ من مرهم الزئبق
« ٠١٣ من زيت البرشانا

وعند الاستعمال يبل قليلا من هذا المزيج في عرق او سبيرتو وتفرك به الفضة فتنظف • وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

وتنظف الفضة ايضا بفركها بماء الصابون • واما اذا كانت القطعة ذات تجاويف فتحمى وتغمس اذ تبرد في محلول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائة ماء وبعد اخراجها تكون بيضاء باهتة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة • واذا فركت الفضة برماد الدخان ممزوجا بماء تنظف وتلمع

﴿ فى تلبيع الفضة ﴾

درهم ٢٥ من الشب

« ١٢ من الصابون

« ٢٠٠ من الماء الاعتيادى

اغل الشب بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزيج خرقة وادلك بها الفضة فتلمع

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فى التراكيب المعدنية ﴾

التركيب المعدنى هو امتزاج معادن بعضها مع بعض بحيث تصير معدنا واحدا تختلف خصائصه عن خصائص كل من المعادن المركب منها ٠ وهذه التراكيب مفيدة جدا فى الغالب للصناعة ٠ ويقرب لونها من لون الفضة والذهب ٠ فنتكلم الآن عن جملة تراكيب منها مفيدة

﴿ مزيج معدنى اصفر لامع مركب مما يأتى ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقى

« ٠١٤ من التوتيا النقية

أمع الاجزاء فى بوتقة فيكون المعدن لينا

﴿ مزيج بلون الذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقى

« ٠٢٢ من التوتيا النقية

تماع فى بوتقة فيكون المعدن ألين من الاول

﴿ مزيج اشبه بالذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقى

« ٨ من التوتيا

تجرى العملية السابقة

مزيج

﴿ مزيج آخر ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس النقى
« ٠٠٧ من التوتيا النقية
« ٠٠٧ من القصدير

وهذا المعدن لين وسهل تحت المبرد

﴿ آخر ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس المذكور
« ٠٠٦ من التوتيا
« ٠٠٦ من القصدير (وهذا كالسابق)

﴿ نحاس اصفر ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر
« ٣ من التوتيا

تباع فى بوتقة

﴿ معدن جيد لعمل اوانى الطبخ ﴾

جزء ٤٠٠ من القصدير
« ٠٢٥ من الرصاص
« ٠٠٩ من النحاس الاحمر
« ٠٠٣ من التوتيا

تباع فى بوتقة والمعدن يابس لامع

﴿ معدن باون الفضة ﴾

جزء ٩ من القصدير
« ١ من المرقشيتا
« ١ من الانتيمون
« ١ من الرصاص

أجر العلية نفسها والمعدن لا يتأكسد بسهولة

﴿ معدن المدافع ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

جزء ١ من القصدير

تماع في بوتقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النحاس الاحمر

« ٢٢ من القصدير

تماع

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزء ١٦ من البلاتين

« ٠٩ من النحاس الاحمر النقي

« ٠١ من التوتيا النقية

وهذا المعدن يقلد الذهب ولونه ولمعانه

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوي ﴾

يستحضر بمزج ١٢ جزء قصدير و ٦ اجزاء زئبق و ٦ اجزاء هيدروكلورات النشادر و ٧ اجزاء زهر الكبريت واحماء المزيج بالتدريج داخل معوجة الى ان يبطل تصاعد الهيدروجين المكبرت · اترك المعوجة لتبرد وخذ الطبقة الصفراء التي داخلها فانها الكبريتور المطلوب وهو المعروف بالذهب الموسوي وكثيرا ما استعمل عند الدهانين

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقمشة



الباب الثانى
﴿ فى صبغ الاقمشة ﴾

﴿ ديباجة ﴾
﴿ فى الكلام عن الاقمشة ﴾

ان الاقمشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط • او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثر كما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك • والبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالعكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتى كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيوانى كالصوف والحرير • والفرق بين الاثنين هو ان فى الحيوانى كمية وافرة من الازوت • وهذا العنصر يوجد قليلا فى النباتى حتى انه لا يوجد اصالة فى بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادرى اذا استقطرنا المواد الحيوانيه • وهذا السائل مركب من هيدروجين وازوت • واذا استقطرنا المواد النباتية نستخرج قليلا منه او لا يستخرج شئ

وان المواد الحيوانيــة عرضة للعفن وباحراقهــا تفوح رائحة حراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها • واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السبيرتو وحوامض

وان القلويات هى ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فانها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك لهما ايضا فعل عليها فان النيتريك يحللها وينفصل منها الازوت ويتكون اذ ذاك حامض كربونيك وحامض اكساليك والكبريتيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية المواد المركبة منها فحمية • ويظهر ان الحرير له بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القلويات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف تماما • ويتآلف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية • وانه يجب الانتباه عند استعمال الحوامض والقلويات على

للحرير وان يكن فعلهما عليه اقل منه على الصوف · فانها ربما تضر بالخيط اذا كانت كثيرة

ولن القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان · فالحامض النيتريك اذا كان باردا لا يعطبه بسهولة بخلاف ما اذا كان سخنا فانه يحوله الى حامض اكسايك

﴿ الصوف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماء فاذا اريد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لئلا تمنع اتحاد المواد الملونة به اذ تكون فاصلة بينهما وبينه · وهذه المادة هي صابونية قاعدتها املاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضع الصوف في خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماء وجزء بولا مختمرا · وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع انها لا تؤذي اليد · ثم تحرك الصوف حينا بعد حين · ثم ترفعه من الخلقين وتغسله بماء وتضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماء جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه ويعرف ذلك عند خروج الماء المار في السلة صافيا غير مبيض · ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناء الكلي بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباغ ابهج واروق للنظر · ويجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا لكي يستعملا ثانيا فيكون اكثر فعلا لحل المواد الدهنية غير انه يجب ان يضاف كل مرة قليل من البول

﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبيض الصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ماء محلول به قليل من تحت كربونات الصودا (١ لـ الى ١٠٠ ماء) وتقل صبغ الكربونات صابونا · ثم تسخن الخلقين كالاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات · ثم تغطسه ثلاث مرات في ماء اعتيادية فاترا · ثم ثلاث مرات في خلقين فيها محلول تحت كربونات الصودا بدون صابون

وتغسله بعد ذلك بماء فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :

وهي ان تعلق الصوف على اوتاد في حجرة محكمة الضبط على علو ثلاثة اذرع من الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا صغيرة لكل خمس اقات صوفا وتشعل الكبريت (١) من اربع جهات وتخرج من الحجرة وتقفل الابواب مغلقة اغلاقا محكما مدة ١٢ ساعة ثم تفتح الابواب وتترك الصوف معلقا حتى ينشف تماما هذا في الصيف واما في الشتاء فتترك الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشعل نارا وتغلق الابواب لكي تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فبعد ذلك يكون مبيضا حاضرا للصبغ

﴿ الحرير ﴾

الحرير مادة حيوانية خيطية مغشى ظاهرها بمادة صمغية لامعة وهو لا يخلو من مادة ملونة حيية وهي اما صفراء او خضراء او غير حية . فيقتضي لعمل الاقمشة الحريرية ان تزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصمغ

وطريقة ذلك هي ان تضع في حلقين ماء مذوبا فيه ٣ جزءا صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتغطس فيها الحرير وتحمي الحلقين الى مادون الغليان محركا الحرير دائما . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتعصره لينشف . ثم تضعه في اكياس في كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية في ماء محلول فيه صابون (٢٠ ص الى ١٠٠ حريرا) ويجب ان تحرك الاكياس دائما لئلا تؤدي السفلى منها لكثرة الحرارة في قعر الحلقين (ولمنع هذا المحظور يستعملون في اوربا بخار الماء عوضا عن النار المجردة لتسخين الحلقين)

(١) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبعض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالتدريج لانه اذا التهب جميعه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف واكسجين الهواء حامضا كبريتيا يغشي الصوف برسوبه عليه كالندى ويفسده . واما اغلاق ابواب الحجرة فهو لمنع دخول الهواء الكروي الذي يحمل الاكسجين في الحامض الكبريتوس المصاعد من الكبريت

واعلم انه كلما تصاعد شيء من الماء بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبقى الاكياس دائما تحت سطح ماء الصابون . واذا كشف الحرير بفتح احد الاكياس ورأيته قد صار ابيض ناصعا اخرجه واغسله بماء حار ونشفه . هذا اذا كان يراد صبغه . واما اذا اريد تبييضه مجردا فعرضه بعد هذه العملية لبخار الكبريت على ما تقدم في تبييض الصوف

﴿ القطن ﴾

القطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان في الماء والزيوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الا محلول قلوي سخن مشبع ولا يذوب اذا كان المحلول خفيفا . وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منها ما هي فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة المستعملة لغزله . ومن الضرورة ان ينقى من هذه المواد لكي يصير صالحا للصبغ

وطريقة تنقيته هي ان يغلى القطن بعض ساعات في الماء ثم اربع ساعات في محلول قلوي (٢ ق الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء حار ويعصر وينشف . ثم ينقع قدر ساعتين في ماء الكلور ويغسل ايضا بماء حار ويعصر وينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون ابيض ناصعا ينقع ثانية في ماء الكلور اخف من الاول ثم ينقع ساعة في محلول حامض كبريتيك (١ ونصف ح الى ١٠٠ ماء) ويخرج ويغسل بماء حار وينشف ثم يغطس ٦ ساعات في محلول الصابون سخنا (١٠ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بماء حار وينشف . وهكذا تنتهي العملية

﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما في القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفهما عند الصبغ بالطريقة الآتية

اغل كلا منهما في الماء ثماني ساعات واتركه سخنا خمسين ساعة ثم اغسله جيدا بماء حار ونشفه ثم انقعه ساعتين في ماء الكلور واغسله جيدا ونشفه ثم انقعه ساعة في محلول حامض كبريتيك (١ ونصف ح الى ١٠٠ ماء) واغسله جيدا

ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انقعه ٦ ساعات فى محلول الصابون مغنا (١٠ ص الى ١٠٠ من احدهما) ثم اغسله جيدا بماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة من اوربا مبيضا فلا يلزم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها ثمانى ساعات فى محلول قلوى (١ ونصف ق الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات فى محلول حامض كبريتيك (٤ ح الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا بماء جار وينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القماش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القماش مبيضا غاية التبييض والا فلا يتم صبغه حسب المراد

﴿ القسم الثانى ﴾
﴿ فى الصبغ والصباغ ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى ما هو الصباغ ﴾

الصبغ هو الطريقة التى بها يتم رسب مادة ملونة على نسيج ما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغيير بتعريضه للعناصر الفلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبما تكون كثيرة او قليلة الاتحاد بالانسجة

ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره . فالالفة اذن هى الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة الكثيرة تجذب المادة الملونة وتتحد معها فتكون ثابتة وعكسها بالعكس . ولذلك تقدم القول ان الاقمشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

فيجب اذا ان نعرف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفة الصوف كثيرة بعكس الفة الحرير لها فانها اقل من الفة الصوف . لذلك يكفى

غايا لصبغ الصوف ازالة المادة الدهنية • والفة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة الحرير والصوف • ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اشعاره بمادة ذات الفة معادلة لالفة الصوف وهى على انواع شتى وتسمى الاساس

﴿ الفصل الثانى ﴾
﴿ فى الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تغط فيها الاقشة قبل صبغها لتكون وسيطا بينها وبين المواد الملونة • والمقصود منها التعويض عما يلزم من الالفة لبعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكثر استعمالا لتأسيس الانسجة ثلاثة • املاح الالومين واملاح القصدير واملاح الحديد • فمن املاح الالومين يستعمل كبريتات وخلات الالومين • ومن املاح القصدير كلورور وهيدروكلورات القصدير • ومن املاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلاته لان الفته كثيرة للانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذو الفة كثيرة للمواد الملونة فانه يثبتها على الانسجة ويزيدها رونقا • والفة اكسيد الحديد اكثر من الفته ولكن بما انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الا لتثبيت الالوان المعتمة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كثيرة • منها اكسيد النحاس وهو يثبت اللون الاصفر على القطن وممزوجا مع اكسيد الحديد الالوان السوداء على كل من الانسجة

ومنها املاح الكلس بالاجمال غير انها تعتم الالوان الحمراء وتفتح الزرقاء وتثبتها

ومنها المواد الترابية والحوامض المعدنية والمواد القابضة النباتية والزيوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة بحسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة وبسيطة • فالمركبة هى التى لا تكفى لاعطاء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالومين والقصدير • والبسيطة

هى عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنغنيز والنحاس والرصاص والزئبق

فنقول بالاجمال ان احسن اساس مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجة والمادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هى ان تغطس فى محلول احد المؤسسات المذكورة فبمعاضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة • ويلزم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس • لئلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية اومعدنية او حيوانية • واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما فى تكوين الالوان • فبتعريض الاقمشة المصبوغة لذلك يتم اللون او يكمده بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على القماش ومنها ما هو عكسه • ومنها بسيطة وهى الاسود والازرق والاحمر والاصفر • ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكثر من الالوان البسيطة • فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممزوجة

﴿ فى المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفص والسماق والكاد الهندى وقشر شجر الجوز وهباب الدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

﴿ فى العفص ﴾

العفص مادة تتكون من لدغ حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا البلوط (نوع من السنديان) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما

منه ماهو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته وبقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه · وهذا هو الاجود

واعلم ان العفص يحوى ثلاث مواد وهى الحامض العفصيك والتانين ومادة ملونة صفراء · وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود ويكون اساسا للصباغ الاحمر والمواد الفعالة فى العفص هى الحامض العفصيك والتانين · ويوجدان ايضا فى قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق · ولا يستعمل فى الصباغ الا ممزوجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستعلم ·

﴿ فى السماق ﴾

السماق شجر كثير الوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناء · ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تيبس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود · ويعوض به عن العفص احيانا لانه اقل كلفة منه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كية الحامض العفصيك والتانين فى السماق اقل منهما فى العفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا رماديا مشربا بصفرة او خضرة ويلون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف · والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الغامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا باريتونى · ويستعمل السماق للون الصوف والحرير بالاسود والرمادى

﴿ فى الكاد الهندى ﴾

هو عصير شجرة فى الهند والموجود منه فى المتجر هو على هيئة اقراص صلبة قليلا كسرها اسمر معتم

والكاد الهندى يذوب فى الماء · والتانين الموجود فيه مخالف للموجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مع املاح الحديد لونا اخضر · بخلاف الحامض العفصيك والتانين الموجودين فى العفص فانهما اذا مزجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود · والكاد الهندى يستعمل لصبغ القطن

والحرير

والحرير والصوف بلون قرفي

﴿ في قشر الجوز ﴾

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف ويتعرض للهواء يصير اللون اسمر . ويحفظونه في اوروبا تحت الماء مدة سنة او سنتين فتزداد فيه المادة الملونة . وهو ذو اهمية عظيمة وكثير الاستعمال في المصابغ ويصبغ الصوف بلون بندقي ثابت ولا يحتاج الى المؤسسات الا لتشكيل ألوانه وازديادها رونقا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير انه في استعماله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا . وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا ويبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر ثمر الجوز يؤخذ بعد النضج ويوضع في براميل ويغمر بماء ويترك سنة او اكثر كما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتلوين

واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة الكمية والنعومة وان يكون في كيس عند ما يوضع في الحلقين مع القماش . لانه اذا لصق منه بالقماش شيء يدبغه فلا يستوي الصباغ

﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب ويلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطي الاقمشة لونا ثابتا وانه يقسي الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

﴿ في المواد الملونة بالازرق ﴾

يؤخذ اللون الازرق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع في المتجر على هيئة اقراص صلبة لونها ازرق فاتح او بنفسجي . وهو النيل وقد يكون مغشوشا غالبا لعلو قيمته . ويعرف ذلك عندما يكون لونه ازرق معتما او رماديا او مخضرا واذا كسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط سمرة او مبيضة فهو مغشوش فيجب على المشتري الحذر من ذلك . وسنتكلم عن كيفية الصبغ به

﴿ فى المواد الملونة بالاحمر ﴾

الفوة هى عشبة تزرع فى ازمير وقبرص واوربا والهند وتوجد طبعا فى هذه البلاد والمادة الملونة توجد منها فى جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيبس وتسحق

وكيفية تيبيسها هى ان تنشر على شباك فى الهواء او تسخن فى فرن سام وتحرك قليلا لتعرى من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغربل

وهى تباع غالبا مسحوقة ويكون لونها اذ ذاك احمر مائلا الى الصفرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لئلا تكون مغشوشة او غير نظيفة كالواجب .

ويختار منها الجذور التى يكون كسرها احمر فاتحا قليل الاصفرار والتى تكون بغلظ القلم قليلة العقد ذات رائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هى اجود من غيرها ولذلك تطلب فى اوروبا من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت اكثر من ثلاث سنين يضعف فعلها الملون

واعلم ان فى الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريعة الذوبان فى الماء والاخرى حمراء زاهية وهى لا تذوب الا بمعاضدة المادة الصفراء . واستعمال الفوة فى الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من الدودة وغيرها من المواد الملونة بالاحمر لان لونها يثبت اكثر من تلك وهى اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

﴿ فى الدودة ﴾

الدودة هى دويبة صغيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع وتخنق فى ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صغيرة لونها رمادى

يضرب الى الحمرة • واجود نوع منها ما كان لونه ابيض فضيا وحباته كبيرة ناشفة حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ضغطت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها اثر غبرة على الاصابع

ويوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوعة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يتحقق منه كيفية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التى تستخرج من الدودة هى حمراء ارجوانية • وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلون احمر ارجوانى وتلون القطن بلون ياقوتى واذا خزنت فى محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالعكس اذا كانت فى محل رطب

﴿ فى القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع فى منتصف شهر ايار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات • وبعد ان تجمع تنقع فى الخل ١٢ ساعة ثم تبسط على خام فى الشمس لكى تيبس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى • واذا نقع القرمز فى الماء يلونه بلون احمر قانٍ ويجعل طعمه مرا ورائحته جيدة •

والفرق بين القرمز والدودة هو ان لون القرمز فى الصبغ يكون احمر مائلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمز اقل منها فى الدودة • ويستعمل القرمز لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

﴿ فى العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه فى الشرق (ويسمى زعفرانا) والمادة الملونة تكون فى زهره متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى • وطريقة ذلك هى ان يؤخذ زهر العصفر ويغسل بماء كثير ثم يوضع فى كيس بماء بارد ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فيصير به الماء صافيا • ثم يوضع فى وعاء مع ثقله من تحت كربونات الصودا مذوبا بماء وبعد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة ويضاف اليه كمية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط فى المزيج غزل قطن فترسب عليه المادة الملونة وتتحد

معه • فيصل القطن وينقع في محلول تحت كربونات الصودا ويشبع بعصير الليمون • فترسب المادة الملونة في قعر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون نحاسي • وهي تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر • غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا للزخرفة

ومن مادة العصفر الحمراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحمرة المستعملة عند النساء للوجه

﴿ في الصندل الاحمر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود في الهند لونه احمر معتم • وهو ثقيل لا رائحة له ولا طعم واذا نقع بالماء لا يلونه بل يلون السبيرتو اذا نقع به • واستعماله مسحوقا ناعما • ولون صباغه اسمر مائل الى الحمرة • فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والسماق والعفص تكون لونه احمر غير مائل للسمرة

﴿ في المواد الملونة بالاصفر ﴾

﴿ الكركم او العقدة الصفراء ﴾

الكركم اصول نبات يكثر في الهند وهذه الاصول تكون مستديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها رائحي ولها رائحة قوية • وفيها مادة صفراء كثيرة اذا نقع في الماء البارد لا يذوب منها الا القليل وبالعكس في الحامض الخليك والسبيرتو فان المادة تذوب كلها • وهي تتحد بسهولة مع الاشعة الحيوانية غير ان لونها لا باس لكل الاشعة فان الهواء وحده كاف لازالته

﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود في بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندي او الاسود وهو صلب جدا ثقيل لونه احمر مائل الى السمرة من الظاهر

وبرتقالى من الداخل . فكان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنفسجى

﴿ الكرستيرون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى اميركا ومادته الملونة كثيرة . ويصبغ به مسحوقاً بعد ان يعرى من قشرته الخارجية (لان فيها مادة ملونة سمراء) وهو كثير الاستعمال لصبغ القطن بالاصفر . وممزوجا مع القوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازرق بالاخضر

﴿ البزور الفارسية ﴾

هى ثمر نوع من الرمنوس (اسم نبات) لونها اخضر لانها تجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبغ الاقمشة لان لونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقمشة العتيقة التى زال لونها

﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر البابونج ﴾

ان هذه النباتات تصبغ بلون اصفر غير ثابت وهى قلما تستعمل ولذلك لا نطيل الكلام عليها

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى الصباغ الاسود ﴾

﴿ الصوف ﴾

ان المادة التى تصبغ الصوف بلون اسود ثابت هى مزيج اكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تحل عنه بالماء . واذا كانت كمية الراسب قليلة يكون اللون رماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المعد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او

مجروزا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طرائق صبغه بالاسود فهي كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثر نجاحا

فاذا كان الصوف مغزولا فانقعه نصف ساعة في محلول تحت كربونات الصودا مسخنا قليلا (٢ ك الى ١٠٠ ماء) وبعد اخراجه اغسله بماء جار واعصره واسمه بالطريقة الآتية

وهي ان تضع في خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الالومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بتأنٍّ في برميل وتضع الصوف في سلة تغطسها في الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره الماء تماما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا للصبغ

واذا كان الصوف محوكا فاجرِ عليه العملية المذكورة واصبغه بالازرق (سنتكلم عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو ليكون الاسود احلك واثبت

واذا كان مجزورا فاجرِ عليه عملية المغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلي العفص (٥ ع الى ١٠٠ ص) ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خمسة اجزاء من كبريتات الحديد و ٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتغسله بماء حار دائما اباه في الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي ان تغلى مائة جزء صوفا ساعة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحد طرطيرا احمر . ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما وربع جزء من خلات النحاس الى ان يصير اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

﴿ الحرير ﴾

ان الحرير غير المبيض احسن اتحادا مع الاسود غير ان تبييضه يجعل لونه اكثر

ثباتا ورونقا وتساويا فى بعد تبيضه وتعريضه لبخار الكبريت كما مر يغسل بماء وينقع قليلا بمحلول صابون خفيف (١ ص الى ١٠٠ ماء) ويغسل بعد ذلك جيدا وينشف ثم اسحق عفصا وضعه فى ماء سخن كاف لغمر الحرير بدون ان يغلى (٢٥ ع الى ١٠٠ ح) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلى ٣٦ ساعة ثم اخرجه واعصره ونشفه · ثم ضعه فى سائل سخن مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب من السائل تشربا متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معتنيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بعدة الساعات لكى يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه · ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط من خشب ثم ارجعه الى سائل العفص السابق ذكره مضافا اليه عشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء · ثم ارجعه الى محلول جديد من كبريتات الحديد (٤ ك الى ١٠٠ ح) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره · ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حديدى مركب من ٣ اجزاء من كبريتات الحديد الى ١٠٠ حريرا · ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم انه كلما تكرر وضع الحرير بمغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد يزداد الحرير ثقلا واللون سوادا

وبعد انتهاء عملية الصبغ ينقع الحرير نحو ثلاث ساعات فى محلول صابون سخن خفيف (٣ ص الى ١٠٠ ح) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع فى كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الصمغ العربى · ثم يغسل الحرير جيدا وينشف

وقد جرت العادة بان تحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبغ كمية حرير ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منها كمية من العفص او الحديد حسبما يكون السائل · واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يختار الاصفر منه ويغطس فى السوائل العفصية والحديدية غير سخنة والا فتنفش مادة الحرير الصمغية وتمنع اتحاد المادة الملونة به ·

ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا اكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التغطيس اطول

﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ رميلا وتضع فيه حدائد عتيقة وتغمرها بالخل مضافا اليه شيء من الطحين ليسرع اختماره وتتركه كذلك اربعين اوخمسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن واذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فخذ القطن (او الكتان) واغمسه خمس ساعات في مغلى عفصي مسخن (١٠ عف الى ٨ ق) بحيث ان حرارته لا تؤذي اليد . ثم اخرجه واعصره برفق ونشفه بالهواء وعندما ينشف جيدا غطسه في ماء فاتر مضاف اليه جزءان من خلات الحديد السائل الذي حضرته اولا في الرميل الى ١٠ اجزاء قطنا ثم اعصر القطن داخله لكي يتشرب وارفعه مرة بعد مرة لتخلله الهواء مكررا هذه العملية مقدار نصف ساعة ثم اخرجه وانشره عشر دقائق . ثم غطسه في مغلى عفص جديد اخف من الاول ثم في مغطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في مغطس العفص ثم في مغطس الحديد ثم اخرجه وانشره ربع ساعة واغسله وانشره حتى ينشف تماما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق يقسو خيطه ويكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له العملية الآتية :

خذ ماء كافيا للقطن وذوب فيه جزءا من تحت كربونات الصودا لكل ١٠٠ جزء ماء ثم اضف على المذوب ٣٠ درهما من زيت الزيتون عتيقا لكل اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف في هذا المزيج واعصره حتى يتشرب منه تشربا متساويا ثم اخرجه واعصره جدا ونشفه ثم اغسله جيدا بماء نهر جار فيكون لونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستعمل البعض الطريقة الآتية

وهي ان يصبغ القطن اولا بازرق نيلي (سنتكلم عن ذلك) ويغسل وينشف ثم ينقع في سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة (١ ع الى ٤ ق) ثم يخرج ويعصر وينشف ثم يغطس في سائل خلات الحديد الذي يكون في الرميل المار ذكره (اقة في الى ١٠ اقات ح) ويكون تغطيسه بالتدريج اي كل نصف اقة وحدها حتى تتشرب

بسوية ويكون لونها متساويا ايضا . ثم يترك معطسا ربع ساعة ثم يعصر وينشر في الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافا كل مرة ١٠ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر في الهواء ويعصر ويغسل في نهر ويشف . ثم يغطس في مغطس ديتي كما مر في العملية السابقة لكي يلمع ثم يغسل جيدا

غير ان الطريقة الاولى احسن من هذه لانها اقل كلفة . ولكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

ويلون القطن (او الكتان) بلون اسود مجلى بالطريقة الآتية

وهي ان تؤسس القطن (او الكتان) اغطه في محلول فاتر مركب من جزء من حلات الالومين وجزء من حلات الحديد ثم تنشره ليشف تماما ٣ ايام في غرفة تضع فيها نارا . ثم تغسله في ماء سخن ثم في ماء بارد ممزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه في مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٤٥ ذراعا من القطن بشرط ان تضعه في المغطس وهو بارد . ثم تضعه على نار بحيث يغلي بعد ساعتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواء ثم تغسله وتنشفه

﴿ الفصل الخامس ﴾
﴿ في الصباغ الكحلي ﴾

﴿ الصوف ﴾

طريقة ذلك هي تغلي ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خمس عشرة ذراعا من القماش في كمية كافية من الماء ثم تصفي المغلي فوق القماش وتغليه ساعة ثم تعصر القماش وتعرضه للهواء ثم تضعه في مغطس آخر مركب من ٣٠٠ درهم من البقم وبعد ان يغلي البقم ساعة صفّه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس ومائة وستين من كبريتات الحديد . ثم غطس فيه القماش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه للهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى اربع مرات وفي المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة

وامرره بمحلول كربونات البوتاسا فاترا (١ ب الى ١٠٠ ماء) ٠ واغسله حالا بماء كثير

﴿ الحرير ﴾

طريقة ذلك هى ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اربع اقات حرير ساعة كما مر ثم صفّ الماء وغطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره فى الهواء ٠ ثم اغل ٣٠٠ درهم من البقم ساعة وصفه واضف اليه اربعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعد مرة الى الهواء على ساعة ثم اتركه فى الهواء برهة ثم ارجعه الى مغطس القشر سخنا ومن هناك الى مغطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب فى مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد وغطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره فى محلول كربونات البوتاسا فاترا (١ ب الى ١٠٠ ماء) واغسله حالا بماء كثير

﴿ الكتان والقطن ﴾

طريقة ذلك هى ان تغلى ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠ ذراعا قطنا (او كتانا) فى كمية ماء كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه للهواء ٠ ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفه واضف اليه ١٢١ درهما من كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على اربع مرات ثم اعمل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسمائة درهم من كبريتات الحديد وغطس فيه القطن مدة ثم اخرجه واعصره وامرره فى محلول البوتاسا كما مر الكلام على الحرير واغسله جيدا ونشفه فى الفئ

﴿ الفصل السادس ﴾
﴿ فى الصباغ الرمادى ﴾

﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المغاطس السوداء وصبغت بها الاقمشة يكون لون الصباغ رماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمغاطس الرمادى مقادير مقررة لاننا نقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج بلون فاتح او معتم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العفص فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب . ثم تخرجه وتغسله حالا . واذا اردت ان تصبغ بهذا المغطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى العفص ومذوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكلما اكثرت فى المغطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التغطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه معتما واردت ان يكون فاتحا فغطسه فى ماء فاتر مضاف اليه قليل من مغلى العفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير انه يستغنى عن ذلك اذا اخرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدى فتعرف اذا كان اللون قد صار يجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب ان تكون مغاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب ان تغسل الصوف عند اخراجه من المغطس بماء كثير

﴿ الحرير ﴾

امس اولا الحرير سقعه فى ماء كاف لغمره محلول به كبريتات الالومين (١٠ ك الى ١٠٠ ماء) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مغطس معلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . واذا وجدت لونه معتما بعكس ما تريد امرره فى مذوب الطرطير الاحمر ثم فى ماء فاتر . واذا كان العكس فارجعه الى مغطس البقم حتى تنال المراد

﴿ القطن اوالكتان ﴾

تصبغ اولا القطن (او الكتان) بالازرق ثم تغطس فى معلى العفص وتعصر وتنشف ثم توضع فى وعاء خشب فيه ماء بارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من معلى البقم وتدعه يتشرب فى المغطس وتصير باللون المرغوب ثم تغسل وتعصر وتنشف

وتصبغ القطن (او الكتان) بلون سنجابى ثابت بالطريقة الآتية :

وهى ان يغطس القطن بعد تغطيسه فى العفص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى معلى الفوة ثم فى محلول الطرطير مخفضا ثم يعصر برفق وينشف . ثم يغطس فى معلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امرر فى محلول الصابون سخنا يزول منه مقدار من اللون الاسود ويبقى سنجابيا معتما وثابتا

﴿ ولذلك عملية اخرى ﴾ وهى ان تصبغ فى وعاء خشب ٧٥ اقة ماء سخن لثوب سام طوله اربعون ذراعا . وتمرج بالماء معلى ٣٢ درهما من العفص وتغطس فيه القماش وتعصره داخل المغطس ثم ترفعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتصبغه فى اناء آخر فيه ٧٥ اقة بماء بارد مضاف اليه ١٦٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره فى المغطس ١٠ دقائق ثم تخرجه وتغسله

﴿ وعملية اخرى ﴾ وهى ان تضع الماء ٨٥ اقة ماء سخن مضاف اليه معلى السماق (١٦٠ درهما من السماق معلى فيه كيسة ماء) واعمل فى القماش كما فى المغطس

السابق وبعد شطفه غطسه فى الماء فيه ٧٥ اقة ماء بارد مع ١٦٠ درهما من كبريتات الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره واغسله

﴿ الفصل السابع ﴾
﴿ فى الصباغ الازرق ﴾

﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تعين لذوبه ومغاطس النيل تختلف قليلا باختلاف الاصبغة . فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة	٢٣٠	من الماء
«	١ ونصف	من النيل
«	١ ودرهم ٣٦٠	من كبريتات الحديد
«	١ ونصف	من الكلس
«	١ ودرهم ١٥٠	من الصودا

اسحق النيل الى ان يعم جيدا ورشّ من الماء على الكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكمية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجمع فى حلقين عميقة وغطّ المزيج بعد تحريكه جيدا الى درجة الاعتدال وابقه مغطا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشغل به الى ان يصير باللون المرغوب

وبعد استعمال هذا المغطس مدة يرسب فى قعر الحلقين كمية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ٣٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويحرك فيذوب النيل الراسب . وبعد ان يستعمل هذا المغطس كثيرا للصبغ يفتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كما كان

﴿ صفة مغطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

اقة	٥٠٠		من الماء
«	٤	ونصف	من الصودا
«	١	ونصف	من النخالة مغسولة
«	١	ونصف	من الفوة مسحوقة جيدا
«	١	ونصف	من النيل مسحوقا ناعما

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة · ثم اخرج النار من تحت الخلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتدلة ثم اضف النيل وحرك المزيج وابقه معها كامي ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٢ ساعة وبعد مضى ٤٨ ساعة يصير لون المزيج اصفر وتطفو عليه رغوة وبعض لطخات نحاسية اللون

وفى هذا المغطس ايضا يرسب بعض النيل فى قعر الخلقين بعد الصبغ به فلكى تذوبه خذ ربع المغطس واغله بعد اضافة ربع وزن النخالة وربع وزن الصودا وربع وزن الفوة وامزج ذلك مع باقى المغطس

ولما يفتقر الى النيل اضف اليه كمية منه مسحوقا · وبعد صبغ القماش بالازرق يجب ان يغسل جيدا فى ماء حار لكى يزول ما لصق به من النيل على غير لزوم · وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالاقمشة التى تصبغ بالازرق قبل ان تصبغ بالاسود اذ يراد ذلك

﴿ الحرير ﴾

يستعمل لذلك المغطس الثانى غير ان كمية النيل هنا يجب ان تكون اكثر مما هى فى الاول وبعد مضى ٤٨ ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كربونات الصودا وقليل من مسحوق الفوة ويحرك جيدا وبعد ٤ ساعات يستعمل فاترا

وقبل ان يصبغ به الحرير يجب ان يغلى مدة فى محلول صابون (٣٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم يغسل جيدا ويداس فى ماء حار ؛ وبما ان الحرير لا يتشرب اللون الازرق

بسهولة

بسهولة يجب ان تصبغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه في عصا تجعلها على فوهة الحلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواء وضعه في الماء ملآن ماء باردا ثم اعصره ونشفه حالا في الصيف بالشمس وفي الشتاء بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المغطس اضف اليه ١٥٠ درهما من تحت كربونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة • واذا قل فيه النيل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كربونات الصودا ومن الفوة والنخالة بمقادير متساوية

واعلم ان الحرير لا يلون بازرق معتم بالطريقة السابقة وحدها • فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ اولا بالدودي ثم يغسل ويصبغ بالنيل كما مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساما كما مر • والحرير غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا • واعلم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حرارة من مغاطس المبيض • واذا اردت صبغ المبيض وعكسه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض لئلا تحل من غير المبيض مادته الصمغية فتضر بصبغ المبيض

﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن (او الكتان) بالازرق سهل فيكفي ان يغطس في مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا لئلا يتطاير • ثم ضعه في خلقين واضف عليه ما يوازنه عشرين مرة من الماء مذوبا فيه ثقل النيل من البوتاسا وثقله من الكلس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلي وانت تحرك المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدره فاذا لم يدقر بشيء يكون النيل قد ذاب • واذا تصاعد كثير من الماء قبل ان يذوب الراسب في قعر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد • ثم اطفئ ٣٠٠ درهم كلسا عاء رشا الى ان يبطل تصاعد البخار منه

وامزجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه ٦٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماء بعد ان تملأ نصفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيل المذكور آنفا واغسل الحلة بماء حتى لا يبقى فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املأه الا قليلا من ماء العانة وحركه ثلاث مرات فى النهار وابقه حسين ساعة فيصير حاضرا للصبغ به

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن ويغط فى ماء فاتر ويعصر برفق ثم يدخل فيه عصا تجعل على فوهة البرميل هاد منغطس بدار حتى يتشرب تماما ويداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب . فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضح فوقه ما يكن ثم اغلسه بماء صمن اوعية فيحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هذا الماء لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثا يأخذ لونه فى ان يضعف ويسود فلاصلاح الحال اصف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ١٠٠ من الكلس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم . وتقدر ان تقوى فعل المغطس كما تريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكلس حسب احتياج لون الصباغ

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فى الصباغ الاحمر ﴾

﴿ فى صبغ الصوف باحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة فيقتضى تأسيسه فالاساس يعمى هذه المادة ويثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس الصوف

ذوب فى ماء غال ١٥٦ جزءا من كبريتات الالومين و ٣١ جزءا من الطرطير لكل ٣٧٣ جزءا من الصوف ثم غطس الصوف فى هذا المذوب واغله ساعتين ثم اخرجه وانشره حتى يبرد فاعصره برفق وضعه فى كيس وعلقه فى

مكان رطب واتركه حتى ينشف تماما ثم اغسله بماء حار وانشره فى الهواء حتى ينشف · فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقله من القوة الجيدة مسحوقة ناعمة واغلها ساعتين فى كية ماء كافية لغمر الصوف ثم صفِّ الماء بمنخل وارجعه الى الحلقين وضع فيهما الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الحلقين لا تغلى الا بعد ساعة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الحلقين ثم اضف عليها من القوة كية تساوى ما وضعتها اولا ومقدار خُمس وزن القوة من محلول ملح القصدير (سنتكلم عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الحلقين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيه نصف ساعة · ثم اخرجه وانشره لينشف ثم اغسله جيدا بماء حار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلما ازدادت كية الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباغ قرفيا معتما عوضا عن ان يكون احمر · وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس القوة · وانه اذا غلى الصوف فى المغطس اكثر من المدة المعينة تذوب المادة الصفراء الموجودة فى القوة ويصير اللون جوريا معكمدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا · فتنبه لكل ذلك

واعلم ايضا انك اذا اغليت الصوف ساعتين فى ماء مذوب فيه كبريتات الحديد (١ ح الى ٤ ص) ثم اغليته ساعة مع ربع وزنه من القوة يكون لونه بنيا

﴿ فى صبغ الحرير باحمر القوة ﴾


خذ ٣٨ درهما من كبريتات الالومين و ١٠ من محلول ملح القصدير وذوب الجميع فى ماء غال كاف لغمر ١٥٦ درهما من الحرير · واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله الى اناء آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منقوعا ١٢ ساعة واغسله وانشفه ثم غطسه فى مغلى ٨٠ درهما من القوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابقه ساعة على النار بدون ان يغلى فاذ يغلى الماء بعد الساعة اخرج الحرير حالا واغسله بماء بارد وانشفه بالشمس

﴿ فى صبغ القطن والكتان باحمر الفوة ﴾

اعلم ان الفوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس النسيج . والفوة هى المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن فيجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص وبموجبها يقدر العامل ان يكمل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبغ الكتان به مع ان العملية الاثنين واحدة . وفى بعض المصابغ يصبغون القطن (او الكتان) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوتا من حيث الرونق

وطريقة الصبغ هى ان تبيض اولا القطن ثم تغطسه بعلى المغطس (١ ع الى ٤ ق) ثم فى محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ٤ ق) مضافا اليه لكل ٢٠ ألومين جزء من مذوب الصودا (المركب من ٨٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماء) . وبعد نقعه ١٢ ساعة تخرجه وتعصره برفق وتنشفه . وكلما كان تنشيفه بطيئا كان لونه اروق بعد الصبغ ولا تصبغ فى مغطس واحد الا اربع اقات قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القماش فى الحلقين ويحصل اللون اكثر تساويا

واما الحلقين المستعملة لصبغ الكمية المذكورة فيجب ان تسع ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل . فاملأها من ماء نهر وضعها على النار واضف عليها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها ثم ادخل عصيا فى القسم المراد صبغه من القطن واجعلها على فوهة الحلقين (شكل ١٥) فاذ يغطس فيها القطن أدره



١٥

كما سبق القول فى غيره حتى يتشرب تماما . مداوما الادارة مزيدا درجة الحرارة

الى ما دون الغليان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الخلقين واضف الى المغطس مائة وخمسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الخلقين وازعه بالعصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر ثم اخرجه وعلقه حتى ينضح ما يمكن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كما مر فى مغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضا عن ماء النهر فليكن ماء بئر . ثم اخرجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدرا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحمراء وشانت الاول . ولازالة هذه الكدرة وتلوينه باحمر وردى غطس القطن برهة فى ماء فاتر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مرج حتى ينشف فيزداد لونه رونقا

وان اللون الذى يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت . ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على القطن صعب جدا فلا يكون ذلك الا فى بعض مصانع اوروپا مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المعشوق . ولم يتوصل اليه الاوروپاويون الا فى السنين الاخيرة بعد امتحانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من اصحاب المصانع يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه الا القليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ هذا وبما ان ابناء وطننا قد اعتنوا كل الاعتناء بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدته عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واختصر اساليب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عشرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اولا ﴾ يجب ان يكون الماء المستعمل لذلك صالحا لان الماء فعلا خاصا بالصباغ الذى نحن فى صدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعفنة ومتغير الطعم لسبب كثرة الاملاح فيه التى منها كربونات الكلس والمانيزيا وهذان الملحان يرسبان داخل المغطس على النسيج ويمنعان التصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض

الكربونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون رائقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصباغات وخصوصا لهذا اى دم العفريت . فتنبه .

﴿ ثانيا ﴾ ان تغلى ٣٨ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٦ ساعات فى محلول الصودا خفيفا (١ ص الى ١٠٠ ماء) ثم تخرج القطن وتعلقه فوق الحلقين حتى يصح ما يمكن وتغسله جيدا بماء جار وتنشره فى الهواء حتى ينشف

﴿ ثالثا ﴾ ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١١٥ اقة (٦ ص الى ١٠٠ ماء) وامزج فى المذوب ١١ اقة من زبل الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض الكربنيك و ١٦٠ درهما من الصمغ العربي و ١٦٠ من هيدروكلورات النشادر (يجب وضع الصمغ والهيدروكلورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكمية كافية من محلول الصودا الخفيف) و ٩ اقات من زيت الزيتون معكرا (مستحضرا بالمطروف) محلولا فى ثلاثة امثال ثقله من محلول الصودا الخفيف . وبعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس فيها القطن واكبسه حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره جيدا وانشره حتى ينشف ثم ارجعه الى المغطس وابقه ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية . واغسله جيدا اخيرا واعصره ونشفه . (وهذا المغطس يسمى الاسود) والغاية من هذا المغطس هى لكى يعطى القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التى تتحد باكثر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكثر التصاقا بها وثباتا

﴿ رابعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق لكن بدون زبل الماعز وتفعل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المغطس الابيض)

﴿ خامسا ﴾ ان تأخذ ٩ اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه فى ١٢٠ اقة من ماء نهر الى ان يستحيل نصف الماء الى بخار . فتصفى الباقى فى وعاء خشب وتصب على العفص مقدار الماء الذى تصاعد وتغسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماء العفص على النار وعندما يفتر غطس فيه القطن قبضة قبضة وعصره داخل المغطس ليتشرب جميعه بسوية واتركه منقوعا والمغطس فاترا ٢٤ ساعة ثم اعصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون ان تغسله

سادسا

﴿ سادسا ﴾ ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما فى ١٦٠ اقة ماء سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فازمها واضف اليه ٢٢ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما فقسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سابعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيه القطن وتنقعه كما مر . وبعد اخراجه وتنشيفه تنقعه ست ساعات فى نهر وتغسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ

﴿ ثامنا ﴾ ان لا تصبغ فى كل مغطس الا كل اربع اقات على حدة . ولذلك ضع فى خلقين نحاس مبيضة ٣١٥ اقة ماء وبعد ان يفتر قليلا اضف اليه اربع اقات من دم البقر وحركه جيدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الحلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسحب العصا من القطن وغرقه تماما وقوّ النار حتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا فى نهر الى ان يخرج منه الماء رائقا ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات فى مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن وبعد غسله وتنشيفه انقعه فى المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون

﴿ تاسعا ﴾ ان تمزج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تغسله

﴿ عاشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون ابيض فى ٣١ اقة ماء سخن واحذر من ان يبقى شئ من الصابون غير ذائب لان ذلك يجعل تلطيخا على القطن . ثم تضيف الى ذلك ٤٥ اقة من محلول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه القطن وتضع فوقه قضبانا حتى يبقى غارقا وتغطى الحلقين وتغليها غليا لطيفا

منه ساعتين ثم يخرج القطن وتغسله جيدا ونشره في الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهي عملية صباغ الدم

واعلم ان القصد من اعلاء القطن في المغطس الاحمر هو لكي تدوب مادة الصوه الصفرا وتظهر الحمراء بكميته فلذا فمتى تعرضه للشمس تفتح اللون ويصير وردياً جميلا جدا

تعد لاجسها اذا ان القطن غطس في الزيت فاعد منه ثم في الغطس فاعد الثاني مع الزيت ثم في الالومين فاعد مع الزيت والتانين ثم في الفوه فاعد ب مانتاها الصفراء والحمرا مع ما ذكر من المواد ثم أعلى القطن في الصابون والصودا فزال عنه المادة الصفراء وبعض الحمرا فتحد به اتحادا تاما

ولكي يكون الزيت قابل الاتحاد مع القطن اصنعا اليه من محلول الصودا لكي يدوب ممزوجا مع الما ويدوب حملها كذا الصودا وذلك لئلا تحدها مع الزيت فتصيرا صابونا فيفسد العملية واخيرا الزيت معكرا لان الزائي لاماسب مطلقا

واعلم ان اللون يزداد احمرارا كلما اكثرت من الفوه فاذا صبغت القطن على وزنه من الفوه يكون اللون ورديا فاتحا بعد وضع القطن في مغطس الصابون الاحمر واذا صبغته بازيد لامثال وزنه يكون ورديا معتما ويزداد طرها بعد تعريضه للشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فاتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان فلذا نغطس القطن اكثر من ثلاث مرات في المغاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود يمكننا ان نحمله معتما. واذا اخرجته وكان اللون احمر فاتنا يكون العمليات الاولية جيدة فتضعه على مرج مدة يومين فتتفتح لونه ويصير بهجا واذا كان اللون مائلا الى البنفسجي فذلك دليل على ان القطن غير مشبع بالزيت كالواجب او ان نوع الزيت غير مناسب او ان الصودا كانت كثيرة على الزيت فتكون منه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل عملية واخرى

والبعض يزيد على هذه العوايد قانونا آخر ولهم حق به وهو :

صع في الخلقين ٤٠٠ اق، ماء مدوبا فيه ٧ اواق صابونا ابيض وبعد ان يدوب الصابون تماما اعل السائل قليلا ثم اضف اليه بالتدريج مع التحريك مزيجا

مركبا من ٢٣٠ درهما من ملح القصدير فى اقة ونصف ماء و ٦٠ درهما من الحامض التيرتيك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلون وردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره فى الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لونه اروق

﴿ فى الصباغ الدودى ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الحمراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن يستعمل غيره للصباغ الاحمر . وقد يكون اللون معتما او فاتحا او زهيا

واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الاولى ﴾ لو فرضنا اننا نريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف . نضع ٧٠٠ اقة ماء فى خلقين نحاسية مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات البوتاسا ولما يحمى المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة ونحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محلول القصدير ونغط الصوف حالا ونحركه حتى يدور فى المغطس ثلاث مرات ونتركه داخل المغطس غاليا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نغسله فى نهر لينشف

﴿ الثانية ﴾ ان تأخذ نصف الماء المحضر بالطريقة الاولى وتحمه الى ان يقارب الغليان فتضيف اليه اقة ونصفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا وتحرك المزيج جيدا وبعد برهة تضيف اليه ٥ اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف وتديره داخل المغطس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو فى درجة الغليان ثم تخرجه وتتركه حتى ينشف فتغسله

واعلم ان كمية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وان نوع الدودة المستعملة يقدم ويؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مغطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة اصبغ الصوف فحمفظ ويصبغ به بغير ألوان كالبرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من الكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات البوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالماء يكمد لونه الاحمر ثم يصير لحميا فيكون لونه ادا غير ثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماء الصابون او ماء قلوى ولو على البارد . فاعرف ذلك

﴿ فى الصباغ القرفرى بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خلقين ماء لثمانى اقات صوفا وتغليه وتضيف عليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و ٢٠٠ من ثانى طرطرات البوتاسا و٢٣ من مسحوق الدودة و ٣٣ من مسحوق الكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلقين ماء مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٦٤ من ثانى طرطرات البوتاسا و٣٠٠ من مسحوق الدودة وتغطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله بماء جار

﴿ فى الاحمر الوردى بالدودة ﴾

يقتضى للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملية خصوصية وهى ان ينقع ٢٤ ساعة فى محلول الحامض الكبريتيك (١٠ ح الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل بماء جار

فاذا كان هذا اغل فى حلة ماء كافيا لثمانى اقات صوفا وابقه سخنا ثم ذوب فيه ٣٠٠ درهم من ثانى طرطرات البوتاسا و٨٠ من كبريتات الالومين ثم اضف اليه من الدودة الشادرية كمية تكفى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مديرا اياه بسرعة ثم اخرجه واغسله بماء جار

واعلم ان هذا اللون قليل الثبات . وانه كلما طال ابقاء الصوف فى المغطس يكثر اكمداد الاحمر فتنبه

فى

﴿ فى صبغ القطن بالدودة (بلون عرف الديك) ﴾

خذ من محلول خلات الالومين (١٠ خ الى ١٠٠ ماء) فاترا ما يكفى لغمر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره فى غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه فى ماء مضن ممزوج به كربونات الكلس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة · ثم اغل ٨٠ درهما دودة فى ٨ اقات ماء وضع ذلك فى خلقين فيها ماء بارد ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالتدريج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين · ثم اخرج الثوب واغسله

واذا اضيف على مغطس الدودة السابق كية من خشب البقم يكون لون الخام ليلكيا جميلا جدا (وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف)

﴿ فى الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصبغ جيدا بالقرمز · وطريقة ذلك هى ان تأخذ غزلا (او جزات) من الصوف وتغليه نصف ساعة فى ماء فيه نخالة ثم تغليه ساعتين فى مغطس جديد مركب من وزن خمس الصوف من كبريتات الالومين وجزء من ثانى طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاء من الصوف · ثم تخرج الصوف وتضعه فى اكياس فى محل رطب وابقه بضعة ايام · ثم فتّ فى خلقين ماء كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ ان يغلى وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمز مقدار ثقله · ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون رونقه و زهوته

﴿ فى صبغ الحرير بالقرمز ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمز قلما يستعمل · فاذا اسنه بوضعه ست ساعات فى محلول

نيترات القصدير ثم غطسه فى مغلى القرمز يكون لونه ارجوانيا غير ثابت .

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فى الصباغ الاصفر بالكرسترون ﴾

﴿ الصوف ﴾

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماء محلول فيه مثلى ثُمن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين . ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماء كاف وثقل الالومين المذكور من الكرسترون . ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب . فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين ويضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصفر ثم يحرك السائل ويرجع الصوف الى الخلقين ويبقى ١٠ دقائق ثم ينشر ليشف وينشطف فيكون لونه برتقاليا . فاذا اردته ذهبيا فعوّض عن الطباشير بثقل الكرسترون من محلول القصدير . او ليمونيا مخضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلا من الطرطير

﴿ الحرير ﴾

اغل اولا الحرير فى محلول الصابون (٢٠ ص الى ١٠٠ ح) ثم اغله ساعة فى محلول كبريتات الالومين (١ ونصف ك الى ١٠٠ ح) ثم اغسله وغطيه فى مغلى الكرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب (١ او ٢ كر الى ١٢ ح) وقبل انتهاء العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر فى صبغ الصوف او قليلا من البوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الالومين بالمقادير المذكورة آنفا

﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن (او الكتان) من محلول خلات الالومين فترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى ماء سخن محلول فيه كمية طباشير ثم اغسله جيدا بماء العادة . ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتغطيس القماش

وضع

وضع اقة من مسحوق خشب الكرستون فى كيس رقيق تضعه فى الحلقين واغلها ساعة ثم اخرج الكيس واضف النصف الباقى من الماء باردا ثم من مذوب الغراء ٦ اجزاء فى كمية ماء كافية ولما يفتر المزيج غطس فيه القماش واشتغل به داخل الحلقين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى ان يصير باللون المرغوب فتخرجه ونشطفه

واعلم انه كلما ازداد مقدار الالومين والكرستون ودرجة الحرارة يكون اللون معتما والعكس بالعكس • ويجب الاعتناء بتحريك القماش داخل الحلقين لان الجهة التى تمس حدود الحلقين منه يكون لونها معتما فلا يكون اللون متساويا • ولا نتكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصفراء المذكورة فى باب المواد الملونة لان لونها يزول عن القماش بمجرد تعرضه للهواء

﴿ القسم الثانى ﴾
﴿ فى الصبغ بألوان مركبة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة تكون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ • واما الصبغ بالمركبة فهو ان تغطس الاقمشة بالتتابع فى ألوان مختلفة بسيطة • فالاخضر مثلا يظهر اذا غطست القماش فى مغطس ازرق ثم فى آخر اصفر • وقد يظهر لون مركب اذا غطست القماش فى مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسعا نختصره ونذل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا • فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان متنوعة كما يريد • وبالله التوفيق

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى الاخضر ﴾

﴿ الصوف ﴾

ان الاخضر المتم خصوصا يظهر من مزج الاسود والاصفر . غير انه فى كل المصانع يستحسنون مزج ازرق والاصفر فانهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته

وطريقة صبغ الصوف به هى ان تصبغه اولا بالمغطس النيلى اى ازرق ثم تغسله بماء جار دائما لكى يزول عنه اللون الزائد ثم تغطسه فى محلول كبريتات الالومين فاترا (١ ك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ثانى طرطرات البوتاسا لكل ١٠ صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشتغله داخله الى ان يصير باللون المرغوب

واعلم انه كلما كان اللون الازرق على الصوف معتما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معتما ايضا والعكس بالعكس

ولك طريقة اخرى وهى ان تغطس ٨ اقات صوفا اربع ساعات فى محلول مغلى مركب من كبريتات الالومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ فى كمية ماء كافية ثم تخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المراد من اللون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

﴿ الحرير ﴾

صبغ الحرير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هى ان تغلى الحرير فى محلول الصابون مدة ثم تؤسسه بكبريتات الالومين كما تقدم القول فى الصبغ بالالوان البسيطة ثم تغسله غسلا لطيفا فى ماء نهر ثم تصبغه بالاصفر

كامر في بابه ثم تخرجه وتغسله وتصبغه بالازرق كامر في بابه ايضا (بالنيل) ويختار الحرير الابيض طبعا لذلك

غزل القطن او الكتان

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازرق ثم انقعه في ماء العادة ثم اصبغه بالاصفر

ولك طريقة اخرى وهي ان تصبغ القطن بازرق سماوى ثم تغطسه في مغلى السماق ثقيلا جدا وتتركه حتى يبرد ثم تخرجه وتنشره ليشف ثم تغطسه في محلول خلات الالومين وتنشره ايضا ليشف ثم تغسله وتغطسه في نقيع الكرسترون فاترا (٢٥ ك الى ١٠٠ ق) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب

واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون اخضر مائل الى الصفرة او الزرقة لكثرة الاصفر او الازرق فمطس القماش بمحلول هيدروكلورات النشادر خفيفا او في محلول قلوى خفيف فتظهر الصفرة اذا كانت قليلة · وفي محلول حامض او كبريتات الالومين فتتساوى الالوان ويصير الاخضر معتدلا

واما اذا اردت صبغ القطن المحلوك (او الكتان) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق السماوى ان تغطسه في محلول الحامض الكبريتيك خفيفا ثم في محلول مخض مركب من ٦٥ درهما من الصودا للثوب ثم تشطفه وتنشفه وتأسس بعطه في محلول خلات الالومين فاترا · ثم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتيادية

الفصل الثالث

في البنفسجي والفرفري

الصوف

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزج الاحمر بالازرق حسب الاختيار · وطريقة صبغ الصوف باحدهما هي ان تضع في خلقين على نار لكل ١٠ اجزاء صوفا ماء عذبا فيه جزء من كبريتات الالومين ونصف جزء من طرطرات

البوتاسا وتغطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تغسله وتنشفه وفي مدة نشره حضر النار من تحت الحلة حتى يبرد ما فيها واضف عليها من الدودة الشادرية ومن مغطس النيل الازرق بمقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

وقد يعطى الصوف لونا سمنجابيا بأسسه بمحلول مضاعف الالومين والطرطير مضافا اليه ٣٥٠ درهما من محلول القصدير . وبعد اعلاء الصوف في المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار ويترك في المغطس ٣ ايام ثم يصبغ بمغلى خشب من خشب البقم . وبعد اخراج الصوف من الاساس ونشفه يغطس في مغلى البقم مجددا ويشعل به حتى يصير باللون المطلوب

﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر بالقرمز من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله في نهر ودقه بالمضارب برفق ثم غطسه في مغطس نيل (ازرق) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه نفسجيا حلا

﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن (او الكتان) في محلول قلوي وغطسه ثلاث مرات متتابعة في المغطس الزيتي الاسود والابيض كما تقدم في صباغ دم القرد ثم اسسه في مزيج مركب من ٢٥ جزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ١٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه لترسب رواسبه ثم تضع الرائق في اناء آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ٥ ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تغسله جيدا وتعصره وتنشره لينشف تماما . ثم تضع في حوض على نار ماء فيه ثقل القطن من مسحوق الفوه وعندما يغلي المغطس غطس فيه القطن بالعصا كما مر حتى يتشرب تماما ثم دوّر النار بالتدريج بدون ان يغلي السائل . فلما يصير لون القطن اسود

مائلا الى الزرقة احرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢ دقيقة في محلول الصابون كما مر في صباغ دم الغزال لتصحيح لونه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في الصباغ البرتقالي (او النارنجي) ﴾

وهذا اللون تظهر بصبغ القماش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كقواعد الصبغ بالالوان البسيطة

واما اللون الزيتوني فظهر من صبغ القماش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحمر الخفيف بالقوة ويكون اللون معتما او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاث المذكورة

واما بقية الالوان الممكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فمعرفة طريقة الوصول اليها لحذاقة العامل اذ تستخرج اشياء احدها مما مر به من طرائق الصباغات المختلفة

﴿ القسم الثالث ﴾

﴿ في الالوان المعدنية ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في الازرق ﴾

هذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق بروسيا وهو لا يثبت الا على الحرير ويكون غاسا لامعا واكثر الاقمشة الحرير الزرقا التي نراها في العصر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هي ان تغطس الحرير ثم تغطسه ربع ساعة في محلول ٥٠ جزء من هيدروكلورات ثالث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير ثم تخرجه وتغسله وتغطسه نصف ساعة في محلول الصابون فرسا للغليان ثم تغسله وتغطسه

فى محلول بارد خفيف من سيانور البوتاسا محمضا قليلا بالحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بعد ربع ساعة وتغسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس فى المحلول الحديدى يتحد مع كمية منه والصابون الذى يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدى . والحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوتاسا الذى يحل عن الحامض الهيدروسيانيك وهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد مع الحرير ويكوّن اللون الازرق

واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فخذ كمية من هيدروسيانات الحديد التى مسحوقا وامزجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محركا اياه فى هذه المدة خمس او ست مرات

ثم اسس القطن المبيض بغطه فى محلول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغسله جيدا . ثم خذ كمية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة . ثم اخرجه واعصره وانشره ربع ساعة للهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه بماء محمض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماء) واعصره واغسله باعتناء ونشفه

وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعوبة واللون لا يثبت عليه كما فى النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

الفصل الثانى

فى الاخضر

طريقة الصبغ بهذا اللون هى ان تؤسس القماش بمزيج مركب من ١٢٠ درهما من كبريتات النحاس و ٣٨ من خلات النحاس و ٢ ونصف من الغراء و ٣٢٠ من الماء (تذوب فيه الاجراء السابقة) ثم رطب القماش فى هذا المزيج بتساو ثم تنشره فى غرفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم رطبه فى محلول البوتاسا الكاوية (٨ ب الى ١٠٠ ماء) ثم تشطفه وتعصره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما

درهما من الحامض الزرنيخوس (طعم الفار الابيض) و ٣٨ من كربونات البوتاسا و ٦ اقات ماء حتى يتشرب تماما ثم تشطفه وتنشره بالهواء حتى ينشف

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى الاصفر ﴾

طريقة الصبغ به هى ان تؤسس القماش بمحلول مركب من ٣٨ درهما من ثانى كربونات البوتاسا مذوبة فى ٣٠٠ او ٦٠٠ ماء وبعد اخراجه ترطبه بدون غسل فى محلول خلات الرصاص (٣٨ درهم خلات فى ٣٠٠ او ٦٠٠ ماء) ثم تغسله وتتركه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقا . فاذا اردت اللون الليمونى الفاتح فأسس القماش بمحلول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم تغمسه ثم غطسه فى ماء الكلس مكررا ثم غطه فى محلول كرومات البوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل

واذا اردت البرتقالى فذوب ٣٠ درهم من خلات الرصاص فى ٣٠٠ او ٦٠٠ ماء ورطب فيه القماش ثلاث مرات وبعد بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه فى غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق فى ماء الكلس مكررا وغزيرا ثم اشطفه ثم غطسه ربع ساعة فى مذوب ٨٠ درهما من ثانى كرومات البوتاسا لكل ثوب بشرط ان يكون المذوب فاترا ثم اشطفه ثم اغل فى حلقين ماء كلس رائقا وغطس الثوب فيه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يمسك الثوب شخصان يغطس الاول الطرف الذى بيده ثم يتبعه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون اكثر تساويا

وطريقة صبغ الحرير باصفر زاه لامع هى ان تغطه (لا تصبغ الا الحرير هكذا) فى محلول كلورور الكدميوم فاترا وتتركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه فى محلول كبريتور البوتاسا باردا حمضا فيتحد الحرير تماما مع كبريتور الكدميوم الذى يكون بهذه العملة ويكون لونه اصفر زاهيا لامعا وثابتا . وهذه العملة افضل من غيرها غير انها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى الاحمر ﴾

طريقة الصبغ به (للحرير او الصوف) هى ان ترطب احدهما فى المركب الآتى

جزء واحد من الزئبق النقى
« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء فى وعاء صينى تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق تماما ثم تقوى النار حتى يغلى المذوب ٥ دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله فى مثله من الماء المستقطر وتمخضه وتغطس فيه القماش وتتركه من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احمر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تغط القماش فى المذوب وتعصره حتى يبتل باعتدال

﴿ ملحق ﴾

﴿ فى طبع الالوان على الاقمشة ﴾

قد رأيت انه فى صبغ القماش بلون واحد تؤسس القماش وتغطسه فى مغلى المواد الملونة فيتحد معها وهكذا يكون اللون واحدا . واما اذا اردت ان يكون القماش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسبما تختار . ولا تؤسس من القماش لاجل كل لون الا المحل المراد تلوينه

وطريقة ذلك هى ان تمزج المؤسس بصمغ عربى او محلول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تغط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذى تريده او تماثيل او صفائح نحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القماش بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه فى مغطس اللون الذى تريده فيصبغ واذ تغسله يزول اللون عما لم تؤسس منه فيكون للقماش لونان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والاكتسابى وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقماش المعد لان يطبع عليه لون احمرهى ان تذوب فى ٣

اقات ماء معا اقة من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كربونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناعما ثم تشدد هذا المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على القماش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كله احمر فيغلى بعد ذلك فى ماء فيه نخالة فيزول اللون عن القماش الا محل التأسيس وتنشره فى الشمس فيزداد رونقا

واعلم انه فى طبع الاقمشة تستعمل غالبا الالوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاساسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان تؤسس القماش اولا ثم يطبع عليه احد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر ويطبع بعد تحكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون فى محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف القماش كلما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الثابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشاء فيغط فيه القوالب او بالرسم على الاقمشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الالومين ويصبغ بمغلى الفوة

والاسمر بمزيج جزءين من اساس الاحمر وجزءين من اساس الاسود ويصبغ بمغلى الفوة

والبرتقالى باساس الاحمر ويصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى الكرسترون

والاصفر باساس الاحمر ويصبغ بمغلى الكرسترون فاترا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بالنيل

والاخضر بخلات الالومين ويصبغ بالازرق ثم يغسل جيدا وينشف ويغطس فى مغلى الكرسترون

واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محاول الالوان بصمغ الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقمشة بدون اساس

والاقمشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير مغسولة بعد طبعها فلذلك عندما تغسل يزول منها اللون غالبا

هذا وبهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبما قررنا باسهل اسلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التي هي اركان هذا الفن علينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتي

﴿ الفصل الخامس ﴾
﴿ في تحضير محلول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك ثمانية دراهم ومن هيدروكلورات النشادر درهم ومن القصدير اثنى درهم . ويذوب هيدروكلورات النشادر في الحامض النيتريك ثم يضاف القصدير رقاقا وعندما يذوب يضاف الى المزيج مثل ربع وزنه ماء

ومنهم من يحضره بالطريقة الآتية :

وهي ان تذوب ٨٠ درهما من كلورور الصوديوم في ٦ اقات ماء ثم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النتريك ثم تضف بالتدريج ٣٠٠ درهم من القصدير المطرق تقيا ويحفظ السائل الى حين الاستعمال

واعلم ان محلول القصدير المحضر كما سبق يستعمل في الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضر كما يأتي :

نذوب في ٣٠٠ درهم ماء غال اقة و٢٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثاني طرطرات البوتاسا و ١٧٠ من ثاني كلورور القصدير (وسيأتي الكلام عليه في آخر الكتاب)

﴿ الفصل السادس ﴾
﴿ في ازالة الدبوغ عن القماش ﴾

اعلم ان هذه العملية هي من الامور المهمة في الصباغ بشرط ان يزول الدبغ بدون تغيير لون القماش ولامعته

ويجب

ويجب على من يريد ذلك ان يعرف اذا كان اللون المصبوغ به القماش ثابتا او لا لكى يرجعه بعد ازالة الدبغ

ويجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل ازالتها

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القماش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا او كثيرا او بازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبغ عنه فالمادة التى تزيله عن اللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازرق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويبه عن القماش كالايتر وزيت التربنتينا والبنزين والصابون ومرارة البقر والماء المحلول فيه قليل من الملح القلوى • ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكلس المطفأ بالهواء والورق النشاش والجص المسحوق

واذا كان الدبغ جديدا يكفى ان تدنى منه جمرة او حديدة محمية فيتطاير الجسم الدهنى بخارا ويزول الدبغ عن القماش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم يمارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمتد بواسطة الحرارة على القماش

فعلى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من انواع الدبوغ عن كل من انواع القماش بدون ان يغير رونق الالوان

فالصابون مثلا يزيل الدبوغ الدهنية عن كل الاقمشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قماش مصبوغ بلون احمر وردى او كرزى بمادة العصفر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عن القماش المصبوغ بالوان سريعة العطب يفضل الايتر لانه لا يضر باللون مهما كان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التى تزيل اللون عن القماش هى غالبا سهلة الازالة ولكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب • فمن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله ببل القماش فى محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامض الليمون وحامض الاكساليك وحامض الطرطير او باملاح الكلس او البوتاسا او الصودا وهذه الحوامض والاملاح

ترجع نوع خصوصي الالوان الزائلة بالبول او العسل كما يحصل مثلا لبعض الاقمشة المصبوغة بالاسود .

ومن التراكيب المزيلة الدبوغ الدهنية والراتنجية عن اكثر الالوان بدون ان تضعف لامعيتها مهما كانت لطيفة مزيج الامر مع زيت التربنتينا وطريقة ذلك هي ان تعطه باسفنجة وتمسح بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج مخملي فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع ويمتصه الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلكي يرجع الى اصله بل اسفنجة من مزيج الامر وزيت التربنتينا ومس بها المحل الملبد مسا خفيفا ثم امسح بخرقة نظيفة فيصح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قماش بكل لون وبعد ازالة الدبغ يمسح بخرقة نظيفة ويعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف حالا

واذا استعملت هذه العملية في ملابس قديمة ازمن عليها الدبغ يجب تكرارها الى ان يزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هي بسيطة وهي ما تحصل من الماء والزيت والشحم والبومادا (دهون الشعر) وعصير الاثمار والحبر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول بواسطة واحدة تقريبا وعملة واحدة

ومنها ما هي مركبة وهي ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضي لازالتها اكثر من عملة ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية ثم ازالة اكسيد الحديد وهذه الدبوغ تحدث كثيرا فيلزم العامل ان يعرف كلا منها ويزيله بضده

والدبوغ التي تزيل الالوان هي الحوامض والقلويات وعصير بعض الاثمار والبول فهذه جميعها تزيل لون القماش غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفي غالبا اشباع الشيء بما له الفة معه فالحوامض تشبع بالقلويات وبالعكس

ولاجل

ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زال عنه اللون · وهذه العملية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناء كلى

﴿ فى ازالة الدبوغ البسيطة المسببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القماش بماء بارد فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذا كان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكلور

﴿ فى ازالة الدبوغ الحديدية ﴾

اذا كان الدبغ حديثا يزال بغط المحل المدبوغ فى الحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك المخفف بمثله ١٥ مرة من الماء ثم يفرك بين الايادى حتى يزول الدبغ ثم يغسل جيدا بماء بارد · وقد يزال مثل هذا الدبغ برش محله بثانى طرطرات البوتاسا ناعما ثم يرطب الملح ويترك هكذا مدة ثم يفرك القماش بين الايدى ويغسل · وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قديما وكان لونه اصفر محمرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك ويرطب بماء ويترك برهة ثم يغسل · وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف بملح الحماض غير ان الفعل يكون ابطأ مما لو استعمل الحامض نفسه

﴿ فى ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزيتة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالتها اولا ان يغسل القماش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تقدم اعلاه ثم يبل بالابتر ويغسل · فاذا بقى دبغ حديدى على قماش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير (١ ج الى ٥ ماء) ثم يغسل بماء ويغط فى محلول حمضى خفيف (٥ ج الى ١٠٠ ماء) ثم يغسل وينشف

واذا كان دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبريتيك مخففا او ماء الكلور غير ان الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الحبر عن الورق المطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بحبر المطابع • واستعماله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميع الالوان النباتية التى لا تؤثر بها الحامض كاسيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقمشة البيضاء • وطريقة استعماله لذلك هى ان تمط به الدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تغسله بماء بارد واذا لم يزل الدبغ وكرر العملية والدبوغ السمنة عن الدوبا (دهانات الخشب) اذا كانت جديدة تزال بفركها بلباب الخبز اذا كانت الدوبا طرية واما اذا كانت يابسة فتزال بفركها بمزيج زيت التربنتينا والسبيرتو واذا كانت قاعدة اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد ازالة الدبغ تماما يمسح مكانه بالابتر فترجع اليه اللامعية الاصلية

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فى ترجيع الالوان المغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستعمال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيد لارجاع اللون المتغير بالعرق فى الملبوسات كما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كعصير بعض الاثمار والخل وما اشبه ذلك يصلح باستعمال السائل النشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناه مهما فى باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه • فلم يبق علينا الا ان نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعمال العمليات التى ذكرها فى ازالة الدبوغات لئلا تظهر هالة حول المكان الذى ازيل منه الدبغ • فاذا ظهرت خطأ يكفى لازالتها ان يفرك مكانها فركا لطيفا بخرقة مغموسة بالابتر كربونك المكرر ويداوم الفرك اللطيف على الهالة الى ان تزول ويصير القماش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية • والله الهادى الى سبل النجاح

انتهى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

﴿ الباب الثالث ﴾
﴿ فى الفوتوغرافيا (تصوير الشمس) ﴾

﴿ ديباجة ﴾
﴿ فى بعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شارل ورجل انكليزى اسمه داويد (داود) واول صورة رسمت بالنور سميت نيبسوتيب نسبة الى ... وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا يرسم الشيء على صفيحة نحاسية مطلية بالحبر وبقيا مدة بدون نجاح ثم افترقا سنة ١٨٢٩ واخذ كل منهما يشتغل وحده

واما داغر فترك طريقة الحبر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهها المصقول لبخار اليود فاكتسى بيودور الفضة ثم وضعها فى آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المتصور الشعاع الصادر عن الجسم الذى اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتغير لون اليودور رفعها من الخزانة وعرضها لبخار الزئبق فظهرت الصورة فغسلها بمذوب هيبو كبريتيت الصوديا لازالة اليودور الذى بقى غير محاول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغريوتيب نسبة اليه . واجيز على عمله بمبلغ وافر من الدراهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين المسامة لم يمض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس . والصورة التى كان يلزم لرسمها مقدار خمس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض ثوان وبعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابتة كالمرغوب

واما الذى عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكليزى اسمه تالبو وسميت عمليته تالبوتيب . وكيفية هذه العملية هى ان تؤخذ قطعة من

ورق الكتابة ويبل سطح منها بذوب نيترات الفضة (٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف ثم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور البوتاسا (٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماء مستقطرا) ثم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة ويغير الماء ثلاث او اربع مرات في هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور البوتاسا ثم تنشف الورقة وهذه العملية يجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيترات الفضة (٥ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) ويؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك ايضا جزءان ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعد كما سبق وينشف قليلا بورق نشاش ثم يوضع في الخزانة المظلمة . وبعد اخراجه منها يبل بسائل مركب من مذوب نيترات الفضة (٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سلبية لان الاجزاء النيرة منها هي المظلمة بالحقيقة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الابيض اسود وهكذا . ثم تغسل في مذوب هيبو كبريتيت الصودا مخففا (جزء منه الى ١٠ ماء) ثم توضع هذه الصورة على ورق معد كما تقدم ويوضع كلاهما في الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل بذوب هيبو كبريتيت الصودا او سائور البوتاسا او ماء النشادر لازالة ما بقي من يودور الفضة غير محلول

ولم تلبث طريقة تالبوت ان عوض عنها سنة ١٨٥١ بالتصوير على الكولوديون وهذه الطريقة اكتشفها رجل انكليزي اسمه ارشر وهي المستعملة الآن لانها اجود مما سواها

فقبل ان نشرع في الكلام على التصوير بالكولوديون يجب ان نعرف القارئ ما هي الآلة المستعملة لذلك لانه بدونها لا يتم رسم صورة فانها هي التي تجمع باتقان النور الصادر عن الشخص على الكولوديون


﴿ القسم الاول ﴾
﴿ فى لوازم التصوير ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى الآلة والصورة السلبية ﴾

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطعتين لا غنى باواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى ابجكتيف والثانية خزانة مظلمة . فالابجكتيف (شكل ١٦)



١٦



١٧


هى اسطوانة نحاسية داخلها بلورتان سميكتان الواحدة محدبة موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين البلورتين بلورة عدسية الشكل ملتصقة . وبتفاوت هذه البلورات ومن تحديبها وتقعرها وتحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

وبما اننا لم نتوصل فى هذه البلاد الى عمل آلة كهذه (اى بلورات) نكتفى بما ذكرنا عنها ونرشد القارئ الى العامل الاكثر شهرة بعمل هذه البلورات ويعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا على كل بلورة والاسماء هى « دلماير » « فوكلندر » « هرماجيس » « ابلدوش » « دارلو » فليختر منها ما يراد فكل اعمالها تماما جيدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخشام

او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة منار تقدم الاولى وتؤخر بمصيها وادخالها فى العلبة الثانية والابجكتيف يركب فى ثقب امامى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها رسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى بيان ذلك

ويقتضى اذ ذاك ان تقرب مقدم الحزانة المظلمة باخراج او الادخال فى العلبة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا بقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى بصير الرسم ظاهرا عليها جليا • والتقريب والابعاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فيبعد اذا كان قريبا من الآلة وبالعكس • وهذه الآلة تركب على سدة وتثبت عليها بواسطة برمى حتى لاتتحرك وقت التصوير فتصير كل الآلة اذ ذاك هيئة (شكل ١٨)




١٨

﴿ الفصل الثانى ﴾
﴿ فى اماكن التصوير ﴾

اعلم انه يلزم المصور غرفتان احداهما محكمة الضبط حتى لا يدخلها شئ من النور بعد اغلاق بابها غير انها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصفر برتقالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكار تحيط به ورقة صفراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التى تلزم للتصوير وخزانة تقفل عند عدم اللزوم توضع فيها الاجزاء الثمينة مثل كلورور الذهب ونيترات الفضة والاجزاء التى يدخلها سم مثل سيانور البوتاسا وثانى كلورور الزئبق لئلا تقع يد من لا يعرفها فتضره • والغرفة الاخرى مطلقة للنور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان الترتيب والنظافة هما من شروط التصوير الاولية

ويلزم ان يكون للمصور سطح او دار لتحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منيرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الابيض عرض متر يقف تحتها الشخص لئلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجعل امكنة الوش فى الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب فى الوجه • ويوضع وراء الشخص ستار من قماش سميك مدهون دهنا متساويا بلون رمادى او تبنى او جوزى • وقد يرسم عليه صورة بناء او ما شاكله بنوع مناسب • ومن المستحسن ان يوجد امام الشخص كرسى ومائدة مثلا لاتقان الصناعة

وسندة للرأس (شكل ١٩) لئلا يهتز فيضبط العمل ويضيع الوقت سدى ·



١٩

ولا يصح مطلقا وقوف الشخص فى الشمس لئلا يكون المحل المنار ابيض ناصعا والمحل الذى اسود حالكا كما تقدم · بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجهتين منارا اكثر من الآخر قليلا لتتم المشابهة · ويسهل ذلك بنشر برداتيات لحجب النور حيث يلزم حجبه · ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقفة مرضية ويوجه اليه النور بنوع مناسب · ولذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا لذلك · فيكون فى محل مرتفع مسقوف مقدار ذارعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق · وتوضع برداتيات من حيث يأتى النور ليضعف او يقوى حسب الاقتضاء والظروف · ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قليل لتكون ثلاثة ارباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا · واما اذا كان المصور فى البرية فيجب ان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراءه الستار المذكور وتكون مع المصور برداتيتان ينشرهما من جهتى الشرق والغرب لتقليل النور او تكثيره حسب اللزوم · وسنتكلم عن ملاحظات اخرى فى اماكنها

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى لوازم الصورة السالبة على الكولوديون ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهى :
﴿ اولا ﴾ الشاسى وهى علبة رقيقة من خشب لها جرار توضع فيها الزجاجة المحضرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة المغشة ويقلب الجرار على ظهر الخزانة
﴿ ثانيا ﴾ قنينة فيها كولوديون حساس
﴿ ثالثا ﴾ علبة فيها زجاجات فى اعلى درجة من النظافة
﴿ رابعا ﴾ فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا
﴿ خامسا ﴾ وعاء (حياط شكل ٢٠) من زجاج او صينى او كوتابرخا مربع فى طول مرتفع الدائر قليلا

٢٠

﴿ سادسا ﴾ شنكل من شريط فضى
﴿ سابعا ﴾ قنينة فيها المغطس الفضى للزجاج
﴿ ثامنا ﴾ قنينة فيها المظهر الحديدى
﴿ تاسعا ﴾ قنينة فيها مظهر البيروكاليك
﴿ عاشرا ﴾ قنينة فيها محلول نيترات الفضة خفيفا (للاظهار)
﴿ حادى عشر ﴾ قنينة فيها هيبو سلفيت الصودا او محلول سيانور البوتاسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرتبة كل منها فى مكانه لئلا يقع غلط باستعمالها
فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل المذكورة اعلاه واجراء العلية . فاذه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى تركيب الكولوديون الحساس ﴾

كيفية ذلك هى ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٨٠ من الايتر كبريتيك النقى درجة ٦٠
« ٤٨ من السپيرتو الخالص « ٤٠
« ١ ونصف من قطن البارود

ثم تهز القنينة ليذوب القطن ثم اصب على ما فيها ما يأتى :

قمحة ٣٦ من يودور الكادميوم
« ٣٦ من يودور الاموبيوم
« ٠٨ من رومور الكادميوم
« ٠٨ من رومور الاموبيوم

ثم تهز القنينة جيدا لذوب الاملاح وتترك المزيج اثنى عشرة ساعة حتى يروق فيصير جيدا للاستعمال

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فى المغطس الفضى للزجاج ﴾

هذا المغطس يركب من ٣٢ درهما من الماء المقطر ودرهمين ونصف من نيترات الفضة المصوب ولما تذوب النيترات اضف على المحلول عشرين نقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك راسب اصفر خفيف فعند ذلك هز القنينة فيزول ولكن الاحسن ان يزال بالترشيح فلذلك خذ قنينة زرقاء وضع فوقها قمعا من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محلول النيترات فى الورقة ولما يتم الترشيح احفظ القمع والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت القمع مقلوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ من استعماله

﴿ الفصل السادس ﴾
﴿ فى المظهر الحديدى ﴾

كيفية استحضار هذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملأها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلورات خضراء شفافة نقية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوب الماء من ثلث البلورات ما يكفيه (وكلما اخذت كية من هذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول دائما مشبعا) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد المذكور
« ١١٠ من الماء المقطر او ماء المطر
« ٠٠٨ من السپرتو درجة ٣٤
« ٠٠٥ من الحامض الخليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

﴿ الفصل السابع ﴾
﴿ فى المظهر البيروكاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية :

قمحات ١٠ من الحامض البيروكاليك
درهم ٤٨ من الماء المقطر او ماء المطر
« ٠٢ من الحامض الخليك القابل اتبلور

نضع هذا السائل فى زجاجة محكمة السد . واعلم انه يقل فعله كلما ازمن وبعد ٥ او ٦ ايام ينعدم فعله بالكلية فالاحسن ان لاتحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

﴿ الفصل الثامن ﴾
﴿ فى السائل المعين للاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماء مقطر

﴿ الفصل التاسع ﴾
﴿ فى السائل المثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور البوتاسا . وقد يعوض عنه خوفا من ضرره بمحاول هيبو كبريتيت الصودا مشبعا (٥٠ الى ١٠٠ ماء) وذلك لان السيانور من اقوى السموم القتالة واعلم انه يجب بعد كل عملية داخل الغرفة المظلمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملآنة ماء مرشحا نقيا . لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

﴿ الفصل العاشر ﴾
﴿ فى تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية التى لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التى يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة ممكنة لان ادنى جسم غريب على سطحها يضر بالعمل ضررا بليغا فلاجل تنظيف الزجاجة اصنع كرة من خرق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بالمزيج الآتى :


درهم	٦	من سيانور البوتاسا
«	٤	من كربونات البوتاسا
«	٣٢	من الماء الاعتيادى

فبعد ان تفركها بالكرة المذكورة غطسها مرتين او ثلاثا فى ماء نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عموديا على قطعة ورق نشاش حتى ينضح ماؤها وقبل ان تنشف تماما خذ حرقة قطن قديم نظيفة ونشفها بها جيدا . وهذه العملية ذات اهمية عظمى فى التصوير لان نظافة الزجاجة اقوى واسطة للنجاح فلو استعملت احسن الاجزاء واحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب لاستحال رسم صورة جيدة . هذا ولا يجب ان تمس الزجاجة باليد وخصوصا فى الصيف لئلا يعلوها مادة دهنية . وبما ان المحاول السابق يدخله سم سنتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

﴿ الفصل الحادى عشر ﴾

﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هى ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنٍّ بنوع انها لا تهتز لئلا يتعكر وتمسح فوهتها بخرقة نظيفة وتمسكها باليد اليمنى بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشة ذات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهواء . ثم تصب الكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل ٢١)



٢١

وتحنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم تحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأنٍ ثم الى الجهة اليمنى محققا الصب المتواصل وواضعا الزاوية اليمنى التى يسقط منها الكولوديون على فوهة القنينة وهكذا يغطى سطحها بالسائل الذى يسقط بكفاية فى القنينة . ثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب عليها وتوقفها عموديا وتهزها حتى تتساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٣٠ ثانية فى المغطس الفضى (تنبيه : اذا كان المصور مبتدئًا اى غير ماهر يجب ان يمارس هذه العملية بصب الماء او الزيت على الزجاجة حتى يتمرن) ولا يقتضى ان يصب الكولوديون بسرعة ولا ابطاء بل يجب ان يكون الصب

متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى انتهاء تسقطه فى القينة لا يسمح ان يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا او تجعيدا

وطريقة تعطيس الزجاجة فى المطس الفضى هى ان ترشح المغطس فى الجاط المعد له قبل سك الكولوديون وتضعه على المائدة فى الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سك الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفى الاناء (الجاط) باليد اليمنى بنوع ان ينحنى قليلا ويجتمع السائل فى نصفه فيبقى النصف الآخر فارغا

وضع الزجاجة بتأن فى النصف الفارغ بحيث يكون الكولوديون الى فوق واحنها تدريجا ثم تركها وترك اناء المطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة تماما دفعة واحدة ويجب الالتفات الى ذلك لان السائل اذا لم يغمر الزجاجة دفعة واحدة يحمل عليها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة فى المطس وتغطيه بلوح خشب املس ورقا اسود ويجب تحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك اخرج من الغرفة واغلق بابها وانتقِ وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (١) وتتم ذلك برهة خمس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظلمة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضعتها قبلا على المائدة قرب المطس واسحب الجرار حيث تضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره وانفخ فى داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغبار لئلا يقع على سطح الكولوديون فيتلفه . ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المطس وحد الشكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وحدها بيدك لترى ان كان الكولوديون مستقيما او ان كان السائل المبلول به لا يعمل هالات على سطحه (كما لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة)

---

(١) عندما ينظر المصور فى الزجاجة المغشية ليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان يغطى رأسه بنوع ثوب اسود لكى يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جليا فيحكم عليه

فاذا لم يرشح شيء من ذلك تكون الزجاجة جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى يصير صالحة للعمل . فاذا تم ذلك ارفع الزجاجة بالشكل كما قلنا وامسكها بالراوية التي امسكتها بها عند صب الكولوديون بين الابهام والسبابة من اليمنى وارفعها فوق السائل حتى يسيح ما يمكن منه ثم خذ بالد السري الشاسي المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها المحضر الى اسفل ثم اغلق الشاسي وامسكه عموديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وانظر الى الزجاجة المغشة ان كان الشخص تاما كما تركته والا فركه جيدا مسندا رأسه على السندة المذكورة آنفا واكن ذلك قبل مضي خمس دقائق والا فسد الكولوديون وخصوصا في الصيف فيفقد حاسيته ثم ارفع الزجاجة المغشة من الخزانة المظلمة وضع مكانها الشاسي ثم غط وجه الاوبجكتيف بغطائها واسحب حرار الشاسي فينكشف وجه الزجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخص ثم ارفع غطا الاوبجكتيف دفعة واحدة بدون ان يهتز الآلة وابقه مفتوحا ٣ ثانية او اقل او اكثر حسب قرب الشخص وبعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفاء الاوبجكتيف بالجودة وعدمها وحسب حاسية الكولوديون ويجب ان يحذر الشخص فلا يكشف غطاء الاوبجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منبها اياه على ما يجب اذ ذاك واما العينان فيقدر ان يرمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا لزم

﴿ الفصل الثاني عشر ﴾

﴿ في النور وارتكاز الشخص امام الاوبجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عندما يعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة في الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما وتفاوت الاجزاء المركب منها وان الكولوديون يكون قليل الحساسية في الايام الاولى من تركيبه ثم يحسن بالتدريج الى ان تصير سريع الحاسية وتبقى هكذا مدة ثم يأخذ يفقد حاسيته الى ان يزول تماما . وهذا التغيير يحدث بمدة شهرين وتارة ستين وذلك حسب تفاوت الاجزاء المركب منها قلنا ان الزجاجة تصير صفحتها للنور المنعكس تتأثر حالا ويكثر هذا التأثير

الى مضى بضع ثوان ثم تبتدئ حاسيتها ان تتناقص ثم بعشاها شبه ضباب يحجب ما رسمه النور عليها • فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثواني تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسيته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة •

وبما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضرة يجب ان ابين لك بعض الملاحظات لكي تكون على بصيرة

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾

﴿ في النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهي الاصل ومن الكواكب الثابتة والكهربائية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيماوية • واجوده للتصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتمم كل العمليات في الفن الذي نحن بصدده • فلا يحتاج الى النور الكهربائي الا اذا اقتضى التصوير اضطرارا في الليل او في محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فه وبدون معرفة ذلك لا تتم له عملية جيدة • ولذلك نرى بعض المصورين يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصلوا الى غرضهم فما ذلك الا لعدم معرفتهم خصائص النور • فلقد صح ما قيل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدر من الشمس فيخرق المادة الايثرية في الهواء وينير الشخص المصدر عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات • وهو ينير ويحمي ويلون وله فعل كيماوي قوي على بعض الاملاح منه يحللها ويسودها في الحال

واعلم انه لا يصح التصوير عندما تكون الشمس مرسلة اشعتها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه في هذا الوقت يكون اللون في الصورة غير متناسب اي لا يكون في حيث يقتضي فاخير وقتا تكون فيه اشعة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اي في الساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يجاوز

الى

الى ما قبل الظهر بساعة ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعد الظهر • وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة • وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك

ومدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الابجكتيف فى كل احواله • فيوجد ابجكتيف يفعل بمدة خمس ثوان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين • وكلما كانت فوهة الابجكتيف واسعة والبلورة المقعرة قريبة من المحدبة يجب ان تكون مدة اقامة الشخص قليلة وبالعكس • وجودة الابجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل يجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك • فمن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجى ومن الثانى الاصفر والاخضر والاحمر والبرتقالى

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجح العمل للتباين بين انواع الالوان وهكذا العكس • فيجب ان صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والعكس بالعكس • واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالعكس لان النور يفعل بسرعة على الكولوديون كلما يبعد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى اكثر الاحوال احسن من قصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه يوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهذا الحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداء مثقوبة من وسطها فاذا وضع الحاجز فى محله يحجز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلما كان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على الكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص اطول مما لو كان الابجكتيف بدون حاجز

هذا وبعد اتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكتيف ادخل جرار الشاسى

في محله وحده الى الغرفة المظلمة واقفل الشباك وخذ منه الزجاجة ولكن الا يظهر لك عليها رسم على نور السندل ولاظهاره خذ القنينة الموجود بها المظهر الحديدي واملأ منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد اليمنى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يمتد على كل سطحها بوقت واحد والا فيظهر بعض لطخات تلك الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة . واعلم انه كلما طالت مدة استعمال المغطس الفضي الذي تغطس فيه الزجاجة المصبوب عليها الكولوديون يفتقر الى فصله ووصول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر . فهذا يدلك على انه يجب ان تضيف على المغطس كمية محلول نيترات حديد لكي تقوى اوان تعمره . واذا رأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صار رمادي اللون وبقي الرسم مدة بدون ان يظهر فذلك دليل ايضا على ان المغطس قد افتقر فتقويه او تعوض عنه بجديد كما قلنا . واعلم ان عدم النجاح حينئذ يكون لسبب عدم مناسبة المغطس الفضي

ولنرجع الآن الى المظهر الحديدي فبعدما تصب الزجاجة كما قلنا امسكها واجعل السائل يصب في الفنجان ثم رده على الزجاجة وانقله عليها بضع ثوان . ثم صبه في الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا اياها بيدك تحريكا لطيفا ليمتد السائل على سطحها ثم صبه في الفنجان واذا لم يظهر الرسم تماما فأرق ما في الفنجان وعوض عنه غيره من مثله وبعض نقط من محلول الفضة المسرع للاظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيزداد ظهور الرسم وبعكس السائل فأرقه واغسل وجه الزجاجة المحضر من الجهة واغسله ليزول ما علق من المظهر الحديدي . فظهر لك الرسم مقلبا تماما . فبعد ذلك خذ الزجاجة الى جهة اخرى من الغرفة المظلمة حيث تكون قد وضعت على مائدة صحنا فيه قدح (كبانة) ثم ركز الزجاجة على القدح وجهها وجهها المحضر الى فوق ثم خذ القنينة التي فيها محلول سيانور البوتاس او محلول هيبو كبريتيت الصودا (اي السائل المثبت) وصب منها على سطح الزجاجة حتى تغطى فترى ان لون الكولوديون الاول الاصفر صار

يزول شيئا فشيئا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر تماما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منهـا محلات شفـافة واخرى رمادية متفـاوتة اللون . ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيـدا (بدون ان تمس السطح المحضر) حتى يتعرى تماما من السيانور . ثم اغسل يديك جيدا لان السـيانور من السموم القتـالة واعلم انه اذا بقى شئ منه او من الهيبو كبريتيت على يديك او على الزجاجة يحدث ضرر جسيم فى العمليات التى نتكلم عنها

قلنا ان الزجاجة بعد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رمادية مسمرة غير ظاهرة تماما . فلكى تظهر الصورة جيدا ارجع الى المـائدة الاولى وخذ القنينة التى فيها سائل حامض البيروكـاليك وضع منه فى فنجان مخصوص لذلك ثم خذ الزجاجة بيدك اليسرى وامسكها افقيا وصب عليها ما فى الفنجان محركا يدك لينزل سطحها تماما ثم ارجع السـائل الى الفنجان واضف عليه بعض نقط من محلول الفضة الخفيف وصبه على الزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلما ازداد فى اضافة محلول الفضة يكون ظهور اللون الاسود اسرع ولـكن يخشى من ان يتغشى اللون فتظلم الصورة فلذلك لا تكثر من هذا المحلول ولو اخذت وقتـا اطول لظهور الرسم فبهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع الممارسـة تقدر ان تعرف الوقت المنـاسب الذى تصير فيه الصورة حسب المرغوب . فثبتها بعد غسلها بمحلول السيانور كما مر وتغسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ العربى . وقد يحدث انه مع كل هذه العمليـات لا تسود الالوان الرمادية تماما اولا تسود مطلقا وذلك يدل على انك ابقيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة اكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجـان كمية من محلول مركـب من جزء من ثانى كلورور الزئبق (السليمانى) مع ١٠٠ ماء وصبه عليها محركا يدك حتى يمتد على كل سطحها تماما

فيسود حالا اللون الرمادى ويبقى الشفاف كما كان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة

ويجب الحذر من ثانى كلورور الزئبق (السليمانى) لان فعله القتال اشهر من ان يذكر

فبعد ان تصب محلول السليمانى على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تنشف من مذوب الصمغ العربى الابيض النظيف (١٠ صمغ الى ١٠٠ ماء) مرشحا بالورق النشاش ثم امسك الزجاجة عموديا حتى يقطر عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قطعة ورق نشاش واسندها على الحائط ووجهها المحضر الى الداخل لئلا يعلوها غبار ويلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ (بعد مضى ساعة ونصف) عرضها الى نار خفيفة وعندما تسخن صب عليها كصب الكولوديون من محلول البخور الجاوى الابيض بالسبيرتو (١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو) مرشحا بالورق النشاش واتقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها فى محل حتى تبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ايها المصور لذاتك وكل العمليات السابقة هى اولية . ولقد آن الآن ان تشتغل للجمهور وتجنى اثمار تعبك . فلندع اذا الصورة السلبية ونتكلم عن الايجابية وهى المقصودة وهى التى ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الرقاق المنقوشة التى لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالى الطويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

فالصورة الايجابية وهى التى تكون على الورقة يجب اذا ان ترضى الجمهور حتى يرضوك بدراهمهم فلذلك يقتضى ان تكون بغاية ما يمكن من المشابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذاته وذلك يكون لعدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة فى مكان غير مناسب او فى الشمس او فى محل رطب فتنبه

القسم الثاني
﴿ في الصورة الايجابية ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية ﴾


ان نقل الصورة من الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذا بيان المغاطس اللازمة لذلك :

﴿ في مغطس يصير الورق الزلالي حساسا ﴾

هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٦ من الماء المقطر
« ٦ من السپيرتو درجة ٣٦
« ٦ من نيترات الفضة المبلورة

ضع هذا المذوب في قنينة زرقاء ذات سدادة زجاجية وبما ان السپيرتو يتطاير اذا بقي المغطس معرضا للهواء يجب ان ترجعه الى القنينة عند انتهاء العملية . ثم رشح من هذا السائل داخل حاط صيني نظيف مغسول بالماء المقطر ما يكفي لغمر قعره وضعه على مائدة داخل الغرفة المظلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالي اصغر قليلا من قعر الحاط المذكور واطو احدى زواياها الى جهة صدرك وامسك طرفها الثاني باليد اليسرى جاذبا اليمنى الى جهة صدرك بحيث تنحدب الورقة الى اسفل موجهها وجهها الزلالي الى تحت (شكل ٢٢)




٢٢

ثم قرب يدك اليسرى الى الحائط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم انزل بها بيدك اليمنى رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افعل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى ربما يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خمس دقائق فقط ثم ارفعها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدبوس ملوى على هيئة هذا الحرف S ثم علقها بخيط فى الغرفة المظلمة واضعا تحتها اناء واتركها حتى تنشف جيدا

وبما ان الورق الزلالى المغطس بمحلول الفضة يتعطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند الغروب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيأ للاستعمال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كثيرا (بعد تغطيسه بالمغطس الفضى) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضعه فى علبة محكمة الضبط

وبعد ذلك خذ المكبس (شكل ٢٣) وهو برواز خشب فيه زجاجة



٢٣

سميكة من الجهة الواحدة وله عارضتان (قطعتا خشب) من الجهة الاخرى

والعارضتين

وللعارضتين مخالع (مفصلات) لكى ترفعهما وتنزلهما عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة الكبس وقفا الزجاجة المرسوسة عليهما الصورة ارفع المفصلين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكس موجها وجهها المهيأ الى فوق ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأن وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى تحت وضع فوق الجميع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخالع (انظر شكل ٢٣) ثم رد عليه العارضتين وشكلهما بحيث يضغطان اللوح والالواح يضغط ما تحته فيتم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تكون طاهرة زجاجة الصورة الى نور الشمس

هذا ولا نقدر ان نعين مدة ابقاء المكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة تماما ولكن لذلك دليل وهو انه لما تصطبغ طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة (لانه يجب ان تزيد عنها احدى جهاتها قليلا) بلون اخضر نحاسى فخذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لئلا تنحرف عن مركزها فاذا رأيت ان اللون الابيض فيها كالوجه مثلا رمادى مكمد على الورقة فاخرجها والا فارجعها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن ان يكون اللون قريبا جدا للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا تماما يختفى قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكانها ثم املأ صحنا عميقا نظيفا من ماء العادة وضع فيه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا اياها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيه ١٠ دقائق ايضا

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى التلوين ﴾

واعلم ان الصورة الايجابية اى التى على الورقة اذا ثبتت بدون أن تغطس فى

المطس الذهبي الآتي يبقى لونها اصفر كدرا غير مقبول
والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآتية :
﴿ السائل الاول ﴾ ويوضع في قنينة ذات سدادة زجاجية ويكتب عليها سائل اول :

١٥٥ درهما من الماء المقطر
٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل ثان :

١٥٥ درهما من الماء المقطر
٠٠٣ دراهم من كلورور الكلس

واعلم ان جمع كلورور الكلس لا يذوب بالماء بل يرسب الى قعر القنينة فيجب ان تتركه ليكون الماء مشبعا منه دائما
﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قنينة كالسابقين ويكتب عليها سائل ثالث :

١٥٥ درهما من الماء المقطر
ـ ٠٠١ « من كلورور الصوديوم

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها بدون ان يذوب ثم ضع في قنينة نظيفة المقادير الآتية :

درهم ١٥٥ من الماء المقطر
« ٠١٠ من السائل الاول
« ٠٠٣ من السائل الثاني
« ٠٠٢ من السائل الثالث

فيكون المزيج رائقا ولونه مصفرا ولا يصح مزج السوائل الثلاثة الا عند المروم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد · واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيج كافية لتلوين (Virage) ٧٠ صورة استيابية اي بقدر ورقة المعب (اي الشدة)
وحينئذ خذ الصورة التي نقعتها عشر دقائق في الماء وضعها في كمية كافية لغمرها من هذا المزيج وحركها بان ترفعها عنه وترجعها اليه فترى اذ ذاك ان لونها اخذ يرق ثم يصير اسود بنفسجيا وذلك يتم بمدة ١٥ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة

الوقت اي تكون المدة قليلة اذا كان حارا وطويلة اذا كان باردا . واما الوقت الذي يلزم فيه اخراج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بالممارسة لان المصورين يختلفوا الذوق فالبعض يريد ان الصورة مزرقًا والآخر يريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تثبيت الصوره على الورق ﴾

طريقة ذلك هي ان تذوب في قنينة فيها ٣١ دراهم من ماء العادة و٦٤ درهما من هيبوكبريتيت الصودا واحذر شد فمه بيدك او عطها بمحاوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالي بدون ان تغسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات . فقد

ثم تضع من هذا الذوب في صحن صيني نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتغطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فصار مصفرا ولا تخشى ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . وبعد عشر دقائق تخرجها من هذا المحلول وتحايلها امام النور فاذا رأت المحلات البيضاء منها شفافة تكون قد ثبتت والا فارجعها الى ان ترى هذه العلامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماء العادة بكثرة وتدعها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناء آخر فيه ماء نظيف وتدعها داخله ٣٠ دقيقة ثم ترمي الماء من الاناء الاول وتغسله جيدا وتملأه ماء نظيفا وتغطس فيه الورقة ثانية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكي تنشف . وبعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بذوب الدكسترين وبنوع لطيف بطاقة واصبح باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا الذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدل

على ان الورق الزلالي غير جيد فلاصلاح ذلك غطه قلما بحبر صيني ومس به مسا لطيفا فتصطلح الصورة

﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتي مكبس لكي تصير لامعة ناعمة وبما ان هذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستغني بها عنه وهي ما يأتي :

خذ ١٦ درهما من الشمع الابيض البكر
١٦ « من زيت اللاوندا
٠٨ « من زيت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة في وعاء فخار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض ثوان حتى يرسب ما ربما يكون في الشمع من الوسخ ثم ارفع بملعقة الطبقة السائل العليا وضعها في قنينة ذات فوهة واسعة محكمة السد واترك ما رسب . ثم خذ قليلا من هذا المزيج على طرف اصبعك بعدما يبرد وادهن به الصورة نفسها نوع متساو ثم خذ قطعة صوف ناعمة (مرينوس) واعملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة وتواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظر

﴿ الفصل الخامس ﴾
﴿ في تصوير الجمادات ﴾

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بشرط ان يكون البناء منارا بنور منحرف لكي يصح العمل . واما الحقول فيلزمها نور اكثر مما يلزم الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيها وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة . فللاشخاص اذا يكفي نور قليل فلا يجب ان يكون الشخص في الشمس

وبالعكس الاشجار والصخور فانه يلزمها شمس نقية قبل الظهر باربع ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طلوع الشمس يكون النور مصفرا حتى الصيف فمهما كان النور قويا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الخزانة المظلمة • فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا • والقصد بنزع تلك الزجاجة هو لكون مدة الرسم اطول فاذا ابقيتها يكون الرسم سريعا بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسرعة المطلوبة فتتفشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبنزع البلورة المذكورة يصح العمل

القسم الثالث

﴿ فى نقل الصور بالفوتوغرافيا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى نقل الصورة كما هى ﴾

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسب كل منها وهنا ايضا يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية فاذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هى فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تكبيرها عما هى • فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هى فيجب ان تثبتها عموديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسحب الخزانة المظلمة من علبتها لتصير الزجاجة المغشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب اللزوم ولدقة الرسم يجب ان يكون ثقب الحاجز ضيقا جدا ويجب ان تعرف اطول مدة لوقت ما تريد تصويره امام الابجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجز كما تقدم فى مكانه • واعلم ان طول

مده الموث تجعل الكولوديون ينشف دقل حاسده فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره في الشمس تماما لسرعة تأثر الكولوديون مالم يكن الجسم ابيض ولا يلزمه وضع في الشمس ومده الموث يكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في حملها اكثر مما كانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصوره فخذ زجاجه واحدها بالكولوديون كما مرثم خذ الزجاجة التي عليها الصوره اسلبه والصقها بك بحيث تكون الكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاخرى (واحذر من ان تحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الحديده) ثم عرض هذا الزجاجه المصوره لحام نور قنديل قوي في العرفه المظلمه مقدار عشر ثوان او اقل او اكثر حسب حاسة الكولوديون . فتنتقل الصورة من على السلبيه الى الحديده ويكون انحياسه فسحين لها المظهر وغيره كما عمل بالسلبه حتى يتم على الزجاجه ثم تأخذ علبة مربعة مستطيله بدون قعر على شكل الجراب المطلي وسمعها نفسها مسه لا من ظهرها الاعلى حتى تترك بها الزجاجه تماما بضبط لئلا تدخل النور وكذلك يجب ان يكون العلبة بسعة مساحة الزجاجه حتى يكون اطراف الزجاجة ماسه حدران العلبة بضبط . ويكون سعة هذه الى العلبة كسعة الزجاجه المغشية الى الجرابة المطلية . ثم تضع العلبة على سنه وتضع قربها مرآة بحيث تنعكس عليها النور لتصير مناره كما يعصى المره الشخص اذا ارید تصويره موجها فوهة العلبة الى حيث تضع الاكتيف . ثم شعب شباك عرفة مصلاه تماما وتدخل فه الاكتيف مركزا لياه حداء ثم تقف داخل العرفة وراء الاكتيف بالبعد اللازم لوجها تنم عليه عارضه يركز عليها الزجاجة المغشية تماه فوهة الاكتيف الخلفيه كما لو اردت تصوير شخص . فلما يحكم عليها الرسم كما تريد تضع مكانها زجاجة بالكبر المطلوب معده بالكولوديون حتى ترسم عليها الصوره . ثم تأمر احدا من الخارج ليكشف غطاء الاكتيف وترسم

الصوره على الكولوديون داخل الغرفة عند تعرضها للممارسة ثم تسد دوهة الاكتشيف وقد انتهى العمل . وأخذ الزجاجة الجديدة وبظهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكررها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلبية الخ

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون سواء الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير انها تكون اجود مما او صورت كبيرة دفعة واحدة اي منقولة عن الشخص رأساً

هذا وتكرر التنبيه بان الزجاجة التي تكون ضمن الغلاف هي قدام الشخص . والغرفة المظلمة قدام الخزانة المظلمة (لانه بهذه الطريقة تكون الاكتشيف منفردا اي منزوعا من الخزانة المظلمة) واللوح قدام الشمس واما وجود شخص خارج الغرفة اسرع عملا الاكتشيف فهو لان المصور لا يقدر ان يخرج من محله (اي الغرفة) لئلا يدخل النور وللعمل كفاية عما تقدم

﴿ القسم الرابع ﴾

﴿ في مسائل مشهوره ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في سؤالات وجوابات ﴾

﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة

﴿ ج ﴾ هو ان تكون قشرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها طاهرا جدا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كما كان لون الملبوس . وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأنها طبيعية . فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك

﴿ س ﴾ هل يقدر المصور حين فحص الصورة ان يعرف سبب العيب الذي يشاهد بها من لطخ او غير ذلك

﴿ ج ﴾ نعم يعرف ذلك لان كل لطخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من

سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او انه يكون قد تطاير عليها من الصاق عند التقع لازالة الغبار عنها او انه يكون قد بقي عليها من زغبرة الخرقة التي مسحت بها • واذا كانت اللطخة سوداء يكون السبب حبة هباء وقعت على الزجاجة وبقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جد من الكولوديون على فوهة القنينة التي صب منها وكيفما كانت اللطخة تمنع فعل النور على الكولوديون وتسبب انثلام الزجاجة

﴿ س ﴾ هل يمكن ان يوجد لطخ غير ما ذكر

﴿ ج ﴾ نعم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فتظهر في قشرته ثقوب صغيرة فيجب اذا ان يكون الكولوديون رائقا ولا يصح هز قنينته عند صبه

﴿ س ﴾ هل يلزم المصور احتياطات خصوصية في الحر او البرد الشديد

﴿ ج ﴾ نعم يجب ان تزاد قليلا كمية الاستحضارات اليودية داخل الكولوديون في الشتاء وتقلل قليلا في الصيف لان هذه الاملاح قليلة التحويل في البرد وبالعكس

﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقر الى املاح يودية

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تغطيسه في المغطس الفضي • فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كثيرة • ويكون تركيبه قانونيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة • فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة في قليل من السبيرتو • او الثاني تضاف اليه من الكولوديون البسيط

﴿ س ﴾ كيف تعرف اذا كانت مدة لوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة

﴿ ج ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم ابيض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهر طياته • واذا كانت طويلة تكون المحلات المنارة شديدة السواد على الزجاجة والبيض على الورقة ولا يكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معتدلة تكون الصورة كاملة كما يجب • ففي الشتاء كلما طالت مدة اللوث الى حد محدود تجود الصورة وبالعكس في الصيف • فاذا كانت في

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان اوثلاث في الثانية افضل · وفي الصيف اذا كانت ١٠ ثوان في المرة الاولى تحصل في الثانية ان تكون الثمانى فاذا كانت عشرين تتلف الصورة · فتنبه واعمل بفطنتك

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة

﴿ ج ﴾ نعم وهي اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيدا ومدة التلويث طويلة ثانيا قدمية المغطس الفضي · ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك في محاوله

﴿ س ﴾ هل يدخل كون المغطس الفضي قديما او جديدا في تحسين الصوره

﴿ ج ﴾ اعلم ان المغطس الفضي الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجعل غالبا الصور خفيفة مغشاة محمرة وقليلة الظهور وهذا عيب المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهي : اذا كان وزن السائل الفضي ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درهما من الكولوديون الحساس وهز العلبة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح · فاذا رأيت انه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيتريك ·

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصوره مغشاة ومحمرة

﴿ ج ﴾ نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة او كانت الحرارة المصلحة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسي الحامل الزجاجة في خروجك به · فتنبه

﴿ س ﴾ باي لون يجب ان تكون الصوره السلبية حتى تكون الايجابية جيدة

﴿ ج ﴾ اذا جعلت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود (اي ما هو ابيض في الشخص كالوجه) وان اللون الابيض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف انها جيدة والا اي اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهي غير جيدة

﴿ س ﴾ عندما تصب هيبوكبريتيت الصودا او سيانور البوتاسا باي علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصوره ثبتت

﴿ ج ﴾ تعرف ذلك عندما تتعرى الزجاجة من اليودور وتفقد لونها الاصفر

فاذا نظرت الى الزجاجة حينئذ افقيا ترى الصورة ايجابية بعكس ما اذا نظرت عموديا • وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة التلوث ان اليودور يصير بلون رمادي مائل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يبعد هذا اللون بصب السائل المثبت في مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا

﴿ س ﴾ ماذا يحصل اذا بقي على الزجاجة اثر من السائل المثبت

﴿ ج ﴾ ان ادنى اثر منه يحصل على الصورة الايجابية لطخا كدرة فاحذر

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان يعطب

﴿ ج ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار

﴿ س ﴾ هل يصح تغطيس الورق الزلالي في محاول الفضة في غرفة غير مظلمة

﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا اريد استعماله في النهار ذاته والا فيجب ان يغطس في الليل او في غرفة مظلمة جدا وان يحفظ في مغلف ازرق لحجب عن النور

﴿ س ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لونها اصفر او مسمرا خفيفا فهل تكون جيدة لان تطبع عليها الصورة

﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا

﴿ س ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناها للنور فكيف نعرف ان الصورة احدثت جيدها

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بلمعة معدنية

﴿ س ﴾ اذا فصلنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهل نقدر ان نقويها بعد ذلك

﴿ ج ﴾ اذا كانت الصورة خفيفة قليلا نقدر ان نقويها بتعريضها بعد تثبيتها لنار قوية واذا كانت خفيفة كثيرا فألقها حيث ألقت رحلها

﴿ س ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صار كافيا

﴿ ح ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنها اللون الزرق وتصير ألوانها بحسب الارادة • ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افقيا او عموديا واحدا اى لا يتغير فى الحالين

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى عمل قطن البارود ﴾

طريقة ذلك هى ان تضع فى اناء صينى او زجاجى الاجزاء الآتية :

٣ اجزاء من الحامض الكبريتيك النقى المدخن

٢ « من نيترات البوتاسا النقى ناشفا ومسحوقا ناعما

وتحرك بقضيب زجاج حتى يتم الربح حالا ثم تغطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يذل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسن ان تكون كمية المغطس منه قليلة واستعن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناء زجاجى بماء مقطر وغير الماء جملة مرار ثم دع القطن فى الماء المقطر يوما او يومين ثم اغسله ثانيه بماء مقطر مرارا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم اعصره على القضيب حتى ينضح الماء ثم نشفه فى ورق نشاش مغيرا الورق جملة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار • واحذر من ان تغطس القطن حالا عندما تضع الحامض فوق نيترات البوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان فى الاثير • او ان تقربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقع بسهولة وفعله اقوى كثيرا من فعل البارود نفسه

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى تحضير الورق الزلالى ﴾

طريقة ذلك هى ان تأخذ زلال (بياض) ثلاث بيضات جديدة جيدة ودرهما من كلورور الصوديوم وتضع ذلك معا فى طاشت عميقة ثم تأخذ رزمة من شريط

نحاس مبيض بالتصدير (شكل ٢٤) وتخفق بها ما في الطشت حتى يصير الزلال



٢٤

رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وتضعها في مكان رطب (والاحسن القبو اى العقد) وتتركها هناك ١٢ ساعة ثم تخرجها فترى الرغوة قد انطفأت قليلا وتحتها سائل رائق مصفر فتصفيه بتأن (برفق) في قنينة نظيفة محترسا من ان يبقى معه شئ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجعد وتبسط فوقه طلحية من ورق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتثبتها على النشاش الذى تثبته ايضا على المائدة بشك دبابيس طويلة على الزوايا الاربع ثم تأخذ فرشة نظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزمة الشريط) ثم تضع من السائل الزلالى كمية في كباية نظيفة وتغط بها الفرشة حتى تبتل تماما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا متساويا بسمك متساو في كل الجهات ولا يجب ان تكون القشرة الزلالية سميكة بل كما اذا طلت الورق بماء . ثم اتقن مساواة سطح السائل لئلا يبقى بعض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف ؛ والاحسن ان تكون المائدة عند اجراء العملية قرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات التي لم يتساو بها سطح السائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية دبوسا ملتويا وعلقها بخيط واتركها حتى تنشف تماما فتنطوى على ذاتها فاكبسها في دفتر ورق او كرتون بسمتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضع الورق الزلالى في مكان رطب لان الرطوبة تضر به . وان السائل الزلالى المحضر لا يلبث طويلا ففي الشتاء يبقى سبعة ايام جيدا وفي الصيف يومين فالاحسن ان لا تعد منه الا ما يلزمك موقتا . ويفضل

هذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كالزلالى ولذلك لم نحضره بالذكر ٠ وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فى وسائط لاصلاح بعض عيوب الكولوديون ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعمم الفائدة ببعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

انه عند ما يكون الكولوديون جيدا ونصب منه على زجاجة ونغطسها فى المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهربائيا وهى شفافة ٠ واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور فتظهر على القشرة ثقوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها عند وضعها فى المغطس او عند صب الظهر الحديدى عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود ويترك حتى يروق فيستعمل ٠ واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مبيضا والكولوديون قليل الحاسية فيقتضى لذلك ان تطول مدة لوث الشخص المراد تصويره امام الابجكتيف ٠ واذا كان الكولوديون خثر القوام فانه يجعل تجعيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك تضاف اليه كمية من الايثير كبريتيك ممزوجة بقدر نصفها من السبيرتو ٠ واذا كان الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه ٠ ومن المعلوم انه يجب ان تكون القنينة التى يوضع فيها الكولوديون محكمة السد لئلا يتطاير منها الايثير عن الكولوديون فيفسد ويصير شديد القوام

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فى ملاحظات بخصوص المغطس الفضى ﴾

ان غطست فى هذا المغطس ٢٤ زجاجة (لكل ٣٢ درهما منه) يفتقر الى فضة فيجب ان تقويه باضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب لكل ١٠٠

جزء من المغطس مع الانتباه بأن تذوب النيترات فى ٥ اجزاء من الماء المقطر · ويستحسن ترشيح المغطس كلما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات
واما المغطس الفضى للورق فيغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٢ طلحية من الورق الزلالى وبعد ذلك يفتقر فيضاف الى كل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المبلور مذوبا فى ٣ او ٤ دراهم ماء مقطر (١)

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فى تصوير جملة اشخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الاپجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميعا على الزجاجة هذا اذا اردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية
واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى اوبجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوثهم فى هذا الحال لا يمكن ان يثبتوا جميعا بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا وبذلك تتلف الصورة كلها · فاذا اعدنا العملية يتحرك غير الذى تحرك اولا ولو اجريا التنبيه لان ذلك طبيعى وهكذا لا نقدر ان ننجح ولو كررنا العملية عشرين مرة فعذرا من مثل هذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولوديونا كثير الحساسة حتى لا تطول مدة اللبوث وسنتكلم عن هذا النوع من الكولوديون فى تراكيبه المختلفة فى فصل آت

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ فى الستار الاصطناعى ﴾

سبق القول انه يلزم المصور ستار مدهون بلون رمادى او بنى او تبنى حتى يكون رسم الشخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن لون لبسه ووجهه

(١) وعندما يحمرّ لون المغطس الفضى للورق يضاف اليه قليل من الكوالين ويحرك جيدا ثم يرشح

فاذا لم يتفق ذلك بالصدمة نقدر ان نعمل هـذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هى الآتية

انه بعد تمم الصورة على الزجاجة حسبما ذكر وصب الفرنيش عليهـا و نشافها نضعها فى المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلما يطبع عليهـا الرسم نأخذهـا ونقطع منهـا الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منـه بل فليكن القطع متساويا متقنا ومضبوطا . و بعد ذلك نأخذ الدائر الذى بقى ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يربح رسم منه ص مثله فى الزجاجة ثم نضعهـا فى المكبس ونضع عليها ورقة زلالية فلمـا يطبع عليها الرسم ناخذهـا ونلصق عليهـا رسم الشخص الذى قطعنـاه فى محله عليها ونعرضها للنور مقدار خمس ثوان فيسمر الدائر الجديد فنال المرغوب

﴿ تنبيه الختام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالية للنور بعد ان نطبع عليها الصورة ونفصلها عن الزجاجة من خمس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود ويختفى عنها الرسم بالتدريج . والزجاجة التى تكون عليها الصورة تسمى كليشى

﴿ ملحق ﴾

﴿ فى تراكيب مختلفة ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تركيب الكولوديون الاصولى ﴾

ضع فى قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ٣٢ من الايثير كبريتيك درجة ٥٦

« ٠١ من قطن البارود

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه فى الايثير (١)

(١) كلما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان القطن فالذى فى درجة ٦٢ لا يذوب فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء

ويكوّن الكولوديون القانوني الذى هو قاعدة كولوديون التصوير فلكى يصير الكولوديون حساسا بانور اجعله بالتراكيب الآتية

﴿ تركيب اول ﴾

درهم ١٢ من الكولوديون القانونى
« ١٢ من الايثير كبريتيك
« ٠٦ من السپيرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور البوتاسا(١)

ضع هذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر فى الاول لانه لا ينفع

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كما يأتى :

درهم ٢٤ من الايثير كبريتيك درجة ٦٠
« ثُلث من قطن البارود
« ٠٦ من السپيرتو المشبع من يودور البوتاسا

ضع المزيج فى قنينة وهزها فيصير لونه كلون زيت الزيتون الرائق فاتركه ٣ ساعات فيرسب منه بعض القطن غير الذائب فانقل الرائق الى قنينة اخرى

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد يحدث ان الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك اما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه او لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك اضف الى الكولوديون درهما او درهمين من الايثير وبعض نقط من السپيرتو المشبع من اليودور . واذا كان الكولوديون مائعا كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانونى وبعض نقط من السپيرتو المشبع من اليودور

وكما سبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكولوديون عليها فى مغطس الفضة

(١) خذ ٤٥ قمحة من يودور البوتاسا وذوبها فى هاون زجاج نظيف فى ٣٢ درهما من السپيرتو

وصارت

وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان فى الكولوديون كثيرا من اليودور وبالعكس اذا كانت القشرة مائلة الى الاصفرار وشفافة • ففى الحالة الاولى اضف درهما او درهمين من الكولوديون العادى وقليلا من الايثير • وفى الثانية اضف درهما او درهمين من السپيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وصفنا الاجزاء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا • فنقول ان قطن البارود لا يكون دائما بالقاوة المرغوبة وان الايثير والسپيرتو لا يكونان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السپيرتو مشبعا من اليودور او غير مشبع • وكلما كان السپيرتو نقيا تكون فعله على يودور البوتاسا اول وبالعكس • فاعرف ذلك جيدا

واعلم ان الكولوديون المركب كما ذكر لا يبقى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون العادى من محلول يودور البوتاسا والسپيرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يوم واحد • ولكن هذه الاضافة قبل استعمال الكولوديون بساعة على الاقل

فمن اراد ان يكون المصور مهندسا لا يوافقه ان يطرح ما بقى من الكولوديون الذى لم يقدر ان يصرفه فى يوم واحد فله واسطة ان لا يطرح شيئا منه وهى :

اذا اعد مثلا اليوم ٣٢ درهما من الكولوديون الحساس ولم تصرف سوى ٢٠ يجمد ما بقى منه اكثر مما كان عند الاستحضار وكمية اليودور فى هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون العادى و ١٦ درهما من الايثير ومن السپيرتو المعلوم من ٤ الى ٦ دراهم • وهكذا تصطلح ما بقى اليوم ليستعمل غدا واذا بقى منه شئ ايضا فافعل به كما فعلت بالاول • ويستحسن ان تضع كل ٦ دراهم من الكولوديون الحساس فى قنينة صغيرة وان لا تستعمل القنينة الا لصورة واحدة او لصورتين وبهذه الواسطة لا يتطاير من الايثير كمية وافرة كما لو كان الكولوديون كله فى قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة • فانه كلما فتحت القنينة يتطاير منه شئ من الايثير فيشتد هذا فضلا عما يتساقط فيه من الغبار المتطاير فى الهواء الكروى

﴿ تركيب ثان ﴾

٣٢ درهما من السبيرتو درجة ٣٨
١٨ قمحة من يودور الامونيوم
٦٠ « من يودور الكادميوم
٣٦ « من برومور الكادميوم

امزج الاجزاء في قنينة نظيفة وهزها حتى تذوب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها بالورق ثم صب في قنينة اخرى ما يأتي

درهم ٤ من المذوب اعلاه
« ٢٠ من الاثير كبريتيك
« ١٢ من الكولوديون القانوني

وهذا الكولوديون اكثر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النور كثيرا والحر شديدا ولكنه جيد في الايام الباردة وعندما يكون النور قليلا

﴿ تركيب ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

٦٤ درهما من الاثير كبريتيك درجة ٥٦
٢٠ قمحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٤ ساعة ثم رشحها . ثم صب في قنينة اخرى ما يأتي

درهم ١٢ من الكولوديون القانوني
« ١٢ من الاثير كبريتيك
« ٠٦ من محلول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذا كان يودور الكادميوم جيد التركيب يكون هذا الكولوديون سريع الحاسية ويحفظ مدة بدون ان يفقدها . ويمكن ادخال الكادميوم في الكولوديون رأسا وذلك بان تضع في قنينة ما يأتي

درهم

درهم ١٦ من الكولوديون القانونى
« ١٦ من الايثير كريتيك
قمحة ١٥ من يودور الكادميوم
ثم هز القنينة حتى يذوب الملح تماما واترك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ٣٠ من الايثير درجة ٦٢
« ١٢ من السبيرتو « ٤٠
قمحة ١٠ من يودور الكادميوم
« ١٠ من يودور الامونيوم
« ١٠ من برومور الكادميوم
« ١٠ من قطن البارود
ذوب اولا القطن فى الايثير ثم اضف السبيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك المركب ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعمال

﴿ تركيب خامس ﴾

﴿ محلول اول ﴾

درهم ٨٠ من الايثير درجة ٦٠
« ٤٨ من السبيرتو « ٤٠
قمحة ٥٠ من قطن البارود
امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن تماما

﴿ محلول ثان ﴾

قمحة ٥٠ من يودود الكادميوم
« ٣٠ من برومور الكادميوم
درهم ١٠ من السبيرتو درجة ٤٠
امزج المحلولين معا واترك المزيج ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعمال

﴿ تركيب سادس ﴾

درهم	٢٠	من الايثير	درجة ٦٠
«	١٢	من السپيرتو	« ٤٠
قمحة	٢٠	من قطن البارود	
«	١٠	من برومور الكادميوم	
«	٠٥	من برومور الامونيوم	
«	٠٥	من يودور الامونيوم	
«	٠٥	من يودور الكادميوم	

ذوب اولا القطن فى الايثير ثم اضف السپيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان واترك المزيج ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعمال

فهذا التركيب الاخير هو الذى اوردناه فى اول الباب لكونه مفضلا على غيره

واعلم ان التراكيب الثلاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة اشهر فاختر منها ما تريد

والمغطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه فى اول الباب وهو محلول نيترات الفضة المصوب (٨ نيترات الى ١٠٠ ماء)

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى تراكيب مختلفة للمظهر الحديدى ﴾

اوردنا فى اول الباب شرح تركيب من هذا النوع ولتعميم الفائدة نشرح هنا جملة تراكيب للمظهر وهى ما يأتى

﴿ تركيب اول ﴾

درهم	٣٨	من كبريتات الحديد المبلور
اقتان و «	٢٠٠	من ماء العادة
درهم	٢٠	من السپيرتو

درهم ٢٠ من الحامض الخليك المباور
نقطة ١٥ من الحامض الكبريتيك

امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزيج جيدا للاستعمال . وكلما ازمن يجود

﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد
« ١ ونصف من الحامض الخليك
« ١ ونصف من السبيرتو
« ٣٢ من ماء العادة

وهذا المزيج كالسابق اى له العملية ذاتها

﴿ تركيب ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد
« ١٢ من كبريتات النحاس
« ١٦ من الحامض الخليك
« ٣٠٠ من ماء العادة

وهذا التركيب يقال انه اجود من السابق

﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ١٢ من كبريتات الحديد النشادرى
« ٠٣ من الحامض الخليك
« ٠٦ من السبيرتو
« ١٠٠ من ماء العادة

وهذا المزيج جيد ايضا

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى تراكيب مختلفة للمطهر البيروكاليك ﴾

اعلم ان هـذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائقه واذا ابطأ الطهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة المخفف (٢ نيتر الى ١٠٠ ماء) ولقد تكلمنا على ذلك فيما سبق • وهذا المطهر له التراكيب الآتية :

﴿ تركيب اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المقطر
٠٥ قمحات من الحامض البيروكاليك
٤٠ نقطة من الحامض الخليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم ان المطهر بالحامض البيروكاليك يجب ان يركب لكل يوم على حدة او ليومين فى قينة صفراء او زرقاء ذات سدادة محكمة الضبط

﴿ تركيب ثان ﴾

٩٥ درهما من الماء المقطر
٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك
٠٥ دراهم من الحامض الخليك
٠٣ « من السيرتو (تمزج الاجزاء معا)

﴿ تركيب ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتيادى
١٠ قمحات من الحامض البيروكاليك
٠٢ درهم من الحامض الخليك
٠٢ « من السيرتو (تمزج الاجزاء معا)

﴿ تركيب رابع ﴾

٨٠ درهما من الماء المقطر
٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك
درهم واحد من حامض الليمون المتبلور (تمزج الاجزاء معا)

وتزاد كمية حامض الليمون فى الحر الشديد . ومن الاوفق ان يستعمل فى الصيف التركيب الذى يكثر فيه الحامض البيروكاليك وبالعكس فى الشتاء . ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون فى الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بماء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كثيرا وتمطل ومع ذلك الاحسن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان . فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعطى على الورق صورة جيدة غير انه يلزم حينئذ ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنور حتى نطبع الصورة . واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكملة بدون دقة وبالاختصار غير جيدة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى السائل المثبت الرسم على الزجاجة ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور البوتاسا وقلنا انه بسبب ضرر هذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه بمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع . فليس للتثبيت تركيب آخر فنكتفى بما ذكرناه هناك

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فى تركيب ما يختص بالصورة الايجابية على الورق الزلالى ﴾

قلنا انه بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة فى محاول

كاورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محلول هذه الاملاح في مكانه . واما القصد من تعطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جيدا اى مناسب الالوان . والبعض يريد ان يكون اللون بنفسجيا او ازرق او محمرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

﴿ تركيب اول ﴾

ضع في قنينة الاجزاء الآتية

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قمحة من كلورور الذهب

ثم ضع في قنينة اكبر من هذه بمرتين الاجزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هيبو كبريتيت الصودا

فلما يذوب الهيبو كبريتيت تماما اضف اليه محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصح ان يضاف الثاني الى الاول لئلا يرسب الذهب فيفسد المحلول) فهذا المركب يعطي الصورة لونا بنفسجيا مشربا بسواد و ٣٢ درهما منه تكفي لتلوين نصف طلحية ورق زلالي

﴿ تركيب ثان ﴾

١٨ قمحة من كلورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء المقطر

٣٥ قمحة من كلورور الكلس (تمزج الاجزاء وترشح بالورق)

﴿ تركيب ثالث ﴾

٩ دراهم من خلات الصودا مصبوبة

١٨ قمحة من كلورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر (تمزج معا)

واذا اردت استعمال هذا السائل يجب ان تطبع الصوره طبعا اقوى من المعتاد وهو يعطي لونا اسود مزرقا

﴿ تركيب رابع ﴾

٣ قمحات من نوراث الصودا مسحوقا

١٥ درهما من الماء المقطر

ذوب النوراث في الماء واتركه حتى يبرد وعندما تريد ان تستعمله اضف اليه قمحه من كلورور الذهب مذوبه في قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكون الطلبه ورق زلالي . واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع ويلزم ان تطبع له الصوره طبعا اقوى من المعتاد ابصا حتى يحصر فيعطي لونا احمر مائلا الى البنفسجي

واعلم انه لا يصح ان يستعمل من هذا المركب الا ما يكفي لعمر الصور المراد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع في الغد

وقد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبت الصوره على الورق وهو محلول هيوكبريتيت الصودا (٦٤ هيو الى ٣٠٠ ماء) ولبس للتثبيت غيره

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا في اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور يلزم ان يدل القارئ على طريقه اخرى تقوم مقام الاولى وهي هذه

يلزم اولا ان تغطس الزجاجه (خصوصا التي لم تصح عليها الصوره فاردت محوها عنها) في محلول الحامض النيتريك (٥ ح الى ٥ ماء) وتتركها هنالك مده ثم تخرجها وتغسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم اصنع في خرقه (صره) قليلا من الطباشير ناعما وبلّ الصره وتمرّ بها سطح الزجاجه فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم تمسحها بكره مصنوعه من جلد نظيف لين ثم بخرقة

ناشفة نظيفة . وتعرف انها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفَس فتعلوها رطوبة متساوية سريعة التطاير . ويجب كما سبق القول قبل ان تصب الكلوديون عليها ان تمسحها بفرشة نظيفة وبرها ناعم جدا

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في ازالة الدبوغ عن يد المصور ﴾

اعلم ان المغطس الفضي وكل محلول يدخله نيترات الفضة يدبغ الجلد او الملبوس اذا مسه بلون اسود هي كان التصوير مهنته لا يهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لقصد ما فيتكدر ان يرى يده ملطخة بلطخات سوداء فلا بد من ان يمر بما سنذكره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التي تحصل بالتصوير اما ان تكون زرقاء او صفراء او سوداء . فالدبغ الازرق ناتج عن مس محلول حديدي ثم محلول سيانور البوتاسا فيكون اذ ذاك سانور الحديد المعروف بازرق بروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كربونات البوتاسا

والدبغ الاصفر ناتج عن مس محلول حديدي فيكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بغسله بالحامض الهيدروكلوريك مجمعا بثلاثة امثاله من الماء

ويحصل ايضا دبغ اسود اذا مست اليد اولا محلولا حديديا ثم محلول الحامض البيروكاليك فيكون حبر اعتيادي وازالته كالاصفر ودبغ نيترات الفضة يكون اولا محمرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمحلول سيانور البوتاسا (١٠ سيا الى ١٠٠ ماء) وبما ان السيانور كما هو من السموم القتالة فلا تستعمله يبلك البتة اذا كان فيها ادنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بقطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماء ثم اغسله بمحلول هيبو كبريتيت الصودا

﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في عمل الصور السحرية ﴾

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الزجاجة بالطريقة الاعتيادية ثم

تطعمها على الورق الزلالى حتى تحصر فى المكبس ثم تغسلها بماء وتغطسها فى محلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا تحصرا جديدا • ثم تغسلها جيدا بماء وتغطسها فى محلول ثانى كلورور الزئبق (٥ كلو الى ١٠٠ ماء) فيختفى الرسم عن الورقة عند تغطيسها فى هذا المحلول فغسل الورقة وتغمها حتى تنشف ثم تحفظها • واذا تريد اظهارها غطس ورق ترشيح فى المحلول السابق (اى الصودا) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة وبله باسفنجة بماء فيظهر الرسم • فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفى وهلم جرا

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فى البقايا ﴾

بما ان استعمال الاملاح الفضية والذهبية فى التصوير هى الركن لهذه الصناعة من المعلوم انه يبقى منها فضلات فى السوائل التى تستعمل فيها فنظرا لقيمة هذه المعادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التى يلزمها من هذه الاملاح ما فيه ماية قرش مثلا توجد منها ما قيمته خمسة والخمسة والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذى تغسل به الزجاجات بعد صب المظهر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذى تغسل به الورق بعد الطبع والمثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هى اما ان تحول كل ما يوجد من الفضة الى كبريتور الفضة وهى الطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا المعدن من السوائل ايه كانت • واما ان تحول الفضة مما حلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا للسوائل التى لا يدخلها هيبوكبريتيت الصودا او سيانور البوتاسا • وبما ان الفضة توجد بكثرة فى السوائل التى يدخلها هذان الملحان يجب ان نتكلم عن الطريقة الاولى فنقول :

تؤخذ اناءان صغيران كالبرميل مثلا بحجم متساو ويركب لكل منهما حنفية حشب على علو ربع الاناء • فهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب فى الاسفل • ثم تضع فى الاعلى جميع السوائل التى تكون عندك من اى نوع كانت واما ورق الترشيح الذى تكون قد رشحت به سوائل الفضة والصور

المثلثة وما شاكل ذلك فتحرق هذا كله وتضع رماده فى الاناء مع السوائل ولما يعرف املاؤه اضف اليه بالتدريج محركا من محلول كبريتور البوتاسا المرشح بالورق (١ كبر الى ٣ ماء) فيرسب الفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الى انقطاع الرسوب • فاتركه حينئذ ما فى الاناء نصف ساعة حتى يرسب تماما ثم افتح الحنفية فينزل جميع الماء الى الاناء الاسفل وهناك يرسب ما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الاناء شيئا من محلول كبريتور البوتاسا فاذا تعكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوم اضافة المحلول حتى يبطل الرسوب فاتركه مدة ثم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غير نافع فيراق

فاذا تجدد عندك سوائل آخر العملية نصبها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على حمام ممدود على زوار خشب وتتركه حتى ينشف ثم تضع كبريتور الفضة (اى ما حصل من هذه العملية) فى بوتقة تصفها فى وقاية صاج النحاس وعلى دائرها فحما وتنفخ عليها حتى تصير حمراء فكمده فلتهب الكبريت داخلها وتحمل الى بخار فاذ ينتهى التهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ما فيها من كربونات البوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس فى البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تملئ ثم غطها بغطائها وضع حولها وفوقها فحما وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حمراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة الى معدن اذ ذاك تجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار وانزع غطاءها واتركها حتى تبرد ثم اكسرها لتأخذ منها الفضة ثم ذوب هذه الفضة ثانية فى بوتقة نظيفة حتى تذوب ثم صبها بأن على ارتفاع وهى مائعة فى اناء فيه ماء كثير فتصير على هيئة كريات (كالحردق) وهى حينئذ تعمل نيترات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصوير يبقى مختلطا بالفضة فلما تذاب فى الحامض النيتريك يرسب الذهب فى قعر الانبيق على هيئة مسحوق اسود فيغسل ويحمى قليلا فيصفر وتعمل منه كلورور الذهب

واما الطريقة الثانية فهى ان تضيف من محلول كلورور الصوديوم الى السوائل

التى لا يدخلها هيبوكبريتيت الصودا ولا سيانور البوتاسا فيرسب سالا كلورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قمع زجاج واسكب فوقه ماء ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الكلورور رطبا فى اناء زجاجى او صينى وتضع معه ثلاثة امثاله من الماء مضافا اليه حامض كبريتيك (١ ح الى ١٠ ماء) وتغطس فى المزيج رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناء كلورور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيئة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتغسلها بماء ثم تنشفها فتصلح لعمل نيترات الفضة ٠ واذا اردت ان تعمل الكلورور المذكور سبيكة فمن بعد تنشيفه اخلط جيدا ١٠٠ جزء منه مع ٧٠ من كربونات الكلس و ٧٠ من فحم الخشب ناعما وضع ذلك فى بوتقة واحمها على النار الى ان تصير شديدة الاحمرار فابقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فضة نقية

هـذا ولعل القارئ ينسب الىّ عدم التوضيح اذا لم ير النجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها ٠ فاقول ان عدم نجاحه ليس هو من عدم توضيحى بل ربما يكون لعدم نقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة ٠ فاحذر لذلك ولا تنس الترتيب والنظافة فانهما ركن هذا الفن ٠ واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



﴿ الباب الرابع ﴾
﴿ في الغراء وما يتعلق به ﴾

﴿ القسم الاول ﴾
﴿ في الكلام عن الغراء ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ في الغراء السائل ﴾

طريقة تحضير الغراء السائل هي ان تغلى المواد النشائية كالدقيق والنشاء والارا وط وما شاكل ذلك وفي بعض الاحيان يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او حفظه من مضرات الخراب والانتصاح بعدم صفة ركب من هذا النوع والقارئ فان تحضيره في اي زمان ومكان اراد على انواع شتى

﴿ في غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان يأخذ من دقيق القمح والاحسن دقيق الشعير كمية يمزجها بقليل من الماء العالي ويحركه جيدا ثم يصب الماء روبدا روبدا مع التحريك ليصير كسحاب اي كثيف صاف ثم يضع السائل في مرجل ويحميه تدريجا ويحركا دائما لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فأخذ السائل في ان يشتد بالتدريج وبعد ان يغلى بعض دقائق ازله عن النار وصبه في قوالب حيث يجمد بعد ان يبرد

وهذا النوع من الغراء كثير الاستعمال عند مجلدي الكتب وعاملي الكرتون وعندما يراد استعماله يؤخذ منه كمية ويحل بمقدارها من الماء تقريبا ويستعمل ولتحضير غراء النشاء والاراروط تجرى العملية نفسها . وغراء هذه المواد الاخيرة منه ما هو مستعمل لتعريق الورق ومنه ما هو لتعطي الملابس قواما اشد من قوامها ويستعمل عند الحائك لكون المنسوجات اشد قواما

﴿ صفة تركيب آخر ﴾

ضع طحينا فى وعاء وحله بماء بارد ليصير كالحليب واضف الى كل مائة جزء من هذا المحلول نصف جزء من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلّ السائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واحفظه الى حين الاستعمال

عندما تريد استعماله حلّ منه كمية مقدارها من الماء الغالى (لانه لا يذوب فى الماء البارد) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

﴿ تركيب غراء جيد للمجلدين وعاملى الكرتون وللحاكة ﴾

خذ ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماء وبدون ان تقشرها فتّها ببرش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن النار واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناعما وحرك المزيج جيدا بملعقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستعمال . فهذا الغراء هو مثل غراء النشاء بل اجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فانه ليس له رائحة رديئة كرائحة ذاك . واعلم ان اربعة اجزاء من البطاطة تعمل ثمانية اجزاء من الغراء

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى غراء المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكثر كثيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

من المعلوم انه اذا اغلى الجلد والغضاريف العظمية للحيوان تبقى فى الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التى لها هذه الخاصية العظمى هى المسماة بالجلاتين

فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة فى جسم الحيوانات وهو المعروف فى التجر بالغراء ويكون اذ ذاك غير نقى

وعندما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البارد يرخف ويلين ويفقد شفافه ولكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الغراء فى الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التي فيه فانها اذا بقيت فيه تتبلور وتقلل قوله امرائى

فى كمية ماء مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والذوب يكون رائقا عديم اللون وعندما يبرد يصير قرصا يترجرج ومقوام جوده حسب كمية الجلاتين المذوب وكمية الماء

فالجلاتين الذي يمص ستة امثاله من الماء يذوب ان يذوب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء التجرى فلا يمص سوى ثلاثة امثال وزنه من الماء وكلما كان اقل نقاوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذي يذوب فى الماء البارد يطرح اذ لا خاصية غرائية فيه

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فى المواد الجلاتينية ﴾

ان اكثر بقايا الحيوانات التي يستخرج منها الغراء انها عمليات خصوصية لتصير اهلا للخزن وفى اوروبا تجار مخصوصون بهذه الغاية وحدها والقصد من هذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا المقاصد الاخير يتم بنقع المواد فى مذوب الكلس ثم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصير اهلا للخزن ولان ترسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل عليها عارض . واما اجناس المواد التي يستخرج منها الجلاتين فهى

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جلود البقر قبل ان تدبغ وجميع قطع جلود الحيوانات غير المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى من ٥٠ الى ٦٥ فى المائة من الجلاتين

﴿ ثانيا ﴾

﴿ ثانيا ﴾ قطع جلود الحمير والخيل والغنم الطرية فهذه جميعها تعطى ٦٢ فى المائة من الغراء ويكفى لها ان تنقع مرة واحدة فى الكاس

﴿ ثالثا ﴾ الكفوف (التى يلبسها الافرنج بايديهم) القديمة وجميع جلود الثعالب والكلاب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهى تعطى من ٤٥ الى ٥٠ فى المائة من الغراء ويكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجلود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلها غراء بعد اجراء عمليات ستذكر

﴿ فى انواع الغراء التجارى ﴾

﴿ ١ ﴾ الغراء الابيض الشفاف . هذا الغراء يستخرج من جلود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية وتشاهد بالحجر بهيئة رقائق رقيقة جدا قابلة التى لامعة وهذا النوع جيد لعمل الجلاتين الذى يأكله الافرنج ولتصميغ الانسجة البيضاء ويستعمل ايضا لترويق الخمر ويقوم هكذا مقام بياض البيض وغراء السمك

﴿ ٢ ﴾ الغراء المستخرج من العظام بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وهذا يعد من اجود انواع الغراء ويستعمل كالمذكور آنفا وعند النجارين

﴿ ٣ ﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود القديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهو كثير الاستعمال لتعرية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من انواع الغراء فى بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكلم عنه فى هذا الكتاب لعدم وجود الحوت فى نواحينا ولا نقدر على صيده

ومن احسن المواد التى يستخرج منها الغراء جلود العجول وهى التى يصنع منها الغراء الاجود لقوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتعاطى هذه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كميات وافرة بحيث لا يمكنه ان يستخرج منها الغراء ببرهة وجيزة يلزم ان يعمل لها عملية

ليقدر ان يخزنها الى حين الطلب والافتخار وتمعقن بيرهة وجيزة وخصوصا في الفصول الحارة . والعملية لذلك هي ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوما في ماء محلول به كلس بحيث يكون في برك مكلسة الداخل او في براميل مع الاعتناء بتغيير ماء الكلس عنها جملة مرار في المدة المذكورة . وبعد مضي ١٨ يوما تخرج الجلود من ماء الكلس وتمد للهواء في محل محجوب عن الشمس وتقلب جملة مرات في اليوم ليسرع نشافها وتؤخذ اذ ذاك وتخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها

يجب ان تجرى هذه العمليات في مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقريب ماء جار

والقصد من وضع الجلود في مذوب الكلس قبل ان يستخرج منها الغراء هو لكي تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم وبعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلود المهيأة كما مر اذا ابقيت مدة طويلة مخزونة واردت ان تطبخها غراء فيلزم ان تعيد عليها التغطيس والنقع بماء الكلس بشرط ان يكون الكلس اقل من الذى وضعته المرة الاولى

انه كلما كان نقع الجلود بماء الكلس اطول مدة يكون الغراء المستخرج منها اروق ويكون بعد يبسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج

واذا اراد العامل ان يكون الغراء لينا بعد نشافه فليستعمل الجلود بعد اخراجها من ماء الكلس وهي ناشفة نصف نشاف

والغاية ايضا من نقع الجلود في ماء الكلس ثانية كما مر هي لكي ترتخف فحينئذ اذا شطفتها بماء لتعريها من الكلس يخرقها الماء تماما ويذوب منها الاملاح الذوابة وبعد شطفها بماء تمد في رواق وتترك بعض ايام ليشبع ما بقى فيها من الكلس بالحامض الكربونيك الذى في الهواء فيصير كربونات الكلس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود للعمل واسهل ذوبانا


نكرر انه يلزم غسل الجلود بعد اخراجها من الكلس ولذلك توضع في سلال وتوضع هذه في ماء كثير والاحسن وضعها في ماء جار وتحركها ثم تمدها في رواق

وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكلس الذى فيها الى كربونات الكلس باكتسابه كربون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد رخفا لينا توضع فى الحلقين لتعمل غراء

﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ فى طبخ الغراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات فم سميك ومقعر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان توضع فيها مصفاة من التنك او النحاس بعيدة عن فمها بعض قراريط . (والغاية بوضع المصفاة هى لكى تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قعر الخلقين لئلا تحترق وتلصق هناك وتكون الطبخة سوداء وكل يعلم ما فى ذلك من الضرر) فيلزم اذا ان تكون فى جهة الخلقين السفلى حنفية لاخراج الغراء عند ما يكون داخلها . ثم تملأ الخلقين المذكور ماء الى ثلثيها تقريبا

واعلم ان ماء النهر او ماء المطر هو اجود من حلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهذه الاملاح تعيق دوبان المادة الحلاتينية وتقلل كميتها . ثم تضع فى الخلقين من قطع الجلود المهيأة كما مر كمية وافرة لتكون عالية فوق فوهتها (شكل ٢٥)



٢٥

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منه فى اسفلها يهبط ما فوقه

الى تحت وهكذا يكون قد تلين بخار الماء المتصاعد فوفر عليك مواد الاشتعال (اى الحطب)

واعلم انه لا يلزم ان تكون النار تحت الحلقين قوية لان ذلك يضر بالغراء بل تكون النار لطيفة واترك الحلقين تغلي بعض ساعات وحينئذ تنظر ان القطع التي كانت عالية فوق الحلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق تماماً بالسائل فاتركه يغلي بهذه الحالة على نار لطيفة وفي كل برهة غطس رقاقة خشب قرب حافة الحلقين وارفع بها الجلد الغاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء الساخن بسوية ثم ارفع بمصفاة الرغوة الدهنية الممزوجة بكمية من الكلس التي علت سطح السائل . ولكي يكون امتزاج السائل جيداً افتح الحنفية واستق ما ينصب منها من السائل وصبه ثانية في الحلقين


واعلم انه اكل المواد ولاى نوع من الغراء اردت طبخه يلزمك ان تبتدئ بما ذكرناه ولكن عند ما تبتدئ الحلود ان تذوب وقبل ان تذوب تماماً يلزم العامل ان يجري بعض عمليات حسب نوع الغراء الذي يريده وسنذكرها فيما يأتي

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلاً وصفه على صحن واتركه ليبرد فان جمد يكون غليه صار كافياً والا فاتركه الى حصول هذه الغاية

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القوام وبعد ما تجربه بالصحن كما مر خفف النار وافتح حنفية الحلقين فتحاً غير كامل لئلا ينزل السائل معكراً واستق السائل في حلقين مركبة تحت الحنفية (انظر شكل ٢٥) وتحتهما نار قليلة جداً لتحميها فقط ويلزم ان يكون في هذه الحلقين حنفية عالية عن قعرها قليلاً

وعندما ينقطع نزول السائل سد الحنفية واترك السائل في الحلقين الثانية فاتراً قليلاً ٤ او ٥ ساعات وهذه المدة لازمة ليرسب من السائل داخل الحلقين ما تبعد من

العكر والدفى غير الداشة ثم افتح الحنفية واسلق السائل الرائق فى دلو وصبه دون مهل داخل قوالب (شكل ٢٦)



٢٦

بينما تكون تركت السائل ليرسب فى الحلقين الثانية صب فوق ما بقى فى الحلقين الاولى بدون دوبان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الجهة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من ... وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الحلقين التى تغلى فيها المواد الخلاتينية ولزيادة البيان انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الحلاقين

وبعد ان تصنع الماء السخن باى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الحلقين الاولى قو النار واعمل المزيج حتى يصير بقوام مناسب وجربه بوضع قليل منه على صحن كما مر وعندما تراه صار بالدرجة المطلوبة افتح الحنفية ثانيا واترك السائل فى الحلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبقى حلاتين فى المواد الحيوانية بعد ان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعمل كما عملت المرتين السابقتين

ويحدث غالبا ان السائل بعد ان تغليه وتخرجه من الحلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عندما برد وفى هذه الحالة اتركه فى الحلقين الثانية واضف اليه قليلا من الجلد واغله قليلا واذا لم تجد قطع جلود تغلى مدة لتتطاير عنه كمية ماء ولكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الحلقين الاولى الا عندما تصير بالقوام المطلوب لان الغراء المغلى كثيرا يفقد بعض خصائصه الغرائية فلا يكون حينئذ كما قدمنا جيد النوع

يلاحظ ان السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كالسائل الاول

فى الحلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسحوقا لكل ٥٠٠ جزء منه ويحرك اذ ذاك جيدا ويترك ٤ او ٥ ساعات ثم تعطى الحلقين الموضوع فيها بغطاء خشبى ويلقى عليها حرام من صوف سميك (او سجادة) وبعد مضى الوقت المذكور يكون راق السائل تماما فيؤخذ ويصب فى القوالب

وبعد الغليان الثالث يبقى فى الحلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهى سخنة وتعصر جيدا ويحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم ان الثلاثة سوائل التى اخذناها من الحلقين الاولى باتباع عندما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل اللون وعندما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غراية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جيد وله خاصية غراية قوية اما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغراية اقل منها فى السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للتجارى

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضع المواد الجلاتينية فى حلقين ويغمرها بماء ويغليها مدة ثم ينزل الحلقين عن النار ويرك السائل ويضعه فى القوالب ولكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التى تكلمنا عنها يعرف الفرق الكلى بين الاثنين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلاتينية

﴿ فى ترويق الغراء ﴾

عندما يكون الغراء فى الحلقين الثانية حيث ترسب منه مواد متعلقة به خذ من السائل ملعقة وصبها بين لوحى زجاج بين الواحد والآخر مسافة سمك الريال المجيدى ومثبتين بهذا البعد بواسطة بروار من تلك الا جهة واحدة تبقى مفتوحة وعندما تصب السائل بين الزجاجتين انظره مقابلا بين عينيك ونور الشمس وهكذا يعرف لون شفافته ورواق الغراء فاذا كان عكرا يلزم ترويقه

ولترويق الغراء طريقتان الاولى بالشب والثانية ببياض البيض

وطريقة

وطريقة الترويق بالسب هى ان يأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اوقة من السائل العروى وبعد ان يذوب الشب يكمله من السائل مقدار ونضعه فى الحلفس وحركه جيدا ثم غطِّ الحلفس واتركها ٦ ساعات فترى العراء عاما ونضعه فى القوالب

وطريقة الترويق بفاس النص هى ان يأخذ فاس فتضع بقصات وتجمعه فى وعاء مع قليل من الما لتصير كالرغوة ونضعه فوق الحلفس وحركها جيدا واتركها بعض ساعات فالمواد المكدرة السائل تطفو على سطحه فترفعها ويكون السائل رائقا وبعد الامتحان وجدنا ان طريقة الترويق بالسب اصح وانجح فاس بالحار

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فى القوالب وصب العراء فيها ﴾


عندما يروق العراء فى الحلفس تفتح الحنفية ويسلق السائل فى دلو ومنه يصب فى القوالب فهذه القوالب تصنع من خشب الصنوبر والاحسن ان تكون من صفائح توتيا محكمة الضبط على هيئة غطاء الصندوق فتصنع هذه القوالب بحيث يكون وجهها اوسع من قعرها وذلك لتسهل على العامل اخراج العراء منها بعد ان يجمد ٠ ومن اهم الامور ان تكون هذه القوالب بغاية النظافة لان ادنى جسم غريب داخلها يكون لتكون كجسم بعيد جمع الطبخة او على الاقل بعطل العراء فلذلك يحث العامل على ان لاحظ دائما القوالب قبل صب العراء فيها ويدعى بطبعها اذا اراد النجاح ويصح من اراد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت اكثر كلفة لانها اولا تنطف بسهولة ثانيا لا تمتص من السائل العروى شيئا فتعوض بذلك عن زيادة كلفتها ٠ ووضع السائل العروى بهذه القوالب امر سهل جدا وطريقة ذلك هى ان تصف القوالب وتضعه فى محل يدخله الهوا من اربع جهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الحلفس بالدلو وتضع على وجهه القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب تماما (شكل ٢٦) وهكذا نعمل بالقالب الثانى وهلم جرا

والمستحسن وضع القوالب فى محل مباط لانه فى الايام الحارة يلزم ان يهرق ماء جملة مرات فى النهار حول القوالب ليكون المحل دائما رطبا وذلك ليجمد الغراء بسهولة

﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فى تيبيس الغراء ونشره على الشبالك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعد مضى ٢٠ ساعة من وضعه فى القوالب واحيانا تلزم مدة اطول من هذه حسب حرارة الوقت . فعندما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعلم ان من الضرورة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهو كناية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحيث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى



٢٧

احدى زواياه مائدة نظيفة فتؤخذ القوالب عندما يعرف ان الغراء قد صار جامدا الى قرب هذه المائدة وتمسح هذه باسفنجة مبلولة . ثم يكفى غالبا ان تقلب القالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراء قرصا واحدا هذا اذا كان القالب من التوتيا اما اذا كان من الخشب فيلزم ان تاخذ سكينا رقيقة عريضة وتبلها بماء وتمرها بين الغراء واطراف القالب لتزيل الالتحام بينهما ثم تقلب القالب على المائدة بعد مسحها بماء كما مر فينزل عليها الغراء قرصا مرجرجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين الغراء والراف القالب لا يكفي لازال الغراء من القالب بعد ان تقامه على المائدة ففي هذه الحالة وبعد ان تمر السكين كما تقدم اقسم القرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رفادة خشب وبلها بماء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وهلم جرا · وبعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة وبلها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين (اعتياديا تكون قطع الغراء بسعة الكف وسمك ربالين صحيحين) · ومنهم من يعوض من السكين بخيط نحاس رقيق مركب على خشب كالمنشار وبعد بل الخيط النحاسي يضغط به على الغراء فيعمل به كما لو كان سكينا فاحتر منهما ما اردت

واعلم انه مهما اعتنى العامل في طبع الغراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على الاقراص العروبة وهي في الغالب بعض اوساخ وهذه الاوساخ ليست ممزوجة بالغراء المتجمد ولكنها متجمعة في اسفله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل تقطيع الغراء ان تقطع اولا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن اسفله كذلك وتجمع هذه القشرة في الحلقين عندما تطبخ طبخة غراء ثانية

وبعد تقطيع الغراء صفه على شباك (شكل ٢٨) وهذه الشباك هي كشباب



٢٨

صيادي السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب · ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطعة بعيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة المتقدم ذكرها آنفا

وبوضع الغراء على الشباك وهذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست ويسرع نشافه · ولكن نشره هكذا لا يكفي لتنشيفه تنشيفا متساويا في الضرورة

ان تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات فى كل يوم وذلك بعد ان تنزل الديك عن الصفائح ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم ان تدوير قطع الفراء على الشباك ليس فقط ليسرع نشافهــا بل لان القطع اذا بقيت بدون تدوير تثقل فتلها وعدم نشافها بكفاية بجعلان الخيط يخرق داخل القطعة وان تركته كذلك عندما ييبس الفراء تماما لا تقدر ان ترفعه عن الشباك بدون ان تمشه او تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فتنبه

وان مدة تيبس الفراء هى المدة التى بها يخشى باكثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجيه لهما تأثير كلى بذلك خصوصا فى الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قويه يلين الفراء ويملأ ثقوب الشبك واحيانا يسيل الى الارض فيحتاج العامل فضلا عن خسارته الى ان يقع الشبك فى الماء اخالى لينزعه من الفراء المتجمد عليه . وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الفراء فيتشقق ويفقد بعض خواصه الفرائيه واذا دخل المشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الفراء ويضطر العامل الى ان يذوبه ثانية . وان كان الهواء سخنا ناشفا يضر بالفراء لانه ييبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التى تطرأ على الفراء مدة تيبسه هى انه لا يطبخ فى الفصل الحار ولا فى الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الخريف والربيع . ومع ذلك من اراد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغيرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

﴿ فى تلميع الفراء ﴾

وبعد ان ييبس الفراء على الشباك تماما يكون وجهه مكمدا او مغطى غالبا بغبار ميض ملتصق بسطحه حيث يظن انه من جص دون فلازالة هذا الغبار وتلميع الفراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاء ماء سخنا وتغطس به الفراء قطعة فقطعة وبعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا بفرشة مبلولة بالماء السخن ايضا (وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة) وعندما تنتهى من قطعة

نصفها على الواح وتضع هذا على الصفاة في المنشر هذا اذا كان الوقت حارا اما اذا كان باردا فضع الالواح المذكورة وقطع الغراء الملتفة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم انك اذا اردت حفظ الغراء يلزمك ان تضعه في محلات ناشفة جدا وان تبعده تماما عن الشره في الهواء عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بعيدة فمن المستحسن ان تضعه في براميل محكمة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيخص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واعلم ان عادة العامل وتركه العمال محالا للحسين يرتع فيه كيفما شاء

﴿ تنبيه ﴾ قبل ان تنقع قطع الجلود القديمة بماء الكلس ٤٨ ساعة يلزم ان تنقع في ماء العادة معيرا به هذا السائل كل يومين وإذا لم يكف نقعها هذه المدة لللين وزحف انقيها داخل الماء لازالة هذه المادة . ثم ضعها بماء الكلس وابركها مقروعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماء كلس جديد ٣ يوما ثم اغسلها واشرها لتنشف قليلا وتكرر عليها الكلس كما ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ

واعلم ان العمليات التي ذكرناها تصلح لكل الجلود من اي نوع كانت وهي العمليات الاصح والاكثر نجاحا فلا يدرك قول زيد وعمرو ولا كل من ادعى عرف

﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في استخراج الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته تختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذة منه . فالعظام الرقيقة والدقيقة تحصل على ما سواها . وتفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها اسهل للعمل وتحصل منها كمية جلاتين وافرة غير ان عظام الغنم الطويلة كالقوائم مثلا تفضل احيانا ولو كان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . واما

عظام الخيل ففيها الملاح كلسية كثيرة ويكون الغراء المستخرج منها دائما ملونا فلذلك قلما تستعمل

فلاخراج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك ونتكلم عن كل منهما على حدة فنقول

﴿ فى استخراج الغراء من العظام بالغلى ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات ايا كانت ثم تسحق تاما فى جرن من حديد ثم يوضع المسحوق فى خلقين على دائرها قرميد على هيئة كانون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلك لئلا تمس النار اسفلها رأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسحوق العظام بماء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قراريط ثم تشعل النار تحت الخلقين حتى تغلى ١٢ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زلّ السائل الرائق وضع ماء نهر فوق ما بقى من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النار تحتها واتركها تغلى ١٢ ساعة ايضا ثم اطفئ النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ليرسب ثم انقع عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلقين من بعد ان تضعه فى أكياس محبكة وتعصره جيدا بالكبس لينضح ما بقى فيه من الغراء السائل والسائل الناتج من الغليان الاول والثانى يوضع فى خلقين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطاير عنه كمية ماء ويصير بقوام الشراب الجامد فصبه فى قوالب تنك واتركه حتى يجمد تماما ثم اخرجه من القوالب وقطعه وانشره على الشبابك فى محل الهواء فبمد مضى ١٢ يوما فى الصيف و ٢٣ يوما فى الشتاء ييبس الغراء تماما . ولكن معلوما ان هذه الطريقة لا يستخرج بها جميع المادة الجلاتينية الموجودة فى العظام وفضلا عن كلفة الجرن الحديد والكبس يقتضى للنار حطب كثير ولذلك قلما تستعمل

﴿ فى استخراج الغراء من العظام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الغراء بهذه الطريقة بل تؤخذ العظام الآتى بيانها

عظام رؤس البقر والغنم وعظام سوق الغنم واضلاعه واضلاع البقر والعظم ارقيق من هذه الحيوانات • فابدأ اولا برض العظام ثم اغسلها جيدا بماء العادة ثم ضعها فى وعاء خشب محكمة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الهيدروكلوريك ومثل ثقلها ٥ مرات من ماء العادة • ويجب ان تضع الاوعية التى فيها العظام فى محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالعيار الحقيقى والدرجة المطلوبة والماء بالوزن اللازم فبعد عشرة ايام تجد العظام قد تلينت داخل السائل الحامض • وحينئذ انضح ذلك السائل الحامل هيدروكلوريك وفصفات الكاس وضع فوق العظام مثل وزنها ماء محاولا به جزء حامض هيدروكلوريك لكل ١٠٠ جزء ماء واتركه عليها ٢٤ ساعة فهذا الماء المحمض الاخير هو لكى يحل ما بقى فى العظام من فصفات الكاس فيبقى الجلاتين اذ ذاك خاليا منه ومنفردا • ثم اهرق عن الجلاتين الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه تماما • ثم اغمره بماء العادة (وهذا الماء ليعريه من الحامض الذى بقى فيه) وأبقه كذلك بضع ساعات ثم ارق الماء عنه وعوض عنه بماء جديد وابقه مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ماء جار فتوفر عليك العنايا ووقتا اذا وضعت الجلاتين فى سلال او فى اكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد الماء كل برهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكلسية ومن الحامض الباقى فيه • وتعرف ان الحامض زال تماما عن الجلاتين عندما تضع منه قطعة على لسانك فلا تطعم بطعم حامض قطعا

ثم ضع العظام المحضرة كما مر فى خلقين واغلها مدة ثم صبها فى قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اى غراء نظيف جدا

وتجرى العمليات المذكورة على العظام اذا كان مرادك استخراج جلاتين اى غراء نقى جدا اما الغراء التجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام تماما بمحلول الحامض الهيدروكلوريك ثم تغسلها بعد ذلك بماء (ولا يضر

اذا بقي اثار للحامض الهيدروكلوريك كما في استخراج الجلاتين) ثم تعليها في الحلقين وتجرى عليها عملية الغراء المستخرج من الجلد
واعلم ان العظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها تماما

﴿ الفصل الثامن ﴾
﴿ في الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السبيرتو يبقى الغراء سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك
ولكن الغراء بهذه الصفات نافعا جدا للنجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى النار كل وهلة اردت ان ابين لقارئ كيفية تحضيره بما يأتي يؤخذ ٣٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع في الماء فمتى ما نهوب وفوقه ٣٠٠ درهم ماء ويوضع الاناء على نار هادئة ويترك الى ان يذوب الغراء تماما . ثم خذ ٦٤ درهما من الحامض النتريك وصبه تدريجا وتحركا فوق الغراء السائل . فعند اضافة الحامض تحدث غليان في المزيج وعندما تنتهي من اضافة الحامض انزل الغراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستعمال ويبقى جيدا مدة طويلة وقد حفظ هذا الغراء سائلا في زجاجة بدون سدادة باعوف عن سنتين ولم يفسد او يدخل عليه عارض ما
وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتقرية الخشب والكرتون والورق . ويستعمل في معامل الكيمياء لسد الفوهات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هي ان تمط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة في فوهة الموجد وعلى الفوهة ذاتها

﴿ صفة ثانية لابقاء الغراء سائلا ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هذه الحالة فيذوب بسهولة فاصف

الى

اليه عند ذلك ٢٠٠ درهم من سكر الدات مسحوقا و ٥٠ درهما من الصمغ العربى وداوم تسخينه الى ان يصير شفافا ثم ارفعه عن النار وعندما يبرد ضعه فى قنينة فيكون معدا للاستعمال

ادهن بهذا الغراء سطح ورقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعندما تريد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغراء وسنتكلم الآن عن جملة تراكيب لتحضير مواد مختلفة وتغريتها

﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فى تراكيب جيدة لتغرية الزجاج والخزف الصينى ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و ٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا فى سائل مركب من ماء نقى وعرق اعتيادى ثم ضع المزيج على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراء جيد واغله واضف اليه مدة غليانه ١٠ دراهم من التربنتينا محركا لكى يلتئم المزيج تماما فيكون معدا للاستعمال

﴿ تركيب ثان ﴾ من صمغ التركيب ثان

ذوب ١٦ درهم غراء وسمك فى ماء على نار هادئة واضف اليها بعد الذوبان ٣٢ درهم نشاء محبولا بماء وحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال . وهذا التركيب الاخير جيد لتغرية الجلود والكرتون وما شابهها

﴿ تركيب ثالث ﴾

يؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة محكمة الضبط مع ٢٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عند ذلك ٥ دراهم من مسحوق المصطكى وتهز الزجاجة وتترك مسدودة ٨ ايام فتذوب المصطكى بهذه المدة ويكون المركب معدا للاستعمال

وهذا التركيب جيد لتغرية الآنية ازجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف . يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتترك مدة فتلتحم التحاما تاما وشديدا

﴿ تركيب رابع ﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القوّن

﴿ تركيب خامس ﴾

ذوّب من غراء السمك ومن الكحول لاك لجراء متساوية فى السبيرتو ساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعندما تريد استعماله صبه فى وعاء وضعه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصينى والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

﴿ تركيب سادس ﴾

يؤخذ جزء من الميعة سائلة او من التربنتينا و٢ ابيه مابنوف ع قة و٢ من الجلاتين مذابا فى قليل من الماء السخن وجزء من السيركو وعرج هذه الاجزاء جيدا . والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاوتشوك

وهذا التركيب جيد لتغرية الحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق او قماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

﴿ تركيب سابع ﴾

ذوّب من غراء السمك الملين بنقعه فى الماء البارد فى كمية من السبيرتو كافية لتذويبه على حرارة لطيفة وفى ٢٠ درهما من هذا المذوب ذوّب ١٠

قحات من صمغ النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى في ٤ دراهم سبيرتو خاص واحفظ هذا المركب في زجاجة محكمة السد . وعند ما تريد استعماله سخنه في حمام ماريا (كالآلة المستعملة عند النجارين لتذويب الغراء) وهو مخصوص بالصاغة لتغرية الحجارة الثمينة

﴿ تركيب ثامن ﴾

خذ حليبا وسخنه وامصله ثم خذ ما تجمد منه وبيسه ثم اسحقه ناعما والى كل مائة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كلس حي ناعم وجزء كافور ثم اسحق الجميع جيدا واحفظه في زجاجة محكمة السد

وعند ما تريد استعماله اعجن كمية منه بماء وغرّ به حالا ما اردت

﴿ تركيب تاسع ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك اصفح الماء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطعام وعصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واحقن الجميع سوية فبهذه الواسطة تخرج من البزاق مادة غروية وتمزج بعصير الليمون والخل والملح الذي اضفته لهذه الغاية فخذ هذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا مع درهمين ونصف من صمغ الكثيراء و ١٢ او ١٦ درهما من عصير الثوم و ٦٥ درهم سبيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستعمال

وهذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصيني بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به للشمس في الصيف وللنار في الشتاء ويقدر العامل ان يلونه باي لون اراد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

واذا عجنت مسحوق البلور ببياض البيض يكون المعجون الحاصل جيدا لتغرية الصيني والزجاج

ومذوب الكبريت والشمع الاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيد لتغرية الحجر

خذ من كربونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لتغرية الفخار

﴿ تركيب عاشر ﴾

درهم	٣٤	من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز
«	٠١	من الكاوتشوك قطعا صغيرة
«	٦٣	من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هى ان تضع الزيت والكاوتشوك فى وعاء حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحركه الى ان يمتزج تماما ثم تضيف الكوم لاك وتتركه على النار محركا الى ان يمتزجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة ملوله فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعمال

وعند ما تريد استعماله ضع منه فى وعاء حديد وسخنه على نار هادئة ليميع ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اعلم ان هذا الغراء يجمد حالا فاذا حدث ذلك بعد ان تمده وتلصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربط كما مر

هذا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استثناء وكثيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسوره والحجار والمعادن المكسورة وبعد امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المغراة به اذا ضغط عليها ضغطا قويا يمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا القبيل وعند الامتحان يكرم المرء او يهان

﴿ صفة طلاء لا يتأثر لا بالماء ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومثله حليب ويمزج السائلان ويترك ساعة ثم يحرك ويصفى بمنخل رفيع ثم خذ بياض خمس بيضات وامزجها محركا مع المصفى الاول ثم خذ كلسا حيا منخولا وضع منه فوق المزيج كمية كافية ليصير بقوام المعجون فاذا طليت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر بالنار ولا بالماء

﴿ صفة معجون للحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ٢٠٠ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على نار هادئة ثم اضف بالتدريج الى المذوب ١٥٠ درهما من مسحوق نوع الحجر المراد لحامه وامزجه به جيدا ثم اضف فوقه ماء واعجنه ليمتزج المسحوق جيدا مع الشمع والراتنج

واعلم ان كمية المسحوق تختلف حسبما يقتضيه لون الحجر المكسور وعندما يراد استعمال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعد دهن المحل المكسور تقرب القطعات ويضغط عليها ضغطا قويا

﴿ صفة غراء للحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السپيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سپيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب (من بعد ان تكون نقعت الغراء بالماء ليرتخى) ويصير بقوام حتى ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين من صمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذوبين على نار هادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعماله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنها فيستعمل

﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد فى الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادر مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجنها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستعمل

﴿ انتهى باب الغراء ويليه باب الشمع ﴾



﴿ الباب الخامس ﴾
﴿ فى الشمع وما يتعلق به ﴾

﴿ القسم الاول ﴾
﴿ فى الكلام عن الشمع ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى عمل الشمع المستعمل للختم ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالتجر بشمع اسبانيا ويتكون باتحاد مواد راتنجية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا اكسيدا معدنيا ومن جنس هذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيد هو الذى يلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى البورتوغال ثم فى اسبانيا ومن هناك امتدت معرفة عمله الى فرنسا . ولكن فى اسبانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها تجر عظيم به ولذلك اطلق عليه اسم هذه البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسبانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا الشمع من الضرورة ان نتكلم عن المواد المركب منها وعن العلامات التى يقدر العامل ان يعرف بها هل المواد التى يستعملها جيدة او لا

﴿ كوم لاك ﴾ يوجد بالتجر من هذا الصنف ثلاثة اجناس فالجنس الاحسن هو ما كان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذى لا يبقى منه شئ اذا حرق . والجنس الثانى هو احمر اللون قليلا يميع بسهولة ولا يبقى منه شئ بعد احراقه . والجنس الثالث احمر محمر لا يميع بسهولة وبعد احراقه تبقى منه مادة سوداء فحمية . فالجنسان الاولان يستعملان لعمل الشمع الملون بالاحمر والازرق اما الثالث فلا يستعمل سوى لعمل الشمع الاسود

﴿ ترمنتينا ﴾ يوجد ايضا بالتجر ثلاث درجات متفاوتة الجودة فالجنس الاول هو ما يأتى من فينيسيا (بلاد البندقية) ويكون رائقا وتفوح منه رائحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق ميض اللون بدون رائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية عربية وله

﴿ رتنجر ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر راه . الثانى ما يأتى من الماسا ولونه احمر برتقالى . الثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواد التى يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة تفاوتها فلنذكر الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوملاك الجيد ٤ اجزاء ومن الترمنتينا الجيدة جزء واحد ومن الرتنجر الجيد ٣ اجزاء تماع الغوملاك والترمنتينا على نار هادئة ثم تضاف الرتنجر بالتدريج محركا وتصب بعد ذلك فى قوالب او تجدل على مائدة مبلولة بماء وتعمل قضبان حسب الارادة

وهذا التركيب الاول هو للشمع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن الرتنجر بلون خلافه . ولعلو قيمة الغوملاك الجيد وقلة وجوده والوا الاخرى المذكورة اعلاه يعوضون بالتجر عن الغوملاك عادة اخرى اقل كلفة وهى القلفونية ولتعميم الفائدة نقدم لك جملة تراكيب من هذا النوع

﴿ تركيب اول ﴾

١٠٠	جزء	قلفونية
٢٥	«	ترمنتينا
١٠	«	شحم

تماع هذه الاجزاء على نار هادئة . ويلون هذا المزيج بالاحمر اذا اضيف اليه وهو على النار قليل من السيلقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة سابور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا

لختم افواه القنانى · وطريقة الختم به هى ان تسيله على النار ثم تغط به فوهة القنينة المراد ختمها

﴿ تركيب ثان ﴾

﴿ شمع احمر ﴾

٥٠٠ جزء كوم لاك
٢٥ « بخور جاوى
٤٥ « قلفونة
٠٤ « كربنور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركا ثم تصب فى قوالب من التنك مدهونة بماء فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

﴿ تركيب ثالث ﴾

﴿ شمع احمر ﴾

١٦ جزء كوم لاك
١٠ « ترمنتينا
١٠ « قلفونة
٩٠ « كربنات النحاس مسحوقا ناعما

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى القوالب لتصير بهيئة قضبان

﴿ تركيب رابع ﴾

﴿ شمع احمر ﴾

١٠٠ جزء ترمنتينا نقية
٢٥٠ « كوم لاك
٥٠٠ « قلفونة

ضع الاجزاء على نار هادئة وحركها لتمزج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كربونور الرشق واحرك جيدا ثم ارفع عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءا من السبيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . ويمكنك ان تلونه بخلاف اللون الاحمر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الالوان التى تقدم الكلام عليها

﴿ تركيب خامس ﴾

﴿ شمع ازرق غامق ﴾

١٠٠	جزء	كوملاك
١٠٠	«	قلفونة
٠٥٠	«	الدانه مريه
٠٥٠	«	ترمنتينا
١٥٠	«	لازورد ناعم

تماع الاجزاء على نار هادئة وتحرك جيدا لتمام الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لامعة فلاجل تلميعها تمرها بسرعة فوق لهيب قنديل سبيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾



﴿ الباب السادس ﴾
﴿ فى الحبر وما يتعلق به ﴾

﴿ القسم الاول ﴾
﴿ فى الكلام عن الحبر ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى تراكيب الحبر الاسود ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنات وعفصات الحديد ممدودا بالماء مع قليل من الصمغ العربى والقصد باضافة الصمغ هو لعطى المحلول قواما لئلا يمد على الورق . وطريقة عمل الحبر الاعتيادى هى الآتية

يغلى العفص ويضاف الى مغلبه بعد تصفيته صمغ عربى ومحلول كبريتات الحديد بالمقادير التى سنذكر ويترك مدة فى الهواء . وبما انه توجد انواع كثيرة من الحبر مجهولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة ان نشرح جملة تراكيب من هذا النوع وبالله التوفيق

﴿ صفة اولى ﴾

١٢٥	جزء	عفص
٠٢٤	«	كبريتات الحديد
٠٢٤	«	صمغ عربى
١٫٠٠٠	«	ماء العادة

اغل العفص بالماء واتركه ليبرد ثم صفّه واضف اليه ما بقى من الاجزاء واتركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعندما يصير اسود حالكا رق السائل واحفظه فانه الحبر المطلوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على الالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

﴿ صفة ثانية اجود ﴾

٣٢	درهم	عفص
١٩	«	كبريتات الحديد
٠٨	«	صمغ عربى
٠٢	«	سكر
١٠٠٠	«	ماء العادة

أجر عليه العملية السابقة تماما

﴿ صفة ثالثة ﴾

٦٠	درهم	بقم
٦٠	«	شبة بيضاء
٦٠	«	عفص
٦٠	«	كبريتات الحديد
١٠٠٠	«	ماء العادة

أغل اولا العفص والبقم ثم اضف الشبة والحديد واترك المزيج مدة محركا كل يوم الى ان يصير اسود حالكا

﴿ صفة رابعة ﴾

٥٠٠	درهم	عفص
٢٥٠	«	كبريتات الحديد
٢٥٠	«	صمغ عربى
٨٠٠٠	«	ماء غال

رضّ اولا العفص وانقعه بالماء الغالى ٢٤ ساعة اضف كبريتات الحديد او الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القرفة فهذا يحفظه من التعفن

﴿ صفة خامسة ﴾

٣٧٥	درهم	عفص
٢٥٠	«	كبريتات النيل
٢٥٠	«	كبريتات الحديد
١٥٠	«	صمغ عربى
٠٠٣	«	كش قرنفل
٢٠٠٠،	«	ماء العادة غاليا

انقع العفص والقرنفل بالماء ٢٤ ساعة ثم اضف باقى الاجزاء · وهذا الحبر اجود من السابق

﴿ صفة سادسة ﴾

٣٠٠	درهم	عفص مرضوض
١٣٢	«	كبريتات الحديد
٠٣٢	«	خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة فى ماء ثم صف فى منخل شعر وامع الدبات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمغا عربيا من كل ١٣٢ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

٨	دراهم	نيل
٦	«	كلورور النشادر
٤	«	صابون اليوناسا
٨	«	حمض الخليك
٣	«	زيت اللاوندا
١٧	اقة	ماء العادة

وهذا الحبر جيد للكتابة

صفة سابعة

٥٠ درهم كبريتات الحديد
٥٠ « خشب بقم مرضوض
٠٣ اقة ماء العادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٦٠ درهما شبة بيضاء ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار واتركه هكذا ٨ ايام محركا المزيج كل يوم وبعد مضى الوقت المذكور اضف صمغا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المزيج كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستعمال

صفة ثامنة

٥ درهم خلاصة خشب البقم
١ « ثاني كرومات البوتاسا

تذاب الاجزاء في كية ماء مناسبة . وعندما يكتب بهذا الحبر يكون لون الكتابة احمر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرقا عندما ينشف

صفة تاسعة

١٦ درهم هباب الدخان
١٦ « كبريتات الحديد
٣٢ « عفص
٦٤ « صمغ عربي

اسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف اليها كية ماء مناسبة

صفة عاشرة

٨٤ درهم عفص
٠٦ « قوة

١١ درهم كبريتات الحديد
٠٤ « خلات الحديد
٠٣ « نيل

انقع العفص والقوة بعد رضهما فى كمية ماء غال ثم رشح المنقوع بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير منه الماء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعندما تريد استعماله ذوب جزءا منه فى ٦ اجزاء ماء سخن فيصير حبرا جيدا للغاية

﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصينى ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه بصمغة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هادئة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

﴿ صفة حبر غير قابل المحو ﴾

يؤخذ من الحبر الصينى ٤٠ دراهم ومن الماء ٦٠ درهما ومذوب بوتاسا كاو درهمان ونصف ومذوب صودا كاو درهم وتمزج الجميع مزجا تاما . فهذا الحبر لا يزال ولا يمحى

ومن اراد عمل حبر الكوبيا (اى الحبر الذى بعد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة ثانية) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزاء ويذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطلوب

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى عمل الحبر الازرق ﴾

﴿ صفة اولى ﴾

٦ درهم من سيانور الحديد
١ « حمض اوكساليك

اسحقهما جيدا فى هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كمية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هذا الحبر شئ من الحبر الاسود الاعتيادى ولو كان قليلا فانه يفسده

﴿ صفة ثانية ﴾

٨ درهم نيل
٨ « كربونات البوتاسا
٨ « كبريتور الزرنيخ
١٦ « كلس حى
٤٠٠ « ماء العادة

اسحق الاجزاء سوية واغلها بالماء لتذوب تماما وصف عند ذلك واضف صمغا عربيا مسحوقا ١٦ درهما

﴿ صفة ثالثة ﴾

٠٤٠ درهم بقم
٠١١ « شبة
٠١٠ « صمغ عربى
٠٠٥ « سكر

اغل البقم بكمية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

﴿ صفة حبر اخضر ﴾

٣ درهم خلات النحاس
١٦ « ثانى طرطرات البوتاسا
١٢٥ « ماء العادة

ذوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربى .

﴿ صفة حبر اصفر ﴾

٤٠	درهم	بزور فارسية
٢٠	«	شبة
٣٠٠	«	ماء مقطار
٠١٠	«	صمغ عربى

اغل البزور والشبة ربع ساعة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربى

﴿ صفة ثانية ﴾

٣٠	درهم	كركوم
٢٠	«	شبة
٢٥٠	«	ماء العادة
٠١٠	«	صمغا عربيا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصمغ العربى

﴿ حبر احمر ﴾

١٠٠	درهم	بقم مسحوق
٤٠٠	«	خل

انقع البقم فى الخل ٣ ايام ثم اغله ورشحه بعد ذلك بالورق واضف الى المصفى صمغا عربيا وشبا ابيض وسكرا من كل ١٢ درهما

واجود حبر احمر هو مذوب الكارمن (لعل) فى النشادر السائل ممدودا بماء مصمغ . وهذا الحبر ان وضعت به المطابع وهو مخض يصبغها باحمر جميل

﴿ حبر كوازى ﴾

٨	درهم	لتر
٨	«	طرطير احمر
٣٠	«	عفص

٦٠ درهم شب ابيض
٠٥ « صمغ عربى .

اغل العفص واللتر فى كمية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جملة ايام محركا كل يوم فيصير جيدا للاستعمال

﴿ احمر حمرى ﴾

٣ درهم اتر مسحوق
٣ « شنان
٣ « دودة مسحوقة
١٠ « شب ابيض مسحوقا
١٠ « صمغ عربى مسحوقا
٢٥٠ « ماء العادة

اغل اولا اللتر والشنان فى الماء وانزله عن النار واضف الدودى واتركه هكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

﴿ حبر ذهبى او فضى ﴾

حلّ من مسحوق الذهب او الفضة (١) فى ماء مذابا به قليل من الصمغ العربى واكتب به وعندما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلع . او الك بعد ان ترسم على الورق بذوب الصمغ مضافا اليه قليل من سكر النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم امرر عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد ويبقى ما لصق بالرسم

(١) قد تكلمنا عن كيفية تحضير مسحوق هذه المعادن فى باب التلبيس

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في عمل حبر المطابع ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب الدخان ممزوجا بزيت الكتان او بزيت الجوز المشدد باعلائه على النار وهذه كيفية العمل ٠ ضع من زيت الجوز في قدر من حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كثيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهبا مدة ثم غطّ الطنجرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلي ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى انه عندما يبرد يشبط اذا صبّت قليلا منه)

واعلم انه يجب ان يكون الزيت شديدا في الصيف ورخوا في الشتاء ٠ ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا في الشتاء اما في الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المعد كما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقي المكلس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بها المزيج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زنجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن حلات النحاس اذا كان المراد اخضر

اعلم انه اذا بقي حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعلو سطحه ندف يصير كالعفن (عفن) وتأخذ هذه الندف في الازدياد الى ان تكون طبقة سميكة فتجمد اذ ذاك الحبر ويفسد ٠ ولقد عرف بالامتحان انه اذا اضيف الى الحبر قليل من ثاني اكسيد الزئبق يبطل ويمتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة اضافة الاكسيد المذكور

يؤخذ قدر قمحة من ثاني اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتسحق بنقطة حبر ثم توضع في المحبرة (الدواة) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

ولذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهي ان توضع في كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى عمل حبر للكتابة على الاقمشة ﴾

١٥	درهم	تحت كربونات الصودا
١٥	«	صمغ عربى
٢٥٠	«	ماء مقطر

ذوّب الكربونات والصمغ فى الماء وضعه فى زجاجة واكتب عليها « محلول اول »

٨	درهم	نيترات الفضة
٨	«	صمغ عربى
٣٠	«	ماء مقطر

ذوبْ النيترات والصمغ بالماء وضعه فى زجاجة زرقاء واكتب عليها « محلول ثان »
وعندما تريد ان تكتب على القماش غطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحلول الاول
وبعدما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول الثانى

﴿ صفة حبر ثان للقماش ﴾

٣	درهم	نيترات الفضة
٣	«	ثانى طرطرات البوتاسا
١٢	«	سائل النشادر
٠٢	«	سكر
٠٤	«	صمغ عربى مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطرات ثم اضف سائل النشادر واخيرا السكر والصمغ
وطريقة الكتابة به هى ان تنشى اولا القماش جيدا وتدعه ينشف فترسم عليه
ما اردت ثم تمر فوق الرسم مكواة حامية

﴿ صفة ثالثة ﴾

١٠٠	درهم	برادة حديد
٤٠٠	«	حمض خليك

ذوب الحديد فى الجمض على نار هـادئة وفى وعاء صينى ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العمليه فى المزيج الآتى

٥٠٠	درهم	ماء العادة
١٠٠	«	كبرتات الحديد
٥٠	«	صمغ عربى

حبر العادى كيه قليلة لتلوين المزيج

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشه ولكنه اقل ثباتا من الحبر السابق وان مذوب ١٥ جزءا من نيترات الفضـه فى ٤٠ جزء ماء مصمغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكون حبرا جيدا للكتابه على العاج والعظام

﴿ صفة حبر ازرق للقماش ﴾

١٠	درهم	نيترات الفضه
٣٠	«	سائل النشادر
١٠	«	تحت كربونات الصودا
١٥	«	صمغ عربى مسحوق
٠٥	«	كبرتات النحاس
٣٨	«	ماء مقطر

ذوب نيترات الفضه فى سـائل النشادر وباقى الاملاح فى الماء ثم اخلط المزيجين سويه

﴿ صفة حبر احمر ﴾

٤	درهم	كلورور البلاتين
٦٠	«	ماء مستقطر

اكتب بهذا السائل على القماش المثنى وعندما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحلول الآتى

٤	درهم	اول كلورور القصدير
٦٠	«	ماء مستقطر

فحالا تظهر الاحرف حمراء ارجوانية

﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ في عمل الحبر السمپاثوي ﴾

يسمون حبرا سمپاثويا سوائل ترسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهي تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتعرضها للحرارة او للنور او لعناصر كيماوية موافقة لها ٠ والحبر السمپاثوي يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطري مكتوب او مطبوع ما ٠ والمواد المستعملة لعمل الحبر السمپاثوي كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلورور الكوبالت بالماء (١ ك الى ٥٠ ماء) او محلول خلات او نيترات الكوبلت مع مثل ربع الكوبلت المحلول من كلورور الصوديوم يكون حبرا سمپاثويا به تظهر الرسم ازرق اذا عرض للحراره ثم يختفي تدريجيا عند ما يبرد لتظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحراره وهكذا الى ما شئت ٠ واذا اضفت الى محلول الكوبلت كلورور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعوضا عن ان تظهر الرسم بالحراره ازرق يظهر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور ويكون لونه اسمر ثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او نيترات البزموت وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على دهنة رحاحة صبغها كبريتور البوتاسا او الصودا فيظهر حالا باللون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة في محلول سانور البوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق ٠ واذا غطست في منقوع العفص عوضا عن محلول السانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات النحاس وعرض الرسم لبخار النشادر السائل فيظهر حالا باللون ازرق جميل

واذا رسم بمحلول حمض للحمض الكبريتيك يظهر الرسم اسود اذا عرض للحراره وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصيه ان يتلون بكاشف من الكواشف الكيماوية يمكن استعماله كحبر سمباتوى

انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا



﴿ الباب السابع ﴾
﴿ فى المرايا وما يتعلق بها ﴾

﴿ القسم الاول ﴾
﴿ فى الكلام عن المرايا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذى تنعكس عليه اشعة النور اما فى الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس ويصقل الى درجة قصوى ويستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوّض عن هذه الرقائق المعدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا المعدن ملاءمته بعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالاجمال كيفية العمل . يؤتى بمائدة على سطحها رخامة مثبتة عليها بزوار خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل الزوار مصنوع قناة ليجرى منها الزئبق الفائض الى ان يجمع فى اناء موضوع تحت ميزاب صغير فى احدى زوايا المائدة لهذه الغاية . ويلزم ان تكون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او يركزها افقية حسبما يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماما ونهاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق القصدير بالاتساع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها ثنى وذلك يتم بمسها بفرشة من شعر ناعم للغاية ثم تصب على ورق القصدير كمية قليلة من الزئبق النقى ويمد عليه بمجدله من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملغم وحينئذ يصب من الزئبق

اسق كه كامد لتغطى ورق المصدر على علو ٤ او ٥ خطوط ثم تغطى ما ق ظاهرا من الزجاجة بورق الكتابة وذلك ليق لوح الزجاج ضد وضعه على الزئبق من ان يحك او يجرح غير الحجر وبهذه المدة تكون الزجاجة المراد الصق الزئبق بها قد نظفت ونشفت جيدا ومن الضرورة انه بعد نصبها الى الماء العصوى ونشفها ايضا لا تعود تمس باليد بل توخذ بكل لطف بحرفها بصدد او بورق نشاش ناعم وغسل جو ما وتركز احدى جهاتها على ورق الكتابة المدو على الزجاجة ثم تبدأ بتصحيحها رويدا رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه وعلى اتقان وضع لوح الزجاج على الزئبق يتوقف جودة المرآة فلا بد اذا ان تركز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبقى بينه وبين الزئبق ثبوت رغوة وهي انسداد فأكسد هذا الاخير وهذا كاف لعدم النجاح

وبعدما تركز الزجاجة على الزئبق غطها بحرام من الصوف وضع فوقه شيئا ثقيلا كحجارة او حدائد وذلك لضغط الزجاج على الزئبق فيسيل عند ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم وبعد ذلك تميل الزجاجة كما مر أخذ الزجاجة فلا يسيل الزئبق الزائد في الماء المار ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له فبعد مضي بضع ساعات أخر الزجاجة اكثر من الاول ودعها كذلك مدة وعند انقطاع سقط الزئبق (هذا ثم بعد ٢٤ ساعة من وضعها) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل تأن لان الملغم باق رخوا لوجود كثرة زئبق وافرة فيه وادنى احتكاك يكفي لازالته عن الزجاج فلا بد اذا ان تمسك عند اخذ الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجهها غير المزئبق ومن اطرافها فتأخذها وتضعها في محل مخصوص لها وهو كناية عن مائدة مسطحة وتتركها هكذا مزيدا كل مدة تسطيح المائدة الى ان يتوقف اخيرا الزجاجة تماما عموديا ومن المستصعب تعيين الوقت الذي به تم تصحيح الزئبق وقد شوهد كثيرا سقوط الزئبق من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الغاعات

وعندما ينشف الملغم تكون المرآة خالصة فسرور وهكذا تنتهي عملية المرايا بالزئبق ومنذ بعض سنين اخترعت طريقة جديدة لاصطناع المرايا اجود واسهل واقل كلفة من طريقة الزئبق وما عدا قصر الوقت المقتضي لتتميمها لا تحدث عنها اضرار كالتي تحصل من الزئبق ولذلك قد استعمل المعلمون في تحسينها الى ان

لمت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هى ان يكسى سطح الزجاج قشرة فضية او ذهبية نهاية ما يكون من القاوة واللامعية ٠ هذا ولا يخفى ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع لينتفعوا به وان حدث الامر وكتب فى مؤلف يكتم غالبا بعض القضايا منه التى لعدم معرفتها يبقى المتحص بالحيرة وقدم للقارئ الآن اجود طريقة امتحناها واظهرنا ما كان غامضا بها وعلى المولى الاتكال فى كل الاحوال

﴿ الفصل الثانى ﴾

﴿ فى تفضيض الزجاج ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محلولين

﴿ المحلول الاول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها فى ٦ دراهم من سيال النشادر النقى وحرك المزيج جيدا الى ان تذوب النيترات تماما فاترك المذوب بضع ساعات فتتكون بلورات هى نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هذه البلورات فى ٣٥ درهم ماء مقطر ثم رشح السائل لاخراج كمية قليلة من مسحوق اسود تكون عند اتحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من حمض الطرطير النقى مذوبا فى ثقله اربع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٢٥٠ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الرائق الى اناء آخر لطيف وورق طرطرات الفضة الذى بقى راسبا ضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن حركه واتركه مدة ليرسب ثم انقل الرائق دون الرائق الاول واضف اليهما بعد ذلك ٧٠ درهم ماء مستقطر ويكون حينئذ السائل مهيئا للاستعمال

﴿ المحلول الثانى ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحد هو ان فى هذا المحلول (اى الثانى) تضاعف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا يلزم ان تحضر من هذه السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله فى يوم واحد

ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يلزم ان يكون نظافة ما يكون من النظافة ولذلك خذ كرة من الخرق اللطيفة وغطها بقليل من المحلول الاول الممزوجة به كمية من التريبولي الناعم جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على سطح الزجاجة قليلا من التريبولي وافركها على الناشف جيدا وعندما تنظف احترس لئلا تمس بيدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كما مر على محل مصنوع لهذه الغاية وهو عبارة عن صندوقة من تنك متساوية السطح تماما ملآنة الى نصفها ماء العادة ومركزة على اربع ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار فحم لتسخين الماء الذي في علبة التنك وعندما يحمى سطح التنك بحيث لا يؤذي يد عليه مايغطي سطحه من القماش المشمع وتوضع حينئذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويمد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكاوتشوك ثم يراد عليها من المحلول ذاته قدر ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك لمدة نحو ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة الى معدنها الاصلي وتلتصق بالزجاج التصاقا تاما وعندما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطح الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا المحلول الثاني قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢ دقيقة فتكون قشرة الفضة قد زادت سمكا بما رسب من الفضة بالمحلول الثاني ثم ارق عنها السائل وصب عليها لغسلها ماء مقطرا ما يكفي ليزيل عنها ادنى اثر للمحلول ثم خذ الزجاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقيها من العطب وهكذا تنتهي العملية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واحف واثبت من المصنوعة بالزئبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطريقة المار ذكرها كالقناني المخصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هيبوكبريتيت الصودا وتترك مغطسة ١٢ ساعة ثم تخرج وتغسل مرات متواترة بماء العادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثاني

ان يكون قويا او حفيفا وعطس به عند ذلك الملابس المراد غسلها واتركها داخله واغسلها حسب العادة ويعمل كالصابون الاعتيادي

﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

اوخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع في وعاء وفوقها ماء وتترك مفتوحة الى ان تصير طعم الماء مالحا قليلا . ثم صب من هذا الماء اربعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصير ابيض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة او كثيرة حسبما يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون تماما

وللعامل الخيار في ان يعوض عن الصودا بالبوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم انه من الضرورة ان يحفظ المحلول المعد للطريقة الاولى في قناني محكمة السد او انه لا يستحضر الا قبل استعماله بيرهة وجيزة لانه اذا بقي معرضا للهواء الكروي يفسد . وان الزيت المستعمل في الطريقتين السابقتين يكون اجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السائل العلوي بقي معكرا بعد مزجه بالزيت فذلك دليل على ان المحلول قوي فلاصلاحه تضاف اليه كمية ماء الى ان يبيض . اما اذا بقي الزيت عائما على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ليس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوي او ناقصه كلس فيصلح كل علة بضدها

وحيث ان الكلس لا يوجد جيدا في اي وقت كان ويفقد خواصه اذا بقي معرضا للهواء الكروي فاذا اريد خزن شيء منه يجب ان يوضع في قناني محكمة السد ناشفة والا يفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنقعها في الماء مرة واحدة فلذلك تعاد عليها العملية ثانيا وثالثا

﴿ فى اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاء من فخار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقة ونصف من المحلول القاوى الخفيف الثالث الذى تكلمنا عنه فيما سبق ويحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا ويداوم التحريك ليصير المزيج بقوام حتى فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاء اكبر من الاول ويخلط جيدا بعده من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب وبعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من ان يخرجه من القوالب وبعد ذلك بخمسة واربعين يوما يكون قد صار جيدا للاستعمال كالصابون الاعتيادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت الزيتون بغيره من الزيوت تكون النتيجة واحدة

﴿ صنعة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هى ان تأخذ ماء الصابون الذى استعمل لغسل ملابس او حلاقها وتغليه مضيفا الى كل عشرين جزءا منه جزءا واحدا من الكلس المطفأ حديثا ويصير بالقوة المرغوبة عندما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه فى قنانى محكمة السد

واعلم انه اذا وضع من هذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن جامد وحرك جيدا يكون صابونا اقل او اكثر جودة حسب كية الزيت او الدهن المستعمل . وكلما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاء الذى فيه السائل اضف اليه منه ايضا بنسبة واحد من السائل الى اثنين زيتا او دهنا

واعلم انه اذا عوض عن زيت الزيتون بغيره من الزيوت كزيت الجوز وزيت الكتان وزيت القنب وزيت السمك او بدهن او شحم الحيوانات تبقى العمليات كالتى ذكرناها لعمل صابون زيت الزيتون غير ان الصابون الحاصل مختلف القوام

واللون والرائحة وهاك صفة الصابون الحاصل من استعمال كل من هذه الاجسام

فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيدة ولا يستعمل سوى في الصيدليات لعلو قيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت القنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخوا واذا وضعت عليه كمية من الماء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهر ثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيت الجوز يكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهني سريع الذوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك يختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة

والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا رائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى انه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصعا صلبا بدون رائحة يقوم مقام صابون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصابون العطر

﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في اصطناع الصابون بالبوتاسا ﴾

ان الصابون المصنوع بالبوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لايجف بل يبقى رخوا كالمرهم ويوجد في اوربا على نوعين فالمصنوع بالزيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخنزير يكون ابيض ويخصصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية اصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون الكلس اكثر في هذه وخصوصا في ايام الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة محاليل متفاوتة القوة وعندما يصير الصابون داخل الحلقين بقوام المرهم وبلون ابيض ومخ تخفف النار ويحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قعر الحلقين ثم يضاف اليه من المحاول القوى الى ان يتم الاتحاد ويصير الصابون

شفافا فيترك على النار الى ان يفقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قد صار كافيا فيصب فى براميل وهكذا يشاهد بالمتجر

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النار ينشف اولا ثم يحترق

ونكتفى بما ذكرنا عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة البوتاسا على الصودا

﴿ فى تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محلول قلوى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يغلى فتضاف اليه اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى ان يبطل دوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ ويستعمل عند اللزوم عوضا عن الصابون الاعتيادى

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى كشف ما يستعمله البعض لغش الصابون ﴾

ان الضرورة تلجئنا الى الكشف عن الوسائط التى يستعملها البعض لغش الصابون وعن الطريقة التى بها يعرف المشترى ما هى المادة المغشوش بها ومن المواد التى يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزور الجصة الثمن والتراب المستعمل لعمل الملاين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك . ولا يخفى ما فى ذلك من الربح للعامل ومن الخسارة للمشترى . ولاجل الكشف عن هذه المواد تعمل العملية الآتية

تؤخذ ٣ دراهم من الصابون المراد امتحانه وتعمل قشورا رقيقة ثم تذاب فى السپيرتو غاليا فاذا دابت بدون ان يبقى منها راسب فالصابون غير مغشوش اما اذا بقى راسب فيؤخذ ويغسل فى السپيرتو ويجفف ثم يوزن ومن وزنه يستدل على كمية المواد الغريبة المغشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا بقى على الفحص سوى معرفة ما هى تلك المادة فان كانت ترابية كالطباشير او تراب العلايين او ما بقى من الصودا تعرف بعدم ذوبها فى الماء الغالى واذا كانت نشائية تخمر الماء صد عليها به و يزرق لونه اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحيث انه لا يهمنا سوى ان نعرف هل كان الصابون مغشوشا اولا (ما الفائدة عرفنا اذا كانت المادة المغشوش بها ترابية والنشائية) فنكتفى بما ذكرناه فى هذا الخصوص والله يحب المحسنين

﴿ القسم الثانى ﴾
﴿ فى اصطناع الصابون العطر (المطيب) ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾
﴿ فى بعض الكلام عنه ﴾

قد يدعون صابونا عطرا الصابون التى للعبادة سواء كان شمعاما او معطلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة • وقد يمكن ان تكون قاعدته البوتاسا او الصودا • ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمسك رائحته شحمية اذا استعمل بدون ان ينقى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اوربا مصنوع بدهن الخنزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهنى اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة • وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادى تستعمل لعمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالحلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان هذا المعدن الاخير بأكسده يلون الصابون على غير المطلوب • ويقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحاول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يلون الصابون ايضا

ومن الصابون المعطر مايستحضر رأسا ويعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه مايستحضر بتذويب صابون مصنوع قديما وبتعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكلم عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

﴿ تحويل دهن الخنزير الى صابون ﴾

تؤخذ ٥ اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محلول الصودا القوى الاول ويوضع الدهن فى خلقين ويذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول ويحرك تحريكا متواصلا بدون ان يغلى وعندما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج مابقى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس ويكون قد صار طبخه كافيا فيرفع عن النار ويصب فى قوالب بالوسع والهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب وبعد خمس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوابع مخصوصة لذلك

ولا نغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فيما سيأتى

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هى كالتى ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا فائدة بالاعادة

واعلم ان مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هى تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جملة اجناس كما سترى فى الصفة الآتية

٦ درهم زيت الكراويا العطر
درهم ونصف « اللاوندا «
« « « الحمى لبان «

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقدار كاف لتعطير الف درهم صابون

واعلم ان مقدار الزيت العطر يختلف بحسب اختلاف قوة رائحته وبحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها للصابون وبحسب ذوق العامل والمشترى فمنهم من

يعطر مائة جزء صابون بستة اجزاء زيت الكراويا وجزئين من زيت البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

ولقد قلنا ايضا ان من الصابون المعطر ما يستحضر رأسا ومنه ما يصنع با نشاء صابون مصنوع قديما وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخير

تؤخذ ٧ اقات ونصف من صابون زيت الزيتون و ٥ اقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع فى قدر من نحاس غير مبيض مسخن بحمام ماريا (اى ان القدر التى فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ماء) وتضاف اليها اقة ونصف ماء او اقل او اكثر حسب جنس الصابون وقدميته (كلما كانت كمية الماء المضافة قليلة هى الغاية) . ويجب ان يتم ارخاء الصابون بسرعة لانه اذا بقى على النار مدة طويلة يجف بعد صبه فى القوالب اكثر من اللازم ولا يعود ممكنا طبعه بالرسم المراد

وعندما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب وعندما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعنا قاعدة لاصطناع الصابون المعطر يلزمنا قبل ان نختم هذا الباب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه وبما ان العمليات الآتية هى كالسابقة نصرف صفحا عما علم ونتكلم على ما يقتضى فنقول

﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلك ثم اضف اليه ٦٢ درهما من الزنجفر وبعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزيوت العطرية بالمقادير الآتية

١٣	درهم	عطر الورد
٠٥	«	« القرنفل

٥	درهم	عطر القرفة
١٠	«	« ابركاميت

ويمد تحريك المزيج بالمحل القريب جيدا يصب في قالب قد تقدم ويتخلص عنه حتى لا يكون بقي فيه من قشور الصابون غير المذابة ثم يصب في القوالب ويمضي ٢٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

﴿ صفة صابون لسر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالصابون الذي تقدم له بعوض عن الزيت خمسة وثلاثين درهم من زيت ملون بالكيس الجديد معروف بالتحريك بدل الذي ويعطر بالمزيج الآتي

٣٠	درهم	عطر ابركاموت
١٥	«	« القرنفل
٠٧	«	« زهر البرتقال
١٥	«	« السسفرلس
١٥	«	« المستق

﴿ عنبر اصفر ﴾

وهذا الصابون يحضر بإذابة ٥ لقت و ٢٠٠ درهم من صابون شحم اللحم و ٤ لقت صابون زيت الزيتون ويلون بمزجه مع ٣٠ درهما من الترلية المتعولة ويعطر بالمزيج الآتي

٣٤	درهم	زيت القرفة
٠٧	«	« السلسفرلس
٠٤	«	« ابركاميت

﴿ في اصطناع صابون خفيف ﴾

قد يصنعون صابونا خفيفا جسامد مخمرا بحيث يحمل ابيوله بكمية كبيرة تجعله خفيفا - وهذا النوع مفضل على ما سواه لانه يرتقي بسهولة وكيفية تحضيره هي مضاهية لما ذكرناه عن الصابون الوردي

وينبه القارئ الى ان هذا النوع لا يعمل سوى بصابون زيت الزيتون او صابون زيت اللوز وطريقة عمله هى ان يأخذ من الصابون الابيض الجيد ٨ اقات ويعملها قشورا رقيقة ويضعها فى حلقين على نار هادئة مع اوقيتين او ٣ اقات ماء وبعد ارخاء الصابون يحرك تحريكا متواصلا الى ان يرغى وترتفع رغوته الى فوهة الحلقين فيضاف اليه اذ ذاك الزيوت العطرية بعد مزجها ببعضها ويحرك الصابون ايضا برهة ثم يصب فى قوالب ويطبع عليه الرسم المطلوب

﴿ صابون معطر بالبركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تكثر فى بلاد ايطاليا ثمرها كثمر البرتقال لونا ورائحة ويعصر قشور الثمر او باستقطاره يحصل زيتها العطر وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاء الصابون كما ذكر قبل هذا وقبل صبه فى القوالب يضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له ويحرك جيدا لكون فيما بعد الانواع متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

وهكذا يعطر بزيت الليمون وغيره من الزيوت العطرية كزيت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصعتر وما شاكل ذلك

ومن النباتات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون لجمع رائحتها الطريقة الآتية

توجد كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع فى محل حار ١٥ يوما ثم تعصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطرية واذا نقعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

﴿ صابون معطر بالياسمين ﴾

لا يخفى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الحارة وهذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليس ما يسمونه فى المصر زيت الياسمين سوى زيت البان معطرا بالطريقة الآتية

يبل قطن بزيت البان وتعد طبقات بينها من زهور الياسمين وتترك هكذا مدة فيمتص القطن رائحة الياسمين العطرية ثم يعصر عند ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيعطر به الصابون كما سبق القول

﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤخذ المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام في الماء ثم يصفى الماء عنها وتنقع به زهور جديدة وتترك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع في كركة وتستقطر (كما يستقطر ماء الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماء الاعتيادي بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه في القوالب . ونكتفي بما ذكرناه من هذا القبيل للاختصار

﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النقي وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة في محل حار لتيبس جيدا فتوضع اذ ذاك في حمام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٢٨ اقة من السبيرتو درجة ٣٦ وبعد تغطية الكركة جيدا تشعل تحتها نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تتطاير كمية من السبيرتو قبل ان يذوب به الصابون) ويستقطر من اصل السبيرتو الموضوع ٥ اقات ثم تكشف الكركة لتحقق ان الصابون ذاب بالسبيرتو تماما ثم اسحب النار واطفئها ودع ما في الكركة يرتاح ويبرد قليلا ثم صبه في قالب كبير واتركه فيه ليبرد تماما فيصير بقوام يمكن المعلم من اخراجه من القالب ثم يوضع في محل للهواء ليسرع تطاير السبيرتو عنه وبعد مضي ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطلوب ثم تضغط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على لوح وتوضع هكذا في محل حار الى ان يتم

يبيعها ٠ واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردي يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع الدودة في السبيرتو ٠ والاصفر بمنقوع الكركم في السائل ذاته ٠ والبرتقالي بمزيج اللون الاحمر بالاصفر ٠ والازرق بمحاول النيل في السبيرتو ٠ والاخضر بمزيج الازرق بالاصفر ٠ والقرفي الاصفر والاحمر بالازرق
اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عندما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف بحسب الارادة

﴿ الفصل الثالث ﴾
﴿ في تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوي راتينج ذو رائحة خارقة وتظهر رائحته خصوصا عندما يشعل
واذا نقع هذا الراتينج في السبيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضع من محاوله بضع نقط في الماء يتعكر الماء حالا ويصير ابيض كالحليب فيسمونه حينئذ الحليب البكاري وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقال انه يزيل النمش عن الوجه
وكيفية تعطير الصابون به هي ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من الماء وقبل ان يصب في القوالب يضاف اليه مقدار من مسحوق البخور ويحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهي العملية

﴿ غيره معطر بالميعة ﴾

الميعة راتينج خثر القوام كالعسل رمادي اللون حاد الطعم وله رائحة قوية خارقة ويعمل غالبا اقراصا او كتلا تحرق للتبخير في الهياكل ويعمل به محاول بالسبيرتو كالراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به هي كالمذكورة اعلاه

﴿ فى اصطناع ماء كولونيا وتعطير الصابون به ﴾

ان السائل المعروف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآتية : تؤخذ ٧ اقات ونصف من السبيرتو درجة ٣٦ و ٤٠ درهما من زيت البرگاموت و ١٠ دارهم من زيت الكباد ومثله من زيت الليمون ودرهمان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وكذلك من زيت النعناع ودرهم من زيت القرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء بعضها فى قنية وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم ثم يرشح السائل بالورق وهكذا تنتهى العملية

ومنهم من يحذف من التركيب المذكور بعض الزيوت كما سترى فى المزيج الآتى تؤخذ اقتان و ١٠٠ درهم من السبيرتو ودرهمان ونصف من زيت الكباد ومثله من زيت البرگاموت وكذلك من زيت الليمون ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان و ٤٠ نقطة من زيت زهر النارنج . وتمزج هذه الاجزاء فى زجاجة وتترك ثمانية ايام محركة كل يوم ثم ترشح بالورق

ويعطر الصابون بماء كولونيا باذابته على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك وبعد تنزيله عن النار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتعطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب فى قوالب

﴿ عيره معطر بماء اثينا ﴾

ان السائل المعروف بماء اثينا مركب من الاجزاء الآتية : تؤخذ من البخور الجاوري ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السبيرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلو المقشور ١٥ درهما ومن المسك والعنبر من كل قمحتان وبعد وزن الاجزاء وسحق الجامد منها تمزج بعضها فى زجاجة وتترك هكذا مقفولة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درهما من ماء الورد وتوضع فى كركة على نار خفيفة ويستقطر منها اقتان تحفظ فانها الماء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابون به هى كالمذكورة سابقا

﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فى عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذوبه فى السبيرتو معطرا بروائح مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازالة الدبوغ عن الاقمشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكيب من هذا النوع

﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ۳۰ درهما من الصابون الابيض النقى اليابس و ۷۲ درهما من السبيرتو درجة ۳٤ ومثله من الماء المقطر . وبعد ان يعمل الصابون قشورا رقيقة يوضع مع السوائل فى وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق ويكون السائل الصابونى اجود رائحة اذا عوض عن الماء المقطر بماء الزهر اوماء الورد

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ۱۰۰ درهم من الصابون الابيض النقى واقة من السبيرتو درجة ۱۸ (او الوزن ذاته من العرق الخفيف) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ۳۰ درهما من الصابون الابيض النقى ودرهم من تحت كربونات البوتاسا و ۱۷۰ درهما من السبيرتو درجة ۳٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ٦۰ درهما ثم يعمل الصابون قشورا رقيقة وينقع مع باقى الاجزاء بضعة ايام ثم يرشح بالورق

﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و ٥۰ درهما من الصابون الابيض النقى وتعمل قشورا رقيقة و ٤۰ درهما من تحت كربونات البوتاسا وتوضع هذه الاجزاء فى وعاء وتسخن

ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر وتوضع فوقهـا اقة ونصف من العرق الجيد ثم يربط على فوهة الوعاء رق غزال (او خلافه من جلد رقيق) مبلولا بماء وعندما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس ويترك الدبوس داخل الثقب ويعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبهـا الى رفع الدبوس من محله عند التحريك ليكون الثقب محلا لمرور الهواء ٠ اما اذا اجريت العملية فى فصل الشتاء حيث لا يكون شمس فيوضع الوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كلون زيت الزيتون واذ يراد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى له رائحته ٠

ونحث الحلاقين على استعمال هذا السائل لانه قليل الكلفة ويكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شعر طويل مبلولة بماء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلقه فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

﴿ فى عمل صابون ممسك ﴾

يؤخذ اربعون درهما من جزور الخطمى وتقشر وتيبس بالفئ ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و ٣٠ درهما اللوز الحلو مقشورا و ١٢ درهما من بزور البرتقال مقشورة و ٢٠ درهما من تحت كربونات البوتاسا ومثلها من زيت اللوز الحلو و ٥٠ درهما من جذور السوسن مسحوقا و ٤٠ قمحة مسك وبعد سحق المواد المقتضى سحقها تمزج كلهـا سوية ٠ ثم انقع ٨٠ درهما من جذور الخطمى فى ماء الزهر او ماء الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صفّ المنقوع واعجن بماء المساحيق المذكورة اعلاه عجنا متساويا واصنع المعجون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها لتجف

واعلم ان هذا المركب يبيض الوجه واليدين ويطريها ان غسلت به وعلى ما يقال انه اجود التراكيب لذلك

﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الابيض الجيد وتعمل قشورا رقيقة و ٢٠ درهما من مسحوق جذور السوسن و ٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان و ٥ دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر الكزبرة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و ٣ دراهم ميعة ويضع فصات مسك او عنبر ويعجن الكل بماء الورد وقليل من زيت اللوز الحلو ويعمل كتلا واستعماله كالسابق

﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع رهة في الماء السخن و ٢٠ درهما من محلول البخور الجاوري بالسبيرتو ودرهمان من مسحوق الكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الابيض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقه في جرن مع الكافور ومحلول البخور ويرمى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة ويمزج بالمعجون ويعمل كتلا بالهيئة المرغوبة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتليينها ويعد من المحسنات الجيدة

﴿ تركيب صابون يزيل الدبوغ ﴾

تؤخذ من الصابون اليابس اقتان و ١٠٠ درهم ومرارة ثور وبياض اربع بيضات و ٣٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية في جرن ثم توضع ٢٤ ساعة في محل رطب فان لانت بعدمضي الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كتلا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير متساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

﴿ تنبيه ﴾

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائع والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهلون اسماء المواد الكيماوية وجب علىّ ان اذكر في الباب الآتي اسماء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكيفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن تحضير الكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشتري مادة موجودة عنده باسم آخر

انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الكيمياوية



الباب العاشر

﴿ فى المواد الكيماوية ﴾

﴿ تنبيه ﴾ انا لا نتكلم فى هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة فى هذا الكتاب وعن صفاتها واسمائها المختلفة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق فى درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول الكيمياء للعلامة الدكتور كرنيلوس فان ديك الاميركانى المشهور الذى اتحف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

﴿ سبيرتو (الكحول - روح النبيذ) ﴾

هو سائل صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد رائحته مسكرة . ويستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبعض المواد السكرية او النشاء . كالسمدور والشعير والبطاطا والارز وقصب السكر والعنب ومن الخشب ايضا ويكون على درجات مختلفة من الثقل النوعى بحسب مقدار الماء الذى يخالطه فالصرف منه حرّ من الماء والتجارى فيه ٤٩ ماء بالمائة . وللحصول عليه صرفا يستقطر التجارى منه مخلوطا بمادة كثيرة الشراهة للماء كالكلس الحى وكربونات البوتاسا وهو كثير الاستعمال فى الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفى الصنائع لذوب المواد الراتنجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منه كثيرا لاصطناع سوائل عطرية كالكولونيا وماء اللاوندا وما شاكل ذلك ووقوة الخمور المسكرة موقوفة على مقدار السبيرتو فيها

﴿ ايثير (ايثير هيدريك - كبريتيك) ﴾

هو سائل طيار لا لون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسما ملتهبا (فليحترس من ذلك) واذا تنفس من بخاره لبى فى سبات وهى مثل الكلوروفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه واذا صب منه على اليد تشعر منه ببرد موقت واذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الراس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب تماما فى السبيرتو ويستحضر باستقطار مزيج من السبيرتو بالحامض

الكبريتيك والايثير يذوب المواد الرائحية والزيوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

﴿ ايثير فصفوريك ﴾

يستحضر باجاء خرات الرصاص • اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صغيرة داخل زجاجة محكمة السد مع ١٥٠ درهما من الايثير كبريتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قنانى صغيرة سوداء مسدودة سدا محكما


﴿ البانة المرة (زفت ابيض ـ زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة راتنجية من نوع التربنتينا تكون رخوة اولا ثم تتصلب لتطاير منها مادة زيتية • لونها ابيض مصفر طعمها مر رائحتها كرائحة التربنتينا ترخى بالحرارة • وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه الماء وفى الطب يصنع بها لدهقات لمعالجة داء المفاصل والتهاب الشعب

﴿ الومين (اكسيد الالومينيوم ـ ألومينا ﴾

الالومين كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة بلورات جبلية وحجارة كريمة كالسباذج والصفير والياقوت الاحمر والاصفر ويوجد منه فى معامل الكيميا مسحوقا ابيض خفيف لا ينصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية • وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب سوى فى بعض الحوامض

ويستحضر الالومين نقيا (ألومينا هيدراتى) بتذويب الشب الابيض فى مثل ثلثه عشرين مرة ماء ويضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كربونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد وبعد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذوبه تماما • فيجمع الراسب ويغسل ويجفف



﴿ كبريتات الالومين ﴾ سلفوراز البومينا

يستحضر باشباع الومينا هيدراتى بالحامض الكبريتيك مخففا بخمس او ست مرات ثقله ماء ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكمة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء الكروى • وكبريتات الالومين كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى الصباغ

﴿ كبريتات الالومين والبوتاسا (شب ابيض) ﴾ يوشترى

هو بلورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب فى الماء البارد واكثر منه فى الماء السخن طعمه حامض قابض • وكثيرا ما يستعمل فى الطب كقابض فى الانزفة وفى الزرب وقطرات للرمد • وفى الصنائع خصوصا كمؤسس فى الصباغات • ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالدامان الذى هو مزيج من سليكات الالومينيوم وسليكات الحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد فى حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات البوتاسا وعند التبلور ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتبلور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين والبوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان المطبعة يلزم ان يكون خاليا تماما من الحديد خصوصا فى تاسيس القطن المعد للصباغ الاحمر • ويتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور البوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضع ساعات صافيا ولم يتلون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآتية

يذاب الشب فى الماء الغالى ويترك الى ان يتبلور ثانيا فهذه البلورات تكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الابيض يخسر ماء تبلوره ويصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الالومين نقيا سوى بفعل الحامض الخليك على الالومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجاري منه مستحضر بتحليل كبريتات الالومين والبوتاس بخلات الرصاص وهو كثير الاستعمال فى الصباغ وفى بعض المصانع يستحضرون خلات الالومين لتأسيس القطن المعد للصباغ الاحمر بالطريقة الآتية

يذاب فى ٢٥ اقة ماء غال ٦ اقات و ١٠٠ درهم كبريتات الالومين والبوتاس و ١٨٠ درهما كربونات الصودا و ٦ اقات و ١٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج معدا للاستعمال

﴿ انتيمون ﴾ سرمه ، روى

هو معدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل فى الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فكون مع الرصاص معدن احرف الطبع

﴿ كلورور الانتيمون (زبدة الانتيمون) ﴾ كلورو انتيمون

هو ابيض جامد لين سهل الانصهار يتبلور اذا برد يمص ماء الهواء فيسيل وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائع لتلوين المعادن والجلود

﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون ـ اثمد) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة لونه مثل لون الرصاص يستحضر صناعيا باحماء جزءين ونصف انتيمون وجزء كبريت يستعمل فى الطب والصنائع وعند النساء كخطوط لتسويد حواجبهن اما كبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبي فهو مسحوق اصفر برتقالى لا رائحة له ولا طعم . وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٣ درهما من اول كبريتور الانتيمون و٤٥ درهما من الكبريت المغسول و٨٥ درهما من كربونات الصودا جافا و ١٠

دراهم

دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيدا وامزجها واحمها فى بوتقة ودعها تبرد وخذ ماحصل من العملية واسحقه وضع فوقه ماء سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجفف الرشح فعندما يبرد يتبلور ثم ذوب البلورات الحاصلة فى مثل وزنها ثمانى مرات ماء بارد واضف اليها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المخفف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعندما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب ويغسل ويجفف

اما كبريتور الانتيمون والبوتاس فيستحضر باحماء اول كبريتور الانتيمون مع كربونات البوتاس وهو زجاجى الشكل نصف شفاف

﴿ كربونات البوتاس (تحت كربونات البوتاسا) ﴾

هو ملح قلوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماء باردا يمتص رطوبة الهواء فيسيل . يستحضر بترشيح ماء من رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله ويصب عليه ماء فيترشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذوبان ولاسيما كربونات البوتاسا ثم يجفف الماء فيبقى كربونات البوتاسا التجارى غير النقى اى الممزوج معه سليكات وكبريتات وكلورور البوتاسيوم . واذا اريد نقيا يوضع عليه من الماء البارد فيذوب الكربونات وحده ثم يرشح ويجفف فيتبلور الكربونات الصرف

يتركب مع جميع الحوامض ويفلت منه الحامض الكربونيك . وهو كثير الاستعمال فى الصنائع

﴿ ثانى كربونات البوتاسا ﴾

اى كاربونات صودا

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى الكربونات . يستحضر بانفاذ مجرى حامض كربونيك فى مذوب كربونات البوتاسا ثقيل فيرسب الثانى كربونات على هيئة بلورات فيجمع ويذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثير الاستعمال فى الطب

بوتاسا كاو (هيدرات البوتاسا)

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون تحت اللمس يمص الماء من الهواء ويذوب فيه ويعرف بهذه الحالة ربّ البوتاسا ويترك مع الحامض الكربونيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد . يستحضر بذوب ١٠ اجزاء كربونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويحمى المذوب الى درجة الغليان في وعاء مفضض او وعاء فضة ثم اطفئ ٨ اجزاء كلسا جديدا في وعاء مغطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الغليان مداوما التحريك واتركه يغلي قليلا ايضا ثم غط الوعاء وارفعه عن النار وعندما يروق صفه لاخراج كربونات الكلس الراسب ثم جفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار المائية وهو يستعمل في الطب والجراحة للكي به

ثاني اكسلات البوتاسا (ملح الحماض)

هو ملح على هيئة بلورات بيض مثل بلورات ثاني طرطرات البوتاس طعمه حامض يذوب في اربعين مرة مثل وزنه ماء يوجد في عصير بعض النبات ويستخرج منها بتجفيف العصير . يستعمل في الطب كقابض ومرطب بكمية قليلة ويسم اذا كانت كثيرة ويستعمل ايضا في الصنائع خصوصا لازالة البقع الحديدية

ثاني طرطرات البوتاسا (ملح الطرطير)

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب في الماء البارد يذوب في خمس وعشرين مرة مثل وزنه ماء غاليا يستعمل في الصنائع وفي الطب وهو مرطب بكمية قليلة ومسهل بكمية اكثر . يحصل من تنقية الطرطير الاحمر الذي يرسب في قعر براميل النبيذ وكيفية تنقيته هي الآتية

يؤخذ الطرطير الاحمر ويحمى ويغلى مع عظام محروقة فيرسب منه المواد الملونة ثم يرشح ويجفف فيبلور

﴿ نيترات البوتاسا (ازوتات البوتاسا ـ ملح البارود) ﴾ ستورد سكين

هو ملح ابيض لا رائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منه ببرد موقت يذوب فى الماء البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضعيفا ويطفئ الجمر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد قابلة الاشتعال واصابته شرارة يشتعل ويتفرقع بشدة ولذلك يستعمل فى اصطناع البارود

وهو موجود فى الاتربة وعلى سطح الارض فى بعض الاماكن

ويستحضر بغسل بعض الاتربة لاجل تذويبه منها ثم يجفف السيال فيتبلور الملح

ويستحضر ايضا بحول نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات او كلورور البوتاسا . واذا احيت بلوراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عندما تبرد ويعرف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب سيانور ابو تاسيوم

﴿ سيانور البوتاسا (بروسيات البوتاسا ـ هيدوسيانات البوتاسا) ﴾

(سم قتال)

هو ملح ابيض يمص رطوبة الهواء . سريع الذوبان بالماء . طعمه حريف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

وبما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلبيس متوقف على نقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة وبما ان منظر النقى وغير النقى واحد فلكى يكون العامل على بصيرة فى عمله يجب علينا ان نتكلم عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نقيا خذ من سيانور البوتاسا والحديد الاصفر وحله فى كمية ماء كافية ثم جفف السيال ودعه يبرد فيتبلور ثانية ثم كرر العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ما كان فيه من كبريتات البوتاسا . فخذ البلورات الحاصلة ونشفها جيدا على نار خفيفة وعندما تنشف تماما ضعها فى بوتقة من

حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة في نار قوية لتصير حمراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعندما تشاهد ان السائل الذي هو داخلها صار بلون شفاف خذ قضيبا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل ولخرجه منه حالا فاذا رأيت ما لصق به ابيض شفافا تكون العملية "خالصة" والا فاترك البوتقة" داخل النار لتوال هذه العلامة" ثم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية" وصب ما صحنها بدون ان ترجها في وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر فيه ماء بارد واحرص على ان الحديد الذي يبقى في قعر البوتقة" لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدي منخل من معدن ضيق العيات بدون تارة محمي في درجة" الاحمرار فيمر به السائل مصفى نقيا

والغاية من وضع الوعاء الحديدي داخل الماء لئلا يحترق ويلصق به السيانور عندما يبرد بحيث يتعسر عليك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشفا تماما ولكن اذا مسه ادنى رطوبة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادي تؤخذ ٨ اجزاء من سيانور الحديد والبوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك وناشفا و ٤ اجزاء من ثاني كربونات البوتاسا نقيا وناشفا ايضا وبعد سحقها ومزجها جيدا ضعها في بوتقة من حديد سميكة مغطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخف وعندما تغطس بالمزيج قضيبا من زجاج وتكون القشرة التي لصقت به بيضاء كالخزف الصيني تكون العملية خالصة فترفع البوتقة عن النار وبصب السائل كما سبق قبل هذا

واعلم ان وجود كبريتات البوتاس بسيانور الحديد والبوتاسا او بكربونات البوتاسا يلون السيانور الحاصل بلون وردي او اخضر او اصفر بحسب مقدار الكبريتات الموجود فليعتنَ اذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كما تقدم القول عن ذلك

كلورات

﴿ كلورات البوتاسا ﴾

هو ملح ابيض متبلور على هيئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات البوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قابلة الاشتعال مثل الكبريت والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المواد المذكورة او مع مسحوق السكر او بنشارة الخشب او بمسحوق راتنجى واضيف اليه قليل من الحامض الكبريتيك يشتعل بسرعة . وهو كثيرا ما يستعمل فى الطب وفى الصنائع خصوصا لعمل الشعاعات (النفط) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور فى مذوب بوتاسا كاو ثقيل معن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال ويبرد فيتبلور منه الكلورات

﴿ كرومات البوتاسا ﴾

يوجد منه بالتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتعادل هو على هيئة بلورات صفر طعمه مر قابلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه يلون هذا السائل بلون اصفر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى مع نيترات البوتاسا ثم بغسل بماء لاجل تذويب الكرومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه ويبرد فيتبلور الكرومات المتعادل والثانى اى ثانى كرومات البوتاسا هو على هيئة بلورات برتقالية اللون يذوب فى الماء البارد . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات البوتاسا المتعادل فيجمع بالتجفيف والتبلور . وهو كثير الاستعمال فى الصنائع

﴿ كبريتور البوتاسا (كبد الكبريت) ﴾

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماء رائحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذوبه حامض ما يتصاعد منه هيدروجين مكبرت ويرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت . يستحضر باحماء كربونات البوتاسا وكبريت معا . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ يودور البوتاسا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بالماء يمتص رطوبة الهواء قليلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثاني كلورور الزئبق يتولد راسب اصفر ثم يتحول الى راسب احمر وهو ثاني يودور الزئبق · واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصفر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تاخذ ١٠٠ جزء يودا و ٣٠ جزءا برادة الحديد و ٥٠٠ جزء ماء مقطرا وكمية كافية من كربونات البوتاسا · ضع الماء في وعاء من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاحمر ويصير عديم اللون ثم رشحه اذ ذاك واغسل ما بقي من برادة الحديد بقليل ماء مقطر واضف الماء الى المرشح مع مذوب كربونات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (ويكفي على الغالب ٨٠ درهما من كربونات البوتاسا) رشح عند ذلك واغسل الراسب بماء الغسل الى المرشح وجففه تماما ثم ذوب الحاصل في ٤ او ٥ مرات مثل وزنه ماء ورشحه في وعاء من الخزف الصيني واتركه يبرد فيتبلور اليودور · وهو كثير الاستعمال في الطب والصنائع وخصوصا في التصوير

﴿ بنزين ﴾

هو سيال لا لون له ذو رائحة قوية مقبولة اذا كان نقيا لا يحل في الماء يلتهب بسهولة سريع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنزويك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكلس الكاوي هذا اذا كان المراد به نقيا اما للتجارة فيستخلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجري

وهو كثير الاستعمال في الصنائع لتذويب المواد الراتنجية والزيوت · ولازالة الدبوغ الدهنية عن الملابس · ومنه يتولد الانيلين · (مادة تصبغ بها الانسجة)

﴿ بلاتين ﴾

هو معدن ابيض لامع يشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامض غير الحامض النيتروهيدروكاوريك (ماء الملكة) لا يتأكسد بالهواء ٠ موجود فى الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة فى جبال اورال وبرازيل

يستخلص باضافة الحامض النيترو هيدروكاوريك الى المعدن فيذوب البلاتين فقط فيصفى السيال ويتطاير اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلورور الامونيوم الثقيل اليه فيحصل مزيج من كلورور الامونيوم وكلورور البلاتين فيغسل فى سبيرتو ويكلس ويسحق ويجبل بماء ويحمى الى الحمرة ويطرق ليصير قطعة واحدة

وكثيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق وانابيق لكونه عسر الاصهار وقد يصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

﴿ كلورور البلاتين ﴾

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالماء يمص رطوبة الهواء ويذوب بها ويستحضر بذويب البلاتين فى الحامض النيتروهيدروكاوريك ثم يجفف فيتبلور ويستعمل فى الصنائع والطب (سم)

﴿ تربنتينا (تمرتينا) ﴾ تابر

هو مادة رائحية رخوة دبقة تستخلص بشر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتنج من تلك البثور ويجمع ٠ وهو كثير الاستعمال فى الطب والصنائع

اما زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار التربنتينا ٠ وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفونة

﴿ توتيا (زنك) ﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدروجين
موجود متحداً على هيئة الكبريتور والكربونات ويحمى اولا لاجل طرد الماء والحامض الكربونيك ثم تضاف اليه فحم ناعم ويحمى الى درجة الحمرة فى الانبيق فيطير الحامض الكربونيك ويتصعد التوتيا ويجمع فى قوابل ممنوع دخول الهواء اليها

﴿ كبريتات التوتيا (ملح التوتيا) ﴾

هو ملح ابيض على هيئة بلورات شبه بلورات كبريتات المغنيسيا لا رائحة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحمرة يتحول الى اكسيد التوتيا
يتحضر بذوب التوتيا فى الحامض الكبريتيك المخفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات
يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقيئا

﴿ تراب للرمل (تراب ارمينية) ﴾

نوع من الصلصال لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فيه لا يعمل فوراناً مع الحوامض يكثر وجوده فى بلاد العجم وفى ارمينية
يستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقويا

﴿ جليسرين (كليسرين) ﴾

هو سائل شرابى لا لون له طعمه حلو يمتزج مع الماء ولا يتخمر
يتحضر اما بانفاذ بخار الماء على حرارة عالية فى مواد دهنية فيحمل الجليسرين والحامض الدهنى الى قابلة موضوعة لذلك وهناك ينفرد الواحد عن الآخر ٠ اما بامتزاج زيت واكسيد الرصاص الاول وماء فيتولد صابون غير قابل الذوبان

ويبقى الكلسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ حامض اكساليك ﴾

(سمّ)

هو ملح ابيض يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولا رائحة وطعمه حامض يذوب فى الماء البارد . يوجد طبعا فى الحماض على هيئة اكسلات البوتاسا والكلس وفى كثير من النباتات

يستحضر بفعل الحامض النيتريك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل انبيق وعندما يبطل تصاعد البخار الاحمر يرفع الانبيق عن النار وعندما يبرد السيال يتبلور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل فى الطب وفى الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

﴿ حامض بروسيك (حامض سيانهيدريك او هيدروسيانيك) ﴾

(سام جدا)

سمى حامض بروسيك لانه جزء من الازرق البروسيانى . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المر سام جدا بحيث ان نقطتين منه تميتان حالا واذا تنفس بخاره يحدث صداعا وغشيانا (ضده سيال النشادر) وهو سريع الانحلال لا يحفظ زمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والبوتاسا و ٣٠٠ درهم ماء و ٤٥٠ درهما حامض كبريتيك (يجب خلط الماء بالحامض قبل وضعهما فى الانبيق) فى انبيق كبير مركب على حمام رملىّ (اى توضع قدر على النار وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) ويستقطر الى قابلة مغموسة بماء فيه قطع ثلج وعندما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت

فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه، ويفسد الحامض البروميك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضر كثيرا بالصحة

وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب غير انه للاخير يخفف كل جزء من منه بمائة جزء ماء

﴿ حامض تنيك (تنين) ﴾

هو موجود طبعا في اكثر النباتات وخصوصا في العفص والسماق وقشر شجر السنديان • وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سريع الذوبان في السبيرتو وفي الماء ولا يذوب في الايثير الصرف بل في الممدود بالماء واذا احمي يتحول الى حامض بيروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص في محل رطب اربعة ايام ثم يوضع في قنينة وفوقه من الايثير درجة ٥٦ ما يكفي ليصير كعجون بقوام رخو وبعد سد القنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المزيج في كيس ويعصر فيسيل منه سيال شرابي فيغسل ما بقي في الكيس بايثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاء ماء ويعصر ثانية ويؤخذ العصير ويمد على صحون او الواح من تنك او زجاج وتوضع هذه في محل دفئ الى ان يجف التنين فيجمع • وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعا في مواد كثيرة نباتية ويتولد باحالة التنين • بلوراته طويلة ناعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر الذوبان في الماء البارد يذوب في مثل وزنه ثلاث مرات ماء سخنا طعمه قابض

يستحضر

يستحضر بنقع جزء من مسحوق العفص فى ٣ اجزاء ماء ويترك المنقوع فى محل دفئ ٣٠ يوما محركا كل يوم ثم يعصر ويكب الماء وينقع الباقى فى ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فيتبلور . وهو يستعمل فى الصنائع والطب

﴿ حامض پيروكاليك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كربونيك وحامض پيروكاليك . هو على هيئة بلورات تشبه باورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستعمال فى الطب والصنائع

﴿ حامض خليك ﴾

هو سيال صاف لالون له يتبلور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجفف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خمر فى برميل غير ملآن مفتوح للهواء فيتولد الخل الاعتيادى فاذا استقطر يصعد الحامض الخفيف وللحصول عليه صرفا يشبع الخفيف منه بكربونات البوتاسا او الصودا ويجفف ثم يصهر الخلات الذى يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض الكبريتيك ويضاف الى المستقطر خلات الباريوم ويستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ حامض زرنيخوس (اكسيد الزرنيخ الابيض ـ طعم الفار الابيض) ﴾

(سم قتال)

هو جامد ابيض زجاجى طعمه حلو قابض وهو سام جدا لا رائحة له عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جمر يتحلل وتفوح منه رائحة كرائحة الثوم . وهو يتولد كلما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل فى الطب وفى الصنائع

﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير) ﴾

هو هيئة بلورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب في الماء البارد . وهو موجود طبعيا في عصير العنب والتمر الهندي . ففي اختمر عصير العنب واختمر يرسب منه الطرطير اي ثاني طرطرات البوتاس . فيؤخذ ويذاب في ماء غال ويضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه محلول كلورور الكلس فيرسب . ثم يؤخذ الراسب ويضاف اليه حامض كبريتيك فيتولد كبريتات الكلس فيرسب . والحامض الطرطريك يبقى ذائبا في السيال فيجفف ويتبلور
وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج) ﴾

(سام)

هو سيال زيتي لا لون له ولا رائحة ثقيل طعمه حامض كاو يمص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماء تحمى المزيج . يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كيتها قليلة وهو على ثلاثة اشكال

الاول الهيدراتي وهو التجاري الدارج . والثاني يقال له النوردهوسني ويعرف بالحامض الكبريتيك المدخن . والثالث غير الهيدراتي اي الصرف الخالي من الماء تماما

اما الشكل الاول فيحضر باحراق كبريت وادخال بخاره الى غرفة مبطنة برصاص في اسفلها ماء وباحماء نيترات البوتاسا مع حامض كبريتيك وادخال بخار الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها . لان الحامض الكبريتيك يحل نيترات البوتاسا ويتركب معه مكونا كبريتات البوتاسا وبخار الحامض النيتريك يصعد . اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريتوس وماء وهواء فيأخذ الحامض الكبريتوس اكسجينا من الحامض النيتريك ويصير حامضا كبريتيكا فيمصه الماء الذي داخل الغرفة . ثم يرفع الماء من الغرفة ويجفف في اوعية رصاص

والشكل

﴿ والشكل الثاني ﴾ اي الحامض الكبريتيك الوردهوسي يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اي يحمى في انبيق فخار متصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض ويجمع في القوابل

﴿ والشكل الثالث ﴾ اي غير الهيدراتي يستحضر باستقطار الحامض الكبريتيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بما له المبردة مادة طيارة على هيئة بلورات بيض وهي الحامض المطلوب

والحامض الكبريتيك المدخن كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ حامض كبريتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة حادة غير قابل الاشتعال يطفئ اللهب يبيض بعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب في الماء وعرض مذوبه على الهواء يمص منه اكسجينا فيتولد حامض كبريتيك

يستحضر باحراق كبريت في اكسجين او في هواء . او باحماء كبريت ومركب اكسجين وهاك صفة العمل

ضع في انبيق من زجاج رشقا او برادة نحاس احمر وحامضا كبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خفيفة واجمع البخار المتصاعد فوق زئبق .

وما بقي في الانبيق هو كبريتات النحاس او كبريتات الزئبق حسب المعدن المستعمل

وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب خصوصا لمعالجة الامراض الجلدية

﴿ حامض ليمونيك (حامض الليمون) ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب في الماء وفي السپيرتو . وهو موجود في الليمون والبرتقال والكباد والكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميع الاثمار المذكورة غير انه لا يستخلص اعتياديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل

يوخذ عصير الليمون ويشبع على النار بالطباشير ليصير بقوام خثر فيتولد ليمونات الكلس فيرسب . ثم يوخذ الراسب ويضاف عليه ماء وحامض كبريتيك مخفف بمثل وزنه ثلاث مرات ماء ويترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يمد بماء ويترك ليرسب فيرشح ويجفف السيال ليصير بقوام شرابي فيترك مدة ايضا ويصفى ويجفف فيتبلور

وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿حامض نيتريك (حامض ازوتيك ـ ماء الفضة) ﴾

(سام)

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتى وهو جامد على هيئة بلورات لامعة غير ثابتة يتحول عند حضور الماء الى الحامض الهيدراتى يستحضر بامرار مجرى من غاز الكلور الجاف على نيترات الفضة الجاف

﴿ والثانى ﴾ الهيدراتى وهو الحامض النيتريك المدخن . هو سيال مدخن لا لون له ثقيل كاو يتحلل بالنور يفسد المواد الحيوانية ويلونها بلون اصفر يستحضر باستقطار حامض كبريتيك ونيترات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حمام رملى فوق نار ويجمع الحامض المستقطر فى قابلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب عليها ماء ايضا . وما يبقى فى الانبيق هو كبريتات البوتاسا

﴿ والثالث ﴾ الحامض النيتريك التجارى وهو ما سوى الحامض المدخن ممزوجا بمقدار من الماء . وهو سيال ابيض او مصفر قليلا لوجود حامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ تنبيه ﴾ ان الحامض النيتريك التجارى يخالطه احيانا كلور او حامض كبريتيك (يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذى يحصل اذا اضيف الى مذوب نيترات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه) وبما ان نقاوة الحامض

النيتريك

البترليك ضرورية اذا كان معدا لتركيب نيترات الفضة يجب علينا ان نرشد القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل
يوضع الحامض التجاري في ابيق واسع على حمام رملي ويستقطر وعندما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض في قابلة مبردة بمزيج مجلد . ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذي فيه تماما

حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدريك - حامض موریاتیك . روح الملح)

(سام)

هذا الحامض على شكلين ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار في الهواء الرطب غير قابل الاشتعال يطفئ اللهب ويتحول الى سيال بالبرد ويذوب في الماء بكثرة فيتكون حامض هيدروكلوريك هيدراتي اي الحامض الدارج
يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام و ٥ اجزاء من الحامض الكبريتيك وجزءين ماء (يجب مزج الحامض بالماء اولا وتركهما حتى يبردا) في ابيق واسع على حمام رملي ويجمع الغاز فوق زئبق لانه يذوب في الماء
﴿ والثاني ﴾ اي الهيدراتي الدارج هو سيال صاف لا لون له اما التجاري فمصفر اللون اذ يخالطه حامض كبريتيك وكلورور الحديد وحامض كبريتوس يستحضر كالسابق غير ان البخار يجمع في قابلة مبردة بمزيج مجلد . فكل ستة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا . وهذا الحامض كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

ثالث أكسيد الحديد (سيسكوي أكسيد الحديد - احمر انكليزي - قلقطار)

يعرف للحديد ثلاثة اكاسيد ولا نتكلم هنا سوى عن الاكسيد الثالث المعروف بالاحمر الانكليزي . وهو احمر قاتم لا يذوب في الماء

يستحضر بتكليس كربنات الحديد ويستعمل فى الصنائع لاصطناع الادهان ولتردخ المعادن والزجاج

﴿ خلات الحديد (خلات اول اكسيد الحديد) ﴾

هو سائل احمر اللون طعمه قابض واذا احمى يتحلل ويصعد حامض خليك ويبقى اكسيد الحديد

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سسكوى اكسيد الحديد الميدراتى على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

﴿ سيانور الحديد (هيدروسيانات الحديد - ازرق بروسيانى) ﴾

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كعوب اذا كان غير نقى . وينقى بسحقه واضافة حامض هدروكلوريك اليه لتذويب اكسيد الحديد الذى يخالطه . لا يذوب فى الماء ولا فى السبيرتو ولكنه يذوب فى الحامض الكبريتيك غير انه يفقد لونه

يستحضر باضافة مذوب سيانور الحديد والبوتاسا الى مذوب ملح حديدى وهو كثير الاستعمال فى الطب (غير سام) وفى الصنائع

﴿ سيانور الحديد والبوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات صفر اذا عرض على الهواء يخسر بعض ماء تبلوره ويبيض . يذوب فى اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب فى السبيرتو

يستحضر بعلى سيانور الحديد فى مذوب كربونات البوتاسا الى ان يفقد السيانور اللون الازرق فيجفف فيبلور . او بوضع ٥ اجزاء من اطلاق وقرون وجلد ودم وجزئين من كربونات البوتاسا وبرادة حديد فى وعاء حديد ويحمى الى الاشتعال . ومتى برد المزيج يضاف اليه ماء فيذوب سيانور الحديد والبوتاسا الذى تولد فيرشح ويبلور . وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

كربونات

﴿ كربونات الحديد (كربونات اول اكسيد الحديد) ﴾

يستحضر باضافة كربونات قلوي الى مذوب ملح من املاح اوّل اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروي الرطب يمص اكسجينا ويتحول الى سسكوي اكسيد الحديد . وهو موجود في الطبيعة في الدلغان الحديدي وفي بعض المياه المعدنية

﴿ كبريتات الحديد (كبريتات اول اكسيد الحديد ـ الزاج الاخضر) ﴾

هو على هيئة بلورات خضر شفافة تزهر في الهواء وتكتسي اكسيد

يستحضر بتذويب برادة حديد في الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعض مائه ويترك فيتبلور . واعلم ان اقة من برادة الحديد تعمل خمس اقات كبريتات . وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

اما كبريتات الحديد النشادري فيستحضر باضافة ١٤ جزءا من الحامض الكبريتيك الى ٩ اجزاء سسكوي اكسيد الحديد وبعد ترشيح السيال يخفف بماء قليل ويضاف اليه حينئذ ١٠ اجزاء كبريتات النشادر ويترك فيتبلور كبريتات الحديد النشادري

﴿ كلورور الحديد (اول كلورور او هيدروكلورات الحديد) ﴾

هو على هيئة بلورات خضر يمتص رطوبة الهواء فيندى ويتأكسد بالهواء

يستحضر بتذويب برادة حديد في حامض هيدروكلوريك ويجفف السيال فيتبلور الكلورور

﴿ نيترات الحديد (نيترات سيسكوي اكسيد الحديد) ﴾

هو سيال احمر . يستحضر باضافة حامض نيتريك مخففا قليلا الى برادة الحديد

﴿ حُمَر ﴾

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه مر لا يذوب في الماء يرتخي بالحرارة

يلتهب بسهولة ويتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة حارقة وهو كثير الوجود في جوف الارض · وكثيرا ما كان المصريون يستعملونه لحفظ موتاهم وقد كان سابقا كثير الاستعمال في الطب اما الآن فلا يستعمل الا في الصنائع

﴿ الدودة الشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة وبوضعه في صحن وباضافة جزءين من سيال النشادر اليه ثم بغطيه الصحن وتركه هكذا يومين ثم تعريض الصحن لحرارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيه كالعجين الجامد الدوام فيؤخذ ويمد على لوح من خشب ويترك في الشمس ليجف تماما ثم يسحق ثانية وهو كثير الاستعمال في الصباغ

﴿ دكسترين ﴾

هو على هيئة مسحوق ابيض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائحة له يذوب في الماء البارد · مذوبه لا يلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود كما يحصل في مذوب النشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماء محمض بالحامض الكبريتيك ثم يضاف كربونات الكلس الى السائل لاجل اشباع الحامض ثم يرشح ويجفف

او باحماء النشا في فرن فيتحول اكثره الى دكسترين فيحل بماء ويصفى ويجفف السيال · وهو كثير الاستعمال في الجراحة وفي الصنائع خصوصا في الصباغ لطبع الاقمشة

﴿ ذهب ﴾

هو معدن اصفر او محمر قليلا قابل الطرق والسحب اكثر من سائر المعادن لا يتأثر من سائر الحوامض سوى بالحامض النيتروهيدروكلوريك ولا يتأثر لا بالماء ولا بالهواء مهما كانت الحرارة · قيمته خمس عشرة مرة قيمة الفضة · وهو موجود

فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او بلاتين او نحاس او انتيمون . ويستخلص بسحق معدنه وباضافة زيبق الى المسحوق فيتولد ملغم من الفضة والذهب والزيبق ثم يحمى فيطرد الزيبق ويبقى الذهب ممزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الخزف فتحول الفضة الى كلورور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير ويذوب فى حامض نيترو هيدروكلوريك ويضاف الى المذوب مذوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الهيدروكلوريك فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اسمر

﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزء من اول كلورور الذهب باربعة اجزاء مغنيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويجفف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهى ان يغلى مذوب كلورور الذهب مع كربونات الصودا نقيا ويؤخذ الراسب ويحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك ويغسل بعد ذلك ويجفف

اما اكسيد الذهب اللازم لماوين الميّن فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتروهيدروكلوريك بالمقادير الآتية

جزء ١٦ ونصف حامض هيدروكلوريك
« ١٠ وربع حامض نيتريك

امزج . ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المزيج المذكور وعندما يتم الذوبان (على البارد) حلّ ما حصل فى عشر اقات ماء فيكون لون الماء اصفر تبنًا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من المزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماء مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيه الذويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق القصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جرا الى

النهاية • وعندما يذوب القصدير تماما يزل الرائق ويترك المسحوق الاسود الذى تولد ثم اضف محلول القصدير الرائق الى محلول الذهب نقطة فنقطة محركا • ثم يجمع الراسب ويغسل بماء غال فيكون لونه كلون النبيذ وهو المعروف بالراسب الفرفرى لكاسيوس

﴿ كلورور الذهب (هيدروكلورات اموريات الذهب) ﴾

هو جامد متبلور اصفر محمر يمتص رطوبة الهواء فيندى
يستحضر بذوب الذهب فى الحامض اثيزوهيدروكلوريك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر بلورات فى السيال البارد • وقد تكلمنا عن كيفية استحضاره فى باب التلبيس

﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثا ويكدر فى الهواء • لين سهل الاصهار • موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرصاص وبعضه الى اكسيده ثم يقطع عنه الهواء ويحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز ويبقى الرصاص

﴿ اكسيد الرصاص (ثانى اكسيد الرصاص – سيرقون) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر راه يستحضر باحماء الاكسيد الاول للرصاص اى المرداسنك فى الهواء بدون صهره •
وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا للدهان

﴿ خلات الرصاص (ملح الرصاص – ملح زحل – سكر الرصاص) ﴾
(سم)

هو على هيئة بلورات ملتصقة بعضها ببعض تزهر بالهواء طعمه حلو وقابض معا يذوب فى الماء ويتولد راسب ابيض اذا كان الماء غير مقطر واذا احمى

يتصاعد منه خل ويبقى اول اكسيد الرصاص اى مرداسنك . يستحضر بتذويب اول اكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهو كثير الاستعمال فى الطب وقليله فى الصنائع

﴿ كربونات الرصاص (اسبيداج) ﴾ سيروز كاري

(سم)

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقيل لا رائحة له ولا طعم غير قابل الذوبان بالماء . وهو موجود فى الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارسال حلالات الرصاص بمذوب كربونات قلوى . او بوضع رقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطمرها هكذا تحت ز ل ويترك مدة فيتولد اولا الخلات ثم الكربونات بواسطة الحامض الكربونيك المكون باختمار الز ل . او بذوب اكسيد الرصاص فى حامض خليك ثم يعد بالمذوب حامض كربونيك

وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميع العملة فى معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتريهم القولنج الرصاصى المعروف بقولنج الدهانين

﴿ سيانور الرصاص ﴾

(سام)

هو على هيئة ملح استحضر باضافة مذوب سيانور البوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غير قابل الذوبان فيجمع ويجفف

﴿ هيبو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باخذ ٥٠٠ جزء من كربونات الرصاص و١٥٠ جزءا كبريتا ويحرك المزيج لتخلله الهواء فيتحول الكبريتور الى كبريتت فيذاب فى ماء ويرشح ويغلى مع مقدار من الكبريت ثم يرشح ثانيا ويجفف فيبلور الهيبو كبريتت

﴿ زئبق ﴾ پاره

هو معدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار • وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزنجفر • ويتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد او كلس فيتصاعد الزئبق ويجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد • وكثيرا ما يخالطه قصدير او رصاص ويستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذناب مستطيلة وللحصول عليه نقيا يذوب فى حامض ويترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فيضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض وينفرد الزئبق خالصا

واعلم ان بخار الزئبق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الفعلة فيه ارتجاف وارتعاش يعرف بالفالج الزئبقى • والزئبق ومركباته كثيرة الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ نيترات ثانى اكسيد الزئبق السائل ﴾

(سم)

هو سائل صاف زيتى القوام يلون المواد الحيوانية بلون بنفسجى محمر واذا ذوب فى الماء يتولد راسب ابيض ويختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من الحامض الكبريتيك او الحامض النيتريك • ويكون المذوب بعد ذلك صافيا

يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق فى مثل وزنه مرتين حامض نيتريك مدخن على نار لطيفة ويترك المذوب على النار الى ان يبطل تصاعد البخار الاصفر • وقد يمكن الحصول عليه متبلورا غير انه فى العمليات المذكورة فى هذا الكتاب يلزم سائلا • وهو يستعمل فى الجراحة كاويا وفى الصنائع

﴿ ثانى كلورور الزئبق (السليمانى) ﴾

(سام جدا)

هو ابيض بلورى يذوب فى ٦ اجزاء ماء بارد او ٣ اجزاء ماء سخن يذوب بسهولة

فى السپيرتو

فى السبيرتو . ولان البيض يولد معه راسبا غير قابل الذوبان (لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به) طعمه حاد مكروه

يستحضر بفعل الكلور بالزئبق او بذويب اكسيده الاحمر فى الحامض الهيدروكلوريك مغليا فيتبلور هذا المركب عندما يبرد السيال . او باستقطار مزيج من كلورور الصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحمر فى قنينة كبيرة على حمام رملى فيتصاعد الثانى كلورور ويجتمع على جوانب اعلى القنينة وهو كثير الاستعمال فى الطب والصنائع

﴿ كبريتور الزئبق (زنجفر) ﴾ كنابار

هو موجود فى الطبيعة على هيئة قطع حمراء قاتمة واحيانا حمراء واذا سحقت يكون لون مسحوقها احمر زاهيا

ويستحضر صناعيا نوع منه اشد حمرة يعرف بالفرمليون اصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و ١١٤ جزءا كبريتا و ٧٥ كربونات البوتاسا و ٤٠٠ ماء فهو اولا اسود ثم يحمر يستعمل فى الطب وكثيرا فى الصنائع

﴿ زرنيخ ﴾ ارسنيك

هو جامد مزرق اللون ذو لمعان معدنى بلورى الهيئة يكمد لونه اذا عرض للهواء اذا احمى يتصاعد . رائحة بخاره تشبه رائحة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب فى الحامض النتريك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود فى الطبيعة ممزوجا بالحديد او الكوبالت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المعادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجتمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق ابيض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم فى انبوبة طويلة فيصعد الزرنيخ المعدنى ويجتمع على جوانب الانبوبة

﴿ كبريتور الزرنيخ (طعم الفار الاصفر) ﴾ اوربمنت

(سام)

هو جامد اصفر لا رائحة له ولا طعم لا يذوب فى الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة ويستحضر صناعيا برسه من مذوب الحامض الروبنوس سخناً بواسطة الهيدروجين المكرت • وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ سليكون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل الزجاج او الصينى سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون نهاية ما يكون من النقاوة ويعرف غالبا انه نقى بمجرد النظر اليه فاذا كان متساوى البياض على هيئة بلورات صغيرة شفافة تحقق العامل ان الصينى او الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون نهاية الجودة اما اذا كان فى الرمل بعض حبيبات غير متبلورة ولامعة فهما كان ابيض يعرف انه ليس بالنقاوة المطلوبة بل تخالطه مواد الومينية او كلسية يلزم ان تخلص منه بواسطة الغسل فلذلك يوضع الرمل فى وعاء مع ماء ويحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح الماء فيهرق هذا ويوضع خلافه الى ان ينظف الرمل تماما

وبعد غسل الرمل كما تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درجة الاحمرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فيكون له الصفات المطلوبة لعمل الصينى

﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سريعا فى الهواء اذا أُلقى فى ماء سخن يشتعل ولهيبه اصفر اللون • وهو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولاسيما فى الاعشاب البحرية على هيئة كربونات الصودا

يستحضر بتذويب ستة اجزاء كربونات الصودا غير الهيدراتى فى ماء ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق ويجفف الكل ثم يوضع المزيج فى ابيق حديد له انبوبة داخلة فى وعاء فيه نفط ويحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم ويسقط فى النفط

﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتى) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا وبحلها فى ٢٠٠٠ جزء ماء ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ جزء كربونات الصودا ويغلى المزيج نصف ساعة فى قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن الماء المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماء الغسل الى المصفى وجففه تماما فى وعاء فضة ثم ذوب الحاصل الجامد فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء واتركه برهة ثم صفه ايضا واحفظ المصفى فانه المطلوب · وهو يستعمل فى الجراحة كاو وفى الصنائع خصوصا لعمل الصابون

﴿ صودا (قلى ـ قطرون ـ تحت كربونات الصودا) ﴾

هذا النوع موجود بالتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى · ﴿ فالنوع الاول ﴾ يعرف بالقلى ويحصل من حرق بعض الاعشاب البحرية ثم باصهار الرماد الذى عندما يبرد يجف وهو القلى المطلوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل مما هو فى النوعين الاخيرين ﴿ والنوع الثانى ﴾ القطرون وهو موجود فى الطبيعة على سطح الارض فى بعض الاماكن خصوصا فى البلاد المصرية والسورية والهندية ويخالطه كلورور الصوديوم ومواد اخر ترابية ﴿ والنوع الثالث ﴾ اى تحت كربونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قلويا فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور او كبريتات الصودا وهو على هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان فى الماء البارد يزهر فى الهواء · وكيفية استحضاره هى ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن ويحمى ثم اضاف عليه من قصة فى سقف الفرن مثله وزنا من الحامض الكبريتيك فيحول الملح الى كبريتات الصودا ثم يسحق الكبريتات ويمزج بمثل وزنه كلسا ونصف وزنه فحما مسحوقا ويحمى فى كور الى درجة الاصهار ويحرك دائما الى ان يتم الحل والتركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتترك الى ان تبرد ثم تكسر وتغسل بماء ويجفف السيال ثم يكلس مع نشارة خشب فالحاصل هو كربونات الصودا التجارى

واذا ذوب هذا الملح فى ماء سخن ورشح وترك حتى يبرد يتبلور منه الكربونات المحرق على هيئة بلورات صافية وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثانى كربونات الصودا ﴾

هو على هيئة قطع اسفنجية بيضاء طعمه قلوى يذوب فى ١٢ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياه معدنية وعلى شطوط بعض البحيرات ويسمى حينئذ نطرونا

ويستحضر باعداد مجرى حامض كربونيك فى مذوب تحت كربونات الصودا وكما تولد ثانى كربونات يرسب فى قعر الوعاء الذى فيه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ ثانى بورات او بورات الصودا (تنكال او تنكار) ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة يزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ مرات مثل وزنه ماء باردا . اذا ألقى على معدن حام يذوب ويذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ يحفظ السطح الذى يقصد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد اميريكا . ويستحضر صناعيا باضافة كربونات الصودا الى الحامض البوريك . وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لايتأثر فى الهواء يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء باردا قليل الذوبان فى السبيرتو . واذا احميت بلوراته تخسر ماء تبلورها ويعرف اذ ذاك بخلات الصودا المصبوب

يستحضر باشباع الحامض الخليك الخفيف بكربونات الصودا ثم يرشح السيال ويجفف فى وعاء فضة وعندما يبرد يتبلور . وهو يستعمل فى الصنائع وفى الطب

﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة لورات شفافة لا رائحة له يزهر سريعا فى الهواء ويذوب فى الماء البارد أكثر منه فى السخن واذا اضيف مذوبه الى مذوب نيترات الفضة يتولد راسب اصفر
يستحضر باضافة حامض كبريتيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس وثانى فصفات الكلس ويضاف الى السيال كربونات الصودا فيرسب ثانى فصفات الكلس بجفف اذ ذاك السيال فتتبلور فصفات الصودا وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المغنيسيا وطعمه اقل مرورة منه يزهر فى الهواء يذوب فى الماء البارد . وهو كثير الوجود فى بعض المياه المالحة ويستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكربونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتبلور الكبريتات وهو كثير الاستعمال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

﴿ كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة لورات شفافة يزهر سريعا فى الهواء . عديم الرائحة طعمه مدى ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء يأخذ أكسيجين الهواء ويتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كربونات الصودا فى الماء ويبعث فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش ابيض مغطس بمغلى الكركم ومنشف) بلون احمر ولا ورق الشمس بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من الماء ويترك فى محل رطب فيتبلور وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى اللبس

﴿ ثانى كبريتيت الصودا ﴾

مطره كالسابق ومحلوله يحمر ورق الشمس الازرق وهذا الملح يخسر رويدا رويدا جوهرا من الحامض ويتحول الى كبريتيت وبعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء ويتحول الى كبريتات

ويستحضر بامرار مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المعادل الى ان يحمر ورق الشمس فيترك السائل فيتبلور ٠ ولقد قلنا عندما تكلمنا عن التضبيض بالتعطيس (فى بلب التلبيس) انه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لتركب معطس مضى يعيد عن المطارية وعن سيانور البوتاسا ٠ ونقول الآن ان ثانى كبريتيت الصودا المذكور انفا قبل ان يتبلور هو النوع المطلوب

﴿ هيبوكبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصوديوم ٠ يستحضر بامرار مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كربونات الصودا ثم يضاف الى المذوب كبريت ويحمى قليلا مدة ايام ثم يجفف السائل فيتبلور الهيبو كبريتيت

او بتجفيف ٠ ٥ جزء كربونات الصودا وسحقها ومزجها مع ١٥٠ جزءا من الكبريت مسحوقا ايضا ثم بإحماء المزيج الى درجة الاصهار معتنيا بتحريك المزيج كى يتخلله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت ذوب هذا الملح فى الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السائل وجففه فيتبلور الهيبو كبريتيت وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وخصوصا فى الفوتوغرافيا

﴿ كلورور الصوديوم (الملح الاعتيادى ـ ملح الطعام) ﴾

هو ملح معروف عند كل الامم ٠ وهو كثير الوجود فى الطبيعة فى مياه البحر ومياه بحيرات مالحة

يستحضر بتجفيف الماء الموجود فيها ويتبلور الملح على هيئة بلورات شفافة تتفرقع اذا طرحت في النار . فالتجارى هو غير نقى وينقى بتذويبه في ماء غال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وبعد ما يتبلور تؤخذ البلورات وتغسل بماء بارد وتمد في محل حار لتنشف فتحفظ وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ طرطير ﴾

قد تسمون طرطيرا مادة ترسب في البراميل او الصانى الموعى بها النبيذ ويكون لونها اما احمر او ابيض حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطير سوى ثانى طرطرات البوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات الكلس ومواد ملونة . طعمه حامض قليلا كطعم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جمر يحترق ويصعد رائحة كرائحة الخبز المحروق . وبعد ان يذوب في الماء ويتبلور يعرف بملح الطرطير ويكون اذ ذاك على هيئة بلورات بيضاء شفافة . وهو كثير الاستعمال في الصنائع

﴿ فضة ﴾

هى معدن ابيض لامع قابل التطرق والسحب لا يتأكسد في الهواء ولا في الماء يفعل فيها الحامض الهيدروكلوريك قليلا والحامض الكبريتيك الساخن يولد معها كبريتات . الحامض النيتريك يذوبها . والفضة الرواباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهى توجد في الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتيمون والزرنيخ

وتستخلص بتلغمها مع زئبق فتسحق المعدن ويمزج معه ملح ويحمى فتتحول الكبريتور الى كلورور فيوضع الكل في براميل ماء تدور على محاورها فيها قطع حديد وبعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الى فضة معدنية ويتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبق فيتكون ملغم فيتصفى بواسطة قماش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة الفضة نجاح العمليات التي يدخلها ملح من املاح هذا المعدن يجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيتها فنقول

اذا كانت الفضة ممزوجة بنحاس تنقى باصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد المزيج بغتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفي لاصهار الفضة فيسيل الرصاص ويحمل الفضة معه ثم يصهر في كور فيتأكسد الرصاص ويسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

غير ان الفضة المنقاة بهذه الطريقة لا تكون نقية الى التمام والحصول عليها بنقاوة تامة ذوبها في الحامض النيتريك . اذا خالطها نحاس يكتسب المذوب لونا ازرق . واذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . اضف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماء ثم من مذوب ملح الطعام او من الحامض الهيدروكلوريك الى ان يبطل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قابل الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم يغسل ويجفف ويضاف اليه مثل وزنه ثلاث مرات من تحت كربونات الصودا ويحمى في بوتقة الى درجة البياض . ارفع اذ ذاك البوتقة عن النار ودعها تبرد فتجد في قعرها الفضة على هيئة قرص وتكون بغاية ما يكون من النقاوة

ولنا طريقة اخرى اسهل مما ذكر وهي ان يغمر الكلورور بماء ثم يعلق فيه رقاقة توتيا فيتحلل الكلورور ويتركب الكلور مع التوتيا وتبقى الفضة الخالصة رمادية اللون واسفنجية الشكل

﴿ كلورور الفضة (موريات الفضة) ﴾

هو مسحوق ابيض لا يذوب في الماء ولا في حامض نيتريك يذوب في النشادر السائل وفي مذوب هيبوكبريتيت الصودا او سيانور البوتاسا يحل في النور بالتدريج ولذلك يلزم حفظه في قناني زرقاء او صفراء

يستحضر باضافة كلورور الصوديوم الى مذوب ملح من املاح الفضة وهو كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع

﴿ بيترات الفضة (ازوتات الفضة ـ حجر جهنم) ﴾ كاستيك

هو على هيئة صفائح بلورية لا رائحة له طعمه قابض كاو معدنى مكروه سريع الذوبان بالماء البارد • اذا ذوب فى الماء الاعتيادي يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة • مذوبه يلون البشرة بلون اسود • اذا عرض على النور يحل واذا اصهر وصب فى قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحجر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض بيتريك ثم يجفف السيال حتى يتبلور عندما يبرد واذا كانت الفضة نقية يكون البيترات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط البيترات بيترات النحاس وهو كثير الاستعمال عند الجراحين كاويا وفى الصنائع

﴿ فسفور ﴾ فاسفور

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتعال • لا يذوب فى الماء بل يذوب فى الزيوت والنفط وفى ثانى كبريتور الكربون • يضيء فى الظلام ويصعد منه بخار مضيء رائحته تشبه رائحة الثوم وهو سام جدا ضده زيت التربنتينا وهو موجود فى الطبيعة فى البول الانسانى ومركبا مع الكلس فى العظام وفى بعض الصخور والاتربة وفى النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكلسة وجزءين من الحامض الكبريتيك و٢٠ جزءا ماء ويوضع المزيج فى موضع دفيء ويترك ٢٤ ساعة فيتولد بالمزج فصفات الكلس وكبريتات الكلس • فيضاف اليه ٥٠ جزءا من الماء فيذوب فصفات الكلس ويبقى الكبريتات فيصفى السيال ويجفف فى وعاء حديد حتى يصير بقوام العسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام • وبعد مزج الكل جيدا يحمى الى الحمرة ثم ينقل حالا الى انبيق فخار فكه داخل فى انبوبة نحاسية نازلة فى ماء بارد ويحمى الانبيق شيئا فشيئا فيصعد الفصفور بخارا ويجمع فى الماء البارد ثم يصهر فى الماء السخن ويصب فى قوالب على هيئة قضبان ويجب حفظه فى الظلام مغمورا بماء

﴿ تنبيه ﴾ كل الاعمال ماعصمور منها حطر الاحتراق به فيجب غاية الاحراس منها

﴿ فلورور الكلسيوم ﴾

هوموجود فى الطبيعة على هيئة حجر معروف بحجر دريشر ويوجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية • واذا اتحل بالحامض الكبريتك فى وعاء رصاص تصعد الحامض الفلوريك الذى سليكون الزجاج مكونا فلورور السليكون • وبما ان هذا الحامض تحل الزجاج والصينى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيحصر و يحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لحفر الزجاج

﴿ قصدير ﴾ رص

هو معدن فضى اللون لين قابل للتطرق اذا الوى قضبه يخرج صوتا خصوصيا يسمى الصوت القصديرى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق ابيض كثير الاستعمال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحرك فى هاون مع كلورور الصوديوم محمما ثم غسل بماء محض ووضع فى علبة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير كثير الاستعمال فى الطب لطرد الدود

وهو موجود فى الطبيعة على هيئة اكسيد وكبريتور • ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد الترابية ثم يحمى لطرد الكبريت المخالط معه ثم يصهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكربون ويبقى القصدير الصرف فيصب على هيئة قضبان

وقد تصنع منه رقائق كالورق تعرف بورق القصدير وهى كثيرة الاستعمال فى الصنائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيدروكلورات القصدير ـ ملح القصدير) ﴾

هو على هيئة بلورات بيضاء • اذا اصابه ماء يتحول الى اكسيكلورور القصدير

يستحضر بذوب قصدير في حامض هيدروكلوريك على الحرارة ثم يجفف السيال فيتبلور . وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

اما ثاني كلورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلث ماء يجمد على هيئة قطعة متبلورة

يستحضر باستقطار جزء قصدير واربعة اجزاء ثاني كلورور الزئبق او بامرار مجرى من غاز الكلور على قصدير محمى . ولا يستعمل سوى في الصنائع

﴿ كادميوم ﴾

هو معدن ابيض يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمي كثيرا يشعل قلما يتأكسد بالهواء يذوب في الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك بدون احماء . وهو موجود في الطبيعة ممزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماء التوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لانه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفافة يزهر في الهواء يذوب في الماء وفي السبيرتو وفي الايثير .

ويستحضر بوضع جزءين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزء ماء في قنينة محكمة السد ويحرك المزيج جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح ويغسل ما بقي من الكادميوم بدون ذوبان بقليل من الماء ويجمع السائلان ويوضع بعد ذلك في محل دفيء الى ان يتبلور وهو كثير الاستعمال في الفوتوغرافيا اي تصوير الشمس

﴿ كلورور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ذوات اربعة اضلاع سريع الذوبان بالماء يستحضر بفعل الكلور بالكادميوم . ويستعمل في الفوتوغرافيا

يودور الكادميوم

هو على هيئة صفائح بيضاء لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب فى الماء وفى السبيرتو ويستحضر بمزج جزء من برادة الكادميوم وجزءين يودا وعشرة اجزاء ماء ثم يحمى المزيج فى حمام رملى الى ان يفقد لونه فيرشح ويجفف فيتبلور . او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور . وهو كثير الاستعمال فى الفوتوغرافيا

كارمن (لعل)

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تغلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف اليه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

كاوتشوك (صمغ لدن)

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بالهواء يرتخى بالحرارة لا تخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السبيرتو يذوب بصعوبة فى الايثير واسهل منه فى الكلوروفورم والبنزين وكبريتور الكربون . يذوب فى الزيوت الطيارة خصوصا فى زيت التربنتينا الصرف اذا تساعد التذويب بالحرارة . يحصل بشق سوق بعض الاشجار فى اميركا ويجمع العصير الذى يسيل من تلك البثور ويكون اذ ذاك باون الحليب وبعد حتى يجف ثم يرخى بالحرارة ويعمل اقراصا يشاهد بالتجر . وهو كثير الاستعمال فى الصنائع ولعمل آلات واربطة جراحية

كبريت

هو جامد اصفر يشعل فى الهواء بلهيب ازرق ويولد باشتعاله الحامض الكبريتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب فى الماء ولا فى السبيرتو على انه يذوب فى البنزين وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبريتور الكربون لانه يذوب منه ٧٣ من مائة اذا كان سخنا و٣٨ اذا كان باردا . وهو موجود فى الطبيعة

مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكلس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين ويستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصعيد ولذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال الكبريت فيه بدون توقيف العمل فيبقى الكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو الكبريت العمودى ومنه ما يبقى على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المعروف بزهر الكبريت

واما ما يعرف بلبن الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت فى مذوب بوتاسا كاو ثقيل ثم باضافة قليل من الحامض الكبريتيك فيرسب راسب مصفر هو المطلوب

﴿ ثانى كبريتور الكربون ﴾

(سام)

هو سيال صاف طيار لا لون له ذو رائحة حادة نتنة كرائحة الثوم سريع الالتهاب (فليحترس منه) ويشتعل بلهب ازرق طعمه حاد كاو لا يذوب فى الماء يذوب فى السپيرتو وفى الايثير وفى الاجسام الدهنية ، وهو يذوب اليود والكبريت والفصفور والكافور والكاوتشوك والكوتابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هو كثير الاستعمال فى الصنائع

يستحضر بامرار بخار الكبريت على فحم جاف محمى الى الحمرة ويستلقى فى قابلة مبردة ورائحته مضرة جدا للصناع

﴿ كلسيوم (كلس) ﴾

هو معدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كلس هيدراتى ، وهو موجود بكثرة فى اكسيد وكربونات وكبريتات الكلس يستحضر بحل كلورور الكلسيوم بواسطة صوديوم وتوتيا على حرارة عالية

فيستخلص مزيج من الكلسيوم والنوتيا فيحمى فى بوتقة الى درجة عالية فيتصاعد النوتيا ويبقى الكلسيوم

﴿ اكسيد الكلسيوم اوكلس حى ﴾

هو ابيض يضئ فى الظلام قليلا اذا اصابه ماء يزيد جرما ويتركب مع الماء ويتحول الى كلس هيدراتى (يعرف اذ ذاك بالكلس المطفأ) يذوب فى الماء البارد اكثر من الماء السخن اذا مزج اكسيد الكلسيوم مع رمل يتولد طين البيان والكلس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماء وجميع الاتربة الخصبة لا تخلو منه وقد تصلح بعض الاتربة غير الخصبة باضافة كلس اليها

يستحضر باحماء كربونات الكلس الى درجة الحمرة فيطرد الحامض الكربونيك ويبقى الاكسيد

﴿ كبريتات الكلس (الجص — جبسين) ﴾

هو موجود بكثرة فى الطبيعة فى جميع المياه وعلى الخصوص فى ماء الآبار وبعض الاحيان يكون على هيئة بلورات فى الدلغان اذا احمى يخسر ماء تبلوره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا و يتصلب واذا مزج مع الشب الابيض وغراء السمك ومواد ملونة يتكون مقلد الرخام . وهو كثير الاستعمال فى الصنائع

﴿ كربونات الكلس (طباشير) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة اصداف وانواع الرخام والحجارة الكلسية وهو لا يذوب فى الماء ولا فى السبيرتو واذا احمى الى درجة الحمرة يخسر الحامض الكربونيك ويتحول الى اكسيد الكلس وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع

﴿ كلورور الكلس (تحت كلورور الكلس) ﴾

هو مسحوق ابيض تفوح منه رائحة الكلور طعمه حاد كاو يمص رطوبة من الهواء يذوب فى عشرة اجزاء ماء وما يبقى غير ذائب فهو كلس هيدراتى لم يتركب

مع الكلور . يستحضر بعرض كاس مطغأ مبلول قليلا على غاز الكلور . وهو كثير الاستعمال فى الصنائع لتبييض الاقمشة والورق

﴿ كلور ﴾

(سام جدا)

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (شم صده سال النشادر او يتنفس بخار السبيرتو او بخار الاثير) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماء به فلنا ماء الكلور المستعمل فى الصنائع للتبييض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسهلها فنقول

﴿ طريقة اول ﴾ ضع فى قنينة ذات انبوبة طويلة ملتوية ٣٠ درهما من الحامض الهيدروكلوريك ثم اضف اليه ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنغنيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكلور اصفر الى القابلة ولكونه اثقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة ويأخذ مكانه فيها

﴿ طريقة ثانية ﴾ خذ من كلورور الصوديوم جزءين ومن ثانى اكسيد المنغنيز ٤ اجزاء ومن الحامض الكبريتيك ٤ ومن الماء ٤ ايضا اخلط الشكلين الاولين وضعهما فى انبيق ثم امزج حمض الكبريتيك بالماء ودعهما ليبردا وضعهما ايضا فى الانبيق ثم احم هذا فى حمام رملى فيصعد الكلور الى القابلة فاذا اردت ماء الكلور فاجمع الغاز المتصاعد بواسطة انبوبة فى قابلة نصفها ماء فيمتص منه الماء مقدار ويكون جيدا للتبييض

واعلم ان الكلور السائل يتحلل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء او محاطة بورق اسود مسدوده سدا محكما

﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا لون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايثير يشتعل

بلهيب اخضر لا يذوب في الماء اذا تنفس يزيل الهواس وتقع غيبوبة · يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كلورور الكلس و٤٠ جزءا ماء و١٥ جزءا كلسا مطفأ في انبيق كبير ويحمى قليلا ثم يضاف اليه جزء ونصف سبيرتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبقتين العليا ماء والسفلى كلوروفورم ممزوج مع كلور وسبيرتو فتستفرد الطبقة السفلى وتغسل بماء لاجل ازالة السبيرتو ثم بمذوب كربونات البوتاسا لاجل ازالة الكلور ثم يضاف اليه كلورور الكلس ويستقطر ثانية

والكلوروفورم كثير الاستعمال في الطب وفي الصنائع لتذويب مواد راتنجية ودهنية

﴿ كوالن او كاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على مادة دلغانية بيضاء يصنع بها الخزف الصيني وهي كثيرة الوجود في الصين واليابان

﴿ كوبال (صمغ او راتنج الكوبال) ﴾ جنبرك

هو مادة راتنجية جامدة شفافة تشبه الكهرباء لونه ابيض مصفر قلما يذوب في السبيرتو وفي الايثير والزيوت الطيارة · ويحصل من بثر بعض اشجار في سيلان والبرازيل · وهو كثير الاستعمال في الصنائع حيث يصنع به اجود فرنيش

﴿ كوبلت ﴾

هو ابيض ذو لمعة معدنية سريع الانقصاف يقبل التطرق قليلا لا يتأكسد بالهواء ولا بالماء على الحرارة الاعتيادية ويتأكسد بسهولة على حرارة عالية قلما يذوب في الحامض الكبريتيك والحامض الهيدروكلوريك انما يذوب في الحامض النيتريك وهو موجود في الطبيعة مع الحديد والزرنيخ ويتخلص باضهار اكسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

﴿ اكسيد الكوبلت الاول ﴾

هو مسحوق ازرق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكوبلت الذوابة بواسطة كربونات البوتاسا ثم يغسل الراسب ويجفف . واما سيسكوى اكسيد الكوبلت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل الذوب . ويستحضر بمرج مذوب الكوبلت وكلورور الكلس . وهو مستعمل فى الصنائع لتاوين الزجاج بلون ازرق

﴿ كلورور الكوبلت ﴾

هو على هيئة بلورات وردية اللون اذا كان مجمفا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماء يحمر المذوب . يستحضر بتذويب الاكسيد فى حامض هيدروكلوريك

﴿ نيترات الكوبلت (ازوتات الكوبلت) ﴾

هو على هيئة بلورات حمراء يمتص رطوبة الهواء فيبول اذا احمى يصير لونه ازرق ويعود احمر عندما يبرد . يذوب فى الماء وفى السبيرتو . يستحضر بتذويب اكسيد او كربونات الكوبلت فى حامض نيتريك مخفف

﴿ مرقشيتا (بزموت) ﴾

هو معدن جامد ابيض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد فى الهواء الجاف بل فى الهواء الرطب واذا احمى فى الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار وينقى بتذويبه فى حامض نيتريك ثم باضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نيترات فيغسل الراسب ويجفف ثم يكلس فى بوتقة مع فحم فيجمع البزموت نقيا فى اسفل البوتقة

﴿ نيترات البزموت (تحت نيترات او تحت ازوتات البزموت) ﴾

هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بتذويب بزموت فى حامض

فيترك عبر تقل الى الشمع ثم يترك مدة فنادر على هيئة بلورات كبار . ودوب هذه البلورات في ماء فيحول الى مسحوق . وهو كثير الاستعمال في الطب وايضا لتحضير النشوة

﴿ منغنيز ﴾

هو معدن يشبه الحديد سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابع وهي رطبة تخرج منه رائحة مكروهة عسر الانصهار جدا يتاكسد بسهولة في الهواء الرطب . وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيد وكربوناته بمصاحبة غالبا الحديد في معادن هذا الاخير . ويستخلص بكلس الكربونات في وعاء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج بعد فحم ويعجن به مثل عجين من بورات الصودا الجاف ثم يملأ بوتقة بفحم مسحوق ويحفر في الفحم حفرة يوضع فيها المزيج المذكور ويغطى بالفحم و بوتقة تغطيها وتحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة نحو ساعة وبعد ذلك بكسر البوتقة فتكون فيها زر من المنغنيز النقي

﴿ اكسيد منغنيز (ثاني اكسيد المنغنيز) ﴾

مسحوق اسود لا طعم له ولا رائحة موجود في الطبيعة بكثرة . وهو كثير الاستعمال في الصنائع وفي الطب

﴿ نحاس ﴾

هو معدن احمر مائل الى الصفرة واصفر يتغير في الهواء الجاف ولما في الرطب يكتسي قشرة خضراء هي كربونات النحاس واذا احمي الى الحمرة في الهواء يكتسي قشرة سوداء هي اكسيد النحاس . وهو موجود في الطبيعة نقيا وعلى هيئة كبريتور النحاس والحديد وعلى هيئة كربونات واكسيد

ويستخلص النحاس بحمية فيتحول كبريتور الحديد الى اكسيد ويبقى كبريتور النحاس ثم يحمى الكل مع رمل في فرن فيتحد مع الحديد والصفر ويجري من كبريتور

النحاس المشار اليه يزج مع فحم ويحمى الى ان يصهر فتطرد عنه المواد الى تخالطه

﴿ اكسيد النحاس (ثانى اكسيد النحاس) ﴾
(سم)

هو ازرق اللون عندما يكون رطبا ويسود عندما يجف تماما . لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهى ان يكلس نيتراته الى درجة الحمرة

﴿ خلات النحاس (خلات النحاس المتعادل ـ زنجارة) ﴾
(سام جدا)

هو على هيئة بلورات خضراء يذوب فى الماء وفى السپيرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كربونات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكاس بمذوب كبريتات النحاس و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الخل القوى بمحلول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحرارة

والخلات المشاهد بالمتجر يكون دائما غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويبلور ثانية وهو كثير الاستعمال فى الصنائع

﴿ كبريتات النحاس (شبة زرقاء) ﴾
(سام)

هو على هيئة بلورات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى يخسر ماء تبلوره اولا و يصير مسحوقا ابيض واذا زيدت الحرارة يتحول الى الاكسيد يذوب فى الماء ولا يذوب فى السپيرتو واذا اضيف الى مذوبه سيال النشادر يرسب راسب ازرق جميل هو كبريتات النحاس النشادرى

كبريتات النحاس التجارى قلما يكون نقيا بل يخالطه كبريتات الحديد و كبريتات

التوتيا وهذه الاملاح تصير به اذا استعمل للدابس فحث القارئ على ان يحضره بالطريقة الآتية اذا اراد استعماله فيكون بالطراوة المرغوبة

يستحضر بتذويب النحاس رأسا فى الحامض الكبريتيك فيتبلور الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور وهو كثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا فى التلبس

﴿ كربونات النحاس ﴾

(سام)

هو كثير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى اخضر ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كبريتات النحاس بمذوب كربونات الصودا او البوتاسا وبغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر ثم يخضر عندما يجف تماما

﴿ نشادر سيال (ماء او روح النشادر ــ قلوى طيار ــ امونياك) ﴾

هو سائل صاف لا لون له احف من الماء ذو رائحة حريفة حادة وطعم حاد لا يصلح للتنفس بل يزيل الحياة واذا عرض للهواء يفقد قوته فلذلك يجب حفظه فى قنانى محكمة السد

يستحضر بمزج كلورور النشادر وكلس مطفأ من كل اجزاء متساوية وبوضع المزيج فى اناء كبير على حمام رملى واسوبة نافذة فى قنينة ماء بارد فيفلت الغاز ويتصه الماء الذى فى القنينة فيشبع الماء فيها وعند ذلك يجب ابدالها باخرى . وسيال النشادر كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب

﴿ برومور الامونيوم (برومور النشادر) ﴾

هو على هيئة بلورات بيض طيار يذوب فى الماء وفى السبرتو والايثير

يستحضر بفعل البروم بسيال النشادر او برسوب برومور الحديد بذوب كربونات النشادر • وهو كثير الاستعمال فى الفوتوغرافيا

﴿ هيدروكلورات النشادر (موريات اوكلورور النشادر ـ ملح النشادر ـ نشادر) ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة بلورات متجمعة حرما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرار ماء باردا قلما يذوب فى السپيرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة • وكان يستحضر سابقا من زبل الجمال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من العظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم باضافة حامض هيدروكلوريك اليها • وهو كثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب

﴿ يودور الامونيوم (يودور النشادر) ﴾

هو ملح ابيض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهواء ويذوب فى الماء وفى السپيرتو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكربونات النشادر وترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور • او بمزج محلول يودور البوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هذا الاخير ١٥ جزءا فى المائة سپيرتو وبضع نقط سيال النشادر وتجفيف السيال فيتبلور • وهو كثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

﴿ نيل ﴾

هو مادة لونها ازرق جميل ويشاهد بالمتجر على هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائحة له ولا طعم لا يذوب فى الماء ولا فى السپيرتو ولا فى الحوامض الخفيفة يستخلص من عدة انواع نبات هندية بنقع ورقهـا فى ماء حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراء ثم تزرق • ومع الحامض الكبريتيك الثقيل تولد مادة لزجة قابلة الذوبان فى ماء هى كبريتات النيل

﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف وبسبب خفته تملأ به البالونات للصعود الى طبقات الجو وهو قابل الاشتعال واذا شعل ثم وضعت على لهيبه انبوبة زجاجية يخرج منها صوت موسيقى تختلف قوته باختلاف قطر الانبوبة

يستحضر بوضع برادة حديد او توتيا فى قبنة مع ماء ويضاف اليها اذ ذاك حامض كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد فى مثنة او فى قنينة مقلوبة فوق الانبوبة اما غاز الهيدروجين المفصفر اللازم لبعض عمليات فى هذا الكتاب فيتولد باضافة حامض هيدروكلوريك الى فصفور الكلس او الى فصفور آخر معدنى فيتولد كلورور الكلس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

﴿ هيدروجين مكبرت (حامض هيدرو كبريتيك) ﴾

(سام)

هو غاز رائحته كريهة مثل رائحة البيض المنتن طعمه حامض يشعل فى الهواء والماء يذوب منه ثلاث مرات جرمه . يتولد فى بعض المياه المستنقعة وبعض المياه المعدنية الكبريتية وفى الكنف . يستحضر بفعل ٢٠ جزءا من الحامض الهيدروكلوريك بخمسة اجزاء كبريتور الانتيمون على حرارة خفيفة او بفعل الحامض الكبريتيك المخفف بكبريتور الحديد . وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب محلولا بماء ويجب حفظ محلوله فى قنانى صغيرة ملآنة به ومسدودة سدا محكما

﴿ يود ﴾

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطاير فى الهواء ذو رائحة حادة خارقة لا يذوب فى الماء ولكن يذوب فيه اذا اضيف اليه يودور البوتاسا ويذوب فى الايثير والكلوروفورم والاجسام الدهنية والزيوت الطيارة وفى السپيرتو مكونا صبغة اليود طعمه حريف يلون الجلد بلون اصفر يزول عقب ذلك برهة

وهو موجود طبعا فى ماء البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة يودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية وبترشيح ماء من رمادها فتذوب الاملاح التى فى الرماد ثم تجفف حتى يتبلور كلورور الصوديوم وكلورور البوتاسيوم وكربونات الصودا فترفع حال تبلورها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى فى انبيق رصاص مع اكسيد المنغنيز وحامض كبريتيك فيصعد اليود غازا ويجمع فى قابلة مبردة

ويستحضر ايضا بانفاذ مجرى من غاز الكلور فى مذوب يودور الصوديوم فيولد كلورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالترشيح

انتهى باب المواد الكيماوية ويليه باب مضادات السموم



﴿ الباب الحادي عشر ﴾

﴿ في مصادات السموم ﴾

علم ان التسمم سهوا او عمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر وعلم ان العمله في اكثر الحرف معرضون للتسمم سواء كان بالابتلاع او بالاستنشاق او بحلل المادة السامة مسام الجلد حتى علينا ان نعرف العارئ ما ينبغي استعماله في مثل ذلك لاسعاف بركب نوع المادة السامة او على الاقل لتودي فعلها ريثما يستدعي الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهيج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كاو وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها في هذا الكتاب وعن العلامات المتعلقة بكل من انواعها وعن انواعه الافعل والاقرب تناولا لمصاداتها عندما يحتاج الى ذلك

﴿ في التسميم بالحوامض ﴾

ان جميع الحوامض المحيله اي المركزة تسم اذا اخذ منها سهوا لانها تهيج الاغشية التي تمسها فتجعلها اقل او اكثر بحسب قوة الحامض المأخوذ

﴿ علامات التسمم ﴾ طعم حامض كاو مكروه ـ التهاب شديد في الحنجرة والمعدة ـ التهابات مبس ـ ارادة القيء بدون امكان احداثها واخرى قيء مواد مر وجه بدم سهاق ـ احيانا مغص واخرى ورب مكاثر ـ نبض سريع غير منتظم ـ عطش ـ قشعريرة ـ عرق بارد لزج ـ عسر بول ـ اصفرار الوجه او ازرقاقه ـ اسوداد الاغشية المخاطية للفم او اصفرارها او احمرارها بحسب نوع الحامض المأخوذ

﴿ العلاج ﴾ بادر باعطاء ماء بكثرة وان كان فاترا فهو احود لانه يحدث قيئا والاحسن ، ، مكلس المغنيسيا او كربوناتها وان لم تيسر وجودهما تصلح كربونات البوتاسا او الطباشير مسحوقا ومخلوطا بماء ، او ماء الصابون او ياض البيض او قشره مسحوقا اذا لم يوجد ما ذكر انفا ، والعامة اشاع الحامض

باسرع ما يمكن • وبعد زوال اعراض التسمم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج ويعدى باغذية نشائية

﴿ في التسمم بالحامض السيانهيدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركباته قويا واحدث منها كبير فانها تميت في الحال ولا رجاء للخلاص من سم بهما اما اذا كانت ضعيفة فيرجى الخلاص على شرط ان يبادر باعطاء مقيء لتفريغ المعدة • ثم يشق المسموم ماء الكلور مخففا او ماء الشادر • ويسكب الماء على الرأس وسير السلسلة الفقارية • ويوضع جليد على الرأس • ويفصد الذراع • ويوضع علق خلف الاذنين • ويعرك الصدغان بصبغة الدراح او سيال الشادر • وتوضع المحمرات (خردل) على الاطراف السفلى • ويعطى من سيسكوي اكسيد الحديد الهيدراتي والاحسن خلات او لبونات او طرطرات الحديد مذابا بالماء

﴿ في التسمم بالقلويات ﴾

ان الاملاح القلوية مثل البوتاسا والصودا وسيال الشادر والكلس اذا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخفف تفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات التسمم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسمم بالحوامض

﴿ العلاج ﴾ ان ضد القلويات الاحسن والافعل هو الخل او عصير الليمون ويجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع القلوي ويحوله غير فعال وبعد سكون الالم يعطى دهن ملاعق من زيت الزيتون

﴿ في التسمم بالاستحضارات الزئبقية ﴾

﴿ علامات التسمم ﴾ طعم حاد معدني ـ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاء ـ قئ ـ دواق ـ جشؤ متكاثر متى ـ نبض سريع احيانا غير منتظم ـ عطش لا يروى ـ عسر البول ـ مغص مؤلم ـ تصقيع الاطراف ـ انحطاط القوى انحطاطا تاما ـ تغير الهيئة ـ هذيان

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا بماء الى ان يحدث قيئا واذا لم يوجد يعطى حليب او دقيق مخلوط بماء او معيسيا او كبريت وان لم يحدث قئ فيعرض بدغدغة الحلقمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

﴿ فى التسميم بالزنجار او الرهج ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ غثيان — قئ مواد مخاطية ممزوجة دما (القئ لا يحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم) — ألم محرق فى المعدة — عطش — انقباض اللعوم — قذف المشروبات مهما كانت لطيفة — نبض متواتر — نبضات القلب قوية — عرق بعطى الوجه وسائر الجسم — عسر تنفس — احتقان الوجه — اكلان ونمالات تشد المسند عن مس القريص تعم الجلد — تشنج — انحطاط القوى — ثم سكون — ويعطى الجسم بعرق بارد — وتباطؤ نبضات القلب وتكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقئ ثم كثير وافر من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتى مخلوطا بماء محلى بالسكر . وان لم يوجد هذا الكلس او المعيسيا مخلوطا بحليب او زيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آنفا يعطى فحم مسحوقا مخلوطا بماء محلى بالسكر او ماء صمغ او منقوع جذور الخطمى او بزور الكتان او زيت الزيتون او زلال البيض مخلوطا بماء وتتم العلاج كما ذكر فى التسميم بالحوامض

﴿ فى التسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالتى ذكرناها فى التسميم بالاملاح الزئبقية . والعلاج هنا كما فى تلك ويزاد اعطاء مزيج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او بشراب السكر

﴿ فى التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حلو قابض معدنى مكروه — انقباض اللعوم — وباقى الاعراض التى ذكرت فى الكلام على الاستحضارات الزئبقية

﴿ العلاج ﴾ سدأ باعطاء مدوب كربنات الصودا او المغنسيا (١٠ دراهم منه في ١٥ درهم ماء) او زلال البيض مخلوطا بماء او مشروب محمض بالحامض الكبريتيك وان لم يوجد هذا الاخير فالحامض الطرطريك او يعطى من مسحوق الكبريت مخلوطا بماء

﴿ في التسمم باستنشاق غاز الكلور او غاز الحامض الكبريتوس ﴾

﴿ علامات التسمم ﴾ احتناق وانقباض الصدر ــ بصاق مخاطي ممزوج دما ــ بياض الفم ــ احتراق في الحنجرة ــ قيء مواد دمدمائية

﴿ العلاج ﴾ يوضع المسموم في الهواء الخالص ويشم نشما خفيفا بسائل النشادر المخفف ويعطى ماء فاتر بكثرة ويدلك الجلد لسد الحرارة ويعمل مماطس خردلية للاطراف السفلى لتوارد الدم اليها ويخفف من الرئة ويعطى حامض بكثرة ويدعدع الملعقة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاء فيستدعى طبيب

﴿ في التسمم بالقصدير ومركباته ﴾

لقد كثر حدوث التسمم بالقصدير منذ اشهار فن النقط (الحطاطات)

﴿ علامات التسمم ﴾ اعتلال في المجموع العصبي والدماغ واحتراق الحواس التي مسها السم . واعلم ان هذه الاعراض تكون اقل او اكثر شدة بحسب الهيئة المعطى بها القصدير ان كان مذابا باملاح او بالزيت او مسحوقا او شمعا

﴿ العلاج ﴾ احود ضد للقصدير زيت الزيت ان وجد والا فكاس المغنسيا مخلوطا بماء فاتر ويعطى منه كمية وافرة والمشروبات الفاترة المحمضة او الزلالية واذا كان السم شمعا يعطى مقيء لنزع المعدة ودفعها منها

﴿ في التسمم باملاح القصدير او البزموت او البوتيا او الفضة او الذهب ﴾

علامات التسمم هي كالتي ذكرت في التسمم بالاستحضارات الزئبقية والعلاج كذلك

﴿ فى التسمم باستحضارات الانتيمون ﴾

﴿ علامات التسمم ﴾ هى كالتى ذكرت فى التسمم بالاستحضارات الزئبقية ﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مقيء اولا ثم محلول التنين (٢٠ قمحة تنين فى ٣٠ درهم ماء) او مغلى العفص او خشب الكينا او قشر خشب الصفصاف او قشر السنديان او من كربونات المنيسيا مخلوطا بماء . واذا كان القيء شديدا يضاد بماء محلى بالسكر به بضع نقط من حمر الافيون او من شرابه او من مغلى رؤوس الخشخاش . ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

﴿ معالجة لدغ الافاعى ﴾

اذا كان السم حاصلا من لدغ افعى يجب ان يربط العضو الملدوغ من اعلى محل اللدغ ان كان من الاطراف ويحجم المحل ثم يكوى بحديد محمى او بحجر جهنم او زبدة الانتيمون ويغطى بعد ذلك بخرقة مغموسة فى زيت النشادر (زيت زيتون ٣٠ درهم وسيال النشادر ٦ دراهم) ثم تغطى بصوف محمى ويعطى من الباطن بضع نقط من روح النشادر فى جرعة معرقة ولقد مدحوا فى حالة كهذه زيت الزيتون معطى بكمية وافرة

واذا كان اللسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى معالجته حجم المحل وغسله بمحلول كلورور الكلس وحده او المضاف اليه روح النشادر وان التهب المحل توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله الشافى

﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كثير الفوائد صحيح التعليل يعول عليه فى العمل وقد امتحن مؤلفه اقواله فعلا ولا يخفى ان فى كل عمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دقة صناعية لا يعبر عنها بالحروف وهذا الكتاب يسهل الاعمال على قدر الامكان ﴿ كرنيليوس فان ديك ﴾

يقول

يقول الفقير الى ربه مولى الم[illegible] سليم فارس مدير الجوائب * اما بعد حمد الله تعالى فقد تم طبع هذا الكتا[illegible] بديع * المغنى للطلاب عن بديع اليواقيت ويواقيت البديع * ولعمرى انه تحفة [illegible]وس * مضحك الوجه العبوس * تزهر بطالعته مطالع سعود من اشتراه * كيف لا وهو الكبريت الاحمر الذى يسمع به ولا يراه * مشترى لذوى الافكار الزكية * بما اشتمل عليه من الصنائع الكيماوية * وغيرها من الفنون الجزيلة * والعلوم المجيدة الجليلة * وبما احتوى عليه من حسن الصناعة النافعة * واتقن الاعمال الرائعة * قد اشتهر اشتهار الشمس فى رابعة النهار * وطار صيته فى [illegible]ر الاقطار * وقصدت به اكثر الاوطار * بعدما طبع فى بيروت الطبعة الاولى ونفق لنفاسته فى ايسر مدة * اذ ما من راغب فى هذه الصناعة الا بذل له جهده * وهذه الطبعة الثانية بامعت برضى مؤلفه الاديب الحاذق الماهر * من طلع فى سماء الفنون بدره الزاهر * المعلم الالمعى الشهير جرجس افندى فاوس عون اللبنانى فلنطق به اولوا الالباب * وليدخل معانى معا[illegible] من كل باب * فانه احسن ما الف فى هذا الفن * ولا يزدرى به [illegible] فى رأسه اذن * وقد وفى بغاية المراد والمرام * من [illegible] الختام * وكان طبعه فى مطبعة الجوائب فى [illegible]ه العلية * فى النصف الثانى من شهر جمادى الاولى سنة ١٣٠١ هجرية * على صاحبها افضل الصلاة وازكى التحية *

8/15